



ORKUSTOFNUN

RANNSÓKNASVIÐ - Reykjavík, Akureyri

Hellisheiði, hola HE-4

**2. áfangi: Borun fyrir $9\frac{5}{8}$ " vinnslufóðringu
frá 305 m í 789 m dýpi**




**Ásgrímur Guðmundsson, Bjarni Gautason,
Bjarni Guðmundsson, Bjarni Richter,
Guðlaugur Hermannsson, Hjalti Franzson,
Ómar Sigurðsson, Peter E. Danielsen,
Sigvaldi Thordarson**

Unnið fyrir Orkuveitu Reykjavíkur

2001

OS-2001/065



Ásgrímur Guðmundsson

Bjarni Gautason

Bjarni Guðmundsson

Bjarni Richter

Guðlaugur Hermannsson

Hjalti Franzson

Ómar Sigurðsson

Peter Eric Danielsen

Sigvaldi Thordarson

HELLISHEIÐI, HOLA HE-4

**2. áfangi: Borun fyrir 9 5/8" vinnslufóðringu
frá 305 m í 789 m dýpi**

Unnið fyrir Orkuveitu Reykjavíkur

OS-2001/065

Nóvember 2001


ORKUSTOFNUN - RANNSÓKNASVIÐ

Reykjavík: Grensásvegi 9, 108 Rvk. – Sími 569 6000 – Fax 568 8896

Akureyri: Háskólinn á Akureyri, Sólborg v. Norðurslóð, 600 Ak.

Sími 463 0957 – Fax 463 0999

Netfang: os@os.is – Veffang: <http://www.os.is>

Skýrsla nr.: OS-2001/065	Dags.: Nónember 2001	Dreifing: <input checked="" type="checkbox"/> Opin <input type="checkbox"/> Lokuð til
Heiti skýrslu / Aðal- og undirtitill: HELLISHEIÐI, HOLA HE-4 2. áfangi: Borun fyrir 9 5/8" vinnslufóðringu frá 305 m í 789 m dýpi		Upplag: 45
		Fjöldi síðna:
Höfundar: Ásgrímur Guðmundsson, Bjarni Gautason, Bjarni Guðmundsson, Bjarni Richter, Guðlaugur Hermannsson, Hjalti Franzson, Ómar Sigurðsson, Peter Eric Danielsen, Sigvaldi Thordarson		Verkefnisstjóri: Benedikt Steingrímsson
Gerð skýrslu / Verkstig: Rannsókn háhitasvæðis, 2. áfangi borverks		Verknúmer: 8-630024
Unnið fyrir: Orkuveitu Reykjavíkur		
Samvinnuaðilar:		
Útdráttur: <p>Lýst er borun annars áfanga rannsóknarholu HE-4 á Hellisheiði og þeim gögnum sem safnað var í þessum áfanga. Verkið er unnið fyrir Orkuveitu Reykjavíkur. Holan sem var boruð með Jötni er í dalverpi austan undir Reykjafelli. Í þessum áfanga var borað með 12 1/4" krónu fyrir 9 5/8" vinnslufóðringu niður í 789 m dýpi. Holan var samkvæmt áætlun sveigð u.þ.b. 208° til suðvesturs með um 35° halla. Borun áfangans hófst 8. september á 19. verkdegi og lauk 25. sept. á 36. verkdegi. Safnað var sýnum af borsvarfi samkvæmt venju og jarðlöög og ummyndun greind eftir þeim samhliða borun. Hefðbundnar borholumælingar voru gerðar, s.s. á upphitun, holuvídd, jarðlögum, steypugæðum, halla og stefnu. Ummyndað túff og basaltbreksía eru ráðandi berggerðir. Borað var með leðju, en í 497 m dýpi opnaðist æð inn í holuna eftir skolun og vísbending er um æð í 570-580 m. Epidót á 780 m dýpi gefur til kynna 250°C hita. Borverkið er unnið af Jarðborunum hf. en rannsóknarhlutann annast Rannsóknasvið Orkustofnunar.</p>		
Lykilord: Háhitasvæði, borhola, skáborun, jarðlöög, ummyndun, vatnsæðar, borholumælingar, Hellisheiði		ISBN-númer:
		Undirskrift verkefnisstjóra: 
		Yfirfarið af: BS, ÁsG, PI

EFNISYFIRLIT

1. INNGANGUR	4
2. BORSAGA	7
3. JARÐLÖG, UMMYNDUN OG VATNSÆÐAR.....	22
3.1. Jarðlög og ummyndun	22
3.2. Vatnsæðar og hiti	23
4. BORHOLUMÆLINGAR	26
5. HEIMILDIR.....	32
6. VIÐAUKAR	33
Viðauki 1: Dagskýrslur úr öðrum áfanga borunar holu HE-3.	34
Viðauki 2: Uppbygging borstrengs.....	53
Viðauki 3: Aflestur mælinga (surveys) úr MWD tæki.	57

TÖFLUR

Tafla 1. <i>Gangur borunar með 12 1/4" krónu fyrir 9 5/8" vinnslufóðringu.</i>	12
Tafla 2. <i>Gýrhallamælingar með SRO í 2. áfanga.</i>	13
Tafla 3. <i>Fóðrun með 9 5/8" fóðringu og steyping (fóðrunarskýrsla JB).</i>	18
Tafla 4. <i>G-2 halla- og stefnumælingar innan fóðringar.</i>	20
Tafla 5. <i>Yfirlit um borholumælingar.</i>	27

MYNDIR

Mynd 1. <i>Staðsetning holna HE-3 og HE-4 á Hellisheiði.</i>	5
Mynd 2. <i>Hönnunarteikning af holum HE-3 og HE-4.</i>	6
Mynd 3. <i>Framvinda borverks.</i>	7
Mynd 4. <i>Hola fer í gos 11. september.</i>	8
Mynd 5. <i>Breyting í þrýstingi á holutopp sem fall af tíma þann 11. september.</i>	9
Mynd 6. <i>Hitamælingar 12. og 13. september.</i>	9
Mynd 7. <i>Hitamælingar úr MWD-tæki bornar saman við hita á skolvökva niður holu.</i>	10
Mynd 8. <i>Hitamælingar eftir 2. steypingu.</i>	11
Mynd 9. <i>Hitamælt eftir upptekt borstrengs.</i>	14
Mynd 10. <i>Yfirlit yfir steypingu vinnslufóðringar.</i>	16
Mynd 11. <i>Uppbygging halla HE-4 innan vinnslufóðringar.</i>	17

Mynd 12. <i>Stefna holu HE-4 innan vinnslufóðringar.</i>	17
Mynd 13. <i>Jarðlög, borhraði og mælingar á skoli í borun.</i>	24
Mynd 14. <i>Jarðlög og jarðlagamælingar.</i>	25
Mynd 15. <i>Jarðlagamælingar (viðnám er sýnt með línulegum skala).</i>	28
Mynd 16. <i>Hitamælingar í tengslum við CBL-mælingar.</i>	30
Mynd 17. <i>CBL-mælingar eftir steypingu vinnslufóðringar.</i>	31

1. INNGANGUR

Borhola HE-4 er önnur tveggja rannsóknarholna sem Orkuveita Reykjavíkur lét bora sunnan Stóra-Skarðsmýrarfjalls á Hellisheiði sumarið og haustið 2001. HE-4 er staðsett austan undir Stóra-Reykjafelli (mynd 1), en sú fyrri, sem nefnist HE-3, er við rætur Stóra-Skarðsmýrarfjalls (einnig sýnd á mynd 1). Þessar boranir eru þáttur í rannsóknum Orkuveitunnar á jarðhitasvæðinu sem kennt er við Hengil. Megintilgangur verksins var að afla upplýsinga um skipan jarðlaga og eðliseiginleika þeirra ásamt upplýsingum um vinnslueiginleika jarðhitavökva á svæðinu. Hnit HE-4 eru:

X=383491,82

Y=393716,71

Z=404 m y.s.


Staðarnúmer holunnar í gagnagrunni Orkustofnunar er 95104. Hönnun hennar er í aðalatriðum sú sama og holu HE-3 (mynd 2). Borstaðurinn er í litlum dal undir austanverðu Reykjafelli um 1 km norðaustur af Skíðaskálanum í Hveradöllum. Holunni var ætlað að afla upplýsinga um jarðhitann undir Stóra-Reykjafelli og í Hveradöllum. Boráætlun gerði ráð fyrir skáborun holunnar til suðvesturs neðan við öryggisfóðringu á 300 m dýpi.

Jarðboranir hf hófu borverk við holu HE-4 í júlí 2001, en jarðborinn Azi forboraði holuna í 71,6 m dýpi (m.v. jörð) og steypti $18 \frac{5}{8}$ " yfirborðsfóðringu niður á 69,2 m dýpi. Jarðborinn Jötunn var síðan fluttur á borstað 21. ágúst og lauk uppsetningu borsins 31. júlí. Borverki Jötuns við holu HE-4 var skipt í þrjá áfanga. Í fyrsta áfanga var borað í 305 m dýpi og sett niður $13 \frac{3}{8}$ " öryggisfóðring og steypt. Um þann boráfanga og rannsóknir í tengslum við borunina hefur þegar verið fjallað í áfangaskýrslu (Sigurður Sveinn Jónsson o.fl., 2001).


Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir borun 2. áfanga HE-4. Áætlun gerði ráð fyrir borun með $12 \frac{1}{4}$ " borkrónu frá enda öryggisfóðringar niður í um 800 m dýpi og steypingu $9 \frac{5}{8}$ " vinnslufóðringar. Gert var ráð fyrir að beita skáborun frá upphafi áfangans og byggja upp 35° halla áður en komið væri í fóðringardýpi. Stefna holunnar var ákveðin í suðvestur (208° $+/-7^\circ$). Gerð er grein fyrir gangi borverksins og niðurstöðum gýróhallamælinga. Síðan er gefið yfirlit yfir jarðfræði, ummyndun og vatnsæðar svæðisins er holan liggar um. Að lokum er fjallað um borholumælingar sem gerðar voru í áfanganum. Í viðaukum er sýnd uppbygging borstrengs, MWD-mælingar og afrit af þeim dagskýrslum, sem sendar voru út meðan á áfanganum stóð.

Allar dýptartölur í skýrslunni eru miðaðar við drifborð Jötuns, nema annað sé sérstaklega tekið fram. Fjarlægð frá kjallarabrún að efri brún drifborðs er 6,86 m.

Borverkið við holu HE-4 var unnið af Jarðborunum hf. samkvæmt verksamningi við Orkuveitu Reykjavíkur, en rannsóknarþátturinn var unninn af Rannsóknasviði Orkustofnunar samkvæmt samningi við Orkuveitu Reykjavíkur frá 24. júlí 2001. Forsendum fyrir staðsetningu og hönnun holunnar er lýst í greinargerð Orkustofnunar frá 15. júní 2001 (Benedikt Steingrímsson o.fl., 2001).



Mynd 1. Staðsetning holna HE-3 og HE-4 á Hellisheiði.




	ORKUSTOFNUN Grensásvegi 9 IS-108 Reykjavík Sími 5898000	Orkuveita Reykjavíkur Rannsóknarholur á Hellisheið HE-3 og HE-4
Mkv:	Hannð: SP/SÓK/IRG	Daga: 15.06.2001

Mynd 2. Hönnunarteikning af holum HE-3 og HE-4.

2. BORSAGA

Vinna við annan áfanga holu HE-4 hófst 8. september á 19. verkdegi en suða og frágangur flansins markar upphaf áfangans. Helstu atriði varðandi borun 2. áfanga eru sýnd á mynd 3. Í töflu 1 er yfirlit um borunina, bortíma og meðalborhraða fyrir hvern verkdag sem borað var. Yfirlit um gýrómælingar er birt í töflum 2 og 4 en fylgst var með halla og stefnu holunnar með tvennu móti, þ.e. með segulhallamæli í mælikolla (MWD) tæpum 20 metrum ofan við krónu og síðan með samþyggðum gýró- og hallamaeli (SRO) sem slakað var niður í holuna inni í borstöngum. Aflestur úr MWD-mælikolla er í viðauka 3.

Unnið var að uppsetningu örrygisloka fram undir morgun þann 9. september. Vandkvædi með vatnsöflun komu upp eftir að byrjað var að setja niður borstreng og tafði það framgang verksins fram eftir degi. Byrjað var að bora steypu um kl. 21 í 279 m, síðan stungustykki og skó. Komið var í berg rétt fyrir miðnætti.




Mynd 3. Framvinda borverks.

Borað var með hjálp MWD meðan verið var að beygja og byggja upp halla. Boruðust stangirnar hratt í fremur mjúkum jarðlöögum (mynd 3). Gýrómæling var gerð (SRO) upp úr miðnætti, sem sýndi að stefna byggðist upp samkvæmt áætlun (tafla 2).

Upp úr klukkan eitt aðfaranótt 11. september varð algjört skoltap (>50 l/s) á 496 metra dýpi. Stöngin var boruð niður og vonast til að holan þéttist við það. Blönduð var leðja úr 110 pokum til viðbótar auk þess sem bætt var í 19 pokum af míkaflögum. En allt kom fyrir ekki. Því var ákveðið að taka krónu upp í fóðringu og kæla holuna í gegnum strenginn með vatni þar til meira gel (bentónít) kæmi úr bænum og hægt væri að taka ákvörðun um framhaldið. Brotnar voru út 4 stangir og teknir upp 6 standar, eða um 220 metrar. Bar þá við að holan hætti að leka um kl. 4:30 og mældist nánast ekkert skoltap, eða innan við 1,5 l/s. Ekki var alveg ljóst hvað olli þessari breytingu.

En Adam var ekki lengi í Paradís. Eftir vaktaskipti að morgni 11. september var byrjað að setja niður til áframhaldandi borunar. Skömmu fyrir kl. 10 þegar fjórir standar höfðu verið settir niður og krónan komin í 393 m dýpi, rauk holan í gos. Upp kom borleðja, en eins og áður hefur komið fram bá var búið að dæla allri leðju úr holunni ofan 220 m. Bormenn voru fljótir til og lokuðu að með gosvara á sömu mínútu og fór að renna. Einn þáttur í gagnasöfnunarkerfi Jötuns er skráning á hita frárennslis. Leðjuhitinn lýsir vel aðdraganda og gangi leðjugossins. Þar sést vel að um klukkustund leið frá fyrstu hitasveiflu þar til holan fór í gos (mynd 4). Hiti leðjunnar var kominn í upp 70°C þegar lokað var að og stóð gosið þá nokkra metra upp úr svarfkassanum við enda frárennslis. Dælt var á holu allt upp í 40 l/s fram eftir degi á meðan næstu skref voru undirbúin.


HE-4 - Leðjugos 11. september



Mynd 4. Hola fer í gos 11. september.


Um kl. 17 var dæling stöðvuð en ljóst var að yfirþrýsingur væri á holunni. Af gögnunum (mynd 5) mátti ráða að yfirþrýstingur var um eða yfir 1 bar við holutopp, en nokkuð vantar á að holutoppsþrýstingur sé kominn í jafnvægi á myndinni. Fyrst var mældur þrýstingur á bordælum en kvörðun á þeim mæli var ekki alveg nægilega trúverðug. Því var settur mælir á kæfingastút og fylgst með þrýstibreytingum í eina og hálfa klukkustund eftir að dæling hafði verið tekin af. Í ljósi þessa var ákveðið að blanda leðju sem svarar til um 100 holumetra að rúmmáli og dæla niður um kæfingarstút. Strax á eftir var dælt blöndu af þungri leðju (blandaðri baríti) með eðlisþyngd $1,2\text{-}1,3 \text{ g/cm}^3$

sem að rúmtaki svaraði til um 200 holumetra. Þessum aðgerðum lauk aðfaranótt 12. september og þagði holan þunnu hljóði á eftir.




Mynd 5. Breyting í þrýstingi á holutopp sem fall af tíma þann 11. september.

Árla morguns 12. september var strengurinn tekinn upp og athugaður, reyndist hann í góðu lagi. Byrjað var að setja niður stangir til steypingar á vaktaskiptum kl. 8:00 og var hafður einstreymisloki um 1m frá enda. Dælt var 15 l/s í gegnum streng við 4-5 bar þrýsting. Pannig gekk það alla leið niður að botni, sem fannst um hádegisbil á 501,5 m. Kælt var í gegnum streng niður við botn í two tíma með lokað að stöngum og svo var holan hitamæld. Niðurstöður eru sýndar á mynd 6. Óveruleg hitnun er niður í um 370 m og þaðan er jafnstígandi niður í 470 m, en þar neðan við kólnar niður að 500 m dýpi. Upphitunarhraði var metinn 18-20°C/klst. á 470 m dýpi.



Mynd 6. Hitamælingar 12. og 13. september.

Hitagögn frá MWD-tæki skáborara voru skoðuð og borin saman við hita á skolvökva niður þegar borun stóð yfir (mynd 7). Ákveðin breyting kemur fram neðan 440-450 m dýpis sem getur bent til aukinnar lektar.



Mynd 7. Hitamælingar úr MWD-tæki bornar saman við hita á skolvökva niður holu.


Steyping var undirbúin á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga. Þar sem möguleiki var á að smáæðar væru neðan 440 m niður að botni var ákveðið að hafa stangarenda þar ofan við. Stangir voru settar niður á 437 m dýpi og kælt til að byrja með og síðan steypit úr rúnum 10 tonnum af sementi og var áætlað að alls hafi 10 m^3 af sementseðju (gæðasement með tafefnii) farið niður. Lokað var á holutoppi meðan á aðgerð stóð. Eftirdæling var 6000 l sem nægði til að reka eðjuna út úr stöngum og niður á rúmlega 460 m dýpi. Eðlisþyngd sementseðjunar var um $1,7 \text{ g/cm}^3$. Eftir steypingu voru teknir upp 5 standar í mastur, þannig að stangarendi var kominn upp í föðringu.

Um kl. 22:30 voru settir niður standar á 436 metra dýpi til að hitamæla. Hitamæling var gerð um miðnætti og upphitunarmæling á 430 metrum. Fylgdi sú hitamæling alveg sama ferli og sú fyrri nema að hún sýndi 63°C á 430 m (mynd 6). Upphitunarmæling sýndi að holan hitnaði um $2,4^\circ\text{C}/\text{klst}$. Bendir það til að ekki sé neinn samgangur við heitari hluta holunnar í gegnum steypuna. Næst var holan skoluð og þar á eftir þrýstiprofuð. Hún byggði ekki upp neinn þrýsting þegar hún stóð og hélt 4 bar þrýstingi er dælt var á hana.

Klukkan 7 að morgni 13. september fannst steypa á 454 metra dýpi og var þá byrjað að pota í hana. Borað var í steypu til að byrja með en krónan var greinilega komin út úr holunni á rúmlega 470 m dýpi, en þá komu upp bergsýni en lítið sem ekkert af steypu. Þegar búið var að bora niður á 503 m dýpi byrjaði að renna upp úr holunni og var áætlað magn rúmlega 5 l/s. Það var nokkuð afgerandi breyting og ef einhver hefur verið í vafa þar um, þá var þetta staðfesting á því að lekinn var þar sem skoltapið kom um daginn á 496-497 m dýpi. Ákveðið var að bora eina stöng til viðbótar niður á 513 m dýpi í þeim tilgangi að komast niður fyrir lekasvæðið.

Vegna rennslis upp tók nokkuð langan tíma að taka strenginn upp úr holunni. Brugðið var á það ráð að blanda aftur þunga leðju eins og var gert á undan fyrri steypingunni og var henni dælt niður um kæfingarstútinn, en á undan var settur leðjugrautur. Þessu var lokið þá um kvöldið og eftir það var borstrengur tekinn upp og settar niður stangir til steypingar. Þrýstingur á holutoppi virðist svipaður og fyrir síðustu steypingu eða jafnvæl lægri, líklega um 1 bar.

Steyping hófst kl. 11:05 föstudaginn 14. september og var stangarendi á 484 m dýpi. Fyrirkomulagið var eins og í fyrri steypingunni nema hvað stangarendi fór dýpra niður. Alls fóru 10 m³ niður af sementseðju með eðlisþyngd 1,62 g/cm³ og var blandað við hana mikafögum úr 23 pokum. Eftirdæling var 4300 l, sem dugði til þess að hreinsa steypueðju úr stöngum. Aðgerðin tók alls 14 mínútur. Strax að lokinni steypingu voru stangir tekna upp. Beðið var fram eftir degi eftir að steypan harðnaði. Komist var að samkomulagi um að bora steypuna með mjúkum streng, þ.e. með krónustýringu. Byrjað var að setja niður einnar stýringar BHA upp úr kl. 16. Álagsstangir voru komnar niður um kl 18 og síðan voru settir niður 6 og 2/3 standar og 7 stangir brotnar út. Steypuhröngl kom upp við skolun í 480 m. Einni borstöng var bætt við en ekki varð vart við neina verulega aukningu í alagi á krónu. Stoppað var í 483 m um kl. 21:30 og ákveðið að bíða í 2 klst. Eftir það var haldið áfram að bora út steypuna, sem enn var lin og hálfhördnuð. Skolað var eftir hverja stöng og athugað hvort eitthvað innstreymi væri í holuna. Það reyndist vera sáralítið eða áætlað <0,2 l/s, sem þýddi að steyping hafði náð tilætluðum árangri. Botn holunnar var í 513 m og voru boraðar tæpar tvær stangir í viðbót eða niður í 529 m dýpi, til að ganga úr skugga um að búið væri að bora í gegnum lekasvæðið. Engin breyting var sjáanleg. Hringdælt var í lok borunar í um eina klukkustund, og síðan tekið til við upptekt borstrengs.



Mynd 8. Hitamælingar eftir 2. steypingu.

Þegar borstrengur var kominn upp úr holu var mælingamaður mættur til leiks. Hitamælt var niður holuna, beðið nærri botni og upphitun mæld í um 20 mínútur, og síðan mælt upp. Mælingum lauk nú klukkan 6:30 í morgunsárið. Eru niðurstöður mælinganna sýndar á mynd 8, ásamt mælingum frá 12. september.

Ummerki æða á 470-510 m dýpi sjást í mælingunum, en ekki er greinilegt hvort um sé að ræða nokkurt streymi frá þeim inn í holuna, líklega er hér um heitara berg að ræða kringum æðarnar sem steypt var í. Hiti hækkar hratt með dýpi neðan við æðarnar (~510 m) enda er sa hálti lítt kældur. Upphitun á 525 m dýpi reyndist vera nálægt 6°C/klst, og virtist vera svipuð í neðstu 100 m, en hægari þar fyrir ofan.

Á vaktaskiptum laugardagsmorguninn 15. september var unnið að niðursetningu borstrengs. Strengurinn var í öllum aðalatriðum sambærilegur við þann sem notaður hafði verið fram til þessa í borun 2. áfanga (viðauki 2). Annar bormótor var settur niður og því var tengistykki neðan við mótor tekið út, einnig var skipt um tengistykki ofan við mótor. Af þessu leiðir að BHA (Bottom Hole Assembly) var 83 cm styttri en áður. Laust fyrir kl. 16 var krónan komin í botn á 529 m dýpi. Holan var þá kæld og svo hafist handa við að blanda upp gel. Borun í berg hófst laust fyrir kl. 18. Fyrst var ein stöng kláruð (um 2 m voru eftir) með snúningi, síðan voru tvær stangir boraðar án snúnings strengs (“slædaðar”).

Milli klukkan 02:45 og 03:25 aðfaranótt sunnudagsins var holan halla og stefnumæld með SRO-mæli á 543 m dýpi, en þá var bordýpi um 580 m. Niðurstöður gýrómaelinganna (tafla 2) voru þær að hallinn var kominn í 17,03° og stefnan 213,7°, sem þýddi að stefnan var innan vikmarka áætlunarinnar, en hallinn eitthvað minni en áætlun gerði ráð fyrir (um 20°).

Tafla 1. Gangur borunar með 12 ¼" krónu fyrir 9 5/8" vinnslufóðringu.

Borkróna 12 ¼"	Dagur	Borun (m)	Bortími (klst.)	Meðalborhr. (m/klst.)	Tími á borkrónu (klst.)	Dýpi (m)
EHP51	10. sept	178	7,0	25,4	7,0	483
EHP51	11. sept	20	0,5	40,0	7,5	503
EHP51	13. sept	10	0,5	20,0	8,0	513
EHP51	14. sept	6	0,5	12,0	8,5	519
EHP51	15. sept	41	2,5	16,4	11,0	560
EHP51	16. sept	136	13,0	2,8	24,0	696
EHP51	17. sept	57	5,5	10,4	29,5	753
EHP51	18. sept	36	5,5	6,5	35,0	789
Samtals		484	35,0		35,0	

Mælt var um 6 l/s skoltap á milli 575-590 m dýpis, og voru settir nokkrir pokar af míkaflögum til þéttigar. Fimm tínum síðar og 30 m neðar var skoltap mælt aftur eða kl. 10:30 og reyndist vera 3 l/s. Settir voru til viðbótar tveir pokar af míkaflögum til að þétta lekann og bar það árangur. Um hádegi var stutt hlé meðan skipt var um ventil á dælu 2. Skoltap var mælt samkvæmt ritúalinu kl 14:30 og var þá 1 l/s. Haldið var áfram að bæta við míkaflögum til þéttigar.

Þegar dýpi holunnar var 676 m þann 16. september var gýrómaelt, mælidýpið var á 639 m (tafla 2). Mælingin staðfesti að vel hafði gengið að byggja upp halla en sýndi líka að holan hafði sveigt til suðurs frá síðustu mælingu.

Tafla 2. Gýróhallamælingar með SRO í 2. áfanga.

Dagsetning	Tími	Dýpi (m)	Halli (°)	Stefna holu (Azimuth)
10.9.01	03:05-03:30	273	2,05°	331,8°
10.9.01	15:00-15:30	360	5,12°	228,4°
10.9.01	23:40-00:05	447	10,10°	204,3°
16.9.01	02:45-03:25	543	17,03°	213,7°
16.9.01	17:00-18:00	639	28,68°	201,8°

Vel gekk að bora holuna niður í um 680 m dýpi en þá fór að harðna á dalnum, og datt borhraðinn niður í um 2 m/klst þrátt fyrir að álag væri 25-30 þús. pund og að farið var með snúning upp í 80 sn/mín. Er farið var að rýna í svarfsýnin kom í ljós að bergið var linkennt túff. Dæluþrýstingur var einnig óvenju hár eða um 1400 psi. Líklegasta skýringin var talin vera leðjuköggjar á krónu og stýringum. Strengur var tekinn upp og reyndist sá grunur á rökum reistur. Seigt leðjulag lá utaná rýmurum og vart sá í krónuna. Leðja var hreinsuð af með skóflum og járnköllum, og síðustu leðjukornum spúlað af með háþrýstiþvotti.

Þegar borstrengur var kominn upp úr holu var slakað niður hitamæli til að kanna ástand holunnar fyrir niðursetningu borstrengs. Mælt var niður, tekin upphitun í 690 m, og síðan mælt upp (mynd 9). Mælingin upp reyndist lítt ábyggileg þar sem leðja settist á mælinn og brást hann því seint og illa við hitabreytingum. Upphitunarhraðinn reyndist vera um 12°C/klst í 690 m, og í um 520 m var hann gróflega áætlaður um 3,5°C/klst, og minni þar fyrir ofan.


Þeirri hugmynd skaut upp kollinum snemma í þessu borverki að fara dýpra með vinnslufóðringuna en lagt var upp með í öðrum áfanga. Með því var líklegt að hægt væri að halda snúningsvægi (torki) innan viðráðanlegra marka lengur og auka þar með líkurnar á ná 2 km dýpi. Kostirnir voru vegnir og metnir og eftir yfirlegu og vangaveltur var afráðið að halda sig við upphaflega áætlun.

Strengur var settur niður í holuna og borun í berg hófst aftur um kl. 14 þriðjudaginn 17. september. Borun gekk vel niður í 775 m dýpi, en þá dró umtalsvert úr borhraða og fór smám saman niður í um 2 m/klst. Talið var að það sama væri að gerast og áður, það að leðjuköggjar lægju á krónu og stýringum, og að krónan “spólaði” í linu túffinu. Þegar komið var í um 784 m dýpi tók borhraðinn góðan kipp og var það túlkað sem að komið væri í hart berg. Borað var í 789 m og samkvæmt svarfi var borað úr túffi í fínkorna hart og fersklegt basaltinnskot. Þar með var komið í gott berg til að geyma fóðringarendann.

Leðju var hringdælt í holunni í um 6 klst. til að kæla hana nægilega og hreinsa fyrir upptekt. Að upptekt lokinni var mældur hiti og vídd ásamt jarðlagamælingum (viðnám NN og gamma). Mælt var í opinni holu sem var full af leðju. Efsta stöngin var með þéttingu (poorboy) og mælivír þræddur í gegn. Með þessu móti var tryggt að hægt væri að loka að holunni ef þörf væri á. Rúmmál fyrir fóðringarsteypingu var reiknað út frá víddarmælingu og reyndist vera 36,2 m³.

Mælingum lauk skömmu eftir miðnætti aðfaranótt miðvikudagsins 19. september. Eftir það var undirbúið að koma fóðringu niður. Hún var komin í botn laust fyrir kl. 17:00 sama dag. Fóðringin náði botni á 787 m sem bendir til lítilsháttar botnfalla og var hún hífð upp um um hálfan metra þannig að fóðringarendi nam við 786,5 m frá driftborði. Eftir að fóðring var komin í holu var hafist handa við að setja niður stangir og tengja í

stungustykki. Þá var leðja blönduð og var henni hringdælt á meðan steyping var undirbúinn. Vegna þess að æðin á 497 m var líklega ekki alveg þétt (sbr. lítilsháttar skoltap) var beðið með að skipta yfir í vatn til að kæla holuna fyrir steypingu þar til undirbúnini væri að mestu lokið. Þetta var gert til að lágmarka þann tíma sem aðeins vatn væri í holunni og minnka þannig líkurnar á að æðin gæti orðið til vandræða.




Mynd 9. Hitamælt eftir upptekt borstrengs.

Á fundi sem haldinn var á borstað kvöldið fyrir steypingu var ákveðið tvennt. Í fyrsta lagi að steypa ekki í myrkri og fresta framkvæmd því fram til morguns. Í öðru lagi að skola leðju úr holunni um það bil þremur tímum fyrir steypingu, hreinsa síðan holuna með sóta, skola á eftir með vatni og kæla. Þetta gekk allt eftir skolunin hófst um kl. 5 aðfaranótt föstudagsins 21. september. Notaðir voru 7 pokar að sóta við þvottinn. Áætluð steyping dróst aftur á móti fram yfir hádegi vegna ýmissa undurbúningsþátta sem skoða þurfti í þaula. Mesta töfin varð þegar vatn hætti að berast að bornum um kl. 11. Valdir menn fóru á valda staði og komu öllu í lag á innan við klukkustund. Á þessum tíma hafði holan náð að hitna og var hún skoluð og kæld fram að steypingu kl. 14:02. Fyrir steypingu var kannað hvort æðin í 500 m væri opin og var dælt á holutopp þar til þrýstingur var kominn í rúmlega 5 bar og tók hún aðeins við 3 l/s. Þar af leiðandi var holan metin nánast þétt við þessar aðstæður, en búast mátti við að hún opnaðist á ný þegar þungi steypusúlunnar legðist á lekasvæðið.

Klukkan 14:02 fór steypueðjan að renna niður og var blandað við hana míkaflögum í þeim tilgangi að þetta lekann í holunni. Haldið var að holutoppi þannig að þrýstingur þar var um 3 bar og eðlisþyngdin á eðjunni hélst mestan tímaminn yfir $1,6 \text{ g/cm}^3$. Þegar steyping hafði staðið yfir í rúma hálfu klukkustund fór að bera á stíflu frá sementssíloí yfir í mixara og að endingu varð að rífa í sundur leiðsluna og tilheyrandi búnað. Aðdragandinn varð á þá lund að slanga frá sílóinu losnaði af og mikill sementsstrókur stóð upp í loftið og skreytti alla viðstadda, en þó mismikið. Töfin í steypingunni var í um 20 mínútur en röskar hendur komu öllu í samt lag aftur og haldið var áfram að steypa. Fyrir töfina voru komnir niður um 26 m^3 . Eftir rúma klukkustund fór að koma óreglulega upp úr holunni og þegar 45 m^3 voru komnir niður sást perlusteinn í fyrsta skipti í frárennslinu. Klukkan 15:30 hætti alvega að koma upp. Afköst á dælu voru þá rúmlega 24 l/s . Dælt var þannig í 10 mínútur en þá tekin ákvörðun um að hætta steypingu í gegnum stangir og steypa ofan frá í gegnum kæfingarstút milli fóðringa. Þá voru komnir 66 m^3 í holuna. Um 25 mínútur tók að dæla allri steypu úr stöngum niður í gegnum stungustykki, losa stengur frá stungustykki og tengja slöngur við kæfingarstút. Þannig var steyping ofan frá komin af stað kl. 16:05. Til að byrja með eða fyrstu 20 mínúturnar var mótpþrýstingur 8-10 bar við $8-12 \text{ l/s}$ dæluafköst, en þá voru komin niður um 10 m^3 . Eftir það gekk dælingin nánast mótpþrýstingslaust við svipuð afköst og áður. Steypuaðgerðinni lauk kl. 16:45 eftir að um 21 m^3 var kominn niður um kæfingarstút, míkablandaður og með eðlisþyngdina $1,62 \text{ g/cm}^3$.

Alls var þá búið að dæla niður 87 m^3 af sementeðju og steypuborð einhvers staðar niðri í holu. Ákveðið var að halda áfram að dæla á holuna sementseðju eftir two og hálfan tíma og síðan aftur eftir two tíma ef hún væri ekki komin upp og þannig aftur og aftur þar til árangur aðgerðar væri ásættanlegur. Um kl. 20 var dælt niður $2,7 \text{ m}^3$ og hurfu þeir eins og allt þar á undan. Milli kl 23 og 24 fóru $2,4 \text{ m}^3$ og fylltist holan við það. Líklega fór um 1 m^3 fram hjá en um $1,5$ nýttust til að fylla hana. Eðlisþyngdin var $1,67 \text{ g/cm}^3$ í fyrri steypingunni en $1,65$ í þeiri seinni. Steypan seig ekkert og var þar með lokið steypingu vinnslufóðringar á farsælan hátt að því best er vitað. Yfirlit yfir steypinguna er sýnt í fóðrunarskýrslu í töflu 3 og á mynd 10.


Mælingamenn ROS mættu með tæki sín milli kl. 18 og 19 eftir að steypingu lauk. Þeir hitamældu og 0-stilltu CBL-própuna áður en endanleg mæling væri gerð á steypugæðum þegar hörðnun væri orðin viðunandi. CBL-própan fór niður á um 730 m dýpi og hitamælirinn um 10 m neðar. Þannig að eitthvað steypuhröngl var í holunni. Hörðnunartími steypu var óvenju langur. Miðað við niðurstöður CBL-mælinga var ekki ráðlegt að skera ofan af fóðringu fyrr en að morgni mánudagsins 24. september. Milli kl 20 og 21 var búið að koma þensluslíf fyrir og í framhaldi af því voru holulokar fyrir næsta áfanga settir á. Aðfaranótt þriðjudagsins var sett niður $8 \frac{1}{2}$ " króna til að hreinsa fóðringuna niður að fóðringarskó. Komið var niður á steypu á 724 m dýpi og hætt á 785 m eða 1 metra fyrir ofan skó. Eftir skolun voru öryggislokar prófaðir og reyndust þeir vera í lagi. Í upptektinni voru álagsstangir skoðaðar með sprunguleitartækjum. Öðrum áfanga var formlega lokið kl. 22 á 36. verkdegi, þegar G-2 gýrómælingu lauk innan í vinnslufóðringar (tafla 4).




Mynd 10. Yfirlit yfir steypingu vinnslufóðringar.

Niðurstöður gýrómælinganna voru á þá lund að halli holunnar (mynd 11) byggðist jafnt og þétt upp og stefnan var einnig nokkuð stöðug (mynd 12). Holan tók smávægilegar stefnubreytingar frá skó öryggisfóðringar og niður í um 400 metra. Efstu 300 metrarnir eru lóðréttir en á 300 metra dýpi mældist stefnan 12° . Síðan breyttist hún hægt og rólega austur fyrir norður og í 350 m var hún kominn í 240° . Í 400 m var stefnan 217° og á næstu 50 metrum færðist hún að 205° . Á 600 metra dýpi mældist stefnan 203° og breyttist nánast ekkert eftir það. Holubotn var kominn 137 m frá holutoppi í stefnu nálægt 202° .

Vinna við 2. áfanga hófst þegar lokið var við að sjóða flans á holutoppinn og ganga frá öryggislokum 9. september 2001. Formlega lauk öðrum áfanga svo 25. september eftir samfellda gýrómælingu innan vinnslufóðringar á 36. verkdegi.



Mynd 11. Uppbygging halla HE-4 innan vinnslufóðringar.



Mynd 12. Stefna holu HE-4 innan vinnslufóðringar.

Tafla 3. Fóðrun með 9 5/8" fóðringu og steyping (fóðrunarskýrsla JB).



FÓÐRUNARSKÝRSLA

Eyðublað nr. 68-051

Verk nr. 42679	Hola nr. HE - 4	Börstaður Hellisheiði	Bor Jötunn	Verkkaupi Orkuveita Reykjavíkur
Vidd holu 12 1/4"	Dýpt holu mv. driftborð 789	Fóðring nr. 3	Fóðrun framkv. dags. 19.09.01	Utfyllt af: K.S. Ó.G.



JARÐBORANIR HF
SKIPHOLTI 50D - 105 REYKJAVÍK

FÓÐRUNARSKÝRSLA

Framhaldseyðublað nr. 68-051

Verk nr.	Hola nr.	Borstaður	Fóðring nr.	Blaðsíða nr.
42679	HE - 4	Hellisheiði	3	2

RÖRATALNING

LENGD	NR.	MS	ALLS m
13.58	30	x	390.75
11.89	31		402.64
13.36	32		416.00
13.35	33	x	429.35
11.92	34		441.27
13.26	35		454.53
12.69	36	x	467.22
12.78	37		480.00
13.38	38		493.38
13.72	39	x	507.10
13.40	40		520.50
13.38	41		533.88
13.43	42	x	547.31
13.40	43		560.71
12.70	44		573.41
12.70	45	x	586.11
13.30	46		599.41
13.42	47		612.83
11.70	48	x	624.53
11.48	49		636.01
11.70	50		647.71
11.70	51	x	659.41
11.88	52		671.29
13.45	53		684.74
13.48	54	x	698.22
13.48	55		711.70
12.58	56		724.28
12.60	57	x	736.88
11.70	58		748.58
5.88	59		754.46
0.80	Kolli		755.26
5.90	60		761.16

RÖRATALNING

RÖRATALNING

Tafla 4. G-2 halla- og stefnumælingar innan fóðringar.

Bordýpi (m)	Halli (°)	Stefna (°)	Raundýpi (m)	Hliðrun til N eða S	Hliðrun til V	Hliðrun frá toppi (m)	“Dogleg”
50	0	0	50	0	0	0	0
70	0,36	263,37	70	0,01 S	0,06 V	0,04	0,54
80	0,26	300,11	80	0,00 N	0,11 V	0,05	0,65
100	0,68	356,77	100	0,14 N	0,16 V	-0,05	0,87
120	0,65	350,94	120	0,37 N	0,18 V	-0,24	0,11
130	0,66	344,23	130	0,48 N	0,21 V	-0,33	0,23
140	0,71	343	140	0,60 N	0,24 V	-0,41	0,16
150	0,78	345,96	150	0,72 N	0,28 V	-0,51	0,24
160	0,85	354,83	159,99	0,86 N	0,30 V	-0,62	0,43
170	0,85	348,08	169,99	1,01 N	0,32 V	-0,74	0,3
180	1,03	354,79	179,99	1,17 N	0,35 V	-0,87	0,63
190	1,31	359,82	189,99	1,38 N	0,35 V	-1,05	0,89
200	1,41	359,74	199,99	1,61 N	0,35 V	-1,26	0,3
210	1,51	1,84	209,98	1,87 N	0,35 V	-1,48	0,34
220	1,42	359,71	219,98	2,12 N	0,35 V	-1,71	0,32
230	1,57	356,72	229,98	2,38 N	0,36 V	-1,94	0,51
240	1,52	356,8	239,97	2,65 N	0,37 V	-2,17	0,15
250	1,69	359,17	249,97	2,93 N	0,38 V	-2,41	0,55
260	1,57	0,94	259,97	3,22 N	0,38 V	-2,66	0,39
270	1,71	8,52	269,96	3,50 N	0,36 V	-2,92	0,77
280	1,79	14,05	279,96	3,80 N	0,30 V	-3,22	0,56
290	1,82	13,01	289,95	4,11 N	0,22 V	-3,52	0,13
300	1,8	12,87	299,95	4,42 N	0,15 V	-3,83	0,06
310	1,25	358,47	309,94	4,68 N	0,12 V	-4,07	2
320	1,13	298,65	319,94	4,83 N	0,21 V	-4,17	3,57
330	2,14	264,17	329,94	4,86 N	0,48 V	-4,07	4,1
340	3,28	249,53	339,93	4,74 N	0,94 V	-3,75	3,97
350	3,86	240,52	349,91	4,48 N	1,50 V	-3,25	2,42
360	4,72	233,21	359,88	4,07 N	2,12 V	-2,59	3,05
370	5,73	227,99	369,84	3,48 N	2,82 V	-1,75	3,35
380	6,4	224,73	379,78	2,75 N	3,58 V	-0,75	2,26

390	7,19	219,25	389,71	1,87 N	4,37 V	0,4	3,06
400	7,88	217,34	399,62	0,84 N	5,18 V	1,69	2,2
410	8,39	213,36	409,52	0,31 S	6,00 V	3,09	2,28
420	8,86	211,35	419,41	1,58 S	6,80 V	4,59	1,67
430	8,95	207,35	429,29	2,93 S	7,56 V	6,13	1,88
440	9,48	206	439,16	4,36 S	8,28 V	7,73	1,72
450	10,63	205,05	449,01	5,93 S	9,03 V	9,48	3,49
460	11,98	204,25	458,81	7,72 S	9,85 V	11,43	4,08
470	13,4	203,88	468,57	9,72 S	10,74 V	13,63	4,27
480	14,51	203,84	478,27	11,93 S	11,72 V	16,03	3,33
500	14,5	205,22	497,64	16,48 S	13,80 V	21,03	0,52
520	15,23	206,05	516,97	21,11 S	16,02 V	26,16	1,14
530	15,75	206,09	526,6	23,51 S	17,19 V	28,83	1,56
540	16,69	205,9	536,21	26,02 S	18,41 V	31,62	2,82
550	18,06	205,43	545,75	28,71 S	19,71 V	34,6	4,13
560	19,47	205,2	555,22	31,62 S	21,08 V	37,81	4,24
570	21,05	205,46	564,6	34,75 S	22,56 V	41,27	4,75
580	22,43	205,13	573,89	38,10 S	24,14 V	44,97	4,16
590	23,71	204,51	583,09	41,65 S	25,79 V	48,89	3,91
600	24,94	203,82	592,2	45,41 S	27,47 V	53	3,79
610	26,16	202,96	601,22	49,37 S	29,18 V	57,29	3,83
620	26,96	202,76	610,17	53,49 S	30,92 V	61,75	2,41
630	27,78	202,66	619,05	57,73 S	32,70 V	66,32	2,46
651,18	29,93	202,12	637,6	67,18 S	36,59 V	76,5	3,07
670	31,75	201,8	653,75	76,13 S	40,19 V	86,09	2,91
680	32,84	202,2	662,21	81,09 S	42,19 V	91,4	3,33
690	33,81	202,28	670,56	86,17 S	44,27 V	96,87	2,91
700	34,85	202,16	678,82	91,39 S	46,40 V	102,48	3,13
710	35,41	202,15	687	96,72 S	48,57 V	108,2	1,68
720	35,6	202,11	695,14	102,10 S	50,76 V	113,98	0,57
730	35,63	202,06	703,27	107,50 S	52,95 V	119,77	0,13
740	35,79	201,97	711,39	112,91 S	55,14 V	125,58	0,51
760	35,36	201,93	727,66	123,70 S	59,49 V	137,15	0,65

3. JARÐLÖG, UMMYNDUN OG VATNSÆÐAR

3.1. Jarðlög og ummyndun

Svarfsýni voru tekin á tveggja metra fresti eins og venja er við boranir. Sýnin voru greind samhliða borun, bæði berggerð og ummyndun. Á mynd 13 eru sýnd jarðlög holunnar frá yfirborði og niður á 789 m dýpi ásamt vísbendingum um ummyndun bergsins, vatnsæðar, borhraða og skolvatnsgögnum. Ennfremur er sýnt á mynd 14 jarðlagasnið samhliða jarðlagamælingum, víddarmælingu og borhraða.

Þegar komið var niður úr fórðingu var farið í gegnum gegnum glerríkt basalt og síðan basaltríka breksíu en jarðlög í þessum hluta eru sem hér segir:

310-314 m dýpi. Glerríkt basalt nokkuð frauðkennt, líklega neðri hluti basaltbreksíu fyrir ofan. All nokkuð sést af fersku gleri. Pýrít og kalsít sjást ásamt leir.

314-329 m dýpi. Basaltbreksía er hér ráðandi en nokkuð túffblönduð.

329-356 m dýpi. Ljósgrænt til grænt túff með dreif af basaltmolum í. Í efri hlutanum má sjá glitta í ferskt gler en það hverfur er neðar dregur. Kalsít og zeólitar (stilbít og heulandít) sjást í túffinu og neðst sést í pýrít.

356-358 m dýpi. Punnt lag af blöðróttu fínkorna basalti.

358-384 m dýpi. Grænt túff með basaltbrotum í. Zeólitar og kalsít eru áberandi ummyndunarsteindir ásamt leir.

384-390 m dýpi. Blöðrótt kolummyndað ljóst basalt eða breksía. Meðal annars má sjá skólesít í blöðrum.

390-414 m dýpi. Ljósgrænt til grænt basalt. Kalsít zeólitar og smáir pýrít kristallar.

414-444 m dýpi. Mjög blöðrótt ummyndað ljósbrúnt basalt. Útfellingar nokkuð áberandi þá aðallega kalsít, zeólitar (skólesít) og smáir pýrít kristallar.

444-528 m dýpi. Mjög ummyndað ljóst túff og á 504 m má sjá basaltbrot. Ummyndunarsteindir eru nokkuð áberandi og eru kalsít, pýrít, kalsedon og zeólitar í aðalhlutverkum en frá og með 476 sjást kvarts og wairakít. Í síðustu metrunum má jafnframt sjá laumontít.

528-578 m dýpi. Glerjað basalt og basaltbreksía eru ráðandi á þessum kafla. Efri hlutinn er plagióklasdílóttur og einnig sjást pýroxendílar öðru hvoru. Jafnframt sést í basalt sem talið er vera úr innskoti í neðri hlutanum án þess að vera ráðandi berggerð í sýnum. Ummyndun er nokkur og af ummyndunarsteindum eru kalsít, kvarts og pýrít mest áberandi.

578-598 m dýpi. Ummyndað plagióklasdílótt og pýroxendílótt grænleitt túff. Ummyndunarsteindir eru kalsít, kvarts, pýrít og prehnít.

598-706 m dýpi. Grænleitt túff er ráðandi berggerð og sjást í því pýroxendílótt. Basaltdreif er áberandi frá 620-660 m og er talið að hugsanlega sé borað meðfram gangi. Af ummyndunarsteindum sjást kalsít, kvarts, pýrít og wairakít.

706-712 m dýpi. Ummynuduð basaltbreksíá. Sama ummyndun auk þess sem prehnít sést.

712-728 m dýpi. Ummynndað fínkorna gráleitt basalt. Gæti verið plagióklasdílótt.

728-780 m dýpi. Grænt ummyndað túff er ráðandi. Frá 750-756 m er basaltbreksíá mjög blönduð túffinu. Helstu ummyndunarsteindir eru kalsít, kvars, pýrit, prehnít og wairakít. Ennfremur gætu verið zeólítar í neðri hlutanum, laumontít og steindir með skelplötugljáa.

780-786 m dýpi Ummynuduð basaltbreksíá. Þar sést epidót með vissu í fyrsta skipti í holunni.

786-789 m dýpi. Fersklegt fínkorna basaltinnskot.

3.2. Vatnsæðar og hiti

Ekki varð vart við neina leka í holunni fyrr en komið var niður í 497 m dýpi en þá tapaðist allt skol. Leðja var þá í holunni en eftir að henni hafði að hluta til verið skolað upp lifnaði yfir æðinni og hún tók að flæða inn í holuna. Í ljós kom að yfirþrýstingur var á þessum stað sem nam rúmlega 1 bar umfram vatnssúlu eða sem samsvaraði um 51 bar þrýstingi í æðinni. Í nifteindarmælingu sést toppur á móts við staðinn, en einungis túff sást í svarfinu bæði fyrir ofan og neðan. Ekki er ólíklegt að þunnt innskot skeri túffið á móts við staðinn er æðin kom fram í 497 m dýpi. Ummundunarsteindirnar wairakít og kvars sýna að hiti er kominn yfir 200°C . Suðuprýstingur við 51 bar er hins vegar rúmlega 260°C .

Vísbending um æð sést í hitamælingum á 570-580 m dýpi en þar varð jafnframt vart við skoltap. Æðin virðist vera við innskot sem kemur inn í basaltbreksíu á þessu dýpi.

Vísbendingar um smáæðar sáust frá 670 m og þar fyrir neðan samkvæmt hitamælingum. Epidót sást á 780 m dýpi, sem gefur til kynna hita nálægt 250°C .



ORKUSTOFNUN
Rannsóknasvið

Borgögn HE-4 Hellisheiði


30.09.01

Staður: Hellisheiði
Holunafn: HE-4

Bor. Jötunn
Dýptarbil: 305 - 789 m

Skolvökt: Leðja
Verkhluti: 2. áfangi

Staðarnúmer: 95104
Starfsmenn: ÁsG/BR/BG/HF



Mynd 13. Jarðlög, borhraði og mælingar á skoli í borun.




ORKUSTOFNUN
Rannsóknasvið

Jarðlagamælingar

16.09.01

Staður: Helliseiði Bor: Jötunn Skolvökví: Leðja
Holunafn: HE-4 Dýptarbil: 305-820 m Verkhluti: 2. áfangi

Verknúmer: 8-630-024
Starfsmenn: ÁsG/BR/BG/HF



Mynd 14. Jarðög og jarðlagamælingar.

4. BORHOLUMÆLINGAR

Í töflu 5 eru raktar þær mælingar sem gerðar voru í 2. áfanga boruna HE-4. Þeim er unnt að skipta í fjóra hluta:

1. Aðstoð við mælingamenn frá Sperry-Sun við gýrohallamælingar í borun.
2. Hitamælingar í borstreng og opinni holu til að kortleggja vatnsæðar og mæla upphitunarhraða í holunni.
3. Jarðlagamælingar í opinni holu til að fá upplýsingar um berglög sem holan sker.
4. Hita- og CBL-mælingar eftir steypingu vinnslufóðringar, til að kanna gæði steypu handan fóðringar.

Niðurstöður gýrómælinga (SRO) sem framkvæmdar voru meðan áfanginn var boraður eru birtar í töflu 2. Auk þess eru allar mælingar sem gerðar voru með MWD birtar í viðauka 3.


Allmargar hitamælingar voru gerðar í þessum áfanga og eru þær sem gerðar voru áður en fóðring var steypt sýndar á myndum 6, 8 og 9. Fyrstu hitamælingarnar voru framkvæmdar þann 12. september kl. 13:32, í borstöngum til að meta upphitun, en á um 496 m dýpi kom fram yfirþrýst að og stóð til að steypa í hana. Upphitun var metin um 18–20°C/klst á 470 m dýpi, en þar var hún heitust. Undir miðnætti (12.09), eftir að steypt hafði verið í æðina, var hitamælt aftur niður á 433 m dýpi (stangarendi var á 436 m dýpi) og reyndist upphitun þá vera um 2,5°C/klst á 430 m dýpi, sem benti til þess að tekist hefði að loka fyrir æðina, enda var ekkert tap þá í holunni.

Næst var hitamælt í holunni þann 15. september (mynd 8), eftir að borstrengur sem notaður var til að bora út seinni æðasteypuna hafði verið tekinn upp. Bordýpi var þá 529 m. Ekkert tap var í holunni og kom steypukaflinn greinilega fram í hitamælingunni, en fyrir neðan steypuna hitnaði síðan hraðar í holunni. Upphitun á 525 m dýpi reyndist vera um 6 °C/klst og svipuð í neðstu 100 m, en minni þar fyrir ofan. Hitamælt var aftur þann 17.09, þegar bordýpi var 695 m (mynd 9), en þá var borstrengur tekinn upp til að hreinsa leðju af borkrónu þar sem borun var farin að ganga hægar. Eins og í mælingunum á undan hækkaði hitinn verulega milli 510 m og 520 m dýpis, en var síðan nokkuð jafn niður á 680 m þar sem hann byrjar aftur að hækka. Upphitun var metin um 12°C/klst á 690 m og um 3,5°C/klst á 520 m, en erfitt er að meta upphitunina þegar leðja er í holunni þar sem hún sest að nemanum og viðbragð hans getur orðið mjög hægt vegna einangrunar.

Næst var mætt til mælinga eftir að borun áfangans var lokið í 789 m og borstrengur kominn upp. Byrjað var á hitamælingu, síðan var náttúruleg gammageislun og nifteindir mældar, því næst holuvídd og að lokum viðnám, og eru allar þessar mælingar sýndar á myndum 14 og 15. Hitamælingin sýndi svipaða hegðun og fyrrí hitamælingar, nokkuð jafn hiti niður að ~510 m, þar hækkar hann tölvert, en síðan hægar neðan ~560 m dýpi þar sem hitinn var um 75°C, og er nálægt 100°C í botni. Því var ljóst að hiti kæmi ekki í veg fyrir að hægt yrði að mæla jarðlög langleiðina til botns. Víddin var mæld með XY-mæli, en einhverjar truflanir eru á X-armi hans og því ekki hægt að nota hann til túlkunar. Mælingin sýndi að lítið er um verulega skápa í holunni, á ~416 m, ~469 m og ~507 m eykst útslagið um ~10 cm, og í heildina er holan víðari frá fóðringarenda niður á um 570 m dýpi en þar fyrir neðan er holan mjög slétt (~335 mm, eða rúmlega 13").

Tafla 5. Yfirlit um borholumælingar.

Dags.	Tímí	Mæling	Dýptarbil	Tilgangur	Skrá	Athugasemdir
10. sep. 2001	03:05-03:30	Gýró	273	Holustefna	-	Stefna 331.8°; Halli 2.05°
10. sep. 2001	15:00-15:30	Gýró	360	Holustefna	-	Stefna 228.4°; Halli 5.12°
10. sep. 2001	23:40-00:05	Gýró	447	Holustefna	-	Stefna 204.3°; Halli = 10.1°
12. sep. 2001	13:32-13:54	Hiti	0-494	Hiti	H200109121332	Q=0 l/s, í stöngum
12. sep. 2001	13:32-14:26	Hiti	468.8	Upphitun	-	Q=0 l/s, í stöngum
12. sep. 2001	14:28-14:47	Hiti	494-5	Hiti	H200109121428	Q=0 l/s, í stöngum
12. sep. 2001	23:19-23:33	Hiti	0-433	Hiti	H200109122319	Q=0 l/s, í stöngum
12. sep. 2001	23:34-23:49	Hiti	430	Upphitun	-	Q=0 l/s, í stöngum
12. sep. 2001	23:50-00:05	Hiti	433-0	Hiti	H200109122350	Q=0 l/s, í stöngum
15. sep. 2001	05:21-05:41	Hiti	10-529	Æðar	H200109150521	Q=0 l/s, í opinni holu
15. sep. 2001	05:42-06:02	Hiti	525	Upphitun	T200109150541	Q=0 l/s, í opinni holu
15. sep. 2001	06:04-06:23	Hiti	525-5	Æðar	H200109150604	Q=0 l/s, í opinni holu
16. sep. 2001	02:45-03:25	Gýró	543	Holustefna		Stefna 213.7°; Halli 17.03°
16. sep. 2001	17:20-18:00	Gýró	639	Holustefna		Stefna 201.8°; Halli 28.68°
17. sep. 2001	03:45-04:09	Hiti	0-695	Æðar	H200109170345	Q=0 l/s, í opinni holu
17. sep. 2001	04:10-04:37	Hiti	680	Upphitun	T200109170410	Q=0 l/s, í opinni holu
17. sep. 2001	04:37-05:15	Hiti	680-10	Upphitun	H200109170437	Q=0 l/s, í opinni holu
18. sep. 2001	18:20-18:47	Hiti	20-789	Æðar	H200109181820	Q < l/s, í opinni holu
18. sep. 2001	19:40-20:32	Nifteindir	780-280	Jarðlög	N200109181940	
18. sep. 2001	19:40-20:32	Gamma	780-280	Jarðlög	G200109181940	
18. sep. 2001	21:20-21:57	XY-vídd	760-250	Holuvídd	X/Y200109182120	
18. sep. 2001	22:07-22:27	XY-vídd	550-10	Holuvídd	X/Y200109182207	Til að athuga X-arm
18. sep. 2001	23:20-23:37	Viðnám	789-300	Jarðlög	S/L200109182320	SP var í mettun.
21. sep. 2001	19:56-20:22	Hiti	5-759	Upphitun	H200109211956	Steypingu lauk um kl. 17
21. sep. 2001	21:15-22:57	CBL	222-730	Steypubinding	B200109212115	Prófun á videologger
21. sep. 2001	22:58-23:37	CBL	724-10	Steypubinding	B200109212258	Viðmiðunarmæling
22. sep. 2001	10:53-11:19	Hiti	11-740	Upphitun	H200109221053	Fóðring fyllt af vatni
22. sep. 2001	11:43-12:04	CBL	150-721	Steypubinding	B200109221143	Mælt hratt neðan 430 m
22. sep. 2001	12:04-12:37	CBL	721-2	Steypubinding	B200109221204	Truflun af cal-merki
22. sep. 2001	21:49-22:13	Hiti	15-725	Upphitun	H200109222149	
22. sep. 2001	22:31-22:51	CBL	20-618	Steypubinding	B200109222231	Mælt hratt neðan 400 m
22. sep. 2001	22:51-23:16	CBL	618-5	Steypubinding	B200109222251	Mæling skemmd upp í 464
23. sep. 2001	13:32-13:50	Hiti	21-570	Upphitun	H200109231332	
23. sep. 2001	14:26-14:42	CBL	20-420	Steypubinding	B200109231426	
23. sep. 2001	14:42-15:04	CBL	420-3	Steypubinding	B200109231442	
24. sep. 2001	10:28-10:40	Hiti	20-410	Upphitun	H200109241028	
24. sep. 2001	11:05-11:21	CBL	20-405	Steypubinding	B200109241105	
24. sep. 2001	11:21-11:46	CBL	406-4	Steypubinding	B200109241121	



Mynd 15. Jarðlagamælingar (viðnám er sýnt með línulegum skala).


Reiknað steypumagn skv. Y-armi reyndist vera um 36 m^3 í holunni, en til að steypa upp að 500 m dýpi þurfti um $12,7\text{ m}^3$. Nifteinda-, gamma- og viðnámsmælingarnar sýna jarðlagaskipan í holunni, en í þeim er helst áberandi toppar í nifteinda- og viðnámsmælingunum, auk þess sem steypan sem fór inn í æðar kringum 500 m dýpi er greinileg á sjálfspennumælingunni (SP). Túlkun þessara mælinga bíður lokaskýrslu.

Síðasta mælingasyrpan sem gerð var í holunni var til að meta steypubindingu $9\frac{5}{8}$ " fóðringar. Fóðringin var steypt 21. september og var að mestu lokið um kl. 17. Steypungunni er lýst betur í kaflanum um borsöguna, en steypa varð bæði á hefðbundinn hátt og ofan frá. Síðasti steypuslurkurinn var settur milli fóðringa rétt um miðnætti. Mælingar byrjuðu skömmu eftir að borstangir voru komnar úr holu, til að fá viðmiðunarmerki í blautri steypu svo hægt væri að meta bindinguna betur. Einnig var verið að prófa nýtt tæki sem getur skráð allt bylgjurófið frá CBL-mælinum. Byrjað var á að hitamæla holuna og síðan var steypubinding (CBL) mæld. Þær hitamælingar sem gerðar voru í tengslum við CBL-mælingarnar eru sýndar á mynd 16, en þróun steypubindingar er sýnd á mynd 17. Hitamælingarnar á mynd 16 sýna hvernig holan hitnaði eftir steypinguna. Fyrstu þrjár mælingarnar sýna hitnun milli $13\frac{3}{8}$ " og $9\frac{5}{8}$ " fóðringarinnar, en síðustu tvær kólnun. Ástæðan getur verið að hitnunin frá efnahvörfum í steypunni meðan hún er að taka sig dugar þá ekki lengur til að hita umhverfið en það er verulega kælt af boruninni. Dýpra hitnar holan nær stöðugt, en þar eru það helst kælipunktarnir við vatnsæðar sem eru áberandi. Pannig koma æðarnar kringum 500 m skýrt fram og vísbendingu um að á rúmlega 570 m dýpi auk vísbendinga um smærri æðar (670 m) þar fyrir neðan.

Af mynd 17 má sjá að mæling sem var gerð um 6 tínum eftir steypingu til að kanna bindingu steypunar við fóðringuna sýndi að bindingin var orðin góð frá holubotni og upp að 610 m dýpi. Þaðan og upp fyrir 500 m dýpi var steypan að byrja að harðna, en þetta var heitasti hluti holunnar (mynd 16). Næstu mælingar sem gerðar voru um 19 tínum eftir steypingu sýndu að binding var almennt orðin góð upp að 330 m dýpi og að steypa var að byrja að harðna á milli fóðringa. Þessar mælingar sýndu jafnframt að eyður voru í steypusúlunni utan fóðringarinnar. Þessar veilur eru á dýptarbilunum $365\text{-}370\text{ m}$ og $545\text{-}552\text{ m}$ og veilur með lítili steypu í eru nálagt fyrri veilum á dýptarbilunum $356\text{-}361\text{ m}$ og $564\text{-}567\text{ m}$. Tilvist þessara veilna var frekar staðfest í síðari mælingum. Mæling sem var gerð um 30 tínum eftir steypingu sýndi að steypubinding var að verða góð upp á 280 m dýpi og að steypan hafði heldur stirðnað á milli fóðringa þó enn væri bindingin þar lítil. Næst var mælt um 45 tínum eftir steypingu. Þó steypa hafði stirðnað meira á milli fóðringa, sérstaklega í efstu 100 m þó var bindingin milli $100\text{-}280$ enn ekki mikil. Því var ákveðið að bíða lengur áður en vinna hæfist við holutopp. Loka mælingin var gerð fyrir hádegi 24. september um 66 tínum eftir steypingu. Steypubinding milli fóðringa hafði aukist en þó ekki eins mikið og vonast var eftir á bilinu $100\text{-}270\text{ m}$. Ástæðan gæti verið að bindingin er ekki jöfn um ummál fóðringarinnar, en á nokkrum stöðum sást lítil eða engin dempun á öðrum og seinni púlsum hljóðbylgjunar ($116\text{-}123\text{ m}$, $136\text{-}145\text{ m}$, $245\text{-}249\text{ m}$, $259\text{-}269\text{ m}$). Við samskeyti fóðringarinnar hafði dempun hljóðbylgjunar hins vegar aukist og því talið líklegt að styrkur steypunar væri orðinn nægur til að halda verkinu áfram.


Hellisheiði hola He-4

Hiti ($^{\circ}\text{C}$)



Mynd 16. Hitamælingar í tengslum við CBL-mælingar.

Hellisheiði hola He-4 Steypubinding (%)



Mynd 17. CBL-mælingar eftir steypingu vinnslufóðringar.

5. HEIMILDIR

Benedikt Steingrímsson, Hjalti Franzson, Ingvar Þór Magnússon, Knútur Árnason, Kristján Sæmundsson, Sigvaldi Thordarson og Sverrir Pórhallsson 2001. Holur HE-3 og HE-4 á Hellisheiði. Forsendur fyrir staðsetningu og hönnun holnanna. Orkustofnun, Greinargerð OS-ROS-01/01, 17 s.

Sigurður Sveinn Jónsson, Benedikt Steingrímsson, Bjarni Guðmundsson, Bjarni Richter, Guðlaugur Hermannsson, Peter Danielsen og Sigvaldi Thordarson (2001) Hellisheiði, hola HE-4. 1. áfangi : Borun fyrir $13\frac{3}{8}$ " öryggisfóðringu í 305 m dýpi. Orkustofnun OS-2001/058, 25 s.

6. VIÐAUKAR

Viðauki 1: Dagskýrslur úr öðrum áfanga borunar holu HE-3.

BORVAKT Á HELLISHEIDI

HE-4 DAGSSKÝRSLA #11

<i>Verkhanzi:</i> Orkuveita Reykjavíkur.	<i>Verkaliði:</i> Jarðboranir hf.
<i>Hola:</i> HE-4	<i>Borðki:</i> Jötunn
<i>Síðarnúmer</i> 95104	<i>Jarfðr./mælingam.:</i> AsG/PED
<hr/>	
<i>Höfuvíði:</i> 12 ½"	
<i>Síðasta fóðring:</i> ~300 m.m.v. Jötunn	
<i>Skolvökti:</i> Ledja	

20. verkdagur

Dýpi kl. 24: 305 m	Borun síðasta sólarhring: 0 m
Dýpi kl. 08: 305 m	Bortimi: 0 kist.
Skoltap: ~0 1/s	Medalþorðaði: 0 m/kist.

Gangur borverksins

Holufians var söðin á eftir hádegi í gær og byrjað var að vinna við uppsettningu holuloka um kl. 18. Það tók lungann úr nöttnum. Undir morgun eða um 6 leytið var byrjað að vinna við borstrendum og var hamn á leið niður í holu á vakastiþrumum. EKKI ER LJÓST hegar þetta er skrifð hvener komið verður niður ír fóðringu. Fyrst þarf að bora stungustykki, næst steypu og síðan skóinn. Stefnuboraran reikna með að fyrsta mæling vegna steinu og halla verði eftir að ein stóring hefur verið boruð niður ír fóðringu.
Borvakt.

BORVAKT Á HELLISHEIDI

HE-4 DAGSSKÝRSLA #12

<i>Verkhanzi:</i> Orkuveita Reykjavíkur.	<i>Verkaliði:</i> Jarðboranir hf.
<i>Hola:</i> HE-4	<i>Borðki:</i> Jötunn
<i>Síðarnúmer</i> 95104	<i>Jarfðr./mælingam.:</i> AsG/BRPED
<hr/>	
<i>Höfuvíði:</i> 12 ½"	

21. verkdagur

Dýpi kl. 24: 305 m	Borun síðasta sólarhring: 0 m
Dýpi kl. 08: 339 m	Bortimi: 0 kist.
Skoltap: ~0 1/s	Medalþorðaði: 0 m/kist.

Gangur borverksins

Upp komu vandravæði með vatnsdeilur í geir þannig að ekki kom vatn upp á bor eins og ætlast var til. Þetta varð til að ekki var hægt að byrja borun fyrir en um kl. 21:00. Var þá borað stungustykki og skór. Steypa fannst í 279 m. Var loks komið í berg, rétt fyrir miðnætti. Borad var niður á 310 metra og skolað. Blönduð var leðja og gríomelt frá um 02:15 til 03:30 ó 273 m dýpi. Sýndi sú mæling stefnuna 257° og hallann 2.2° frá löbréttu. Siðjan var hafist handa við að sveiga og halla holunni. Til stendur að byggja upp 2,5° halla á hverja 30 metra borða. Ætlunin er að stefna á 208° og byggja upp halla að 35°.

Jarðlög og ummyndun

Enn er verið að bora í breksi, að miklu leyti túff, en almikið af hlutkristölluðum bergbrotum. Liklega er um bólstraberg að ræða. Ummyndun er enn fremur litl, aðallega er um þýrt og kalsit að ræða.
Borvakt.

11.09.2001

BORVAKT Á HELLISHEIDI

HE-4 DAGSSKÝRSLA #13

Verkkauni:	Orkuveita Reykjavíkur.	Yerkaki:	Jarðboranir hf.
Hola:	HE-4	Bortteki:	Jötunn
Síðurnúmer	95104	Jardfi-/mælingam.:	AsG/BR/PED

Höluvidi:	12 ½'	2. Áfangi	
Síðasta fóðring:	302,5 m.m.v. Jötunn	Borun síðasta sólarhring:	178 m
Skolhökví:	Leðja	Bortimi:	7 klst.

22. verkdagur

Dýpi kl. 24:	483 m	Borun síðasta sólarhring:	178 m
Dýpi kl. 08:	503 m	Bortimi:	7 klst.
Skoltap:	~0 l/s	Meðalborhraði:	25,4 m³/klst.


Gangur borverksins

Borun gekk nokkuð vel í gær. Boruðust stangimarr nokkuð hratt í fremur miðjukum jarðögum. Þegar hráðast gekk kláraðist stöngin á um 5 mínúum, en skolað var alltaf vel a milli til að ekki væri mikil af svarf á ferðinni í holunni í einum. Borað var með um 10-12 tonna álagi, dælt var um 50 l/s og var dælþrystingur um 1000-1300 psi.

Borað er með MWD meðan venði er að beggja. Gyrðmæling var tekin upp úr miðnætti og gaf hún góða náðursíðu og er allt samkvæmt áætlun (sjá töflu 1). Var síðan haldið áfram að bora. Um 1 leyni í nött, á um 496 metra dýpi varð algert skoltap, eða meira en 50 l/s. Síðengin var að holan þéttist við það. Var blönduð meiri leðja úr um 110 pokum auk þess sem bætt var 119 pokum af mica-flögum. Kom allt fyrir ekki. Var því ákvæði að taka strenginn upp í fóðringu og láta renna vatn á holunu þar til meiri leðja kæmni úr benum og hægt væri að taka ákvörðun um framhaldid. Voru bromnar út 4 stangir og teknir upp 6 standar, eða um 220 metrar. Þar þá við að holan þéttist og mælist nánast ekkert skoltap nú, eða innan við 1,5 l/s. Liklegt er að eittváð af svarfuru sem hafi venði í holunu hafi sest að neðst í holunni, er strengurinn var dreigan úr henni, auk þess sem hugsanleigur sé að mica-flögurnar hafi eittváð hjiðhalpað til eða holan sigjó saman neðst, eða hrunið þar sem verið var að bora í fremur óstöndugt berg. Frekari ákváðanir um framvindu verðour ventanlega tekin von braðar.

Tafla 1. Uppfærður halli og stefta.

Dýpi (m)	Halli (°)	Stefta (°)
27/3	2,2	257
360	5,12	225,2
447	10,10	204,3



Jarðlagasnið úr holu HE-4.

12.09.2001

BORVAKT Á HELLISHÉIDI

HE-4 DAGSSKÝRSLA #14

Verkkaupi:	Orkuverfta Reykjavíkur.	Verkaki:	Jarfhoramir hf.
Hola:	HE-4	Bortaki:	Jötunn
Stadarnúmer	95104	Jarðfr./maelingam.:	AsGBR/PED
2. Áfangi			
23. verkdagur			
Dýpi kl. 24:	503 m	Borun síðasta sólarhring:	20 m
Dýpi kl. 08:	503 m	Bortimi:	0,5 klst.
Skoltap:	-4 l/s	Mefðuborhráði:	40 m/klst.

23. verkdagur

Dýpi kl. 24:	503 m
Dýpi kl. 08:	503 m
Skoltap:	-4 l/s

Síðasta föðring:	302,5 m m.v. Jötunn
Skolhöfvi:	Leðja

Borun síðasta sólarhring:	20 m
Bortimi:	0,5 klst.
Mefðuborhráði:	40 m/klst.

Gangur borverksins

Eins og kom fram í dagsskýrslu gerðagsins þá var komið í algjört skoltap ($> 50 \text{ l/s}$) á 496-497 m dýpi. Borðið voru 6 m niður fyrir meintan skoltapstað. Blönduð var meiri leðja úr um 110 pokum austur sem bætt var í 19 pokum af mica-flögum. Kom allt fyrir ekki. Var því ákvæðið að taka strenginn upp í föðringu og láta renna vatn á holuna þar til meini leðja kæmi úr þaenum. Brötmar voru út 4 stangir og teknir upp 6 standar, eða um 220 metrar. Um kl. fjögur eða rúmlægða það var holan hætt að taka við og orðin þett. Næsta er gerðist var að holan var á leitnum í gos kl. 9:40 og var veltandan er upp kom orðin 70 °C hjeit þegar lokað var að með gesvvara.

Hér á eftir er samanregnin aðdragandi að níverandi ástandi og áætluð viðbröðgi.

Umlegg í umræðu um Áframahaldandi borun HE-04 (dýpi 503 m)

Um kl. 15 var dæling stöðuvöldu á holuna og þróystingur meildur á kæfingastut sem reyndist vera 0,5-1 bar (skv. HAB). Ljóst er að yfirþróystingur er á holu sem nemur að minnsta kosti 0,5 bar og ósennilegt að hann verði yfirunin með vatni og gelí einu saman. Eina æðdin sem vitad er um að hafi verið skotin er á 496 m og kom fram sem algjört skotap ($> 50 \text{ l/s}$). Reynit var að þéttu lekann með gesi og mikrafögum.


Borstrengurinn var tekinn upp þannig að krónan var kominn upp í öruggisföðringu og á meðan var drætt á kæfingarsutu í þeim tilgangi að halda henni kaldri.

Gagnakerfi borsins gefur vísbendingar um að lekinn hafi verið orðinn þétur um kl. 4:30 s.l. nött, sem þýðir að holan hefur hitnað upp í neðri hlutanum frá því lekinum hétist.

Holan fór í gos kl. 9:40 að morgni 11. sept. en það náiðist að loka öruggislokum í tæka tíð (innan við minútum eftir að streymna fór upp). Þá var hiti á neðusuli er upp kom um 70°C.

Liklegt bykkir að brýstingur á æðinni á 496 m sé lítið eitt hærri en þyngd vatnssúlu þangað niður, sem gæti þyrt rumlega 50 bar. Leðjan í holunni þegar borað var hefur verið nægilega þung til að æðin kom fram sem skoltap (áætladur þungi leðju 1,05), þegar vatnssúla var komin í að minnsta kosti helming holunnar (250 m) þá var þrystingur á æðinni nægilegur til að snúa við streymini.

Að því gefnu að ofangreind greining sé rétt þá verður þung leðja blönduð í holuna til að halda henni niðri meðan tekið verður upp og síðan sett niður vegna þettingaraðgerða. Dæling var stöðvuð í rúma klukkustund og fylgst með holutoppsþróysting eins og sést hér að neðan. Samkvæmt því virðist Pó stefna niður fyrir 2 bar og hugsanlega á gildi milli 1-2 bar.



Í ljósi þessa var ákvæðið að blanda leðju sem samsvarar 100 m í holu og dæla niður um kæfingarsut. Síðan strax að þungri leðju (blandaði barfi) með eð 1,3, sem samsvarar 200 m í holu. Miðað við fengnar upplýsingar á holan að þeja við þessu meðferð og verður þá eftirfarandi gert:

- Strengur tekinn upp
- Stangir settar niður til steypingar með einstreymsloka við neðstu samskeyti
- Hitamæla i gegnum strengum þegar stangir eru niðri.

Níverandi staða

Leðja var blönduð og þung leðja þar á eftir eins og áætlað var. Þyngd hennar var á bilinu 1,2 - 1,3. Mjölburinn fór niður í holu og þagði hún eftir það. Síðan var strengurinn tekinn upp og var hamn í góðu ásígkomulagi. Byrjað var að setja niður stangir á vaktaskiptum.

13.09.2001

BORVAKT Á HELLISHEIDI

HE-4 DAGSSKÝRSLA #15

Verkkaupi: Orkuveita Reykjavíkur.

Hola: HE-4

Stáðarnumur 95104

Verktaki: Jarðboranir hf.

Bortaki: Jötunn

Jarfð./mælingam.: AsG/BR/PED

Holudíð: 12 1/4"
Síðasta förling: 302,5 m m.v. Jötunn
Skolhökví: Leðja

2. Áfangi

23. verkdagur

Dýpi kl. 24:	503 m	Borun síðasta sólarhring:	0 m
Dýpi kl. 08:	503 m	Bortimi:	0 klst.
Skoltap:	-0 l/s	Metalborhráði:	0 m/kist.

Gangur borverks


Leðja var blönduð og þung leðja þar á eftir eins og fæstlað var. Þyngd hennar var á límlum 1,2 - 1,3. Mjólkurnar fyrir niður í holu og þegar hún einfir það. Síðan var strengurinn tekinn upp og var hann í góðu áskomulagi.

Hinnaðen frá MWD-teki skáborara voru skóðuð og borin saman við hita á skolivökva niður þegar borun stóð yfir (mynd 1). Ákvæðin breying kemur fram neðan 440 m dýpis sem getur bent til aukinmar lektar.

Byrjað var að setja niður stangir á vaktaskípum. Fyrst voru settir niður standar niður á 3xx m dýpi en síðan voru settir niður stangir með kelly.

Dælt var í gegn 15 l/s við 4-5 bar brysting. Þannig gekk það alla leið niður að botni, sem fanast á 501,5 m um hádegishl. Greinilegt var sem sagt að ekkiert haflið fyrir æðina og lokað henni eins og talið var um tima.

Eftir tveggja tíma dældingu þá var hitamælt og eru niðurstöður sýndar á mynd 2. Afgerandi kæling sést neðan 470 m og þá kildasti staðurinn er neðan 490 m eða þar sem allt sko tapaðist.



Ljóst var að holan hitmædi upp um 18-20°C/klist þar sem hún var heitust á 470 m dýpi.


Þegar niðurstöður hitamælingar lágu fyrir þá var tekið til hendiðni og steypt í æðina, milli kl. 16 og 16:30, til að þéttu hana. Stangir voru settar niður á 437 m dýpi og keilt til að byrja með og síðan steypt úr rúnum 10 tonnum af segment og var ærtið að alls hafi 10 m³ af segmenteju (græðasement með tafefni) farið niður. Lokað var að uppi meðan á adgerðistöð. Eftiroðeling var 6000 l sem nægði til að reka ekjuna út úr stöngum og niður rúmlega 460 m dýpi. Eftisyngd sementsþjunar var um 1,7 g/cm³. Eftir steypingu voru teknir upp 5 standar í mestur þanning að stangarendi var kominn upp í föringum.

Um kl. 22:30 var síðan settir niður standar á 436 metra dýpi til að hitamæla. Hitamæling var gerð um miðnæti og upphittunarmæling um 430 metrum. Fylgdi síðu hitamæling alveg sama feri og síðu fyrri nemur að hún sýði 63°C á 430 m. Upphittunarmæling sýndi að holan hitmædi um 2,4°C/klist. Bender betta til að ekki sé neim samgangur við heitari hluta holunnar í gegnum steypuna. Næst var holan skoluð og þar á eftir brystiprofóð. Hún byggði ekki upp neimn prýsing og hét alveg 4 bar prýstingi er byggð var upp.

Næst var strengur tekinn úr holu og mótor og króna sett niður ásamt kollum. Byrjað var að pota í steypuna á um 450 metra dýpi um kl 7 í morgun. Nú en komið 1464 m og hefur enn tekist að halda sér í holunni. Steypan er greinilega buin að taka sig nokkud, en er ekki orðin mjög niðr. Greinilegt er þó að neðan 460 metra er eittváð af bremistainsvetni á ferðinni.

Haldíð verður áfram að bora hægt og órélega í steypuna.

Borvakt



14.09.2001

BORVAKT Á HELLISHEIDI

HE-4 DAGSSKÝRSLA #16

Verklaunni:	Orkuveita Reykjavíkur.	Verktaki:	Jarfoboranir hf.
Höla:	HE-4	Bortæki:	Jóhunn
Síðarmáime	95104	Jardfr./maelingam.:	Asg/BR/PED
Höluátt: 12 1/2"			2. Áfangi
Síðasta fðörling: 302,5 m m.v. Jóhunn			
Skolavöki: Ledja			

23. verkdagur

Dýpi kl. 24:	513 m	Borun síðasta sôlarhring:	10 m
Dýpi kl. 08:	513 m	Bortimi:	0, 5 klst.
Skolaukn.:	5-6 l/s	Méðalborhráði:	20 m/klst.

Gangur borverks

Byrjað var að pota í steypuna á 454 metra dýpi um kl 7 í gernmorgun. Borað var út úr holunni á rimlega 470 m dýpi og hegan búið var að bora niður á 503 m dýpi þá byrjaði að renna upp úr henni og var ðæstlað magn rúmlæga 5 l/s. Það var nokkuð aigferandi breyting og ef einhver hefur verið í vefsí þar um, þá var betta staðfesting á því að leikinn var þar sem skoltapíð kom um daginn á 496-497 m dýpi. Ákvæðið var að bora eina stóring til viðboðar niður á 513 m dýpi í þeim tilgangi að komast niður fyrir leksvæðið.


Vegna rennissis upp þá tók nokkuð langan tíma að taka strenginum upp úr holunni. Brugðið var á það ráð að blanda þunga leðju og var henni deilt niður um kæfingarsíttinn, en á undan var settur leþjugratnur. Þetta var gert á sama hátt og fyrir síðustu steypingu. Þessu var lokði í gærkvöldi og eftir það var strengur tekinn upp og settar niður stangir til steypingar. Prystingur á holutoppi virðist svipadur og fyrir síðustu steypingu éða jafnvel lægri, líklega rúmlæga 1 bar.

Hér á eftir fylgir mynd með hitamælingum sem gerðar voru í holunni fyrir 1. steypingu, þar sem annan ferilinn vantaði í dagsskýrslu gærdagsins.

Þegar betta er ritadt er stangarendi á 450 m dýpi en ekki hefur verið ákvæði að svo kommu málí hvernig steypi verður.

Ónefnudur madur (fyrsti staflurinn Hjalti) bringdi í borvaktina og varpaði nýrr sýn á málid, Greinilegt værti að Orkuveitan væri biðin að fá aframhaldandi óflug jarðhitasvaði og því væri ekki ástaða til að gera of mikil úr smá tæknilegum vandamálum við borvertkið.

Borvak



Mynd 1. Hitamælingar fyrir 1. steypingu

BORVAKT Á HELLISHEIDI

HE-4 DAGSSKÝRSLA #17

Verkkaupi:	Orkuveita Reykjavíkur.	Verklaiki:	Jarðboranir hf.
Hola:	HE-4	Borteki:	Jötunn
Stadarnúmer:	95 104	Jarðfr./mælingam.:	BG/HF/SThor
Höluvíði: 12 1/4"			
Síðasta fóðring: 302,5 m m.v. Jötunn			
Skoðvöðvi: Leðja			
24. verkdagur			
Dýpi kl. 24:	513 m	Borun síðasta sólarhring:	6 m
Dýpi kl. 08:	529 m	Bortimi:	0,5 kist.
Skoalaikn:	0 l/s	Méðalborhraði:	12 m/klist.

Gangur horverks


Steyping höfði kl. 11:05 í gerðmorgun og var stangarendi á 284 m dýpi. Alls föru 10 m³ niður af semmensdegi með eðlispengi 1,62 g/cm³ og var blandið við hana mikaflex úr 23 punkum. Eftirdæling var 4300 l, sem dugði til þess að breinsa steypingu úr stöngunum. Aðgerðin tók alls 1,4 minútur. Strax að lokinni steypingu voru stangir teknað upp, en til að frískra minni lesenda há var sett þung leðja í holuna í gærkvöldi til að halda yfirþróstingi í skejfum. Holan hefur þágað eftir það.

Beðið var fram eftir degi eftir að steypan harðnaði. Komist var að samkomulagi um að bora steypuna með mjúkum streng. Byrjað var að sejja niður einnar stýringar BHA upp úr kl. 16:00. Kollar voru komnar niður um kl 18:00 og síðan voru settir niður 6^{2/3} standar með elevator og 7 stangir brotnar út.

Steypuhringi kom upp við skolun í 480 m. Einni borstöng var bætt við en ekki varð var við neina venulega aukningu í álagi á krónu. Stoppað í 483 m um kl. 21:30 og ákvæðið að biða í 2 klist.

Eftir það var haldíð áfram að bora út steypuna, sem enn var lin og hálfþrónduð. Skoalað var eftir hverja stöng og athugið hvort eittkvíð innstreymi væri inn í holuna. Varð það nánast ekkeri (<0,2 l/s), sem lýddi að steyping hafði náið til væstholum um árangri. Botn columnar var 513 m og voru boradar læpar tvær stangir i viðbót eða niður 529 m dýpi, til að ganga úr skugge um að biuð væri að bora í gegnum æðina. Ekki varð var við neina vefsæð í þeiri borun. Hringdælt var í lok borunar í um 1 klukkustund, og síðan tekið til við upptekit borstrengs.

Þegar borstrengur var kominn upp úr holu var mælingarnáður mættur til leiks til að hitamæla holuna. Var nælt niður holuna, beðið næri botni og upphitun mæd í um 20 minútur, og síðan mælt upp. Mælingum lauk nú klukkan 6:30 í morgunsárdi. Eru niðurstöður mælinganna, asamt mælingum frá 12. sept., sýndar á meðfylgjandi mynd.



Mynd 1. Hitamælingar eftir 2. steypingu

Borvakt

16.09.2001

BORVAKT Á HELLISHEIDI

HE-4 DAGSSKÝRSLA #18

Verkkaupi:	Orkuveita Reykjavíkur.	Verktaki:	Jarfðorðanir hf.
Hola:	HE-4	Borteki:	Jötunn
Stadarnúmer	95104	Jarðfr./mælingam.:	BG/HF/SThor

Höluváði:	12 1/4"
Síðasta fjölding:	302,5 m.m.v. Jötunn
Skolvöðvi:	Letdja

25. verkdagur

Dýpi kl. 24:	560 m	Borun síðasta sólarhring:	41 m
Dýpi kl. 08:	611 m	Bortfimi:	2,5 klst.
Skoftap:	6 l/s	Méðborhráði:	16,4 m³/klst.

Gangur borverks

Á vaktaskínum í gærmorgun var umnið að niðursetningu strengs. Strengurinn er í öllum aðalatriðum sambærilegur við þaum sem notaður hefur verið hingað til í borun í 2. árángi. Þó er notaður er annar bormótör og því hefur "bottom x/o" (söbb) neðan við mótor verið tekin út, einnig var skipt um söbb ofan við mótor. Af þessu leitðir að BH4 (Bottom Hole Assembly) er nú 83 cm styttri en hann var áður.

Rétt fyrir hádegi í gær var síðasti kollinn og lykilholurýmari kominn í borð. Laust fyrir kl. 16:00 var króna í botni á 529 m. Hola var þá kæld og svo hafist handa við að blanda 100 poka af gelí í skolvolkvanni.

Borun í berg hófst laust fyrir kl. 18:00 í gærdag. Fyrst var ein stórg kláruð (um 2 m voru eftir) með röteringu, síðan vor tvær stangir boraðar án snuunings strengs ("síædaðar"). Milli klukkan 02:45 og 03:25 var holan gyromæld á 543 m dýpi, en þá var bordþípi um 580 m. Niðurstöður gyromælinganna voru þær að hallinn er 17,03° og stefnan 213,7°, þ.a. stefnan er innan vikmarka aætunarinnar, en hallinn eittiháð minni en ætluð gerir ráð fyrir (um 20°).

Vart var við 6 l/s skoftap á milli 575-590 m dýpis, og voru settir nokkrir pokar af jölaaskrauti. Ekki hefur aftur verið tekif skoftap en búið er við að það hafi minnkao eða horfið.

Jarfðög og ummyndun

Eins og fram hefur komið er æðin í 496 m hugsanlega tengd innskoti, en dreif basalt korna er í svartsýnum að því dýpi og þar neðan við. Berglögin neðan 500 m dýpis eru ráðandi móberg; tuff er einmátt niður á 530 m, þar sem við tekur bólstraberg og breksiur sem ná niður á 578 m dýpi. Þar verður tuff aftur ríkjandi allt niður á 600 m dýpi.

Vart hefur verið við berggang. Nærveru hans merktist fyrst á oxun í grannberginu neðan um 530 m dýpis, í 540 m kom magnetit og grænleit silika sem rakin er til jámríks pyroxens og í 552 m dýpi varð vart við fersklegt plagioklasdílott þétt basalt innskot. Dreif af innskotinu var í öllum sýnum allt niður í 566 m dýpi en neðan þess hefur ekki orðið vart við það, en hitaummyndun sem merki um nærværu berggangsins sést en niður í tæplega 600 m dýpi. Liklegt er að skoltapið tengist sprungum við jaðra berggangsins.

Stefna holumnar er, eins og getið er hér fyrir ofan, um 213° er nærrí steinu helzru misgengi og gosprunga á yfirborði, og er liklegt að þetta sé einning strikstefna berggangsins, enda fylgir holan eftir jaðri hans.

Borvalti

17.09.2001

BORVAKT Á HELLISHÉIDI

HE-4 DAGSSKÝRSLA #19

Verkkaupi: Orkuveita Reykjavíkur.
Höla: HE-4
Staðarname 95104

Verktaki: Jarðboramir hf.
Bortæki: Jötunn
Jarðf./mælingan.: BG/HF/SThor

Holuráði: 12 1/4"
Síðasta föðring: 302,5 m m.v. Jötunn
Skolwævi: Leðja

28. verkdagur

Dýpi kl. 24: 696m	Borun síðasta sólarhring: 136m
Dýpi kl. 08: 696m	Bortimi: 13 klst.
Skoltap: 0 l/s	Mebalborhraði: 10,5 m3/klst.

Niðursetning er langt komin nú í morgunsárið.

Jarðlöög og ummyndun

Jarðlagasnið er sýnt á síðari myndinni. Sem fyrir er tuff ráðandi. Túffir verður fyrst grænleitara neðan við 600 m, þá verður túffir heldur blágræna er kemur niður fyrir 650 m og dökknar það enn er komið er niður fyrir 680 m, en það merkir að ummyndun fari minnkandi. Nokkuð af tilhöfulega fersklegu basatí kom í sýnum á 620–660 m dýpi og var basaltið ráðandi á stuttum kafla. Lítlegast er holan að kássast utan í berggang á þessu dýptaribili. Sé su tilgata rétt kann það að skýra að einhvíru leytí af lverju holan er svona „vinstrisnúð“ í kringum 639 m. Steindir í upphafi áfangans báru ekki merki um mikinn hita. Það er ekki fyrri en á 470 til 480 m dýpi að ummyndunarhitin nær 200°C. Síðan hafa kalsit og þýnit verið algengar ummyndunardeindir, eining er warakiti og kvars áberandi og sést hefur í prehnit.

Á meðfylgjandi mynd má sjá jarðlagaskipan.



Gangur horverksins
Borun gekk vel í gærdag. Stórgin klárabist að jafnaði á um 20 mínútum, alltaf var skolað vel á milli til að ekki væri mikil af svarfi á ferðnum í höllumi. Borað var með um 12 tonna á lagi, dælt var um 50 l/s og var dæluþrystingar 1300-1400 psi.

Tafla 1. Uppfærður halli og stefna.

Dýpi (m)	Halli (°)	Stefna (°)
273	2,2	257
360	5,12	225,2
447	10,10	204,3
543	17,03	213,7
639	28,68	201,8

Þegar dýpi var orðið 676 m var farið í gjórmælingu (frá 17:20 til 18:00 í gærdag). Mælt var á 639 m dýpi (Tafla 1). Vei hefur gengið að byggja upp hallan en holan hefur sveigt heildur til suðurs frá síðustu mælingu. Girómen höfðu orð á því að MWD búnaðurinn yrði fyrir minni trufnumum her en í óþórum holum þar sem hamn hefur verið notaður.

Vei gekk að bora holuna niður í um 680 m dýpi en þá fór að harðna á dálnum, og datt borhraðim niður í um 2 m/klst brátt fyrir að álag væri 25-30 þús. þund og farið var með smuning upp í 80 sn/min. En farið var að rýna í svartsynin kom í ljós að bergi var hálfauflingalegt og linkennt túff. Dælþrysingur var eining óvenju þár eða um 1400 psi. Kom mónum saman um að líklegasta skyringin væri leðjuköggjar á krónu og stýringum. Strengur var tekinn upp og reyndist grunur manna á rökum reistur, hart leðjulag lá utaná



BORVAKT Á HELLISHEIDI

HE-4 DAGSSKÝRSLA #20

Verkkaupi:	Orkuveita Reykjavíkur.	Verkakki:	Jarfðboranir hf.
Hola:	HE-4	Bortæki:	Jötunn
Staðarnúmer:	95104	Jarfðr./mælingum.:	BG/HF/STThor
<hr/>			
Holáváði:	12 1/4"	2. Áfangi	
Síðasta föðring:	302,5 m m.v. Jötunn		
Skóolvívi:	Leðja		
<hr/>			
29. verkdagur		Borun síðasta sólarhring:	57 m
Dýpi kl. 24:	753 m	Bortimi:	5,5 klst.
Dýpi kl. 08:	789 m	Metalborbraði:	10,5 m/klst.
Skoltap:	0 l/s		

Gangur borvensksins

Njörðursetning strengs var langt kominn á vaktaskiptum í gerðmorgun. Um kl. 13:30 í gerðdag var stengurinn á meistu kominn ofan í holu. Fyrst var rýmt afur á næstisíðustu stönginum sem boruð var í fyrndag (aðeins boraður 1 m á síðustu stönginu). Borun í berg hófist um kl. 14:00. Borun gekk þokkalega fram eftir degi og fram á kvöld. Borað var með um 10 tonna álagi ákrónu, dæling var 50 l/s og dæluhringar var um 1400 til 1500 psi. Skotlap var meit tvívegis í gerðdag (kl. 15:00 og 18:00) og reyndist holan þett. Dýpi var 726 m á vaktaskiptum í gerðkvöldi.

Fundad var kl. 14:00 til að ráða þá hugnayr sem hafði skotuð upp kollinum snemma í þessu borverki, en hin er á há leit og heigt að hest sé að haldla sunningsevgi (torki) innan viðræðanlegra marka (800 m). Með því er liklegt að hest sé að haldla sunningsevgi (torki) innan viðræðanlegra marka lengur og auka þar með líkumtar að 2 km dýpi. Kosturnir voru meiri en atriðið að halda sig við upprunaalega fóbringardýpt.

Borun gekk vel niður í um 775 m dýpi, en þá leikkái borhráðin umtaivert og leikkái smá saman niður í um 2 m/kist. Töldu meiri að það sama veri að gerast og aður, það að lejkulögclar lægju á krónu og styrgeum, og að krónan "spólaði" línu túffinu. Þegar komið var í um 784 m dýpi í ok borhráðin góðan kipp og var það tilkall sem að komið væri í hart berg. Borad var í 789 m og beðið svarsífins, og reyndist bergeið hafa breytzt úr túffi í finkona hart og ferskegt basaltinnskot. En hér komið i æskilegt fóbringadýpi.

Hringdeilt verður í holunni í um 6 klst. til að keila holuna sem bezt fyrir upptek, því meiri vonast til að holan reynist nægilega köld til jarðlagamælinga.

Jarfðög og ummyndun

Jarfðlagaskipan á þeim kafla sem boraður var síðasta sólarhring er áfram að mestu leyti mítbergsstúff. Ummyndun reyndist takmörkuð niður í um 738 m, en har kom í grónnara tuff og jókst ummyndun eitthvað. A um 782 m tekur aðeins að órta á epidóti, og var það gicðefni þar sem hér var staðfesting að komið væri í níverandi eða fyrverandi 250°C hita.
Borvat.

ORKUSTOFNUN
Rannsóknasvið

BORVAKT Á HELLISHEIDI

HE-4 DAGSSKÝRSLA #21

19.09.2001

Verkkauni: Orkuvelta Reykjavíkur.
Hola.: HE-4
Stadarnume: 95104

Verkaki: Jarðboranir hf.
Bortæki: Jötunn
Jardfr./maelingam.: BG/HF/STThor

Holnivða: 12 ¼"
Síðasta fótning: 302,5 m.m.v. Jötunn
Skolwöðvi: Leðja

30. verkdagur

Dýpi kl. 24: 789 m
Dýpi kl. 08: 789 m
Skoltap: 0 l/s


Borun síðasta sólarhring: 36 m
Bortimi: 5,5 klst.
Meðalborhráði: 6,5 m/klst.

Gangur borverksins


Eftir að borun lauk í gærðorgun á, 789 m dýpi, var hrингdað í 6 klst til að kæla holuna. Kælingin gekk hægt og náðist "upphittini" alðrei níðar fyrir 40°C. Talið var hugsanlegt að eitthverf streymni veri úr æðimi á 497 m í aðra undirþryða að níður undir holubotni. Uppikt höfst kl. 13:30. Lykilholuryðnari var kominn í borb rétt fyrir kl. 15:00 og króna var komin í borb laust eftir kl. 17:00.

Mælingar höfust um kl. 18:00 og lauk laust eftir miðnætti. Sett var níður ein stóng og mælt í gegnum hana, því var sá miðguleiki fyrir henti að loka að stórnimi með BOP lokum eftirlitum af holan ferri að bera á sér. Mælt var í opinani holu og þess gerði að holan væri full af leju. Mældur var hitti, vidd og jarðög og eru mælingarnar sýndar á mynd 1, auðk þess sem hitamælingin er sýnd í saman völdum hitamælingum á mynd 2. Magn steypu fyrir 9 5/8" fôbringu reyndist vera ~36,2 m³ ef miðað er við Y-ásim eingöngu, en ~41,8 m³ ef þáðir armar eru notaðir.


Borvakt.



Mynd 1. Jardlagamælingar.



Mynd 2. Hitamælingar.



Mynd 3. Jarðlagasúla

BORVAKT Á HELLISHEIDI
HE-4 DAGSSKÝRSLA #22

<i>Verkkaupi:</i> Orkuveita Reykjavíkur.	<i>Verktaki:</i> Jarðboranir hf.
<i>Hola:</i> HE-4	<i>Bortakti:</i> Jötunn
<i>Stadarnúmer:</i> 95104	<i>Jarðfr./mælingum.:</i> BG/HF/SThor

<i>Höluvöldi:</i> 12 1/4"
<i>Síðasta fóðring:</i> 302,5 m.m.v. Jötunn
<i>Skolhökkvi:</i> Leðja

31. verklagur

<i>Borun síðasta sólarhring:</i> 0 m
<i>Bortimi:</i> 0 klst.
<i>Metalborhraði:</i> 0 m/klst.

2. Áfangi

32. verkdagur

<i>Dýpi kl. 24:</i> 789 m
<i>Dýpi kl. 08:</i> 789 m
<i>Skoltap:</i> 1/s

<i>Verkkaupi:</i> Orkuveita Reykjavíkur.	<i>Verktaki:</i> Jarðboranir hf.
<i>Hola:</i> HE-4	<i>Bortakti:</i> Jötunn
<i>Stadarnúmer:</i> 95104	<i>Jarðfr./mælingum.:</i> BG/HF/SThor

2. Áfangi

BORVAKT Á HELLISHEIDI

HE-4 DAGSSKÝRSLA #23

<i>Verkkaupi:</i> Orkuveita Reykjavíkur.	<i>Verktaki:</i> Jarðboranir hf.
<i>Hola:</i> HE-4	<i>Bortakti:</i> Jötunn
<i>Stadarnúmer:</i> 95104	<i>Jarðfr./mælingum.:</i> BG/HF/SThor

2. Áfangi

Gangur borverksins

Mælingum lauk skónumu eftir miðnætti af þaranótt miðvikudags. Eftir að mælingum lauk var farin að undirbúa fóbringu með 0^{1/4}s. Fóbring var í fullum gangi á vaktakíptum. Samkvæmt fóbringarverður var á borsstaði í gerðag, þéttur rigningaráði og boka. Fóbring var komin í botn laust fyrir kl. 17:00. Fóbring náiði botni á 787 m sem bendir til lítilsháttar botnfalls. Hift var og er fóbringarendi á 786,5 m dýpi.

Eftir að fóbring var komin í holu var hafist handa við að setja niður stangir og tengja í flotkolla. Þá var leðja blönduð og nú í morgunstarið er leðja hringdeild á meðan steyping er undirbúinn. Vegna þess að seðin á 497 m er líklega ekki alveg þétt (sbr. lítilsháttar skolap) er þeitio með að skipta yfir í vatn til að keila holuna fyrir steypingu þar til undirbúningi er að mestu lokið. Þetta er gert til að lágnarka þann tíma sem aðeins er vatn í holumi og minka þamni tilkumrar að æðin verði til vandræda.

Borvakt.

31. verkdagur

<i>Borun síðasta sólarhring:</i> 0 m
<i>Bortimi:</i> 0 klst.
<i>Metalborhraði:</i> 0 m/klst.

32. verkdagur

<i>Dýpi kl. 24:</i> 789 m
<i>Dýpi kl. 08:</i> 789 m
<i>Skoltap:</i> 1/s

Verkkaupi: Orkuveita Reykjavíkur.
Hola: HE-4
Stadarnúmer: 95104

Verktaki: Jarðboranir hf.
Bortakti: Jötunn
Jarðfr./mælingum.: BG/HF/SThor

Verkkaupi: Orkuveita Reykjavíkur.
Hola: HE-4
Stadarnúmer: 95104

Verktaki: Jarðboranir hf.
Bortakti: Jötunn
Jarðfr./mælingum.: BG/HF/SThor

22.09.2001

BORVAKT Á HELLISHEIDI

HE-4 DAGSSKYRSLA #24

Verktaudi:	Orkuveita Reykjavíkur.	Verktaki:	Jarðboranir hf.
Hola:	HE-4	Borðaeki:	Jötunninn
Síðurnúmer:	95104	Jarfjr./mælingam:	ÁsG

Höluvöldi:	8 ½"
Síðasta fjarþing:	786,5 m.m.v. Jötunn Skolhöfki.

32. verkdagur

Dýpi kl. 24:	789 m	Borun síðasta sólarhring:	0 m
Dýpi kl. 08:	789 m	Bortimi:	0 klst.
Skoltap:	0 l/s	Méðalborðhráði:	0 m/klst.

Borvakt.

Steypuðgerðinni lauk kl. 16:45 eftir að um 21 m³ var kominn niður um kæfingarstut, mikla blandað og með eðlisþryngdina 1,62 g/cm³.

Alls var há búið að deila niður 87 m³ af semensdejju og steypbordi einhvars stadar niðri á umhverfum stada. Áætlað var að halda afram að dæla á holuna sementsdeju eftir tvö og háfðan tíma og síðan aftur eftir tvö tima ef hin væri ekki komin upp og þannig aftur og aftur þar til arangur aðgerðar veri ásettanlegur.

Um kl. 20 var deili niður 2,7 m³ og hufu þeir eins allt þar á undan. Milli kl. 23 og 24 fóru 2,4 m³ og fyllist holan við það. Liklega fór 1 m³ fram hjá en 1,5 nýmst til að fylla hana. Edlisþryngdin var 1,67 g/cm³ í fyrri steypingunni en 1,65 í þeiri seinni. Steypan seig ekkert og var þar með lokð steypinga viðsluðkringar á farsælan hátt að því best er vitð.

Mælingarnum mættu með tæki sín milli kl. 18 og 19. Þeir hitamædu og O-stilltu CBL-própana própan fór niður á um 730 m dýpi og hitamælirnum um 10 m neðar. Þannig að citthvað steypuhröng er í holunni.

Borvakt.

Gangur borverksins

Á fundi sem heldinn var á borstak kvöldið fyrir steypingu var ákvæðið tvennt. Í fyrsta lagi að steypa ekki í myrkri og fresta framkvæmd því fram til fyrnáms. Iðru lagi að skola gefi úr holunni um það bil þremur timum fyrir steypingu, hreinsa síðan með sóta, skola með vani og kæla. Þetta gekk allt eftir skolunum höfði kl. 5 af þararótt festsdagins 21. september. Notaðir voru 7 pokar að sóta við þróttunum. Áætluð steyping dróst aftur á móti frá hæðgi vegna ýmissa undurbúningaþáttu sem skóla þáttu í þau. Metta töfn varð þegar vatn haefti að berast að hornum um kl. 11. Valdir meðn fóru á valda staði og komu öllu í lag á innan við klukkustund. Á þessum tímum hafti holan náð að hittina og var hún skloðuð og keld fram að steypingu kl. 14:02. Fyrir steypingu var kannanð hvort æðin í 500 m væri opin og var dælt lag aftur og haldið var áfram að steypa. Kominn í rúmlegas 5 bar og tök hún aðeins við 3 l/s. Þar af leitandi var holan metin þett við þessar aðstæður, en þóast mati við að hinu opnast að ný þegar hungi steypusúunnar legðist á leikasvæði.

Klukkan 14:02 fór steypuðjan að renna niður og var blandad við hana mikla-flögum í þeim tilgangi að þætta lekann í holunni. Haldit var að holutoppi þannig að þróstingur þar var um 3 bar og eðlisþryngdin hélt meðan tímann yfir 1,6. Þegar steyping hafti staðið yfir í rúma hálfa klukkustund fór að bera á stiftu frá semensdejju yfir í mixara og að endingu varð að riffa í sundur leisuna og tilheyundi. Aðdragandinn varð að hó land að slanga frá silolinu losnabi af og mikill sementsstrókur stóð upp í loftið og skreytti alia viðstæðda, en þó mismikið. Töfin í steypingunni var í um 20 minuttur en rökstar hendar komu öllu í samt lag aftur og haldið var áfram að steypa. Fyrir töfna voru kominn niður um 26 m³. Eftir rúma klukkustund fór að koma óreglulega upp úr holunni og þegar 45 m³ voru kominn niður þá sást perlustein í fyrsta skipti í fráteinslinu. Klukkan 13:30 þá haefti alvega að koma upp. Afköst að deili voru þá rúmlega 24 l/s. Deilt var þannig í 10 minuttur en þá tekin ákvörðun um að hæta steypingu í gegnum stangir og steypa ofanfrá í gegnum kæfingarsíðu milli flöðinga. Þá voru komin 66 m³ í holuna. Um 25 minuttur tök að dæla allri steypu úr stórgum niður í gegnum stungustykki, losa stengur frá stungustykki og tengja slöngur við kæfingastofu. Þannig var steyping var með ófyrstum 8-10 bar við 8-12 l/s deilaflökkst, en þá voru komin niður um 10 m³. Eftir það gekk dælingin nánast móþróstingslaust við svipuð afköst.


BORVAKT Á HELLISHEIDI

HE-4 DAGSSKÝRSLA #25

Verkkaupi:	Orkuveita Reykjavíkur.	Verktaki:	Landboranir hf.
Hola:	HE-4	Borrtaki:	Jóhunn
Stadarnúmer:	95104	Jardfr./mælingam:	ÁsG
34. verkdagur			
Dýpi kl. 24: 789 m Dýpi kl. 08: 789 m Skoltap: 0 l/s			
2. Áfangi			
Borun síðasta sólarhring: 0 m Bortfimi: 0 klst. Metalborhráði: 0 m/klst.			
Hölliðard: 8 ½'' Síðasta fóðring: 786,5 m m.v. Jóhunn Skalhólkvi.			

Gangur borverksins

Eins og kom fram í dagsskýrslu gerðagsins há tök steyping vinnsluþóringar nánast allan seinni hluta fóstdag eins og með eftirlitum fram af miðatti. Það var sagt að mikla flögur hefðu farið niður í steypingum um kvefnarstitt en svo rseydist ekki vera. En hér fylgja tvö linurit sem sýna framburð steypingar annars vegar og svo eðlisþyngd hins vegar.




Mynd 1. Yfirlit yfir steypingu vinnsluþóringar.

Mælingamenn sinnu sínu starfi af samviskusemi sem ávallt. Hér á eftir eru tvær myndir annars

vegar hitamælingar (mynd 2), sem gerðar voru á undan CBL-mælingum og svo sjálfar CBL-mælingarnar (mynd 3 sem sýna gæði steypunnar). Í abdalatriðum má segja að steypan sé góð, en á tveimur stíðum sjást pokar sem l'vindast vera án steyou þ.e. á um 550 m og við 570 m. Erfitt er að skýra það, en hugsanlega má segja að þar sé steypa sem einifaldlega seinni til hörtönumnar en fyrir ofan og nedan.

Mælingamenn komu í gærkvöldi og mátu steypu óharnaða milli fóðringa þannig að em er beðið eftir hörtönum aður en skorði ofan af fóðringumni.

22.9.2001
Óskar Guðnason



Mynd 2. Hitamælingar 21. 22. september.


Orkustofnun
Borholunældingar

22.9.2001
Ómar/Guh

ORKUSTOFNUN
Rannsóknasvið

24.09.2001

Hellisheiði hola He-4



Borvkt.

BORVAKT Á HELLISHEIDI

HE-4 DAGSSKÝRSLA #26

Verkanaði:	Orkuveitla Revkiakvíkur.	Verkaki:	Jarðboranir hif.
Hola:	HE-4	Borvkti:	Jötunn
Stadarnúmer:	95104	Jarðfr./mælingam.:	Ás/GÓMAR/Guh
Holunátt:			2. Áfangi

Holunátt:	8 1/2"
Síðasta fóðring:	786,5 m m.v. Jötunn
Skolvinþví:	

35. verkdagur

Dýpi kl. 24:	789 m	Borun síðasta sólarhring:	0 m
Dýpi kl. 08:	789 m	Bortimi:	0 klst.
Skoltap:	0 l/s	Metalborhrði:	0 m/klst.


Gangur borverksins

Betil hefur verið eftir að steypa harðni nágilega vel til þess að halda megi áfram við holuna. Úrn eftirmiddaginn í gær var CBL-mælt. Eftir yflegru á niðurstöðum var skreytið að bifa fram á mánuðag með áframhaldandi aðgerðir. Í morgun var CBL-mælt eina ferðina til og voru ekki miklar breytingar sjanlegar mibæt við gjerdaginn en þó hafði steypan teknið sig lítilega. Niðurstöður mælinga eru sýndar á meðfylgjandi mynd. Breyingar næstu daga á steypu verða mjög hægar og var það mat ROS og efirlits að óhætt væri að halda áfram við borverktíð.

Borinn er í þaum veg að fara að skera ofan af vinnsluföldringunni. Síðan á eftir að koma slif fyrir, ganga frá holutopp, setja niður til að bora út stungustykki og steypu, taka upp borstreng og mæla samfélida gjörnælingu (G-2). Að þessu loknu verður sett niður til borunar vinnsluhljuta.

Borvkt.

Hellisheiði hola He-4



25.09.2001

BORVAKT Á HELLISHEIDI

HE-4 DAGSSKÝRSLA #27

Verklaupi:	Orkuveita Reykjavíkur.	Verktaki:	Jarfðoranir nf.
Hola:	HE-4	Borteki:	Jötunn
Staðarnúmer:	95104	Jarfðfr./mælingam.:	ÁsG/Ómar/GuH

2. Áfangi

Holivíði:	8 ½"
Síðasta földring:	786,5 m.m.v. Jötunn
Skolávöki:	

36. verkdagur

Dýpi kl. 24:	789 m	Borun síðasta sólarhring:	0 m
Dýpi kl. 08:	789 m	Bortimi:	0 klst.
Skoltasp:	0 l/s	Metalborhraði:	0 m/klst.

Gangur borverksins

Framvinda verksins er nokkuð í samræmi við það sem getið var um í dagssþýrslu gerdagins. Byrjað var ab víenna við holuna um kl. 15 og var búið að koma fyrir þeinslusif og holumentil milli kl. 20 og 21. Þá var byrjað að ráða öryggislokum og því tilheyrandi á holutopp.

Í nót hófst niðursetning krónu og um kl. 7 var komið niður í steypu á 724 m dýpi eða lítt ofar en mælar ROS fóru niður (730 m). Steypa hefur verið boruð í morgun og rétt fyrir kl. 11 var komið í stungustykkið og er verið að bora það.

Á heiðinn er haustveðrið eins og best verður á kostið.

Borvakt.

Viðauki 2: Uppbygging borstrengs.



BHA Report

Operator : Jardboranir HF
 Well : HE - 4
 Field : Heilisheiði
 Location : Heilisheiði
 Rig : JØTUNN
 Job # : NR-DD-21043

BHA# 1

BHA# 1 : Date In :09-09-2001 MD In (m) : 305 TVD In (m) : 305 Date Out 12-09-2001 MD Out (m): 503 TVD Out (m): 501

BIT DATA

Bit #	OD (in)	MFR	Style	Serial#	Nozzles (/32's)	TFA (in ²)	Dull Condition
		EHP51		LX8108	3x24	1.325	

MOTOR DATA

Run #	OD (in)	MFR	Model	Serial#	Bend	Nzl (/32's)	Avg Dif (bar)	Cum Circ Hrs
9.625	SSDS		SperryDrill	963281	0.00°		84.3	31.00

COMPONENT DATA

Item #	Description	Serial #	OD (in)	ID (in)	Gauge (in)	Weight (kg/m)	Top Con	Length (m)	Bit - Center Blade (m)
1	Tricone	LX8108			12.250		P 6-5/8" Reg	0.36	
2	x/o on mtr at bit # 963281	67116					P 7-5/8" Reg	0.36	
3	9-5/8" SperryDrill Lobe 5/6 - 3.0 stg	963281	9.625	5.863		232.03	B 7-5/8" Reg	9.38	
4	Bottleneck x/o on mtr#963281	71377	9.625				B 6-5/8" Reg	0.91	
5	Float Sub	74445					B 6-5/8" Reg	0.64	
6	Integral Blade Stabilizer	71318	7.938	2.875	11.750	218.03	B 6-5/8" Reg	1.86	12.45
7	8" DWD 1200 System	81252	8.000				B 6-5/8" Reg	9.48	
8	UBHO Sub	67106	7.938	2.875		218.03	B 6-5/8" Reg	0.76	
9	Integral Blade Stabilizer	62964	7.938	2.813	12.000	219.43	B 6-5/8" Reg	1.98	24.62
10	1x Non-Mag Drill collar	51265	7.875	2.625		219.54	B 6-5/8" Reg	8.98	
11	Cross Over Sub							0.94	
12	8x Drill collar							75.42	
13	Cross Over Sub							0.95	
14	Drilling Jar							9.68	
15	Cross Over Sub							0.90	
16	3x Drill collar							28.26	
17	Key seat wiper							1.40	
								152.26	

Parameter	Min	Max	Ave
WOB (t)	20.00	25.00	24.35
RPM (rpm)	40	50	49
Flow (L/min)	2500	3000	2961
SPP (bar)	910.0	1250.0	1129.1

Activity	Hrs	BHA Weight (kg)
Drilling :	17.75	
Reaming :	0.00	
Circ-Other :	13.25	
Total :	31.00	
in Air (Total)		
in Mud (Total)		
in Air (Bel Jars)		0
in Mud (Bel Jars)		

Drill String	OD(in)	Len(m)

PERFORMANCE

	In	Out	Distance (m)	ROP (m/hr)	Build (/30m)	Turn (/30m)	DLS (/30m)
Oriented :			124.00	0			
Rotated :			74.00	0			
Total :			198.00	11	2.22	-7.43	2.33

COMMENTS

Strengur 1. Niður á 503 m dýpi.

SPERRY-SUN
DRILLING SERVICES

BHA Report

Operator : Jardboranir HF

Well : HE - 4

Field : Heilisheiði

Location : Heilisheiði

Rig : JØTUNN

Job # : NR-DD-21043

BHA# 3 (Proposed)

BHA#	3	Date In :	MD In (m) :	TVD In (m) :	Date Out	MD Out (m):	TVD Out (m):		
BIT DATA									
Bit #	OD (in)	MFR	Style	Serial#	Nozzles (/32's)	TFA (in ²)	Dull Condition		
		EHP51		LX8108	3x24	1.325			
MOTOR DATA									
Run #	OD (in)	MFR	Model	Serial#	Bend	NzI (/32's)	Avg Dif (bar)	Cum Circ Hrs	
COMPONENT DATA									
Item #	Description	Serial #	OD (in)	ID (in)	Gauge (in)	Weight (kg/m)	Top Con	Length (m)	Bit - Center Blade (m)
1	Tricone	LX8108			12.250		P 6-5/8" Reg	0.36	
2	Integral Blade Stabilizer	74475	8.000	3.000	11.750	219.04	P 6-5/8" Reg	2.13	1.43
3	Cross Over Sub	333						0.40	
4	Float Sub	74437					B 6-5/8" Reg	0.54	
5	1x Non-Mag Drill collar	51265	7.875	2.625		219.54	B 6-5/8" Reg	8.98	
6	Cross Over Sub							0.94	
7	8x Drill collar		8.000	2.500		229.13		75.42	
8	Cross Over Sub							0.95	
9	Drilling Jar							9.68	
10	Cross Over Sub							0.90	
11	3x Drill collar		8.000	2.500		229.13		28.26	
12	Key seat wiper							1.40	
								129.96	
Parameter				Min	Max	Ave	Activity		
WOB (t)	:			Drilling :			BHA Weight	(kg)	Drill String
RPM (rpm)	:			Reaming :			in Air (Total)		OD (in)
Flow (L/min)	:			Circ-Other :			in Mud (Total)		Len (m)
SPP (bar)	:			Total :	0.00		in Air (Bel Jars)	0	
							in Mud (Bel Jars)		
PERFORMANCE									
In	Out				Distance (m)	ROP (m/hr)	Build (/30m)	Turn (/30m)	DLS (/30m)
Inclination (deg)				Oriented :					
Azimuth (deg)				Rotated :					
				Total :					
COMMENTS									

Strengur 2. Notað í steypuborun eftir 2. steypingu.

sperry-sun
DRILLING SERVICES

BHA Report

Operator : Jardboranir HF
 Well : HE - 4
 Field : Heilisheiði
 Location : Heilisheiði
 Rig : JØTUNN
 Job # : NR-DD-21043

BHA# 4 (Proposed)

BHA# 4	Date In :	MD In (m) :	TVD In (m) :	Date Out	MD Out (m):	TVD Out (m):
--------	-----------	-------------	--------------	----------	-------------	--------------

BIT DATA

Bit #	OD (in)	MFR	Style	Serial#	Nozzles (/32's)	TFA (in ²)	Dull Condition
		EHP51		LX8108	3x24	1.325	

MOTOR DATA

Run #	OD (in)	MFR	Model	Serial#	Bend	NzI (/32's)	Avg Diff (bar)	Cum Circ Hrs
9.625		SSDS	SperryDrill	963166	9.00°			

COMPONENT DATA

Item #	Description	Serial #	OD (in)	ID (in)	Gauge (in)	Weight (kg/m)	Top Con	Length (m)	Bit - Center Blade (m)
1	Tricone	LX8108			12.250		P 6-5/8" Reg	0.36	
2	9-5/8" SperryDrill 6/7-5.0 c/w stab+xo	963166	9.625	6.135	12.125	219.03	B 7-5/8" Reg	9.00	1.09
3	X/O Sub on mtr #963166	67108					B 6-5/8" Reg	0.82	
4	Float Sub	74445					B 6-5/8" Reg	0.64	
5	Integral Blade Stabilizer	71318	7.938	2.875	11.750	218.03	B 6-5/8" Reg	1.86	11.62
6	8" DWD 1200 System	81252	8.000				B 6-5/8" Reg	9.48	
7	UBHO Sub	67106	7.938	2.875		218.03	B 6-5/8" Reg	0.76	
8	Integral Blade Stabilizer	62964	7.938	2.813	12.000	219.43	B 6-5/8" Reg	1.98	23.79
9	1x Non-Mag Drill collar	51265	7.875	2.625		219.54	B 6-5/8" Reg	8.98	
10	Cross Over Sub							0.94	
11	8x Drill collar		8.000	2.500		229.13		75.42	
12	Cross Over Sub							0.95	
13	Drilling Jar							9.68	
14	Cross Over Sub							0.90	
15	3x Drill collar		8.000	2.500		229.13		28.26	
16	Key seat wiper							1.40	
								151.43	

Parameter	Min	Max	Ave	Activity	Hrs	BHA Weight (kg)	Drill String	OD(in)	Len (m)
WOB (t) :				Drilling :		in Air (Total) :			
RPM (rpm) :				Reaming :		in Mud (Total) :			
Flow (L/min) :				Circ-Other :		in Air (Bel Jars) :	0		
SPP (bar) :				Total :	0.00	in Mud (Bel Jars) :			

PERFORMANCE

In	Out	Distance (m)	ROP (m/hr)	Build (/30m)	Turn (/30m)	DLS (/30m)
Inclination (deg)						
Azimuth (deg)						
Oriented :						
Rotated :						
Total :						

COMMENTS

Strengur 3. Borun eftir steypingar niður í fóðringardýpi.

Viðauki 3: Aflestur mælinga (surveys) úr MWD tæki.

Dýpi (m)	Halli frá lóðréttu(°)	Stefna (°)
0.000	0.000	0.000
200.000	0.000	0.000
273.000	2.050	332.045
319.000	0.940	312.045
328.000	1.780	270.045
338.000	3.000	250.645
347.000	3.800	243.145
357.000	4.340	239.945
367.000	5.370	229.945
377.000	6.100	225.445
386.000	6.900	223.245
395.000	7.600	223.345
405.000	8.100	219.245
415.000	8.670	216.945
425.000	8.910	213.295
435.000	9.180	208.645
444.000	9.760	214.905
454.000	10.950	213.435
464.000	11.750	209.975
482.000	14.360	214.945
492.000	14.930	214.945
511.000	14.800	216.945
530.000	15.900	213.745
550.000	17.790	208.795
560.000	19.070	208.775
569.000	21.030	209.305
579.000	22.070	210.115
589.000	23.200	205.145
599.000	24.600	206.345
608.000	25.600	205.145

618.000	26.800	204.145
627.000	27.200	206.345
637.000	28.400	206.545
646.000	29.500	202.345
656.000	30.300	203.045
666.000	31.100	203.845
675.000	32.130	203.645
685.000	33.300	204.345
694.000	34.300	206.345
704.000	35.300	204.445
714.000	35.430	205.445
733.000	35.680	205.645
743.000	35.670	206.145
762.000	35.470	205.245
768.000	35.200	205.100