

FRAMVINDUSKÝRSLA UM BREYTINGAR Á
RENNSLI OG EFMAINNIGHALDI í
BORHOLUM 3 OG 4 í KRÖFLU

eftir

Gest Gíslason og
Stefán Arnórsson

ORKUSTOFNUN
Jarðhitadeild

FRAMVINDUSKÝRSLA UM BREYTINGAR Á
RENNSLI OG EFNAINNIGHALDI í
BORIOLUM 3 og 4 í KRÖFLU

eftir

**Gest Gíslason og
Stefán Arnórsson**

Efnisyfirlit

1. Inngangur

2. Hola 3

2.1 Efnainnihald

2.2 Rennslisbreytingar

3. Hola 4

3.1 Efnainnihald

3.2 Rennslisbreytingar

4. Leirhver við Leirhnúk

5. Ahrif holu 4 á vandamál við losun affallsvatns

6. Orsakir fyrir breytingum

I. INNCGANGUR

Frá því í ágúst 1975 hefur verið fylgst með efnainnihaldi, þrýstingi og rennslu í holu 3 í Kröflu. 14 sýni hafa verið efnagreind og útthvað eru 11 afmælingar gerðar. Niðurstöður þessara athugana eru sýndar á mynd 1 og töflu 1.

Úr holu 4 var safnað 3 sýnum áður en hún reif af sér lokana. Um tíma eftir að lokarnir fóru af holunni var ekki unnt að safna sýnum, eða ekki fyrr en í lok mars. Síðan hafa verið tekin 3 sýni. Niðurstöður þessara athugana eru sýndar í töflu 2.

Þrjú sýni hafa verið tekin af vatni úr hvernum syðst í Leirhnúk (tafla 3).

Sýnum var safnað á þann hátt, sem greint er frá í skýrslu eftir Stefán Arnórsson og Einar Gunnlaugsson um söfnun vatns og gassýna (OS JHD 7552). Aflmælingar voru gerðar með mælingu á krítiskum þrýstingi í útstreymisopi og enthalpia fundin úr frá kisilhita.

Efnainnihald djúpvatns er reiknað úr frá samsetningu vatns, gass og þéttivatns á þann hátt, sem lýst er í ritgerð Stefáns Arnórssonar, Upplýst efni í heitu vatni (OS JHP 7317).

Efnagreiningu er ekki að fullu lokið, en ekki þótti fært að bíða eftir því, og birtast því efnagreiningarnar hér ófullgerðar.

2. HOLA 3

2.1 Efnainnihald

Frá því, að holu 3 var hleypt í gos 20. ágúst 1975 hefur verið tekin 14 sýni til efnagreininga (tafla 1). Hestu breytingar, sem hefur orðið eru hagfara minnkun á styrk kísils (SiO_2) og minnkun á kalsium (Ca^{++}) fyrst eftir að holan var opnuð. Þá hefur vetrni (H_2) aukist frá því í október og kolmýra (CO_2) jókst gífurlega í mars síðastliðnum.

Orsakir lekkunar kísils munu vera þær, að þegar holan blæs, fellur þrýstingur í holunni og næsta nágrenni hennar. Við það sýður vatnið fyrir utan holuna, úti í berginu. Við suðuna lekkar hitastigið á vatninu. Verður það þá yfirmettað af kvarsi, sem fellur þá út úr vatninu í berginu. Afleiðing af þessari útfellingu er lekkandi kísilhiti (mynd 1).

Beinast liggur við að skýra minnkun kalsiums (Ca^{++}) með því, að það hvarfist við karbónat (CO_3^{--}) og falli út sem kalsít eða aragónít (hvortveggja CaCO_3). Við suðu hækkar sýrustig (pH) vatnsins og veldur það aukningu á styrk karbónats (CO_3^{--}). Þessi aukning karbónats er valdur að útfellingunni

Kalsium (Ca^{++}) hefur minnkað úr 4 ppm í 1,5 ppm en sú minnkun samsvarar því, að 6,3 mg af kalsiti falli út úr hverju kílógrammi djúpvatns. Á fyrstu 4 mánuðum, sem holan blés, mældist rennslið dö jafnaði um 70 kg/sek (mynd 1). Á þessum tíma hefðu því myndast 4,5 tonn af CaCO_3 , sem samsvarar $1,7 \text{ m}^3$. Þetta magn lokar alveg $8,5 \text{ m}^3$ af bergi með 20% poruhluta. Dörf væri á því, að athuga hvort hugsanlegar kalsítútfellingar dragi úr innrennsli í borholur eins og hefur átt sér stað í holu 3. Slikt mætti finna með mælingum á vatnsleidni (transmissivity) á misunandi tímum.

Gurð tölvutorukrittar er nú á lokastigi. Þær verður reiknað, hvort þær aðstæður, sem þarf til þess að kalsit falli út, séu fyrir hundi þegar djúpvatn sýdur í aðstrumi að blásandi gufuholum. Þegar niðurstöður þeirra reikninga liggja fyrir, verður auðvulðarm að túnka breytingar á styrk kalsiums (Ca^{++}) í holuvatninu.

Í október myndist aukning á vatni (H_2) í djúpvatninu. Aukið vatni fylgir auknum hita. Þó verður ekki vart við hekkun á hitastigi á því sem í holuna kemur. Ef til vill stafar þessi vetrnisaukning frá innskoti undir jarðhitasvæðinu. Um það verður þó ekkert sagt með vissu.

Hekkunar á styrk brennisteinsvetnis (H_2S) og þó sérstaklega kolsýru (CO_2) verður svø vart síðast í mars. Vegna aukins kolsýrums í vatninu hefur sýrustig lakkad (tafla 1).

Orsókin fyrir aukningu á kolsýru (CO_2), sem er u.p.b. hundrafóld, gati stafað af því, að við þá vatnsborðslækkun, sem varð líklega á svæðinu í kjölfar eldgossins í desember síðastliðnum (sjá kafla 2.2) féll þróustingurinn á vatnsgeyminum. Við þróstifall minnkar leysanleiki gassins í vatninu, sem hefði það í fórr með sér, að kolsýran leyastist úr vatninu og streymdi til yfirborðs.

Samfara breytingum á gasmagni í holu 3 urðu aðrar breytingar á svæðinu, sem benda hefst til þess, að þá hafi bergkvíka myndast innskot í Kröflusvæðinu (breytingar á smáskjálftum, landlyfting og breytingar á holu 4 (sjá kafla 3)). Af þeim sökum er eðlilegra að álita, að aukið magn kolsýru í holu 3 stafi frá sliku innskoti fremur en af þróstifalli í vatnsgeyminum.

Ekki má útiloka þann möguleika, að innskot hafi myndast mun fyrr og sé undanfari vetrnisaukningaránnar í október 1975. Vatni er mun torleysanlegra í vatni en kolsýra og brennisteinsvetni. Komi aukning þess því fyrr fram en kolsýru og brennisteinsvetnis.

Tvær síðastnefndu gastegundirnar myndu í fyrstu leysast upp í vatni geymisins og ekki koma fram í borholum fyrr en vatnið er mettað af þeim eða vatnið af því dýpi, þar sem innaskotíð tróð sér inn, hefur náð að streyma upp og skila sér inn í borholur.

2.2 Hennihilmibreytingar

Fljóttlega eftir að hola 3 var opnuð í ágúst 1975 varð rennsli úr henni nokkuð stöðugt eða um 70 kg/sek (mynd 1). Stax eftir gosið í Leirhnúk 20. desember 1975 varð vart við, að rennsli úr holunni minnkandi.

Við gosið tapaðist mjög mikil gufa úr jarðhitasvæðinu. Einnig hefur verið mjög mikil vatnarennslí frá gossprungunni, sem sést á því, að viða eru vatnsrásir og þvegið grjót við eldstöðvarnar. Þetta hefur orsakað vatnsborðslækkun í jarðhitasvæðinu, sem weldur þróstingslækkun og getur vel verið, að rennslisminnkun úr holu 3 stafi af þessari þróstingslækkun.

Frá því í desember og þar til í apríllok var rennslið stöðugt minnkandi en hefur nú verið óbreytt í 18 kg/sek í um 2 mánuði miðað við 5 ata móþrósting. Ef til vill er að nást jafnvægi á ný, en frekari mælingar verða að skera úr um það. Lokunarþróstingur er 8.5 ata, þannig að ekkert fæst úr holunni við fyrirhugaðan vinnsluþrósting, sem er um 9.0 ata.

3. HOLA 4

3.1 Efnainnihald

Fyrstu þremur sýnunum úr holu 4 er safnað með gufuskilja. Efnainnihald vatnsins í fyrsta sýninu bendir til þess, að vatnssýnið sé að mestu þéttuð gufa. Efnagreiningar seinni sýnanna tveggja sýna, að þá var gufan örðin blaut. Efnainnihald vatnsins bendir

ekki til hærri hita en 230°C (tafla 2). Hins vegar mældist yfir 300°C í holunni, ur gerð var meiling skómu eftir að holan byrjaði að bláma. Sennilegt er, að við þrýstifallið, sem varð í holunni við blásturinn, hafi vatn úr að á 700 m dýpi komist inn í holuna. Þannig bundir margt til þessa, að úr neðstu sölinni komi ekkert vatn, en aðeins gufa.

Myndu sýnið, hvim meðnað var úr leiknum frá holu 4 til að hún reif af nér toppinn hafði mjög lágt sýrustig eða pH 1.86 (tafla 2). Þessu mun valda íblöndun saltsýru og líklegast einnig brennisteins-sýru, en súlfat (SO_4^{2-}) er enn ómælt. Um svipað leyti og þetta sýni var tekið fannst áberandi lykt úr mekinum frá holunni af brennisteinssýrlingi (SO_2), en sú lofttegund er einungis stöðug við mjög hátt hitastig (nálægt hitastigi hraunkviku). Um svipað leyti fundust útfellingar umhverfis holuna, sem reyndust vera brennisteinn. Hár styrkur kalsiums (Ca^{++}) og magniums (Mg^{++}) í vatninu mun stafa af meiri útskolu þessara efna úr berginu af því vatnið er svo súrt.

Sýrustig vatnsins hefur farið hakkandi, og mældist síðast 7.32. Það sýrustig, sem búast má við undir eðlilegum kringumstæðum er pH 9-10. Núverandi sýrustig gati stjórnast af háum styrk kolsýru, ef jafnmikið gas streymir út um holu 4 og holu 3. Vegna ákafrar suðu í útstreymingu verður söfnun á gufu og gasi ekki komið við og því ekki unnt að mæla það gasmagn, sem út streymir.

Lágt sýrustig eins og mældist í mars veldur tæringu og gæti skýrt að einhverju leyti hvers vegna fóðringin í holu 4 gaf sig. Þó geta aðrir þættir líka ráðið þar um. Áberandi var, að í skjálftunum í janúar í vetur var mjög mikil af bergmylsnu í gufumekkinum, og dökknaði strókurinn eftir hvern finnanlegan skjálfta. Einnig litaðist snjórinn grann á stóru svæði í kringum holuna. Bergagnirnar eru mjög öflug graftól, og hljóta að hafa átt drjúgan þátt í að slíta fóðringunni.

3.2 Rennslisbreytingar

Degar hola 4 slapp í gos í september 1975 var áberandi, að gufan var nær alveg þurr, lítið rigndi úr mekkinum, detta sama sýndu fyrstu sýnin.

Í byrjun janúar rifnuðu lokarnir af holunni, og hefur holan blásmið óhamin síðan. Fljótlega eftir þetta fór að bega á því, að partar úr fóðringunni komu upp með gufunni. Þann 27. janúar varð skyndilega sú breyting, að tjörn hafði myndast við holutoppinn 20-30 m í þvermál. Vatnsrennsli var þá talið vera um 20-40 l/sek, en hafði ekki verið áður. Rennslið smájókst er á leið, og frá því í vor hefur rennslið mælst 150-250 l/sek í yfirlallsstíflu nærri holunni. Rennslið er nokkuð breytilegt.

Beinar mælingar á heildarrennsli eru engar til, en við heppileg veðurskilyrði hefur mökkurinn úr holu 4 verið borinn saman við mökkinn úr holu 3. Mat manna hefur verið það, að mökkurinn úr holu 4 sé 4-8 sinnum stærri að rúmmáli en mökkur holu 3.

Sú hugmynd hefur komið fram, að heita zónin á 1940 m dýpi í holu 4 gefi nærri þurra gufu. Fljótlega eftir að holan fór að blása fór gufan að blotna. Kísilhitinn á vatninu bendir ekki til harri hita en 230°C . Vatnið er því líklegast komið úr grynnri zónum. Veruleg aukning á vatnsrennsli varð seinni hluta vetrar. Detta gæti stafað af því, að degar fóðringin gaf sig, hafi opnast leið inn í holuna fyrir vatn úr zónum á mun minna dýpi. Kísilhitinn er sá sami og í holu 2 (sjá skýrslu OS Krafla OS JHD 7506) en hún fær vatn úr öflugum zónum á 325-350 m dýpi. Við borun holu 4 kom fram stórvatnszón á 290 m dýpi.

4. LEIRHVER VIÐ LEIRHNÚK

Við gosið í veturn myndaðist leirhver syðst í Leirhnúk og var hann virkur í nokkurn tíma. Var þá tekið eitt sýni (tafla 3). Síðan kólnaði vatnið og fraus. Degar hverinn var skoðaður í byrjun mai

hafði hann brætt af sér og var þá mikil gasstreymi úr honum. Hitinn á vatninu var þá 18°C , en er nú kominn upp yfir 30°C . Efnagreiningar sýna, að vatnið í skálinni er kalt grunnvatn og gasið virðist aðallega kolsýra (CO_2), því mjög mikil af því er uppleyst í vatninu. Sýni, sem tekið var í júlí, hefur mun minni kolsýrustyrk heldur en sýnið frá í maí. Þetta gæti stafað af því, að síðarnefnda sýnið var tekið þar sem mest bólar upp af gasinu, en fyrri nefnda sýnið er tekið fjarðar gasupptreyminu.

5. ÁHRIF HOLU 4 Á VANDAMÁL VIB LOSUN AFFALLSVATNS

Ámtlað er, að affallsvatn frá Kröfluvirkjun verði 340 l/sec . Rennsli frá holu 4 er $150-250 \text{ l/sec}$. Er því auséð, að við tilkomu þessa viðbótarvatns eykat affallsvatnsvandamálið verulega. Þess ber þó að gæta, að styrkur kísils í vatninu frá holu 4 er mun minni en í væntanlegu affallsvatni. Mettunarmörk ópals í vatninu frá holu 4 náast við 90°C . Til samanburðar má geta þess, að ámtlað er að hitastig ópalmettunar á affallsvatninu miðað við 270°C innstreymishita verði $110-150^{\circ}\text{C}$ (pH 9.6-10.0). Af þessum sökum er vandamál vegna ópalútfellinga ekki eins mikil vegna vatns frá holu 4 eins og gert er ráð fyrir með affallsvatn frá virkjuninni í heild. Hinsvegar er mjög mikill framburður í holuvatninu, þannig að Hlíðardalslækur er nú kolmórauður. Er viðbúið, að framburðurinn komi til með að stífla niðurfallsrásir í Búrfellshrauni, ef ekkert verður að gert.

6. ORSAKIR FYRIR BREYTINGUM

Eldgosið og önnur umbrot á Kröflusvæðinu í veturna hafa valdið verulegum breytingum á efnainnihaldi og rennsli vatns úr þeim borholum, sem fylgst hefur verið með eins og greint var frá hér að framan. Rennslisminnkunin í holu 3 stafar líklegast af lekkun vatnsborðs í jarðhitageyminum. Sú skýring er þá að nokkru leyti í mótsögn við þá skýringu, sem sett var fram um rennsli í holu 4. Aðrar skýringar á minnkuðu rennsli í holu 3 eru þéttинг af völdum kalsítútfellinga eða breytingar af völdum jarðhræringa. Ráði vatnsborðslækkun þessari rennslisminnkun, er við því að búast, að hún verði meiri í holum, sem taka vatn úr vatnsæbum á litlu dýpi, heldur en þeim, sem dýpra eru. Þetta stafar af því,

að þrýstifall er hlutfallslega meira ofarlega í vatnskerfinu heldur en neðar. Rennslið úr holu 3, sem var um 70 kg/sek fyrir gosið, hefur nú verið nokkuð stöðugt 18 kg/sek í um two mánuði við um 5 ata móþrýsting. Nú er lokunarþrýstingur 8,5 ata. Aatlaður vinnsluþrýstingur er um 9 ata. Af framansögðum leiðir, að ef rennsli Úr holu 3 eykst ekki frá því sem nú er, fast engin gufa frá henni inn á vantanlega gufuveitu, a.m.k. háþrýstihlutann.

Ekkert er hagt að segja til um hvort holu 3 nái aftur fyrra rennsli. Ef rennsisminnkunin stafar af vatnsborðslakkuṇ á jarðhitakerfinu er ekki hagt að segja til um hvenær svæðið nær sér aftur eftir gosið, hvort sem það tekur nokkra mánuði eða nokkur ár. Ef rennsisminnkunin stafar af þéttingu vegna kalsitútfellinga mun rennslið halda áfram að minnka, en ef jarðskjálftar hafa valdið mun rennslið líklegast haldast óbreytt, nema til komi nýjar jarðhræringar.

Samhliða túlkun margra athugana benda til þess, að i mars hafi myndast innskot undir Kröflusvæðinu. Á þeim tíma tók land að risa á ný, en svæðið hafði sigið strax eftir gosið. Einnig urðu þá breytingar á smáskjálftum.

Við afgösun bergkvíkunnar í innskotinu hafa lofttegundir leitað út í jarðvatnsgeyminn, mettað vatnið og bólað síðan upp í gegnum vatnskerfið, og valdið hinni miklu aukningu á gasi, aðallega kolsýru í holu 3 og í leirhvernum við Leirhnjúk. Nú eftir 3 mánuði virðist gasmagnið enn óbreytt. Ekki er unnt að segja til um hvort eða hváða breytingar verða á gasmagni djúpvatnsins í náinni framtíð.

Hið lága sýrustig í holu 4 stafar af saltsýru og líklegast einnig brennisteinssýru, og getur saltsýran og brennisteinsoxið, sem myndar brennisteinssýruna, nauðast verið ættad frá öðru en innskoti. Sýrustigið í vatni frá holu 4 hefur farið örт hækandi og var um 7 þegar sýni var síðast tekið, 8. júní s.l.

Athuganir í Kröflu hafa leitt í ljós, að aukning á gasi er á allstóru svæði, eða a.m.k. frá holu 3 yfir í Leirhnjúk, og má því búast við, að sama verði uppi á teningnum í öðrum holum, og þá e.t.v. sérstaklega í efri vatnsmæðum. Þá má einnig búast við því, ef vatnsborð hefur lækkað, að rennsli úr þeim verði minna en annars hefði orðið. Ekki mun ásteða til þess að óttast eins lágt myrustig og var í holu 4 neðan frekari innskotavirkni verði.

TAFLA 1.

Sammætning djúpvatns í holu 3 í Kröflu.
 Styrkur er í ppm. Sýrustig er malt á
 sðmunarvatni (akki sýrustig djúpvatns).

þyni nr.	dags.	hlstihiti	pH/20°C	SiO ₂	Na ⁺	K ⁺	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	F ⁻	CO ₂	H ₂ S	H ₂	CH ₄
KRAD08750200	21/8'75	247	8,71	483	152	27,9	4,1	0,05	0,73	226	138	1,18	
KRAD08750201	22/8	253	8,61	514	147	26,1	4,0	0,04	0,73	289	172	0,90	
KRAD08750202	27/8	254	9,52	537	170	25,4	3,5	0,45	0,78	299	164	0,86	
KRAD08750204	2/9	251	9,22	505	156	25,1	2,2	0,04	0,88	124	166	1,53	
KRAD09750156	22/9	246	9,85	478	154	24,0	1,7	0,04	0,85	173	94,6	0,75	0,21
KRAD10750166	9/10	249	9,66	506	153	25,0	1,8	0,02	0,79				
KRAD10750167	19/10	243	9,20	549	150	24,1	1,6	0,02	0,86	228	85,3	1,89	0,45
KRAD11750171	6/11	250	9,79	521	157	26,7	1,1	0,01	0,94	266	97,2	2,67	0,51
KRAD11750179	23/11	244	9,84	468	179	24,0	1,5	0,04	0,93	213	94,5	2,59	0,58
KRAD12750189	21/12	245	9,94	466	151	23,3	0,88	<0,01	0,90	261	49,7	2,41	0,57
KRAD01760008	15/1'76	246	9,69	474	145	24,1	1,4	0,08	0,90	161	184	4,59	0,70
KRAD03760027	22/3	246	7,39	476	141	22,0	1,9	0,08	0,84	24066	270		
KRAD05760055	5/5	246	8,08	477					0,76	24022	155		
KRAD06760065	2/6	248	7,57	491					22025	272			

TAFLA 2.

Efna samsetning vatns úr holu 4 í Kröfli.

Safnað með skilju, samsetning djúrvatna, styrkur í ppm. Sýrustig er mælt á safnunarvatni (ekki sýrustig djúrvatna)

SÍNI NR	dags.	kísilhiti	pH/°C	SiO ₂	Na ⁺	K ⁺	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Cl ⁻	F ⁻	CO ₂	H ₂ S	H ₂	CH ₄
KRAD09750151	21/9 '75		6,40/10	36	0,75	0,47	4,95	0,11	0,0	0,70	464	30	2,51	0,35
KRAD10750168	19/10	227	9,10/20	414	173	22,6	3,35	0,08	50,0	4,92	153	40,3	0,66	0,12
KRAD11750180	24/11	228	9,44/20	409	166	20,8	3,38	0,04	41,3	4,86	147	43,3	1,07	0,22

Safnað úr lak frá holu 4 eftir að hún reif af sér loka, styrkur í ppm.

SÍNI NR	dags.	kísilhiti	pH/°C	SiO ₂	Na ⁺	K ⁺	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Cl ⁻	F ⁻	CO ₂	H ₂ S		
KRAD03760028	22/3 '76	228	1,86/20	519	252	25,0	331	25,4	151	0,83	223	<0,1		
KRAD05760056	5/5	216	5,70/19	410							~0	37,0		
KRAD06760079	8/6	208	7,32/18	372							3,7	37,9		

TAFLA 3.

Samsetning vatns í leirhver við Leirhnjúk. Styrkur efna er í ppm.

SÍMI NR	dags.	hitu °C	pH/°C	SiO ₂	Na ⁺	K ⁺	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	CO ₂ (total)	H ₂ S	Cl ⁻	F ⁻	uppl. efna
KRAV12750190	23/12'75		7,95/18	37,2	85,9	4,1	102,4	7,22	113,1	0,1	56	0,89	
KRAV05760057	5/5'76	18	6,14/18	43					1345	<0,1	29	0,04	1210
KRAV06760079	8/6'76	29	6,55/18	54					750	<0,1			

