

Úrvinnsla hjá vatnamælingum

Ástand og horfur ~~hjáxxaknum~~ 27. febr. 1962

Fylgiskráðgögn með þessari skilagrein er teikning 2763, 1.1.62
áskammt íslenzkum vötnum I og skilagrein 230.

Hér á eftir er notuð styttingin S - skyrsluvélar, M - manuel
úrvinnsla.

Vhm 1 1924 - 61 kemur frað S í maí næstkomandi

Vhm 2 1939 ~~þ~~ 58, S 58, 59 59 60 S í marz. Athuga að síðar
verður 59 - 60 í IDM 1401 til að fá fram miðlun og
að-rennсли Þingvallavatns.

Vhm 3 1922,39, M. Álestrunum hætt þá.

Vnm 4 1934-56 M. Álestrarskyrslur hafa ekki borizt vatnamælingum
siðan rafstöðin tökk til starfa.

Vhm 5 Engar álestrarskyrslur hafa borizt vatnamælingum siðan
rafstöð tökk til starfa.

Vhm 6 Mælistöð lögð niður, sjá vhm 30.

Vhm 7 Vatnsstöðumálir, magasinmálir. Linurit.

Vhm 8 1945-1959 M. 59,61 tilbúið, verður siðar í IDM
1401.

Vhm 9 1947,1951 M

Vhm 10 1929,58 S 58,59 59 60 60 60 S í marz

Vhm 11 Unnið M þar til rafstöð tökk til starfa, siðan engar
skyrlur borist.

Vhm 12 Sjá skilagrein 230.

Vhm 13 57-61 M

Vhm 14. Aukamálir notaður til öryggis í sambandi við 44

Vhm 15 Linurit 1944-61,

Vhm 16 Sjá skilagrein 240

Vhm 17 " " 230

Vhm 19 Tvö síðustu ~~x~~ ár ~~þ~~ S í apríl

Vhm 20 Sjá skilagrein 230

Vhm 21 44-56 M 57-58 S

Vhm 22 Sama ~~x~~ og vhm 21

Vhm 23 42-57 M

- Vhm 24 Sjá vhm106, Grimsá virkjuð
Vhm 25 Sjálskilagrein 230
Vhm 26 Lykill nær ekki hæstu floðtoppum. Úrvinnsla biður
Vhm 27 Sjá skilagrein 230
Vhm 28 Mælingu hætt
Vhm 29 1949 - 61 kemur frá S í marz
Vhm 30 Sjá skilagrein 230
Vhm 32 " " 230
Vhm 34 Mælingu hætt
Vhm 35 " "
Vhm 36 Sjá skilagrein 230
Vhm 37 Mæling hætt
Vhm 38 1947-57 M. Mæling fallin niður. Nauteyri fór í eyði 1958.
Vhm 39 1949-56 M. Skyrslur um notkun Heiðarvatns s.l. ár hafa ekki borist vatnamælingum, en nú mun það aftur vera komið í lag, enda hafa vatnamælingar sérstakan umsjónarmann á Austurlandi, ráðinn við síðustu áramót.
Vhm 40 1949,61, Linurit.
Vhm 42 Notaður sem aukamælir
Vhm 43 Sjá skilagrein 230
Vhm 44 " " "
Vhm 45 " " "
Vhm 46 1949-61 S í marz
Vhm 47 Lykill nær ekki hæstu floðtoppum
Vhm 48 " " " " " Úrvinnsla biður
Vhm 49 Mælingu hætt
Vhm 50 Sjá skilagrein 230
Vhm 51 1949,51 M 57,58 S 59, 61 er ófarin til S en tilbuin
Vhm 52 Sama og vhm 51
Vhm 53 Var aður vhm 31, en fór í kaf, þegar hækkað var í Þiðriksvallavatni. 1947,54 M 59,61 tilbúið, en biður IBM 1401, sjá vhm 1 hér að framan um athugasemdir ~~xx~~ um miðlun og aðrennslí stöðuvatna.
Vhm 54 1949,61 er að fara til S. Lykill loksns tilbuinn
Vhm 55 Sjá skilagrein 230
Vhm 57 " " "
Vhm 59 Síritari byggður s.l. ár. Hæðartölur fyrra ára umreiðnaðar á hæðastiga hans og ganga síðan til S

- Vhm 60 Sama og vhm 59
Vhm 61 Sjá vhm 110
Vhm 62 Mæling hætt
Vhm 63 " "
Vhm 64 Sjá skilagrein 230
Vhm 66 " " "
Vhm 67 1950 -55 M
Vhm 68 Sjá skilagrein 230
Vhm 69 Mæling hætt
Vhm 70 ~~Mælingarköttum~~ Álestrartölur tilbunar, ganga til S, en lykill þarf endurskoðunar, þ.e. a. s. gera þarf nokkrar rennslismælingar í viðbót
Vhm 71 Sama og vhm 70
Vhm 72 Álestrar stopulir. Verður ekki unnið statistiskt.
Vhm 73 1950 1957 ~~N.~~ Hætt.
Vhm 74 Sjá skilagrein 230
Vhm 75 Lykill ekki tilbuinn
Vhm 76 " " "
Vhm 77 Vatnshæðarlinurit
Vhm 78 52 - 55 M . Hætt
Vhm 79 52 - 53 M. Hætt
Vhm 80 54-55 M, Hætt
Vhm 81 55 61, tilbúið fyrir S
Vhm 83 55 61. Nokkur atriði þurfa endurskoðunar við , gengur síðan til S.
Vhm 84 Samfellt linurit. Álestrar hálfsmánaðarlega. Ekkning.
Vhm 85 Mælistífla. Engir álestrar teknir
Vhm 86 54-61: Lykill tilbuinn, að öðru leyti en því, að nær ekki flóðtopp 6.2. '60.
Vhm 87 Sjá skilagrein 230
Vhm 92 Lykill ekki tilbuinn
Vhm 93 " " "
Vhm 94 Sjá skilagrein 230
Vhm 95 " " "
Vhm 96 " " "
Vhm 97 " " "
Vhm 98 " " "
Vhm 99 " " "
Vhm 100 Verður ekki unnið statistiskt vegna ístruflana.
Vhm 101 Lykill nær ekki hæstu flóðtoppum, og ístruflanir ryra

- gildi mælingarinnar
Vhm 102 Mælir í byggingu
Vhm 103 1959 61. Mælingu lokið
Vhm 104 Mælir í byggingu
Vhm 105 Síritari fra síðastl. ári
Vhm 106 Sjá skilagrein 230
Vhm 107 " " "