Fornleifaskráning vegna strengjalagnar á Vatnsnesi í Vestur Húnavatnssýslu

Svavar Níelsson og Bjarni F. Einarsson

2023

Forsíðumyndin sýnir hleðslu (Fornleifar nr 86:1. Horft mót vestri. Ljósm. SN 2023).

FORNLEIFAFRÆÐISTOFAN

© Svavar Níelsson og Bjarni F. Einarsson

Unnið fyrir Rarik

Október 2023

Inngangur

Að beiðni Rariks kannaði Fornleifafræðistofan fornleifar á leið fyrirhugaðs rafstrengs frá bænum Hjallholti og að bænum Ásbjarnarstöðum í Þorgrímsstaðadal. Leiðin er sýnd á mynd 1.
Farið var í gegnum ýmsar heimildir svo sem eldri skráningarskýrslur, túnakort og örnefnaskrár eftir atvikum. Þessar heimildir gáfu engar upplýsingar.

Allt svæðið var kannað á vettvangi og fór vettvangsvinna fram dagana 4-6. október síðastliðinn. Veður var gott á meðan á vettvangsvinnu stóð. Allar fornleifar voru mældar inn með Trimble Juno T41/5 handmælitæki, bæði punktur og umfang. Byrjað var á næsta lausa númeri í sveitarfélaginu.

Niðurstaða fornleifaskráningarinnar er í töflu 1 auk meðfylgjandi fornleifaskrár og loftmynda (mynd 2-11) með staðsetningu fornleifa.

Áður hefur verið gerð fornleifaskráning á svæðinu vegna ljósleiðara sem var lagður í jörðu (Guðný Zoëga og Bryndís Zoëga 2019).

Á Minjavefsjá Minjastofnunar má sjá fornleifar á svæðinu, en þar eru fornminjar í grennd við bæi þar sem leggja á hinn fyrirhugaða jarðstreng. Fulltrúi verkkaupa var Rögnvaldur Guðmundsson hjá Rarik á Norðurlandi.

Skráningin

Samkvæmt lögum um menningarminjar frá 2012 eru allar fornleifar friðaðar og sumar friðlýstar (Lög um menningarminjar 2012). Þeim má engin, hvorki landeigandi, framkvæmdaaðili né nokkur annar spilla, granda né úr stað færa, nema með leyfi Minjastofnunar Íslands (21. gr.).

Því eru allar þær fornleifar á könnunarsvæðinu sem og annarsstaðar og eldri eru en 100 ára, friðaðar skv. lögunum.

Nr.	Teg.	Fj.	Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Minjagildi	Varðveislugildi	Friðlýst?	Mótv.
73	Varða	1	Ekkert	Engin	Lélegt	1550-1900	Lítið (3)	Lítið (3)	Nei	Engar
74	Leið/gata	1	Rafmagnsstrengur	Mikil	Sæmilegt	1550-1900	Lítið (3)	Lítið (3)	Nei	Engar
75	Rúst?	1	Rafmagnsstrengur	Mikil	Sæmilegt	1550-1900	Talsvert (6)	Talsvert (6)	Nei	Prufuskurður
76	Rúst	1	Rafmagnsstrengur	Mikil	Sæmilegt	1550-1900	Lítið (4)	Lítið (4)	Nei	Engar
77	Garður	1	Rafmagnsstrengur	Mikil	Sæmilegt	1550-1900	Lítið (3)	Lítið (3)	Nei	Þversnið
78	Rúst	1	Rafmagnsstrengur	Mikil	Sæmilegt	1550-1900	Talsvert (6)	Talsvert (6)	Nei	Rannsókn
79	Rúst	1	Rafmagnsstrengur	Mikil	Sæmilegt	1550-1900	Talsvert (6)	Talsvert (6)	Nei	Rannsókn
80	Rúst	1	Rafmagnsstrengur	Mikil	Sæmilegt	1550-1900	Talsvert (5)	Talsvert (5)	Nei	Rannsókn
81	Garður	1	Rafmagnsstrengur	Mikil	Sæmilegt	1550-1900	Lítið (3)	Lítið (3)	Nei	Þversnið
82	Rúst	1	Rafmagnsstrengur	Lítil	Sæmilegt	1550-1900	Talsvert (6)	Talsvert (6)	Nei	Rannsókn
83	Varða	1	Rafmagnsstrengur	Lítil	Ágætt	1550-1900	Lítið (3)	Lítið (3)	Nei	Rannsókn
84	Varða	1	Rafmagnsstrengur	Talsverð	Ágætt	1550-1900	Lítið (3)	Lítið (3)	Nei	Rannsókn
85	Varða	1	Rafmagnsstrengur	Lítil	Ágætt	1550-1900	Lítið (3)	Lítið (3)	Nei	Engar
86	Hleðslur	1	Rafmagnsstrengur	Lítil	Ágætt	1550-1900	Lítið (3)	Lítið (3)	Nei	Þversnið
87	Garður	1	Rafmagnsstrengur	Mikil	Ágætt	1550-1900	Lítið (3)	Lítið (3)	Nei	Þversnið
88	Rúst	1	Rafmagnsstrengur	Lítil	Sæmilegt	1550-1900	Talsvert (6)	Talsvert (6)	Nei	Prufuskurðir
89	Garður	1	Rafmagnsstrengur	Lítil	Sæmilegt	1550-1900	Lítið (3)	Lítið (3)	Nei	Þversnið
90	Garður	1	Rafmagnsstrengur	Mikil	Sæmilegt	1550-1900	Lítið (3)	Lítið (3)	Nei	Þversnið
91	Rúst?	1	Rafmagnsstrengur	Lítil	Sæmilegt	1550-1900	Talsvert (6)	Talsvert (6)	Nei	Prufuskurður
92	Mógrafir	1	Rafmagnsstrengur	Mikil	Sæmilegt	1550-1900	Lítið (3)	Lítið (3)	Nei	Engar
93	Rúst	1	Ekkert	Engin	Sæmilegt	1550-1900	Talsvert (6)	Talsvert (6)	Nei	Prufuskurðir
94	Rúst	1	Ekkert	Engin	Sæmilegt	1550-1900	Talsvert (6)	Talsvert (6)	Nei	Prufuskurðir
95	Rúst	1	Ekkert	Engin	Sæmilegt	1550-1900	Talsvert (5)	Talsvert (5)	Nei	Rannsókn
	Samtals:	23				Meðalt.				

Tafla yfir hinar skráðu fornleifar á leið rafmangsstrengsins. Hér er lagt mat á hættuna vegna fyrirhugaðra framkvæmda sem kunna að fylgja í kjölfarið á framkvæmdum og mótvægisaðgerðum sé ekki hægt að tryggja öryggi fornleifanna. Um viðvarandi hættu á minjunum er vísað í sjálfa fornleifaskránna.

Friðlýstum fornleifum fylgir 100 m friðhelgt svæði út frá ystu sýnilegu mörkum þeirra (22. gr). Um friðaðar fornleifar er 15 m friðhelgað svæði umleikis samkvæmt sömu grein. Sú hefð hefur þó komist á að fara ekki of nærri fornleifum og taka tillit til eðlis þeirra og þarfa.

Engar friðlýstar fornleifar eru í nágrenni rannsóknarsvæðisins.

Samtals voru tuttugu og þrjár fornleifar skráðar í tengslum við vettvangs-könnunina. Sumar minjarnar höfðu talsvert minja- og varðveislugildi en nokkrar minjarnar höfðu lítið minja- og varðveislugildi.

Þegar ekki er hægt að tryggja öryggi fornleifa eða þær þarf að fjarlægja vegna fyrirhugaðra framkvæmda þarf að grípa til mótvægisaðgerða. Slíkar aðgerðir geta verið allt frá breyttri áætlun um framkvæmdir sem taka tillit til fornleifa (1. kostur), nákvæmari GPS staðsetningu og ljósmyndun að nákvæmri fornleifarannsókn. Rannsóknir á einfaldari fornleifum eins og vörðum miðast yfirleit að því að reynt er að komast að byggingarlagi vörðunnar og gjósku-laga leitað undir henni til að aldursgreina eftir atvikum. Hins-vegar geta rannsóknir á rústum verið flóknari. Hugsanlega þyrfti að byrja á að grafa prufuskurð til þess að staðfesta að um rúst sé að ræða og hvort hún uppfylli aldurs-skilyrði og ef svo er að þá gæti þurft fornleifauppgröft. Leita þarf leyfis Minjastofnunar Íslands í öllum tilfellum og stofnunin ákveður umfangið og setur þá skilmála sem henni kann að þykja nauðsynlegir.



Mynd 1. Yfirlit yfir leið rafmagnsstrengsins frá Hjallholti og að Ásbjarnarstöðum. Ath. að efsta leiðin sem sýnd er á þessari mynd og liggur að Saurbæ, er ekki hluti af rannsóknarsvæðinu. (Loftmynd: Rarik).

Niðurstaða

Engar fornleifar voru taldar í hæsta minja-og varðveisluflokki. Fjórtán minjar voru í lægsta flokki en níu minjar eru taldar hafa talsvert minja-og varðveislugildi. Sumar minjanna stafar í raun lítil hætta af fyrirhuguðum framkvæmdum en aðrar eru þó í beinni hættu.

Hugsanlega er hægt að sneiða hjá fornleifum, en þar sem það er ekki hægt þarf mótvægisaðgerða við. Bent er á að allar minjar sem eldri eru en 100 ára eru friðaðar og þeim fylgir 15 m friðhelgunarsvæði út frá ystu mörkum þeirra. Sjá nánar meðfylgjandi fornleifaskrá.

Varast ber að nýta svæðin í kringum fornleifar sem geymslustaði eða brautir fyrir vélar og tæki, eða efnisgeymslur af hverju tagi nema að leyfi Minjastofnunar Íslands komi til með eða án skilmála sem stofnunin kann að setja.

Heimildir

Fornleifaskrá. Skrá um friðlýstar fornleifar. Fornleifanefnd - Þjóðminjasafn Íslands. Ágúst Ó. Georgsson tók saman. Reykjavík 1990.

Guðný Zoëga og Bryndís Zoëga 2019. *Fornleifaskráning vegna lagningar ljósleiðara á Vatnsnesi.* Byggðasafn Skagfirðinga. Sauðárkrókur.
Lög um menningarminjar. Nr. 80 29. júní 2012.
minjastofnun.is *Minjavefsjá*.

Fylgirit:

Fornleifaskrá: Húnaþing vestra Nr. 73:1 - 95:1.



Mynd 2. Staðsetning fornleifa nr. 73 og 74, syðst á strengjaleiðinni. (Loftmynd: Rarik. Viðbót: Fornleifafræðistofan).



Mynd 3. Staðsetning fornleifa nr. 74 og 75, sunnarlega á strengjaleiðinni. (Loftmynd: Rarik. Viðbót: Fornleifafræðistofan).

Mynd 4. Staðsetning fornleifa nr. 76, austan við Bergsstaði. (Loftmynd: Rarik. Viðbót: Fornleifafræðistofan).

Mynd 5. Staðsetning fornleifa nr. 77, 78, 79, 80, 93, 94, og 95 í landi Stapa. (Loftmynd: Rarik. Viðbót: Fornleifafræðistofan).

Mynd 6. Staðsetning fornleifa nr.81 í landi Illugastaða. (Loftmynd: Rarik. Viðbót: Fornleifafræðistofan).



Mynd 7. Staðsetning fornleifa nr. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 og 90. Bærinn nyrðst á myndinni er Geitafell. (Loftmynd: Rarik. Viðbót: Fornleifafræðistofan).

Mynd 8. Staðsetning fornleifa nr. 87, 88, 89, 90 og 91. Bærinn syðst á myndinni er Geitafell en bærinn norðan hans er Gnýsstaðir. (Loftmynd: Rarik. Viðbót: Fornleifafræðistofan).

Mynd 9. Syðst á myndinni má sjá Gnýsstaði. Engar fornleifar eru að finna þaðan og norður meðfram fyrirhuguðum jarðstreng. (Loftmynd: Rarik. Viðbót: Fornleifafræðistofan).

Mynd 10. Staðsetning fornleifa nr. 92 nyrðst á strengjaleiðinni. Bærinn nyrðst á myndinni er Tjörn. (Loftmynd: Rarik. Viðbót: Fornleifafræðistofan).

Mynd 11. Sýnir leið jarðstrengs að Ásbjarnarstöðum. (Loftmynd: Rarik. Viðbót: Fornleifafræðistofan).

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		73

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.
Hjallholt		Leyningsvarða	1

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	4.10.2023	E 410316.6 N 561283.5	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Varða		Vatns og Hegg 23	1

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Ekkert	Engin	Lélegt	1550-1900		Ekkert	Engin	Nei

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Lítið	3	Lítið	3	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Efst á malarhól í haga.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Varða.
Eftirstandani vörðubotn. Lengd vörðunnar er um 3m em breiddin er um 2m. Nær hæst um 0,5m frá jörðu.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari	Svavar Níelsson
Filma nr./teg. myndar	Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi vörðunnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska henni, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		74

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.
			1

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	4.10.2023	E 410316.6 N 562023.9	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Leið/Gata		Vatns og Hegg 23	1

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Landeyðing	Talsverð	Sæmilegt	1550-1900		Rafmagnsstrengur	Mikil	

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Lítið	3	Lítið	3	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Staðsett í haga neðan við foss.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Leið/Gata.
Brú/Járnrör yfir á en sitthvorum megin við ánna liggur gata. Gatan liggur nokkur hundruð metra suður.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari	Svavar Níelsson
Filma nr./teg. myndar	Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi götunnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska henni, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		75

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.
			1

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	4.10.2023	E 410531.3 N 563473.5	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Rúst?		Vatns og Hegg 23	1

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Ekkert	Engin	Sæmilegt	1550-1900		Rafmagnsstrengur	Mikil	

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Talsvert	6	Talsvert	6	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Staðsett upp við kletta og í kvammi.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Rúst?

Hugsanleg rúst sem er um 7m að lengd og um 4m að breidd. Veggirnir eru um 0,5-1m að breidd en hæð þeirra er um 0,2-0,4m. Veggir úr torfi og grjóti. Rústin er líklega 2-3 rými og með dyr mót suðri. Suðvestan við rústina eru hugsanleg rústarbrot.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari	Svavar Níelsson
Filma nr./teg. myndar	Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi rústarinnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska henni, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		**76**

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.
Bergsstaðir			**1**

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	4.10.2023	E 410740.7 N 564260.6	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Rúst		Vatns og Hegg 23	1

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Ekkert	Engin	Sæmilegt	1550-1900		Rafmagnsstrengur	Mikil	

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Lítið	4	Lítið	4	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Liggur upp við klett í móa.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Rúst.
Lítil rúst sem liggur upp við klett í móa. rústin er gerð úr torfi og grjóti en inni í tóftinni lágu málmplötur sem eru hugsanlega leifar af þaki. Lengd rústarinnar var um 3m og breidd hennar um 2m. Breidd veggja var um 0,5m og mesta vegghæð um 0,5m. Líklegast er rústin frá seinnihluta 19. aldar.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari	Svavar Níelsson
Filma nr./teg. myndar	Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi rústarinnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska henni, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		77

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.
Stapar			

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	5.10.2023	E 411905.8 N 566993.2	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Garður		Vatns og Hegg 23	1

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Ekkert	Engin	Sæmilegt	1550-1900		Rafmagnsstrengur	Mikil	

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Lítið	3	Lítið	3	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Staðsett í hlíð út í móa rétt sunnan við bæinn Stapa. Klettar eru víðast í kringum garðinn.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Garður.
Garður sem grafið hefur verið fyrir báðum megin. Garðurinn liggur frá norðri til suðurs. Fyrir um miðju er garðurinn skorinn af lítilli á en þar er garðurinn hlaðinn með grjóti. Breidd garðsins er um 2-2,5m og hæð hans er um 0,2-0,5m.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari	Svavar Níelsson
Filma nr./teg. myndar	Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi garðsins þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska honum, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		78

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.
Stapar			

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	5.10.2023	E 412142.4 N 567389.8	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Rúst	Útihús	Vatns og Hegg 23	1

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Ekkert	Engin	Sæmilegt	1550-1900		Rafmagnsstrengur	Mikil	

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Talsvert	6	Talsvert	6	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Í hlíð fyrir ofan tún Stapa og á milli kletta sylla.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Rúst.
Ferköntuð rúst sem er um 3-3,5m á breidd og um 3,5-4m á lengd. Vegghæð rústarinnar er frá 0,3-1m en breidd veggja er um 1-2m. Rústin er líklegast frá seinni hluta 19. aldar.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari	Svavar Níelsson
Filma nr./teg. myndar	Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi rústarinnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska henni, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		79

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.
Stapar			

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	5.10.2023	E 412178.9 N 567416.6	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Rúst	Útihús/Fjárhús	Vatns og Hegg 23	1

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Ekkert	Engin	Sæmilegt	1550-1900		Rafmagnsstrengur	Mikil	

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Talsvert	6	Talsvert	6	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Staðsett í hlíð fyrir ofan tún Stapa. Ofan við tóftina eru klettar.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Rúst.
Rúst sem er um 10-12m löng og um 5m breið. Vegghæð rústarinnar er frá 0,5-1m en breidd veggja er um 1-2m. Rústin virðist vera niðurgrafin í hlíðina og því vegghæð að innan mun hærri en vegghæð að utan. Rústin kann að vera útihús eða fjárhús frá seinni hluta 19. aldar.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari	Svavar Níelsson
Filma nr./teg. myndar	Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi rústarinnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska henni, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		80

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.
Stapar			

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	5.10.2023	E 412149.5 N 567388.2	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Rúst		Vatns og Hegg 23	1

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Ekkert	Engin	Sæmilegt	1550-1900		Rafmagnsstrengur	Mikil	

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Talsvert	5	Talsvert	5	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Í hlíð fyrir ofan tún Stapa og á milli kletta sylla. Staðsett rétt fyrir ofan rúst 78.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Rúst.
Nokkuð hringlaga rúst sem er um 2m að lengd og 1,5m að breidd. Hæð veggja er frá 0,3-0,5m en breidd veggjanna er um 0,5m.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari: Svavar Níelsson

Filma nr./teg. myndar: Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi rústarinnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska henni, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		81

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.
Illugastaðir			

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	5.10.2023	E 413386.2 N 568915.0	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Garður		Vatns og Hegg 23	1

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Ekkert	Engin	Sæmilegt	1550-1900		Rafmagnsstrengur	Mikil	

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Lítið	3	Lítið	3	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Í haga við hliðina á túni. Lækur rennur þar rétt hjá. Er rétt sunnan við bílastæði.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Garður.
Hæð garðsins er um 0,2-0,4m en breidd hans er um 1m.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari Svavar Níelsson

Filma nr./teg. myndar Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi garðsins þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska honum, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		82

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.
		Kolutóft	

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	5.10.2023	E 415010.7 N 569804.4	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Rúst		Vatns og Hegg 23	1

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Ekkert	Engin	Sæmilegt	1550-1900		Rafmagnsstrengur	Lítil	

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Talsvert	6	Talsvert	6	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Staðsett í móa fyrir ofan kletta sem eru fyrir ofan veg. Um 7-8m norðan við rústina rennur lækur. Ofan við rústina eru svo stærri klettar.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Rúst.
Lengd rústarinnar er um 7,5-8m en breidd hennar er um 5m. Hæð veggja var um 0,3-0,5m. Ekki var þó hægt að sjá inngang á rústinni né áætla breidd veggja. Hugsanlegt er að rústin kunni að vera kölluð Kolutóft en það er örnefni sem á við á þessu svæði.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari	Svavar Níelsson
Filma nr./teg. myndar	Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi rústarinnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska henni, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		83

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	5.10.2023	E 414907.9 N 569929.3	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Varða		Vatns og Hegg 23	1

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Ekkert	Engin	Ágætt	1550-1900		Rafmagnsstrengur	Lítil	

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Lítið	3	Lítið	3	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Staðsett ofan á kletti sem er ofan við veg. Ýmist mýrlendi eða grýtt í kringum vörðuna.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Varða.
Steinhlaðin varða. Varðan er um 0,5m há og um 0,5m breið þar sem hún er breiðust.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari Svavar Níelsson

Filma nr./teg. myndar Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi vörðunnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska henni, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		84

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	5.10.2023	E 414897.7 N 569873.0	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Varða		Vatns og Hegg 23	1

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Ekkert	Engin	Ágætt	1550-1900		Rafmagnsstrengur	Talsverð	

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Lítið	3	Lítið	3	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Staðsett ofan á kletti sem er ofan við veg. Ýmist mýrlendi eða grýtt í kringum vörðuna.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Varða.
Steinhlaðin varða. Varðan er um 1,5m há og um 1m að breidd.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari	Svavar Níelsson
Filma nr./teg. myndar	Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi vörðunnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska henni, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		85

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	5.10.2023	E 414839.6 N 569722.1	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Varða		Vatns og Hegg 23	1

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Ekkert	Engin	Ágætt	1550-1900		Rafmagnsstrengur	Lítil	

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Lítið	3	Lítið	3	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Staðsett ofan á kletti sem er ofan við veg. Ýmist mýrlendi eða grýtt í kringum vörðuna.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Varða.
Steinhlaðin varða. Varðan er um 1,5m há og um 0,8m að breidd.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari	Svavar Níelsson
Filma nr./teg. myndar	Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi vörðunnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska henni, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		86

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	5.10.2023	E 415434.7 N 570184.8	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Hleðslur	Fjárborg	Vatns og Hegg 23	1

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Ekkert	Engin	Ágætt	1550-1900		Rafmagnsstrengur	Lítil	

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Lítið	3	Lítið	3	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Staðsett inn á milli kletta rétt ofan við veg.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Hleðslur.
Steinhleðsla sem er staðsett inn á milli kletta í hlíð. Steinhleðslan og klettarnir kunna að hafa verið notaðir sem fjárborg. Hæð hleðslunnar er um 0,4-0,6m en breidd hennar er um 1m. Lengd hleðslunnar er um 7-8m. Mosi og gras er byrjað að vaxa ofan á hleðslunni.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari	Svavar Níelsson
Filma nr./teg. myndar	Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi hleðslunnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska henni, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		**87**

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.
Geitafell			

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	6.10.2023	E 415910.6 N 570649.0	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Garður		Vatns og Hegg 23	2

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Ekkert	Engin	Ágætt	1550-1900		Rafmagnsstrengur	Mikil	

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Lítið	3	Lítið	3	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Staðsett í móa fyrir ofan tún. Nær upp að klettum og er þar hlaðinn ofan á kletti og heldur svo áfram upp í hlíð.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Garður.
Steinhlaðinn garður sem var skráður af Guðnýju og Bryndísi Zoega árið 2019. Garðurinn er um 0,5m að hæð og um 0,5m að breidd. Garðurinn nær upp að kletti og er þar hlaðinn ofan á klettinn en heldur svo áfram upp í hlíð. Sumstaðar er garðurinn kominn undir gróður. Á einum stað rennur lítill lækur í gegnum hann.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari: Svavar Níelsson

Filma nr./teg. myndar: Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi garðsins þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska honum, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		88

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.
Geitafell			

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	6.10.2023	E 416035.2 N 570723.7	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Rúst	Beitarhús	Vatns og Hegg 23	1

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Ekkert	Engin	Sæmilegt	1550-1900		Rafmagnsstrengur	Lítil	

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Talsvert	6	Talsvert	6	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Ofan á kletti beint ofan við núverandi bæjarstæði Geitafells.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Rúst.
Rúst sem virðist skipt upp í þrjú rými. Lengd rústarinnar er um 8-9m en mesta breidd er um 7-8m. Vegghæð rústarinnar er frá 0-5-08m en breidd veggja er frá 0,5-1m. Sennilegast er um 18-19. aldar rúst sem kann að hafa verið útihús eða fjárhús.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari	Svavar Níelsson
Filma nr./teg. myndar	Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi rústarinnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska henni, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		89

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.
Geitafell			

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	6.10.2023	E 416086.1 N 570827.0	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Garður		Vatns og Hegg 23	1

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Ekkert	Engin	Sæmilegt	1550-1900		Rafmagnsstrengur	Lítil	

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Lítið	3	Lítið	3	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Ofan á klettum ofan við núverandi bæjarstæði Geitafells.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Garður.
Steinhlaðinn garður. Garðurinn er nokkuð illgreinanlegur á köflum. Mesta breidd garðsins er um 0,4m en hæð hans er um 0,5m.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari Svavar Níelsson

Filma nr./teg. myndar Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi garðsins þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska honum, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		90

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.
Geitafell			

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	6.10.2023	E 416099.0 N 570857.3	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Garður		Vatns og Hegg 23	1

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Ekkert	Engin	Sæmilegt	1550-1900		Rafmagnsstrengur	Miki	

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Lítið	3	Lítið	3	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Í móa rétt norður af bæjarstæði Geitafells.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Garður.
Torfhlaðinn garður sem er um 0,2-0,4m að hæð en breidd hans er um 0,5m.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari	Svavar Níelsson
Filma nr./teg. myndar	Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi garðsins þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska honum, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		91

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	6.10.2023	E 416376.1 N 570891.7	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Rúst?		Vatns og Hegg 23	1

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Ekkert	Engin	Sæmilegt	1550-1900		Rafmagnsstrengur	Lítil	

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Talsvert	6	Talsvert	6	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Við lítinn hól í hlíð ofan við veg.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Rúst.
Rúst með tveimur rýmum. Annað rýmið er ferkantað og töluvert smærra en hitt en þó nokkuð hærra uppi. Vegghæð rústarinnar var frá 0,3-0,5m en breidd veggjanna var um 0,5-1m. Mesta lengd rústarinnar var um 4-5m en mesta breidd hennar var um 5m.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari Svavar Níelsson

Filma nr./teg. myndar Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi rústarinnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska henni, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		92

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.
Tjörn			

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	6.10.2023	E 418692.3 N 571566.6	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Mógrafir		Vatns og Hegg 23	1

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Ekkert	Engin	Sæmilegt	1550-1900		Rafmagnsstrengur	Mikil	

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Lítið	3	Lítið	3	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Rétt norðan við á og um 200m frá brú. Þar sem mógröfin er staðsett er núna mýri.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Mógrafir.
Niðurgröftur sem var skráður árið 2019 af Guðnýju og Bryndísi Zoega. Niðurgröfturinn er um 0,2-0,6m djúpur.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari	Svavar Níelsson
Filma nr./teg. myndar	Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi mógrafarinnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska henni, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		93

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.
Stapar			

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	6.10.2023	E 411963.7 N 567130.2	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Rúst		Vatns og Hegg 23	1

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Ekkert	Engin	Sæmilegt	1550-1900		Ekkert	Engin	

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Talsvert	6	Talsvert	6	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Staðsett í haga neðan við kletta. Fyrir neðan tóftina eru svo strönd.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Rúst.
Rúst sem er með að minnsta kosti 4 rými. Óljóst er hvar gengið var inn í sum rýmin. Rústin kann að hafa verið kotbýli frá 19. öld. Vegghæð rústarinnar er um 0,3-0,7m en breidd veggjanna er frá 0,5-1,5m. Rústin er um 14-15m löng en 10-11m breið.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari	Svavar Níelsson
Filma nr./teg. myndar	Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi rústarinnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska henni, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		94

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.
Stapar			

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	6.10.2023	E 412004.5 N 567199.3	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Rúst	Fjárhús	Vatns og Hegg 23	1

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Ekkert	Engin	Ágætt	1550-1900		Ekkert	Engin	

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Talsvert	6	Talsvert	6	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Staðsett í haga neðan við kletta. Fyrir neðan tóftina eru svo strönd.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Rúst.
Fjárhús sem skiptist í þrjú hólf. Austasta rýmið er hlaða en hin rýmin hefur hýst skepnur og þar má sjá tvær jötur. Lengd rústarinnar er um 11-12m og breiddin um 11-12m. Veggirnir eru hlaðnir með grjóti en sjá má torf ofan á þeim. Hæð veggja í fjárhúsinu eru 0,4-1,7m en breidd veggja var frá 1-1,5m.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari	Svavar Níelsson
Filma nr./teg. myndar	Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi rústarinnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska henni, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.

Fornleifaskrá

Sýsla	Sveitarfélag	Núv. sveitarfél.	Hverfi	Aðalnr.
V-Húnavatnssýsla		Húnaþing vestra		95

Landareign	MÍ:Nr	Heiti	Undirnr.
Stapar			

Skrásetjari	Dags.	GPS Staðsetning	Viðmiðun	M.y.s.	Skekkja
Svavar Níelsson	6.10.2023	E 411995.1 N 567176.8	Isn 93		

Tegund minja	Tilgáta/Niðurstaða	Verk	Fjöldi
Rúst		Vatns og Hegg 23	1

Hættumat	Hætta	Ástand	Aldur	Í eyði	Tímab. hættumat	Tímab. hætta	Á kort?
Ekkert	Engin	Sæmilegt	1550-1900		Ekkert	Engin	

Minjagildi	Einkunn	Varðveislugildi	Einkunn 2	Friðlýsa?	Friðlýst?	Hvenær
Talsvert	5	Talsvert	5	Nei	Nei	

Lega og staðhættir

Staðsett í haga neðan við kletta. Fyrir neðan tóftina eru svo strönd.

Heimildir og munnmæli

Lýsing

Rúst.
Hringlaga rúst sem er staðsett á milli tófta 93 og 94. Veggjahæð rústarinnar er frá 0,3-0,5m en veggjabreidd rústarinnar er um 0,5-1,5m. Rústin er um 4m að þvermáli.

Teikning/ljósmynd

Ljósmynd

Ljósmyndari	Svavar Níelsson
Filma nr./teg. myndar	Canon EOS M6

Athugasemdir

Ef ekki er hægt að tryggja öryggi rústarinnar þarf að leita leyfis Minjastofnunar Íslands til að raska henni, og sæta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja.