

SKRÁ YFIR TILKYNNNTAR STOFNANIR SAMKVÆMT TILSKIPUN 95/16/EB

LYFTUR

Nafn og heimilisfang tilkynnta stofnana	Auðken- nis- númer	Ábyrgur fyrir eftirtöldum vörum	Ábyrgur fyrir eftirtöldum aðferðum/aðferðareining um	Viðaukar/greina r í tilskipunum
AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL Avenue André Drouart 27-29 B-1160 Bruxelles	0026	Lyftur	Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur)	XII. viðauki XIV. viðauki XIII. viðauki
		Öryggisfhlutar	Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta)	VIII. viðauki IX. viðauki
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUILIDADE (ISQ) EN 249 – Km 3, Cabanas – Laião (Tagus Park) Apartado 119 P-2781 Oeiras Codes	0028	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
		Öryggisfhlutar	EB-gerðarprófun öryggisfhluta	A-hluti V. viðauka
ARBEJDSTILSYNET Landskronagade, 33 DK-2100 København Ø	0030	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
TÜV HANNOVER/SACHSEN-ANHALT e.V. TÜV CERT-ZERTIFIZIERUNGSSTELLE für Maschinen, Aufzugs- und Fördertechnik Am TÜV 1 D-30519 Hannover	0032	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
		Öryggisfhlutar: 1. Búnaður til að læsa palldyrum 2. Búnaður til að koma í veg fyrir fall sem er vísað til í lið 3.2 í I. viðauka og kemur í veg fyrir að lyftustóll falli eða stjórnlause hreyfingu hans upp á við 3. Hraðatakmarkunarbúnaður	Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta)	VIII. viðauki IX. viðauki

		<p>4. a) Orkusafnandi höggdeyfar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annaðhvort ólínulegir - eða með deyfðu endur kasti <p>b) Orkudreifandi höggdeyfar</p> <p>5. Öryggisbúnaður á sívalningum í vökvakerfum ef þeir eru notaðir til að koma í veg fyrir fall</p> <p>6. Rafmagnsöryggisbúnaður notaður sem öryggisrofar með rafeindaflutum</p>	<p>EB-gerðarprófun öryggisfhluta</p> <p>Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisfhluta)</p> <p>Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta)</p> <p>Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta)</p>	<p>A-hluti V. viðauka XI. viðauki VIII. viðauki IX. viðauki</p>
TÜV SAARLAND e.V. Saarbrücker Strasse 8 D-66280 Sulzbach	0034	Lyftur	<p>EB-gerðarprófun á lyftum</p> <p>Lokaskoðun (fyrir lyftur)</p> <p>Einingarsannprófun (fyrir lyftur)</p> <p>Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur)</p> <p>Full gæðatrygging (fyrir lyftur)</p> <p>Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)</p>	<p>B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki</p>
		<p>Öryggisfhlutar:</p> <p>1. Búnaður til að læsa palldyrum</p> <p>2. Búnaður til að koma í veg fyrir fall sem er vísað til í lið 3.2 í I. viðauka og kemur í veg fyrir að lyftustóll falli eða stjórnlaus hreyfingu hans upp á við</p> <p>3. Hraðatakmarkunarbúnaður</p> <p>4. a) Orkusafnandi höggdeyfar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annaðhvort ólínulegir - eða með deyfðu endurkasti <p>b) Orkudreifandi höggdeyfar</p> <p>5. Öryggisbúnaður á sívalningum í vökvakerfum ef þeir eru notaðir til að koma í veg fyrir fall</p> <p>6. Rafmagnsöryggisbúnaður notaður sem öryggisrofar með rafeindaflutum</p>	<p>Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta)</p> <p>Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta)</p>	<p>VIII. viðauki IX. viðauki</p>
TÜV ANLAGENTECHNIK GmbH Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg Am Grauen Stein D-51105 Köln	0035	Lyftur	<p>EB-gerðarprófun á lyftum</p> <p>Lokaskoðun (fyrir lyftur)</p> <p>Einingarsannprófun (fyrir lyftur)</p> <p>Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur)</p> <p>Full gæðatrygging (fyrir lyftur)</p> <p>Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)</p>	<p>B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki</p>

		Öryggisfhlutar: 1. Búnaður til að læsa palldyrum 2. Búnaður til að koma í veg fyrir fall sem er vísað til í lið 3.2 í I. viðauka og kemur í veg fyrir að lyftustóll falli eða stjórnlaus hreyfingu hans upp á við 3. Hraðatakörkunarbúnaður 4. a) Orkusafnandi höggdeyfar: - annaðhvort ólínulegir - eða með deyfðu endur kasti b) Orkudreifandi höggdeyfar 5. Öryggisbúnaður á sívalningum í vökvakerfum ef þeir eru notaðir til að koma í veg fyrir fall 6. Rafmagnsöryggisbúnaður notaður sem öryggisrofar með rafeindaflutum	EB-gerðarprófun öryggisfhluta Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta) Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisfhluta)	A-hluti V. viðauka VIII. viðauki IX. viðauki XI. viðauki
TÜV SÜDDEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH Westendstrasse 199 D-80686 München	0036	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
		Öryggisfhlutar	EB-gerðarprófun öryggisfhluta Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta) Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisfhluta)	A-hluti V. viðauka VIII. viðauki IX. viðauki XI. viðauki
ZURICH CERTIFICATION Ltd 54 Hagley Road Edgbaston B16 8QP Birmingham United Kingdom	0037	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki

ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE plc (Trading as Royal & Sun Alliance Certification Services) 17 York Street M2 3RS Manchester United Kingdom	0040	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
		Öryggisíhlutar	EB-gerðarprófun öryggisíhluta Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisíhluta) Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisíhluta)	A-hluti V. viðauka VIII. viðauki XI. viðauki
PLANT SAFETY Ltd Parklands Wilmslow Road Didsbury M20 2RE United Kingdom	0041	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
TÜV PFALZ e.V. Merkurstrasse 45 D-67663 Kaiserslautern	0043	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
RWTÜV e.V. ZERTIFIZIERUNGSSTELLE FÜR GERÄTESICHERHEIT, AUFZÜGE UND MEDIZINTECHNIK Steubenstrasse 53 D-45138 Essen	0044	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki

		Öryggisfhlutar: 1. Búnaður til að læsa palldyrum 2. Búnaður til að koma í veg fyrir fall sem er vísað til í lið 3.2 í I. viðauka og kemur í veg fyrir að lyftustóll falli eða stjórnlaus hreyfingu hans upp á við 3. Hraðatakörkunarbúnaður 4. a) Orkusafnandi höggdeyfar: - annaðhvort ólínulegir - eða með deyfðu endur kasti b) Orkudreifandi höggdeyfar 5. Öryggisbúnaður á sívalningum í vökvakerfum ef þeir eru notaðir til að koma í veg fyrir fall	Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta)	VIII. viðauki IX. viðauki
		6. Rafmagnsöryggisbúnaður notaður sem öryggisrofar með rafeindaflutnum	EB-gerðarprófun öryggisfhluta Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta) Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisfhluta)	A-hluti V. viðauka VIII. viðauki IX. viðauki XI. viðauki
TÜV NORD e.V. TÜV CERT-ZERTIFIZIERUNGSTELLE Grosse Bahnstrasse 31 D-22525 Hamburg	0045	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki

		Öryggisfhlutar: 1. Búnaður til að læsa palldyrum 2. Búnaður til að koma í veg fyrir fall sem er vísað til í lið 3.2 í I. viðauka og kemur í veg fyrir að lyftustóll falli eða stjórnlaus hreyfingu hans upp á við 3. Hraðatakörkunarbúnaður 4. a) Orkusafnandi höggdeyfar: - annaðhvort ólínulegir - eða með deyfðu endur kasti b) Orkudreifandi höggdeyfar 5. Öryggisbúnaður á sívalningum í vökvakerfum ef þeir eru notaðir til að koma í veg fyrir fall	Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta)	VIII. viðauki IX. viðauki
		6. Rafmagnsöryggisbúnaður notaður sem öryggisrofar með rafeindaflutnum	EB-gerðarprófun öryggisfhluta Samræmi við gerð með slembiathugun vöru (fyrir öryggisfhluta) Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta)	A-hluti V. viðauka XI. viðauki VIII. viðauki IX. viðauki
NATIONAL STANDARDS AUTHORITY OF IRELAND (NSAI) Glasnevin Dublin 9 Ireland	0050	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
		Öryggisfhlutar	EB-gerðarprófun öryggisfhluta Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta) Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisfhluta)	A-hluti V. viðauka VIII. viðauki IX. viðauki XI. viðauki

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCO DI QUALITÀ (IMQ) Via Quintiliano 43 I-20138 Milano	0051	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisíhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisíhluta) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisíhluta) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki VIII. viðauki IX. viðauki X. viðauki XI. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIALE SAE (ATISAE) Avenida de la Industria, 51 E-28760 Madrid	0053	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
		Öryggisíhlutar	EB-gerðarprófun öryggisíhluta Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisíhluta)	A-hluti V. viðauka XI. viðauki
ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN SA (ECA) Pablo Ruíz Picaso, 10 E-50015 Zaragoza	0056	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
		Öryggisíhlutar	EB-gerðarprófun öryggisíhluta Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisíhluta)	A-hluti V. viðauka XI. viðauki
INSPECCIÓN Y GARANTÍA DE CALIDAD SA (IGC) Vía de la Dos Castillas, 33 – Ctro Empresarial Attica 7 – Ed. 7, planta 3ª E-28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)	0058	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
		Öryggisíhlutar	EB-gerðarprófun öryggisíhluta Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisíhluta)	A-hluti V. viðauka XI. viðauki
BUREAU VERITAS 17, place des Reflets – La Défense 2 F-92400 Courbevoie	0062	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki

		Öryggisfhlutar	Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta)	VIII. viðauki IX. viðauki
ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE EUROPEO PRODOTTI INDUSTRIALI SRL (ICEPI) Via Emilia Parmense, 11 A I-29010 Pontenure (PC)	0066	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI Srl Via Moscova, 11 I-20017 Rho (Milano)	0068	Lyftur	EB-gerðarprófun öryggisfhluta Lokaskoðun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisfhluta) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	A-hluti V. viðauka VI. viðauki VIII. viðauki IX. viðauki X. viðauki XI. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS (LNE) 1, rue Gaston-Boissier F-75015 Paris	0071	Öryggisfhlutar	EB-gerðarprófun öryggisfhluta Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta) Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisfhluta)	A-hluti V. viðauka VIII. viðauki IX. viðauki XI. viðauki
APAVE PARISIENNE 97-103, boulevard Victor-Hugo F-93400 Saint-Ouen	0077	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES (LCIE) 33, avenue du Général Leclerc F-92266 Fontenay-aux-Roses	0081	Öryggisfhlutar	EB-gerðarprófun öryggisfhluta Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta) Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisfhluta)	A-hluti V. viðauka VIII. viðauki IX. viðauki XI. viðauki

APAVE LYONNAISE BP 3 F-69811 Tassin Cedex	0082	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
BRITISH STANDARDS INSTITUTION (BSI) Quality Assurance Maylands Avenue Hemel Hempstead HP2 4SQ Hertfordshire United Kingdom	0086	Lyftur	Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
		Öryggisfhlutar:	Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta)	VIII. viðauki IX. viðauki
		1. Búnaður til að læsa palldyrum 2. Búnaður til að koma í veg fyrir fall sem er vísað til í lið 3.2 í I. viðauka og kemur í veg fyrir að lyftustóll falli eða stjórnlaus hreyfingu hans upp á við 3. Hraðatakörkunarbúnaður 4. a) Orkusafnandi höggdeyfar: - annaðhvort ólínulegir - eða með deyfðu endur kasti b) Orkudreifandi höggdeyfar 5. Öryggisbúnaður á sívalningum í vökvakerfum ef þeir eru notaðir til að koma í veg fyrir fall 6. Rafmagnsöryggisbúnaður notaður sem öryggisrofar með rafeindafhlutum	EB-gerðarprófun öryggisfhluta Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisfhluta)	A-hluti V. viðauka XI. viðauki
LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE (LRQA) LTD EC Directives Unit Middelmarch Office Village Siskin Drive Coventry CV3 4FJ United Kingdom	0088	Lyftur	Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur)	XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
		Öryggisfhlutar	Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta)	VIII. viðauki IX. viðauki

TÜV THÜRINGEN e. V. Melchendorfer Strasse 64 D-99096 Erfurt	0090	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
		Öryggisíhlutar: 1. Búnaður til að læsa palldyrum 2. Búnaður til að koma í veg fyrir fall sem er vísað til í lið 3.2 í I. viðauka og kemur í veg fyrir að lyftustóll falli eða stjórnlause hreyfingu hans upp á við 3. Hraðatakmarkunarbúnaður 4. a) Orkusafnandi höggdeyfar: - annaðhvort ólínulegir - eða með deyfðu endur kasti b) Orkudreifandi höggdeyfar 5. Öryggisbúnaður á sívalningum í vökvakerfum ef þeir eru notaðir til að koma í veg fyrir fall	Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisíhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisíhluta)	VIII. viðauki IX. viðauki
		6. Rafmagnsöryggisbúnaður notaður sem öryggisrofar með rafeindaíhlutum	EB-gerðarprófun öryggisíhluta Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisíhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisíhluta) Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisíhluta)	A-hluti V. viðauka VIII. viðauki IX. viðauki XI. viðauki
TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GmbH Rüdesheimer Strasse 119 D-64285 Darmstadt	0091	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
		Öryggisíhlutar	Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisíhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisíhluta)	VIII. viðauki IX. viðauki
ICICT SA c/ Buenavista, 30 E-08012 Barcelona	0093	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki

		Öryggisfhlutar	EB-gerðarprófun öryggisfhluta Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisfhluta)	A-hluti V. viðauka XI. viðauki
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR) c/Génova, 6 E-28004 Madrid	0099	Lyftur	Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
		Öryggisfhlutar	Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta)	VIII. viðauki IX. viðauki
BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL Ltd Suite 12 14 Challenge House Sherwood Drive Bletchley MK3 6DP Milton Keynes United Kingdom	0301	Lyftur	Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	XIII. viðauki XIV. viðauki
AGENZIA NAZIONALE CERTIFICAZIONE COMPONENTI E PRODOTTI SRL – ANCCP Via Bronzino, 3 I-20133 Milano	0302	Lyftur	EB-gerðarprófun öryggisfhluta Lokaskoðun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisfhluta) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	A-hluti V. viðauka VI. viðauki VIII. viðauki IX. viðauki X. viðauki XI. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL (ICE) Via Garibaldi, 20 I-40011 Anzola Emilia (BO)	0303	Lyftur	EB-gerðarprófun (fyrir lyftur) Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
ELOT – HELLENIC ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION Acharnon Street 313 GR-11145 Athens	0365	Lyftur	Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	XIII. viðauki XII. viðauki XIV. viðauki

		Öryggisíhlutar	Full gæðatrygging (fyrir öryggisíhluta) Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisíhluta)	IX. viðauki VIII. viðauki
ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE FRANCE (AINF) Zone industrielle – rue Marcel Dassault BP 259 F-59472 Seclin Cedex	0385	Lyftur	EB-gerðarprófun (fyrir lyftur) Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIV. viðauki
ORGANISMO CERTIFICAZIONE EUROPEA (OCE) Via Ancona, 21 I-00198 Roma	0397	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
		Öryggisíhlutar	EB-gerðarprófun öryggisíhluta Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisíhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisíhluta) Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisíhluta)	A-hluti V. viðauka VIII. viðauki IX. viðauki XI. viðauki
ISTITUTO DI RICERCHE, PROVE E ANALISI Via Artigiani, 63 I-25040 Bienno	0398	Lyftur	EB-gerðarprófun (fyrir lyftur) Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
ABOMA + KEBOMA BV Galvanistraat 1 Postbus 141 6710 BC Ede Nederland	0399	Lyftur	Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	VI. viðauki X. viðauki
STICHTING NEDERLANDS INSTITUUT VOOR LIFTTECHNIEK (LIFTINSTITUUT) Buikslotermeerplein 381 Postbus 36027 1025 XE Amsterdam Nederland	0400	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisíhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisíhluta) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki VIII. viðauki IX. viðauki XIV. viðauki X. viðauki

		Öryggisíhlutar: 1. Búnaður til að læsa palldyrum 2. Búnaður til að koma í veg fyrir fall sem er vísað til í lið 3.2 í I. viðauka og kemur í veg fyrir að lyftustóll falli eða stjórnlaus hreyfingu hans upp á við 3. Hraðatakörkunarbúnaður 4. a) Orkusafnandi höggdeyfar: - annaðhvort ólínulegir - eða með deyfðu endur kasti b) Orkudreifandi höggdeyfar 5. Öryggisbúnaður á sívalningum í vökvakerfum ef þeir eru notaðir til að koma í veg fyrir fall 6. Rafmagnsöryggisbúnaður notaður sem öryggisrofar með rafeindaíhlutum	EB-gerðarprófun öryggisíhluta Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisíhluta) Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisíhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisíhluta)	A-hluti V. viðauka XI. viðauki VIII. viðauki IX. viðauki
SVERIGES PROVNINGS- OCH FORSKINGSINSTITUT (SP) Box 857 S-501 15 Borås	0402	Lyftur	Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
SVENSK MASKINPROVNING AB (SMP) Fyrisborgsgatan 3 S-754 50 Uppsala	0404	Lyftur	Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	X. viðauki
TÜV –ÖSTERREIC TÜV-A Krugerstrasse 16 A-1015 Wien	0408	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Lokaskoðun (fyrir lyftur) Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisíhluta) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka XIII. viðauki VI. viðauki XI. viðauki XII. viðauki XIV. viðauki
		Öryggisíhlutar:	Full gæðatrygging (fyrir öryggisíhluta) EB-gerðarprófun öryggisíhluta Lokaskoðun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisíhluta)	IX. viðauki A-hluti V. viðauka VI. viðauki VIII. viðauki

		<ol style="list-style-type: none"> Búnaður til að læsa palldyrum Búnaður til að koma í veg fyrir fall sem er vísað til í lið 3.2 í I. viðauka og kemur í veg fyrir að lyftustóll falli eða stjórmlausa hreyfingu hans upp á við Hraðatakmarkunarbúnaður <ol style="list-style-type: none"> Orkusafnandi höggdeyfar: <ul style="list-style-type: none"> annaðhvort ólínulegir eða með deyfðu endur kasti Orkudreifandi höggdeyfar Öryggisbúnaður á sívalningum í vökvakerfum ef þeir eru notaðir til að koma í veg fyrir fall Rafmagnsöryggisbúnaður notaður sem öryggisrofar með rafeindaflutnum 	EB-gerðarprófun öryggisíhluta Lokaskoðun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisíhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisíhluta)	A-hluti V. viðauka VI. viðauki VIII. viðauki IX. viðauki
SAQ KONTROLL AB (SAQ) Box 49306 S-100 29 Stockholm	0409	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
		Öryggisíhlutar: <ol style="list-style-type: none"> Búnaður til að læsa palldyrum Búnaður til að koma í veg fyrir fall sem er vísað til í lið 3.2 í I. viðauka og kemur í veg fyrir að lyftustóll falli eða stjórmlausa hreyfingu hans upp á við Hraðatakmarkunarbúnaður <ol style="list-style-type: none"> Orkusafnandi höggdeyfar: <ul style="list-style-type: none"> annaðhvort ólínulegir eða með deyfðu endur kasti Orkudreifandi höggdeyfar Öryggisbúnaður á sívalningum í vökvakerfum ef þeir eru notaðir til að koma í veg fyrir fall Rafmagnsöryggisbúnaður notaður sem öryggisrofar með rafeindaflutnum 	EB-gerðarprófun öryggisíhluta Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisíhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisíhluta) Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisíhluta)	A-hluti V. viðauka VIII. viðauki IX. viðauki XI. viðauki
ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE INDUSTRIALE PER LA MECCANICA (ICIM) Via Giardino, 4 I-20123 Milano	0425	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki

		Öryggisíhlutar	EB-gerðarprófun öryggisíhluta Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisíhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisíhluta)	A-hluti V. viðauka VIII. viðauki IX. viðauki
ISTITUTO RICERCHE BREDA – TÜV ITALIA – TÜV BAYERN (ITALCERT) Viale Sarca, 336 I-20126 Milano	0426	Lyftur	EB-gerðarprófun öryggisíhluta Lokaskoðun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisíhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisíhluta) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisíhluta) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	A-hluti V. viðauka VI. viðauki VIII. viðauki IX. viðauki X. viðauki XI. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
DET NORSKE VERITAS REGION NORGE AS (DNV RN) Veritasveien 1 N-1322 Høvik	0434	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
		Öryggisíhlutar: 1. Búnaður til að læsa palldyrum 2. Búnaður til að koma í veg fyrir fall sem er vísað til í lið 3.2 í I. viðauka og kemur í veg fyrir að lyftustóll falli eða stjórnlaus hreyfingu hans upp á við 3. Hraðatakmarkunarbúnaður 4. a) Orkusafnandi höggdeyfar: - annaðhvort ólínulegir - eða með deyfðu endur-kasti b) Orkudreifandi höggdeyfar 5. Öryggisbúnaður á sívalningum í vökvakerfum ef þeir eru notaðir til að koma í veg fyrir fall 6. Rafmagnsöryggisbúnaður notaður sem öryggisrofar með rafeindaíhlutum	EB-gerðarprófun öryggisíhluta Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisíhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisíhluta) Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisíhluta)	A-hluti V. viðauka VIII. viðauki IX. viðauki XI. viðauki
METALLURGICAL INDUSTRIAL RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTRE – MIRTEC SA EBETAM A'Industrial Area of Volos GR-38500 Volos	0437	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki

		Öryggisfhlutar	EB-gerðarprófun öryggisfhluta Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisfhluta)	A-hluti V. viðauka XI. viðauki
AMT FÜR ARBEITSSCHUTZ UND TECHNISCHE AUF SICHT BEI DER BEHÖRDE FÜR ARBEIT, GESUNDHEIT UND SOZIALES DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Adolph-Schönfeld-Strasse 5 D-22083 Hamburg	0472	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
REGISTRO ITALIANO NAVALE RINA Via Corsica 12 I-16128 Genova	0474	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
CONSORZIO DNV MODULO UNO Centro direzionale Colleoni Via Paracelso 20, Palazzo Andromeda, ingr. 3 I-20041 Agrate Brianza (MI)	0496	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
		Öryggisfhlutar	EB-gerðarprófun öryggisfhluta Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta) Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisfhluta)	A-hluti V. viðauka VIII. viðauki IX. viðauki XI. viðauki
SERVICE DE L'ÉNERGIE DE L'ÉTAT BP 10 L-2010 Luxembourg	0499	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki

VENETA ENGINEERING SRL Via Lovanio 8/10 I-37135 Verona	0505	Lyftur	Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
		Öryggisíhlutar	EB-gerðarprófun öryggisíhluta Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisíhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisíhluta) Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisíhluta)	A-hluti V. viðauka VIII. viðauki IX. viðauki XI. viðauki
AIB-VINÇOTTE Avenue André Drouart 27-29 B-1160 Bruxelles	0512	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
ELECTRICAL INSPECTION FIMTEKNO OY PL 38 (Särkiniementie 3) FIN-00211 Helsinki	0599	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
		Öryggisíhlutar	EB-gerðarprófun öryggisíhluta Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisíhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisíhluta) Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisíhluta)	A-hluti V. viðauka VIII. viðauki IX. viðauki XI. viðauki
TÜV BAU- UND BETRIEBSTECHNIK GmbH Unternehmensgruppe TÜV Süddeutschland Wetsendstrasse 199 D-80686 München	0635	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki

		Öryggisfhlutar: 1. Búnaður til að læsa palldyrum 2. Búnaður til að koma í veg fyrir fall sem er vísað til í lið 3.2 í I. viðauka og kemur í veg fyrir að lyftustóll falli eða stjórnlaus hreyfingu hans upp á við 3. Hraðatakörkunarbúnaður 4. a) Orkusafnandi höggdeyfar: - annaðhvort ólínulegir - eða með deyfðu endur kasti b) Orkudreifandi höggdeyfar 5. Öryggisbúnaður á sívalningum í vökvakerfum ef þeir eru notaðir til að koma í veg fyrir fall 6. Rafmagnsöryggisbúnaður notaður sem öryggisrofar með rafeindaflutum	EB-gerðarprófun öryggisfhluta Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta) Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisfhluta)	A-hluti V. viðauka VIII. viðauki IX. viðauki XI. viðauki
ÅF-KONTROLL AB Box 8133 S-104 20 Stockholm	0640	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
STK Inter Test AB Tallmätargatan 7 S-721 34 Västerås	0655	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
TÜV ANLAGENTECHNIK GmbH Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/ Berlin-Brandenburg Am Grauen Stein D-51106 Köln	0671	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIV. viðauki XIII. viðauki

		Öryggisfhlutar: 1. Búnaður til að læsa palldyrum 2. Búnaður til að koma í veg fyrir fall sem er vísað til í lið 3.2 í I. viðauka og kemur í veg fyrir að lyftustóll falli eða stjórnlaus hreyfingu hans upp á við 3. Hraðatakörkunarbúnaður	Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta)	VIII. viðauki IX. viðauki
		4. a) Orkusafnandi höggdeyfar: - annaðhvort ólínulegir - eða með deyfðu endur kasti b) Orkudreifandi höggdeyfar	Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta)	VIII. viðauki
		5. Öryggisbúnaður á sívalningum í vökvakerfum ef þeir eru notaðir til að koma í veg fyrir fall	Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta)	VIII. viðauki XI. viðauki
		6. Rafmagnsöryggisbúnaður notaður sem öryggisrofar með rafeindafhlutum	EB-gerðarprófun öryggisfhluta Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta) Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisfhluta)	A-hluti V. viðauka VIII. viðauki IX. viðauki XI. viðauki
KONHEF VZW Gijzelaarsstraat 7-9-11 B-2000 Antwerpen	0683	Lyftur	Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
DEKRA AUTOMOBIL AG Handwerkstrasse 15 D-70565 Stuttgart	0685	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
ZENTRALLABOR DER TOS e.V. – ZERTIFIZIERUNGSSTELLE FÜR AUFZÜGE Fischerweg 408 D-18069 Rostock	0686	Lyftur	Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	VI. viðauki X. viðauki
ERG ELEKTROTECHNISCHE REVISIONSGESELLSCHAFT mbH & Co. – ZERTIFIZIERUNGSSTELLE DES FACHBEREICHES FÜR FÖRDERTECHNIK UND HEBEZEUGE Reetzstrasse 58 D-76327 Pfinztal	0687	Lyftur	Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	VI. viðauki X. viðauki

TECHNISCHE ÜBERWACHUNGSGE- MEINSCHAFT (TÜG) GmbH Breitwiesenstrasse 8 D-70565 Stuttgart	0698	Lyftur	Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
		Öryggisíhlutar	Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisíhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisíhluta)	VIII. viðauki IX. viðauki
HISSBESIKTNINGAR I SVERIGE AB Box 5 S-183 21 Täby	0706	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
EUROPEAN CERTIFYING ORGANIZATION SRL (ECO) Via Brunelleschi 119 I-Ravenna	0714	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
		Öryggisíhlutar	EB-gerðarprófun öryggisíhluta	A-hluti V. viðauka
GAMBA WORKING GROUP di Gamba Davide Piazza Savoia 4 I-10122 Torino	0718	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
		Öryggisíhlutar	EB-gerðarprófun öryggisíhluta	A-hluti V. viðauka
ITEVELSA – Inspección Técnica de Vehículos Leonesa SA Polígono Industria San Cristobal c/ Acero, parcela 16 E-47012 Valladolid	0719	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
		Öryggisíhlutar	EB-gerðarprófun öryggisíhluta Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisíhluta)	A-hluti V. viðauka XI. viðauki
ISTITUTO CONTROLLI TECNICI SRL (ICT) Via Aselli 24 I-20131 Milano	0733	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
		Öryggisíhlutar	EB-gerðarprófun öryggisíhluta	A-hluti V. viðauka

ZENTRUM DER FÖRDER- UND AUFZUGSTECHNIK ROSSWEIN GmbH ZFA Rosswein Döbelner Strasse 58 D-04741 Rosswein	0734	Öryggisfhlutar: 1. Búnaður til að læsa palldyrum 2. Búnaður til að koma í veg fyrir fall sem er vísað til í lið 3.2 í I. viðauka og kemur í veg fyrir að lyftustóll falli eða stjórnlaus hreyfingu hans upp á við 3. Hraðatakörkunarbúnaður 4. a) Orkusafnandi höggdeyfar: - annaðhvort ólínulegir - eða með deyfðu endurkasti b) Orkudreifandi höggdeyfar 5. Öryggisbúnaður á sívalningum í vökvakerfum ef þeir eru notaðir til að koma í veg fyrir fall	EB-gerðarprófun öryggisfhluta Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisfhluta)	A-hluti V. viðauka XI. viðauki
SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE TECHNIQUE (SOCOTEC) Les quadrants – 3, avenue du Centre Guyancourt F-78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex	0744	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
		Öryggisfhlutar	Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta)	VIII. viðauki IX. viðauki
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'ASSURANCE QUALITÉ (AFAQ) 116, avenue Aristide-Briand BP 40 F-92224 Bagneux Cedex	0333	Lyftur	Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
		Öryggisfhlutar	Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta)	VIII. viðauki IX. viðauki
EURO QUALITY SYSTEM FRANCE 4, rue de l'Abreuvoir F-92415 Courbevoie	0746	Lyftur	Full gæðatrygging (fyrir lyftur)	XIII. viðauki
		Öryggisfhlutar	Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta)	VIII. viðauki
AB SALLWES INGENJÖRSBYRA Box 7060 S-300 07 Halmstad	0823	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA DI MARINI FABRIZIO & C. SAS (TECNOCERT) Via Benedetto Croce 29 I-51100 Pistoia	0827	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
SISTEMA CERTIFICAZIONE EUROPEA CONTROLLO E SICUREZZA SRL (SCECES) Via Vincenzo Tiberio 38 I-00191 Roma	0828	Lyftur	Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) EB-gerðarprófun á lyftum	VI. viðauki X. viðauki B-hluti V. viðauka
ILLIT ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE SRL (ICO) Via G. Leopardi 18 I-71032 Biccari	0829	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO SA (ECA) c/ Cister 2 1ª-A E-08022 Barcelona	0830	Lyftur	Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	XII. viðauki XIII. viðauki XIV. viðauki
		Öryggisfhlutar	Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisfhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisfhluta)	VIII. viðauki IX. viðauki
QUALICONSLT 85, Avenue Henry Barbusse F-92140 Clamart	0831	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XII. viðauki XIV. viðauki
LIFT INSPECTION OF FINLAND – SUOMEN HISSITARKASTUS OY Itäinen Rantakatu 52A FIN-20810 Turku	0842	Lyftur	Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	VI. viðauki X. viðauki
INGENERÍA Y TÉCNICAS DE CALIDAD SL (INTECA) Doctor Luís Bilbao Libano, 42 – Entplta Dpto 7 E-48490 Leioa	0844	Öryggisfhlutar	EB-gerðarprófun öryggisfhluta Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisfhluta)	A-hluti V. viðauka XI. viðauki
HISSPROFFAT OY Kannaskuja 7 PL 113 FIN-01200 Vantaa	0857	Lyftur	Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	VI. viðauki X. viðauki
GLOBAL CERTIFICATION LTD THE OLD SCHOOL Leicester Road Groby LE6 0DQ Leicester United Kingdom	0858	Lyftur	Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	XIII. viðauki XIV. viðauki

AFITEST 121, rue d'Alésia F-75686 Paris Cedex 14	0859	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
EUROPEAN LIFT TESTING ITALIA (ELTI) Via Bargoni 8 I-00153 Roma	0860	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
EUROCERT Viale Carradori 88 I-82100 Macerata	0861	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
PRO-CERT SRL Viale Ciro Menotti 43 I-41100 Modena	0862	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
ISTITUTO VERFICHE & CERTIFICAZIONI SRL Via G. Massina 13 I-74100 Taranto	0863	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
CERT 2000 Via Villamagna 98 I-50128 Firenze	0864	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CERTIFICAÇÃO (APCER) Edifício Península – Praça do Bom Sucesso 127-131, Escritório 210 P-4150-146 Porto	0866	Lyftur	Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	XIII. viðauki XIV. viðauki
		Öryggisíhlutar	Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisíhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisíhluta)	VIII. viðauki IX. viðauki
NORSK HEISKONTROLL (NHK) Po Box 99 Blindern N-0314 Oslo	0868	Lyftur	Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	VI. viðauki X. viðauki
SLP LYFT- OCH ELPROVNING I SVERIGE AB Ovädersgatan 8 S-418 34 Göteborg	0869	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki

INSTITUTO ELECTROTÉCNICO PORTUGUÊS – IEP Rua de S. Gens, 3717 P-4460-409 Senhora da Hora	0876	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
		Öryggisíhlutar	EB-gerðarprófun öryggisíhluta	A-hluti V. viðauka
TECNISCH BUREAU VERBRUGGHEN (VZW) Van der Sweepstraat 3, bus 44 B-2000 Antwerpen	0892	Lyftur	Lokaskoðun (fyrir lyftur)	VI. viðauki
SIDEL SPA – SICUREZZA AMBIENTE E QUALITÀ (SIDEL) Via Larga 34/2 I-40138 Bologna	0895	Lyftur		
			EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
OLOCERT – ISTITUTO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE SRL Via C Cattaneo 20 I-47900 Rimini	0896	Lyftur		
			EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
SEUCER SRL Via Rossini 5 I-20122 Milano	0897	Lyftur		
			EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
EUROCERT – ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEO DI SIMONELLI LIBORIO SRL (EUCERT) Via XXIV Maggio 3 I-50100 Firenze	0899	Lyftur		
			Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	VI. viðauki X. viðauki

SIC DI LACUZIO VINCENZO & CSNC (SIC) Via Margotta 11 I-84100 Salerno	0900	Lyftur		
			EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
I.N.C.S.A. SRL – ISTITUTO NAZIONALE CONTROLLO SICUREZZA ASCENSORI I.N.C.S.A. Via M. Peroglio, 15 I-00144 Roma	0901	Lyftur		
			EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
SICURCERT SRL – ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA (SICURCERT) Via Benedetto Croce 29 I-51100 Pistoia	0902	Lyftur		
			EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki
CSDM – CERTIFICAZIONE SISTEMI DI MOVIMENTAZIONI SRL Via Boncompagni 36 I-Milano	0903	Lyftur		
			Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	VI. viðauki X. viðauki
ERGOTECNICA SRL Via Viotti 1 I-10121 Torino	0904	Lyftur		
			EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki

TUV AUSTRIA HELLAS LTD 50 Vasilissis Sofias Street GR-11528 Athens	0906	Lyftur	EB-gerðarprófun á lyftum Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur) Gæðatrygging vöru (fyrir lyftur) Gæðatrygging framleiðslu (fyrir lyftur)	B-hluti V. viðauka VI. viðauki X. viðauki XIII. viðauki XII. viðauki XIV. viðauki
		Öryggisíhlutar	EB-gerðarprófun öryggisíhluta Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisíhluta) Full gæðatrygging (fyrir öryggisíhluta) Gæðatrygging vöru (fyrir öryggisíhluta)	A-hluti V. viðauka XI. viðauki IX. viðauki VIII. viðauki
BUREAU ALPES CONTRÔLES SA 19, rue du Pré de Challes, PAE les glaisins F-74940 Annecy le Vieux	0924	Lyftur	Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) Full gæðatrygging (fyrir lyftur)	VI. viðauki X. viðauki XIII. viðauki
TECNOPROVE SRL Via dell'Industria s.n.c. I-72017 Ostuni (BR)	0925	Lyftur	Lokaskoðun (fyrir lyftur) Einingarsannprófun (fyrir lyftur) EB-gerðarprófun á lyftum	VI. viðauki X. viðauki B-hluti V. viðauka
		Öryggisíhlutar	Samræmi við gerð með slembiathugun (fyrir öryggisíhluta) EB-gerðarprófu öryggisíhluta	XI. viðauki A-hluti V. viðauka