

LV-2014-099



Landsvirkjun



Viðhald og uppsetning fokgirðinga á bökkum Háslóns 2014

Lykilsíða

Skýrsla LV nr: LV-2014-099 **Dags:** nóvember 2014

Fjöldi síðna: 6 **Upplag:** Rafræn **Dreifing:** Birt á vef LV
 Opin
 Takmörkuð til

Titill: Viðhald og uppsetning foggirðinga á bökkum Háslóns 2014

Höfundar/fyrirtæki: Reynir Þorsteinsson / Landgræðsla ríkisins

Verkefnisstjóri: Árni Óðinsson

Unnið fyrir: Landsvirkjun

Samvinnuaðilar: _____

Útdráttur: Á árinu 2014 annaðist Landgræðsla ríkisins að beiðni Landsvirkjunar viðhald og uppsetningu foggirðinga á bökkum Háslóns í Kringilsárrana og norðan Kringilsár.

Lykilorð: Foggirðingar, Háslón, Kringilsárrani, Kringilsá.

ISBN nr:

**Samþykki verkefnisstjóra
Landsvirkjunar**



Viðhald og uppsetning fokgirðinga á bökkum Háslóns 2014



Landgræðsla ríkisins 2014

Lr 2014/27





LANDGRÆÐSLA RÍKISINS

Skýrsla nr.: LR-2014/27

Blaðsíður: 5

Dagsetning: 14.11.2014

Heiti: Viðhald og uppsetning foggirðinga á bökkum Háslóns 2014

Höfundur: Reynir Þorsteinsson

Ljósmyndir: Jóhann Þórsson

Verkefnisstjóri: Sveinn Runólfsson

Unnið fyrir: Landsvirkjun

Samstarfsaðili:

Útdráttur: Á árinu 2014 annaðist Landgræðsla ríkisins að beiðni Landsvirkjunar viðhald og uppsetningu foggirðinga á bökkum Háslóns í Kringilsárrana og norðan Kringilsár.

Efnisorð: Foggirðingar, Háslón, Kringilsárrani, Kringilsá.

Undirskrift verkefnisstjóra

Efnisyfirlit

Inngangur.....	3
Viðhald fokgirðinga.....	3
Uppsetning fokgirðinga	4
Yfirlitsmynd fokgirðinga	5

Inngangur

Landgræðsla ríkisins og Landsvirkjun gerðu þann 5. janúar 2011 með sér rammasamning um verkkaup Landsvirkjunar á ráðgjafabjónustu frá Landgræðslunni. Á árinu 2014 annaðist Landgræðslan ýmiss verkefni fyrir Landsvirkjun og þar á meðal viðhald og uppsetningu fokgirðinga á bökkum Háslóns. Tveir starfsmenn Landgræðslunnar, Þorsteinn Guðjónsson og Tómas Tómasson önnuðust viðhald og uppsetningu fokgirðinganna sem fór fram dagana 7. – 10. júlí.

Viðhald fokgirðinga


Farið var með öllum fokgirðingum í Kringilsárrana sem og norðan Kringilsár. Lítið sem ekkert þurfti að lagfæra girðingarnar að undanskilinni plastgirðingu sem sett var upp sunnan Hrauka sumarið 2013. Plastnetið hafði gefið sig á einum stað og var því skipt út fyrir nýtt net.



Mynd 1. Fokgirðing sunnan Hrauka


Uppsetning fokgirðinga

Settar voru upp tvær lágar fokgirðingar úr plasti við fokgirðinguna sem sett var upp sunnan Hrauka sumarið 2013. Girðingarnar voru settar upp sitthvoru megin við eldri girðinguna.



Mynd 2. Ný fokgirðing sett upp

Yfirlitsmynd fokgirðinga



Kort 1. Fokgirðingar í Kringilsárrana og á bökkum Háslóns norðan Kringilsár



Landsvirkjun

Háaleitisbraut 68
103 Reykjavík
landsvirkjun.is

landsvirkjun@lv.is
Sími: 515 90 00

