

ORKUSTOFNUN

RANNSÓKNASVIÐ - Reykjavík, Akureyri

Nesjavellir, hola NJ-22

1. áfangi: Borun fyrir öryggis-fóðringu í 290 m dýpi



Benedikt Steingrímsson, Bjarni Guðmundsson,
Bjarni Richter, Guðmundur Ómar Friðleifsson,
Hjalti Franzson, Kjartan Birgisson, Ómar Sigurðsson,
Sigvaldi Thordarson og Steinar Þór Guðlaugsson

Unnið fyrir Orkuveitu Reykjavíkur

2000

OS-2000/049



**Benedikt Steingrímsson
Bjarni Guðmundsson
Bjarni Richter
Guðmundur Ómar Friðleifsson
Hjalti Franzson
Kjartan Birgisson
Ómar Sigurðsson
Sigvaldi Thordarson
Steinar Þór Guðlaugsson**

NESJAVELLIR, HOLA NJ-22

1. áfangi: Borun fyrir öryggisfóðringu í 290 m dýpi

Unnið fyrir Orkuveitu Reykjavíkur

OS-2000/049

Október 2000

ORKUSTOFNUN - RANNSÓKNASVIÐ

Reykjavík: Grensásvegi 9, 108 Rvk. - Sími 569 6000 - Fax 568 8896

Akureyri: Glerárgötu 36, 600 Ak. - Sími 463 0957 - Fax 463 0998

Netfang: os@os.is - Veffang: <http://www.os.is>

Skýrsla nr: OS-2000/049	Dags: Október 2000	Dreifing: <input checked="" type="checkbox"/> Opin <input type="checkbox"/> Lokuð til
Heiti skýrslu / Aðal- og undirtitill: NESJAVELLIR, HOLA NJ-22 1. áfangi: Borun fyrir öryggisfóðringu í 290 m dýpi		Upplag: 45
		Fjöldi síðna: 54
Höfundar: Bjarni Richter, Guðmundur Ómar Friðleifsson, Hjalti Franzson, Kjartan Birgisson, Ómar Sigurðsson, Sigvaldi Thordarson, Steinar Þór Guðlaugsson, Bjarni Guðmundsson		Verkefnisstjóri: Benedikt Steingrímsson
Gerð skýrslu / Verkstig: Áfangaskýrsla, 1. áfangi borverks		Verknúmer: 8-630003
Unnið fyrir: Orkuveitu Reykjavíkur		
Samvinnuaðilar:		
<p>Útdráttur:</p> <p>Í skýrslunni er lýst borun fyrsta áfanga holu NJ-22 á Nesjavöllum og þeim gögnum sem safnað var í þessum áfanga. Holan, sem var boruð með jarðbornum Jötni, er uppi á stallinum sunnan Nesjavalladals um 69 NNA frá holu NJ-21. Samkvæmt áætlun verður holan boruð lóðrétt niður á um 350-400 m en síðan sveigð til suðurs undir Hengilinn með 2-3°/30 m hallauppbryggingu þar til 30° halla er náð. Áætlað dýpi er 2000 m. Í þessum áfanga var borað niður á 290 m dýpi með 444 mm (17 1/2") krónu. Flutningur á borstað hófst 23. júlí og borun fyrir 13 3/8" fóðringu lauk 13. ágúst en 1. áfanga verksins lauk 17. ágúst á 26. verkdegi. Sýnum af borsvarfi var safnað á tveggja metra fresti og jarðög og ummyndun greind eftir því samhlíða borun eins og venja er, og hefðbundnar borholumælingar gerðar, s.s. á upphitun, holuvídd, jarðögum og steypugæðum. Ráðandi berggerð í holunni er plagíóklasdílótt móbergstúff og bergið er allt ummymndað. Vísbendingar komu fram um a.m.k. 14 vatnsæðar.</p> <p>Borverkið var unnið af Jarðborunum hf. samkvæmt verksamningi við Orkuveitu Reykjavíkur, en rannsóknarhlutinn af Rannsóknasviði Orkustofnunar samkvæmt samningi þar um.</p>		
Lykilord: Nesjavellir, háhitasvæði, borhola, skáborun, jarðög, ummyndun, vatnsæðar	ISBN-númer:	
	Undirskrift verkefnisstjóra: <i>Ben. St.</i>	
	Yfirlarið af: BS, PI	

EFNISYFIRLIT

1. Inngangur	3
2. Borsaga	3
2.1 Mælingar í borun	5
3. Jarðög, ummyndun og vatnsæðar	16
3.1 Jarðög	16
3.2 Ummyndun	17
3.3 Vatnsæðar	17
4. Borholumælingar	17
4.1 Hitamælingar vegna steypinga í æðar	17
4.2 Hitamælingar í borlok	22
4.3 Jarðlagamælingar	24
4.4 Hitamælingar eftir steypingu fóðringar	24
5. Heimildir	29
Viðauki 1. Forborun NJ-22	31
Viðauki 2. Dagskýrslur úr fyrsta áfanga borunar NJ-22	37

TÖFLUR

Tafla 1. Yfirlit steypinga	11
Tafla 2. Fóðringarskýrsla	13
Tafla 3. Virkar vatnsæðar og mældur þrýstingur í holu	14
Tafla 4. Yfirlit um borholumælingar í fyrsta áfanga	19

MYNDIR

Mynd 1. Staðsetning holu NJ-22	7
Mynd 2. Gangur borunar	9
Mynd 3. Mælingar á skolvatnshita og dæluþrýstingi	10
Mynd 4. Jarðlagaskipan	15
Mynd 5. Hitamælingar 6. ágúst í 144 m djúpri holu	20
Mynd 6. Hitamælingar 8. ágúst í 153 m djúpri holu	21
Mynd 7. Hitamælingar 13. ágúst í 290 m djúpri holu	23
Mynd 8. Jarðlagamælingar	25
Mynd 9. Mæling á steypumagni fyrir 13 3/8" fóðringu	26
Mynd 10. Hitamælingar eftir steypingu fóðringar	27
Mynd 11. Mismunahiti eftir steypingu fóðringar	28

1. INNGANGUR

Þessi skýrsla fjallar um fyrsta áfanga borunar holu NJ-22 á Nesjavöllum með jarðbornum Jötni. Áður hafði Azi forborað holuna niður í um 97 m, og fóðrað holuna með 18 7/8" fóðringu niður í 96 m dýpi (m.v. drifborð Jötuns). Staðsetningu holunnar og forborun hefur verið lýst í tveimur greinargerðum (Benedikt Steingrímsson o.fl. 2000, Ásgrímur Guðmundsson og Hjalti Franzson 2000), og fylgir sú síðarnefnda með sem viðauki 1. Staðsetning holu NJ-22 er sýnd á mynd 1 og afstaða hennar miðað við aðrar holar í grenndinni.

Hola NJ-22 er um 69 m NNA frá NJ-21 og eru hnit hennar X=65983,51 og Y=403432,50, en hæð hennar er um 305 m y.s.

Skyrslan fjallar fyrst um helstu þætti borverksins en síðan er lýst í stuttu máli einkennum jarðlagastaflans og ummyndun. Að lokum er hita- og jarðlagamælingum gerð skil. Greinargerð um forborun holunnar fylgir með í viðauka 1 og í viðauka 2 í skýrslunni fylgja allar dagskýrslur sem gefnar voru út neðan á borun þessa áfanga stóð. Má segja að þessi áfangaskýrsla sé að hluta til samantekt úr dagskýrslunum.

Verkið er unnið samkvæmt samningi Orkuveitu Reykjavíkur og Rannsóknasviðs Orkustofnunar dagsettum 12. maí 2000.

2. BORSAGA

Flutningur Jötuns af holu NJ-21 að holu NJ-22 hófst þann 23. júlí og borun 17 ½" holu þann 31. júlí á 9. verkdegi. Á mynd 2 er gangur borunar sýndur og merkt þar við helstu þætti boráfangans.

Þau atriði sem helst höfðu áhrif á gang borunar voru sex steypingar í yfirþrýstar æðar sem komu inn í holuna á 108-172 m dýpi. Þessar æðar voru taldar varasamar, bæði meðan á borun stóð, og að þær gætu valdið vandræðum við steypingu fóðringar eins og reynslan frá NJ-21 sýndi. Í töflu 1, sem unnin er úr dagskýrslum af Matthíasi Matthíassyni VGK, er yfirlit yfir ástæður og framkvæmd steypinganna. Taflan sýnir að steyping í æðar tóks yfirleitt vel. Gas náði þó í mörgum tilvika að þrengja sér inn í holuna og mynda þar "ormagögn" áður en steypan harðnaði. Vart varð við slikt þegar leka tók úr holu áður en steypa hafði verið boruð niður að þeirri æð sem gaf inn í holuna. Gróflega áætlað tóku þessar steypingar samtals rúmlega 6 verkdaga.

Þrjú atriði er vert að minnast á í tengslum við steypingarnar:

- Mica (glimmer-jólaskraut) var notað í nokkru mæli í steypingunum. Í steypingu í stærri æðar var það sent niður í holuna í fyrsta hluta steypunnar, og var hugsunin sú að það næði að stífla æðina sem fyrst, og minnka þannig steypumagnið sem í æðina fór. Í minni æðar var sett minna magn af mica, auk þess sem það var sett í mið- til síðari hluta steypunnar. Var það gert vegna þess að í ljós kom í steypusýnum sem boruð voru út úr holunni, að micað myndaði ógegndræpa filmu nærri holuveggnum,

og gat því komið í veg fyrir að steypa næði að þrengja sér vel inn í æðina. Rök hnígá að því að mica sé ágætis meðal til að stöðva leka í æðum þar sem æðarýmdin leyfir inngöngu mica út fyrir holuveggina, en lélegt meðal, ef æðin er svo lítil að micað nær ekki að komast inn í æðina. Í síðara tilfellinu verður það til þess að flögurnar setjast upp við vegginn, þar sem æðin er, og kemur í veg fyrir að steypan nái að þrengja sér þar inn. Æðin virðist stíflast tímabundið, en sú stífla brestur þegar sú steypa, sem micað er í, er boruð út.

- Beiting yfirþrýstings á steypuborð meðan á hörðunun stóð var aðferð sem þróaðist er á leið í steypuferlinu, en það kom að einhverju leyti í veg fyrir að gas læddist í gegnum steypuna og inn í holuna.
- Þriðja atriðið, sem sennilega er þýðingarmest, var að aftur var tekinn í notkun, eftir margra ára hlé, svonefndur Halliburton steypumixari. Hann gerði það að verkum að unnt var að dæla mun minna magni af steypu á tímaeiningu, en áður hafði verið unnt. Það hafði m.a. þá þýingu að þegar þrýstingur jókst, meðan á steypingu í æðar stóð, var unnt að mæta því með því að minnka dælingu. Sérstaklega var það þýðingarmikið þegar kom að steypingu fóðringar, eins og greint verður frá hér að neðan.

Eins og fram kemur í töflu 1 var síðasta steyping framkvæmd þegar holan var orðin 172 m djúp og meginæð í 159 m dýpi. Eftir það reyndust æðar fremur litlar niður í fóðringardýpið á 290 m dýpi. Vert er þó að taka fram að í ljós kom í hitamælingum eftir að fóðringardýpi var náð að æð hafði bætst við nærrí botni holunnar. Boruninni lauk 13. ágúst.

Í lok borunar var botnfall athugað og reyndist 1,5 m. Blandaður var geltappi og náðist meirihluti þess svarfs til yfirborðs. Þá var hitamælt í stöngum, og gáfu þær mælingar upplýsingar um;

- vatnsæðar í holunni,
- hvernig áhrif ádælingar undir þrýstingi hefði á holuna,
- hve langan tíma bormenn hefðu til að athafna sig milli þess að þrýsta þurfti vatni á holuna,
- almennt um staðsetningu vatnsæða í holunni.

Að loknum hitamælingum í stöngum var borstrengur tekinn úr holu, eftir að hún hafði verið kæld með hringdælingu undir móþrýstingi (14 börum). Þá tóku við borholumælingar Orkustofnunar, og er þeim lýst í kafla 4. Í mælingunum kom m.a. fram að um 2 m svarffylla var enn í holubotni.

Að mælingum loknum var tekið til við fóðringu holunnar. Þurfti með vissu millibili að stöðva niðursetningu röranna til að þrýsta vatni á holuna til kælingar. Þegar fóðurrör var komið til botns var settur niður strengur, tengt við stungustykki, og síðan hringdælt með 12 bar móþrýstingi til að halda kælingu á holunni og stöðva innrennsli úr æðum. Tafla 2 frá Jarðborunum hf. sýnir einkenni fóðringar og steypingu hennar.

Steypt var að morgni 15. verkdags. Í fyrstu var steypt úr um 8 m^3 af háhitasementi með fullum skammti af tafefni, en síðan var skipt yfir í sement þar sem aðeins hálfum skammti af tafefni hafði verið blandað í. Þrýstingi á “killline” var haldið í um 7-10 bar til þess að koma í veg fyrir að æðarnar “kæmu inn” í holuna meðan á steypingu stóð.

Eðlisþyngdarmælingar á steypunni sýndu gildi frá 1,56 – 1,68, en héldu sig yfirleitt ofan við 1,62, sem telst vel ásættanlegt. Steypa kom upp á yfirborð handan fóðringar og var sett á eftirdæling, þegar mæling sýndi að steypan sem upp kom var komin í ásættanlega eðlisþyngd ($>1,57$). Þá var lokað fyrir "killline" og lækkaði þrýstingur niður í um 3 bör. Borstrengur var aftengdur fóðringunni og tekinn úr holu. Á meðan það var gert var steypulögn breytt á þann hátt að unnt var að þrýsta steypu niður um "killline". Var það gert í um 6,5 klst, og var 10 bar þrýstingi haldið á holutoppi allan þann tíma, með því að dæla steypu niður í smáskömmum. Heildarmagn sements, sem notað var, reyndist 46,5 tonn, og er reiknað með að um 9 m^3 hafi ratað út í æðar.

Fylgst var með þrýstingi á holutoppi eftir að steypingu lauk og lækkaði hann smám saman frá um 7,2 bar niður í 3,9 bör á rúnum 16 klst. Þrýstingur var tekinn af holunni klukkan 09 þann 16.08. Engin merki komu fram um að gas laumaði sér til yfirborðs gegnum steypuna eins og gerðist í holu NJ-21.

Tvær hitamælingar voru gerðar eftir að steypingu lauk. Þar komu fram áberandi kælipunktar í rúnum 100 m, 137 - ca.170 m, en það bendir til bergkælingar í kringum æðar, sem virkar voru fyrir steypingu. Þeir kælipunktar benda til að heitt gas hafi ekki náð að þrengja sér í námunda við holuna eftir að steypingu lauk. Mögulegt er því að snarpur hitatoppur í 134 m sé vísbending um æð við holuna. Sterkar vísbendingar eru því um að steyping fóðringar hafi lukkast með ágætum.

Tvær tilraunir voru gerðar til að steypumæla holuna. Var sú fyrri gerð um 5 tímum eftir steypingu, en sú síðari 16. ágúst um 30 klst eftir steypingu. Hvorug mælingin tókst. Notað var mælitæki sem fengið hafði verið til landsins í stað þess sem ROS á og var í viðgerð. Ekki er alveg ljóst af hverju mælitækið virkaði ekki sem skyldi, er það bagalegt að fá ekki fullvissu um gæði steypunnar. Hitamælingin sýndi þó að ólíklegt væri að æðarnar og gasið hefðu gert neinn óskunda í steypunni, eins og áður var sagt.

Hallamælt var á 128 m dýpi og reyndist halli holunnar vera $0,7^\circ$ frá lóðréttu, sem var um $0,3^\circ$ minni halli en mældist á 90 m dýpi í "höggbors" fóðringunni.

Fóðringaskýrsla Jarðborana (tafla 2) sýnir m.a. að fóðring náði niður í 280 m frá flansi en það eru tæpir 2 m frá holubotni (282,24 m miðað við flans), og að þurrefní i steypu var um 46,5 tonn. 1. áfanga borunar NJ-22 lauk 17. ágúst á 26. verkdegi.

2.1 Mælingar í borun


Sjálfvirk tölvuskráning á borgögnum var gerð meðan á borverki stóð, líkt og gert var í holu NJ-21, og voru gögn vistuð í Easy View forriti, sem Rannsóknasvið Orkustofnunar hefur undir höndum. Þannig var unnt að fylgjast með öllum breytingum sem urðu í dælingu, hita og dæluþrýstingi skolvatns, þyngd (álagi) og snúningi borstrengs. Sá mælir, sem nam vatnsrennsli úr borholu, virkaði hins vegar ekki sem skyldi. Til stóð að setja inn hæð borstangar, en á þann máta væri unnt að reikna út borhraða, en ekki reyndist unnt að framkvæma það. Óhætt er að fullyrða að þessar mælingar skiluðu miklum upplýsingum um það sem var að gerast í holunni og um gang borunarinnar. Þær upplýsingar sem nýttust sérlega vel voru mælingar á skolvatnshita, en vart varð við hitahækjun þegar holan skar yfirþrýstar vatnsæðar. Á þann hátt var unnt að gera sér


jafnóðum mun gleggri grein fyrir tilveru og afstæðri stærð æða í holunni. Ekki er hér sýnt línum yfir allan boráfangann í heild sinni, heldur sýnt dæmi á mynd 3 um mæld áhrif vatnsæðarinnar í 123 m dýpi. Um frekari lýsingu á þeiri atburðarrás er bent á dagskýrslu númer 3. Unnið verður frekar úr þessum mæligögnum í lokaúrvinnslu holunnar, einkum þeim sem tengjast staðsetningum vatnsæða í holunni.

Nokkur athugun var gerð á þrýstingi á holutoppi, og einnig þrýstingi á toppi við ákveðna dælingu í holuna. Þær niðurstöður eru sýndar í töflu 3 ásamt grófu mati á þeim æðum, sem virkar voru á þeim tíma. Nokkur atriði eru athyglisverð:


- Þrýstingur á lokaðri holu að undaskilinni æðinni á 108 m dýpi, virðist skiptast í two hópa, annars vegar um 10 bör og hins vegar um 7,3-7,5 bör. Ekki er ljóst af hverju sá munur stafar, en verið getur að einhver leki hafi verið í vatnslögninni á bornum þegar lægri þrýstingurinn er mældur. Í síðasta hluta borunar 2. áfanga kom í ljós um 1,3 bar munur á þrýstimæli á killline og þeim elektróniska, sem bent til að núllpunktur þess síðarnefnda sé vanstilltur sem því nemur og gefi því hærri gildi. Vert væri að athuga hvenær það misræmi byrjaði.
- Mjög var breytilegt hve mikið var unnt að dæla á yfirþrýstar æðar í holunni. Ef leki úr holunni (æðunum) er hafður sem viðmið, þá reyndist aðeins í tveimur tilvikum unnt að dæla meira magni vatns í holuna en upp úr henni rann. Í öðrum tilvikum var einungis unnt að dæla um helming þess inn í æðina, sem út úr þeim kom sjálfviljagt, jafnvel þótt þrýst væri á æðarnar með þrýstingi sem var a.m.k. 4 börum yfir þrýstingi þeirra. Ekki er ljóst af hverju þetta stafar, en hafa verður í huga að lekinn úr holunni stafar af innstreymi gufu (og gass), sem síðan þéttist og verður að þeim vatnsauka sem úr holunni rennur, auk þess að gera verður ráð fyrir að seigja (viscosity) gufu/gass sé miklu lægri en kalds vatns. Má því búast við meira rennslisviðnámi þegar vatn þrengir sér inn í æðarnar í bergen. Einnig má vera að í sumum tilvikum liggi æð undir svarfbunka og þegar þrýst er á holuna þjappist svarfið saman og minnkar lekt inn í æðina.
- Í æðalistanum vinstra megin í töflunni gefur að líta þær æðar sem líklega gefa inn í holuna fyrir steypingu hverju sinni. Ljóst er að, þrátt fyrir að tekist hafi að steypa í mestan lekann hverju sinni, virðist sem þurft hafi a.m.k. tvær steypingar til að fullstífla margar af æðunum.
- Grófur samanburður á lekt í NJ-22 við þá sem mældist í holu NJ-21, virðist benda til að lekt í þeiri fyrri nefndu hafi verið öllu meiri. Sá möguleiki er viðraður hér að aukin lekt geti stafað af ádælingu á holu NJ-21, sem leitt hafi til meiri lektar í grennd þeirrar holu. Sem stuðning við þann möguleika, þá leiddi langtíma ádæling (>2 klst) í æðar í holu NJ-22 oft til aukinnar lektar. Ef þetta er rétt, verður að ihuga að fara varfærnislega í ádælingu í æðar, ef menn hyggja á borun fleiri djúpra hola á þessu svæði, þar sem æðar á þessu dýptarbili geta orðið illviðráðanlegri aukist lekt til muna. Á hinn bóginн má einnig segja að ef Orkuveitan hyggst virkja þetta grunnstæða og yfirþrýsta kerfi, er komin augljós leið til að auka þar lekt.
- Vert er að benda á þau skörpu skil í þrýstingi sem verða á 10-15 m dýptarbili, þ.e. frá 108 m þar sem þrýstingur æðarinnar mældist yfirþrýst um rúm 2,5 bör (13,4 bör) og til stóru æðarinnar sem holan skar á (118)121-123 m dýpi, þar sem yfirþrýstingur var um eða yfir 10 bör (um 22,3 bör). Svipuð þrýstiskil er að finna í holu NJ-21.
-

- **Mynd 1.** Staðsetning holu NJ-22, sjá næstu síðu.





Mynd 2. Gangur borunar í fyrsta áfanga.



Mynd 3. Mælingar á skovatnshita, dælingu, og dæluþrýstingi, þegar borað var í vatnsæð á 123 m dýpi.

Tafla 1. Yfirlit steypinga.

	Aðstæður	Aðferð	Efni	Árangur	Athugasemdir
Nr. 1 1. ágúst 2000 bordþpi 118 m steypi kl. 14:30	þrýstingur bar. Rennslí 1 – 2 l/s tekur við 5 l/s við 10 bar	Steypt í gegnum stengur á lokadólu (55 m). Um 1 m ³ steypa út í æðar Steypuborð í 47 m	9 tonn af blöndu af portlandi og kísil- salla	Rennslí um 0,5 l/s eftir borun steypu, tekur við um 0 l/s við 10 bar	I lok steypu var opnað fyrir holuna og stengur teknað upp, holuni lokað eftir og sett á 8 bar þrýstingur, endurtekið nokkrum skipti á um 2 klst timabili. þrýstingslaus um 1 klst eftir að dælningu lauk
Nr. 2 3. ágúst 2000 bordþpi 123 m steypi kl. 09:30	þrýstingur 10 bar Rennslí 34 l/s Áðæring undir þrýstingi skráð.	Steypt í gegnum stengur á lokadólu holu (19 m). Um 6 m ³ steypa út í æðar. Steypuborð í 45 m. 20 bara þrýstingi halddi í 2,5 klst sigur síðan haeft í 0 bar. Holan opnuð eftir 12 klst.	22 tonn af blöndu af portlandi og kísil- salla. Mica-flögur 300 kg í fyrstu 12 m ³	Rennslí í borun steypu: 116 m 0,5 l/s; Po 4,6 bar 124 m 1,0 l/s Rennslí í borun í bergi frá 123 í 144 m 127 m 1,0 l/s 134 m 2,0 l/s Po 8 bar tekur við 3,6 l/s við 13,0 bar 144 m 5 + l/s Po 7,2 bar tekur við 10 l/s við 13,8 bar	Steypa hórd niður í 110 m þar sem hún verður linari, líklega vegna gasmengunar.
Nr. 3 5. ágúst 2000 bordþpi 144 m steypi kl. 09:00	þrýstingur 7,2 bar Rennslí 5 + l/s tekur við 10 l/s við 13,8 bar Eftir 12 tíma áðæ- ingu tekur holan við 15,4 l/s við 15,8 bar	Steypt í gegnum stengur á lokadólu holu (57 m). Um 3-4 m ³ steypa út í æðar. Steypuborð í 70 m. 20 bara þrýstingi halddi í 3 klst, sigur síðan haeft í þreppum, fyrst 12 bar og síðan í 7,5 bar. Holan opnuð eftir 12 klst.	15 tonn af blöndu af portlandi og kísil- salla. Mica-flögur 150 kg í fyrstu 6 m ³ .	Göð steypa Rennslí í borun steypu: 120 m 1/l/s Po 5 bar 126 m 1/l/s 144 m 5/l/s	Líklega boruð út úr holu að einhverju leyti ofan við 130 m.
Nr. 4 6. ágúst 2000 bordþpi 144 m steypi kl. 22:30	þrýstingur xx bar Rennslí 5 l/s tekur við 5 l/s við 13,8 bar.	Steypt í gegnum stengur á lokadólu holu (57 m). Um 2 m ³ steypa út í æðar. Steypuborð í 68 m. 20 bara þrýstingi halddi í 6 klst sigur ekki. Holan opnuð eftir 8 klst.	14 tonn af blöndu af portlandi og kísil- salla. Mica-flögur 75 kg í 3 m ³ eftir 4 m ³ þrýstingu.	Göð steypa nema eftu 14 til 18 m. Rennslí í borun steypu: 118 m 0,3 l/s; 124 m 0,3 l/s 134 m 0,5 l/s; 144 m 2,0 l/s tekur við 1 l/s við 13,8 bar.	Öblandað portland síðustu 2,5-3 m ³ .

Tafla 1. Framh.

	Aðstæður	Aðferð	Efni	Árangur	Athugasemdir
Nr. 5 8. ágúst 2000, bordýpi 153 m, steypt kl. 18:30.	þróustingur 9,8 bar. Rennsli 6 l/s og síðar 15 l/s, við 4 l/s við tekur við 4 l/s við 13,8 bar og síðar 7 l/s við 14,1 bar.	Steypt í gegnum stengur á lokaða holu (57 m). Um 5 m af steypu út í æðar. Steypuborð í 90 m. 20 bara þróustingi haldið í 6 klst en steypuborð sígur ekki. Holán opnuð eftir 8 klst.	15 tonn af blöndu af portlandi og kísilsalla. Mica-flögur 75 kg í 3 m ³ eftir 4,5 m ³ steypingu Rennsli í borun í bergi frá 153 í 172 m 153 m 2-3 l/s, 3 m botnfall 158 m hitapíls 10°C 162 m 2-3 l/s 172 m 2-3 l/s 4 m botnfall, hitapíls 1,5°C	Góð steypa Rennsli í borun steypu: 118 m 0,2 l/s 124 m 0,2 l/s 134 m 0,3 l/s 143 m 1,4 l/s 153 m 2-3 l/s, 3 m botnfall 158 m hitapíls 10°C 162 m 2-3 l/s 172 m 2-3 l/s 4 m botnfall, hitapíls 1,5°C	Óþjólandað portland stóðust 1,5-2 m ³ . þróustingur í effirdælingu lækkadur vegna gruns um leka út í berg fyrir ofan steypuborð.
Nr. 6 10. ágúst 2000, bordýpi 172 m, steypt kl. 15:50.	þróustingur 9,8 bar. Rennsli 3 l/s. tekur við 1,5 l/s við 13,8 bar og síðar 14,3 l/s við 24,5 bar.	Steypt í gegnum stengur á lokaða holu (85 m). Um 5 m út í æðar. Steypuborð í 123 m, hrafi frá 100 m í 123 m. 20 bara þróustingi haldið í 0,5 klst stóðan 14,8 bar 1 klst. og eftir það 12 bar með effirdælingu (<0,2 l/s) Holán opnuð eftir 8 klst.	14 tonn af blöndu af portlandi og kísilsalla. Mica-flögur 75 kg í 3 m ³ eftir 5 m ³ steypingu Rennsli í borun steypu: 2 l/s runnu úr holunni, er hún var opnuð 123 m 0,2 l/s 134 m 0,4 l/s 143 m 1,1 l/s 153 m 1,1 l/s 163 m 1,1 l/s 172 m 0,9 l/s	Góð steypa Rennsli í borun steypu: 2 l/s runnu úr holunni, er hún var opnuð 123 m 0,2 l/s 134 m 0,4 l/s 143 m 1,1 l/s 153 m 1,1 l/s 163 m 1,1 l/s 172 m 0,9 l/s	Óþjólandað portland stóðust 1,5-2 m ³ . þróustingur í effirdælingu lækkadur vegna gruns um leka út í berg fyrir ofan steypuborð.

Tafla 2. Fóðringarskýrsla.

 JARDBORANIR HF SKIPHOLTI 50D - 105 REYKJAVÍK	FÓÐRUNARSKÝRSLA	Eyðublað nr. 68-051
--	------------------------	---------------------

Verk nr. 42675	Hola nr. NJ-22	Borstaður Nesjavellir	Bor Jötunn	Verkkaupi Orkuveitan
Vídd holu 17 1/2"	Dýpt holu mv. drifborð 290	Fóðring nr. 2	Fóðrun framkv. dags. 14/08 2000	Útfyllt af: B.G.

Holudýpi frá flangsi 282,24 m Fóðringard. frá fl. 280,08 m					Röratalning			
FÓÐRING					LENGD	NR	MS	ALLS m
	Gerð	K-55	Þyngd	68 lbs/ft	8,60	1		8,60
	Utanmál	13 3/8"	Innanmál	315,3 mm	12,89	2		21,49
	Veggþykkt	12,2 mm	Pöntunar nr.		13,36	3	x	34,85
	Tengi	Buttress og AMS			13,76	4		48,61
	Flangs	12" X 900			12,91	5		61,52
	Stungutengi	Flotkoll			12,98	6	x	74,50
	Skór	Flotskór			12,03	7		86,53
STEYPING	Miðjustillar	8	stk	Steyputappar	13,83	8		100,36
	Steypa 1 þurrefni	46.520	kg	Tafefni	13,67	9	x	114,03
	Eðlisþyngd	1,62	kg/l	Steypingartími	13,43	10		127,46
	Steyputæki	Halliburton mixari			13,67	11		141,13
	Steypa kom upp ?	JÁ		Eðlisþyngd steypu upp	13,88	12	x	155,01
	Eftirdæling	2.948	ltr	Eftirdæling	13,60	13		168,61
	Steypa 2 þurrefni		kg		13,83	14		182,44
	Dýpi á steypu utan röra	0	m	Steypt utan með eftir	13,69	15	x	196,13
FRÁGANGUR	Steypa þurrefni		kg	Skorið ofan af eftir	13,90	16		210,03
	Dýpi á steypu í röri	252,17	m	Steypa boruð eftir	13,86	17		223,89
					13,78	18	x	237,67
					13,65	19		251,32
					0,85	koll		252,17
					13,69	20		265,86
					13,72	21	xx	279,58
					0,50	skór		280,08
ATHUGASEMDIR								
Efsta rör er 14" 20,13mm, 113 lbs/fet efnisrör með AMS gengjur. Næst efsta rör er breitirör AMS-Buttress. Öll önnur eru með buttress gengjum.								
Steyping á 13 3/8" fóðringu. Byrjað vað að steypa með 8 m ³ með fullu magni af tafefni en svo breit yfir á 1/2 blöndu af tafefni og steypt þangað til að góð steypa kom upp sem var 1,57 kg/l. Steyp var bannig að blætt var af í gegnum kæfingarstút og 10 bör haldið á holuna þangað til að perlusteinn kom upp, þá var minkað niður í 6 bör								
Eftir að steypa kom upp þá var breitt yfir og steypt í gegnum kæfingarstút og haldið 10 bara þrýstingi á holuni þessu var haldið áfram til kl 16:15 eða í 6 1/2 klist .								
Fylgst var með þrýstímælir í kjallara á 15 mín fresti, hann féll hægt og sígandi og var 3 bör er holan var opnuð 24 tínum eftir að steyping hófst.								

Tafla 3. Virkar vatnsæðar og mældur þrýstingur í holu.

Æðar m	Dýpi holu m	Þrýst á toppi bar	Leki úr holu l/s	Ádæling bar	l/s	Dýpi holu í steypingu
108	118	2,6	0,8	10	5	118
118- 123	123	10	34			123
130	134	7,5	1,5-2	13,8	3,6	
118 125 130 137 140	144	7,3	5	13,8	10	
				15	7	2 * 144
	144		2	13,8	1	
	153	9,4	6	14	3,8	153
144 146 150				13	4	
		9,8	15	14,1	7	
146 159	172	9,8	3	13,8	1,5	172
				24,5	14,3	
137 146 153 208 217 227 237 255 268 285	290	7,5		14	5,0-6,0	
				13,3	7,2	



ORKUSTOFNUN
Rannsóknasvið

Borgögn NJ-22 Nesjavellir


25.08.2000

Staður: Nesjavellir
Holunafn: NJ-22

Bor: Jötunn
Dýptarbil: 0-300 m

Skolvökvi: Vatn
Verkhluti: 1. áfangi

Staðarnúmer: 95022
Starfsmenn: HF/GÓF/BR



Mynd 4. Jarðlagaskipan.

Skýringar við jarðlagasnið og bergummyndun

Berggerðir

	Hraunlagakargi
	Basalttúff
	Basaltbreksía
	Fín-meðalkorna basalt
	Túffríkt set
	Svarf vantart

Ummyndunarstig

	Engin ummyndun
	Lítill ummyndun
	Meðal ummyndun
	Mikil ummyndun

Vatnsæðar	
Sym. nr.	
7	← Lítill æð
8	↔ Meðal æð
9	↔↔ Stór æð

Mynd 4. Skýringar.

3. JARÐFRÆÐI, UMMYNDUN OG VATNSÆÐAR

3.1 Jarðlög

Jarðög og ummyndun voru greind samhliða borun eins og venja er. Jarðög eru sýnd á mynd 4. Jarðöggin eru eins og sjá má að mestu móberg. Þrjár móbergsmyndanir koma fyrir í holunni:

Móbergsmundun 1 (28-118 m). Bergið er stakdilótt ólivín-þóleiít. Túff er ríkjandi niður í um 100 m dýpi, en breytist þaðan í bólstrabreksíu niður í 118 m dýpi.

Móbergsmundun 2 (118-184 m). Bergið er að meirihluta dílalaust túff, og virðist setkenndara neðan um 160 m dýpis. Þrjú ferskleg, fínkorna (jafnkorna), og fremur þétt basatlög koma fyrir innan þessa móbergs. Í holu NJ-21 fundust fjögar slík innan sömu móbergsmundunar. Ekki er ljóst hvort um er að ræða hluta úr móbergsmunduninni (eitla) eða hvort um innskot óskyld móberginu sé að ræða.

Móbergsmundun 3 (184 - >290 m). Móbergið er ráðandi túff, og hefur það meagineinkenni að vera plagióklas dílótt. Sumsstaðar verður vart við seteinkenni í túffini.

Einkennum jarðlagastaflans svipar mjög til þeirra sem greindust í holu NJ-21. Í forborun NJ-22 voru uppi hugmyndir um misgengi á milli þessara holna, en samanburður nú leiðir í ljós að svo er ekki. Lagskilin í 118 m sem marka efri skil háþrýsta jarðhitakerfisins finnast á sama dýpi í holu NJ-21. Skilin á neðri mörkum móbergsmundunar 2, virðast þó liggja um 10 m neðar í NJ-22, en athuga verður það nánar þegar fullnaðarúrvinnsla fer fram.

3.2 Ummyndun

Ummyndun er mjög áþekk og í holu NG-8 og NJ-21. Zeólitar eru ráðandi þar sem lekt er ekki mælanleg, en um leið og komið er í lekasónur verður vart við kvars og wairakít. Nokkuð er unnt að meta vatnsgæfni æða út frá ummynduninni, því ef kvars og pýrít er í litlum mæli, en zeólitar algengir er æðin óveruleg, en stærri þegar kvars og pýrít (og oft wairakít) er ríkjandi og engir zeólitar sjáanlegir. Auk þessa verður þar að sjálfsögðu vart við aukna ummyndun bergsins yfir í háhitaleir (klórít). Það síðastnefnda sést afar greinilega í skolvatnslitnum, sem lýsist áberandi þegar borað er í gegnum slíka æð.

3.3 Vatnsæðar

Vísbendingar komu fram um a.m.k. 14 vatnsæðar í þessum boráfanga. Það eru mun fleiri æðar en vart var við í holu NJ-21. Margar þeirra æða eru smáar að vöxtum, en vegna þess hve háþrýstar þær eru og gufuríkar greinast þær mjög vel, bæði í breytilegum skolvatnshita og svo í hitamælingum. Þessar vatnsæðar eru á eftirfarandi dýpum: 108, 123 (118-125), 129-130, 137, (140), 144-148, 150-153, 208, 217, 227, (237), (245), (254), (268), og 285 m. Þær feitletruðu eru mest áberandi, en þær sem eru í svigum eru óverulegar. Eins og fram kom í borsögu var áhersla lögð á að steypa í flestar þessara æða. Rætt var um í borsögukaflanum að möguleg ástaða fyrir meiri lektar í NJ-22 en í NJ-21 mætti rekja til ádælingar kalds vatns meðan verið var að bora þá síðarnefndu, og að sú ádæling hafi aukið lekt í nágrenni hennar. Var það m.a. byggt á reynslu við langtíma ádælingu í æðar í NJ-22, en slík dæling leidi til umtalsverðrar aukningar lektar.

4. BORHOLUMÆLINGAR

Yfirlit um borholumælingar í 1. áfanga er sýnt í töflu 4, en borun fyrir 13 3/8" fóðringu lauk á 290 m dýpi þann 13. ágúst 2000. Mælingum má skipta í fjóra flokka:

1. Hitamælingar í opinni holu til þess að meta árangur steypinga í yfirþrýstar æðar (6. og 8. ágúst).
2. Hitamælingar í stöngum og í opinni holu í borlok til þess að afla upplýsinga um æðar og upphitun holunnar (13. og 14. ágúst).
3. Jarðlagamælingar í opinni holu í borlok til þess að afla upplýsinga um jarðlagastaflann umhverfis holuna (14. ágúst).
4. Hitamælingar eftir steypingu fóðringar til þess meta árangur steypingarinnar (15. og 16. ágúst).

4.1 Hitamælingar vegna steypinga í æðar

Fyrstu borholumælingar í 1. áfanga voru gerðar sunnudaginn 6. ágúst þegar borað hafði verið niður á 144 m dýpi. Í borun var talið að yfirþrýstar æðar hefðu verið skornar á 108 m, 123 m, 129-130 m og 137 m dýpi og voru æðarnar á 123 m og 137 m dýpi taldar

öflugastar. Steypt hafði verið þrisvar í æðarnar, fyrst þegar borað hafði verið í 118 m dýpi, síðan á 123 m og loks á 144 m dýpi. Þegar þriðja steypan var boruð út reyndust enn flæða 5 l/s úr holunni og var þá ákveðið að hitamæla í þeim tilgangi að afla nánari upplýsinga um æðakerfi holunnar og árangur steypinganna. Mælingarnar voru gerðar eftir að borstengurinn hafði verið tekinn upp og eru hitaferlarnir sýndir á mynd 5.

Þegar mælingamenn komu að holunni var dælt á hana um 3 l/s við 13 bar þrýsting á holutoppi. Í driftborðinu var ein stöng og ofan á henni 2" ventill (poor boy). Til þess að halda þrýstingi á holunni í mælingunni var mælikapallinn láttinn renna gegnum þéttitappa í ventlinum og lokað að stönginni með stangarlokanum. Byrjað var að mæla niður holuna við sömu ádælingu, en vegna blæðingar með tappanum fíll þrýstingurinn í 7,7 bar. Hiti við æðar var um 35°C. Ádælingin var þá tekin af og mældir tveir ferlar milli 90-140 m við 5,5 bar þrýsting meðan holan hitnaði og athugað hvar æðar gáfu inn í holuna. Til að flýta fyrir upphitun holunnar var þrýstingur síðan tekinn af holutoppi með því að opna stangarlokann og voru þrír ferlar til viðbótar mældir við 1,4 bar toppþrýsting. Hiti við æðar var þá kominn í um 80°C .Að lokum var sett aftur á 3 l/s dæling og hitamælt upp.


Hitaferlarnir sýndu innstreymi í holuna úr dýpri æðunum tveimur sem fundust í borun, annarri á 130-131 m dýpi og hinni á 138 m dýpi. Ekki voru greinileg ummerki um aðrar æðar, þótt minniháttar brot mætti greina í hitaferlum á um 114-118 m og 123-127 m dýpi. Virtist því hafa tekist að steypa í efri æðarnar tvær.

Að fengnum þessum niðurstöðum var ráðist í að steypa aftur á 144 m dýpi og freista þess að loka fyrir æðarnar. Þegar steypan var boruð út kom í ljós að í 108 m og 118 m dýpi rann um 1/3 l/s úr holunni. Í 134 m hafði rennslið aukist í um 0,5 l/s og í 2 l/s á 144 m dýpi. Borun var engu að síður haldið áfram, en á um 146 m dýpi jókst innrennslí í holuna og hiti skolvatnsins hækkaði, sem benti til þess að ný æð hefði verið skorin og var þá ákveðið að afla frekari upplýsinga um virkar æðar með hitamælingum.


Mælingarnar hófust þann 8. ágúst, eftir að borstrengurinn hafði verið tekinn upp úr holunni (sjá mynd 6). Holan var þá orðin 153 m djúp. Þegar komið var að holunni, var dælt á hana um 4 l/s við um 13 bar toppþrýsting. Var þeirri dælingu haldið óbreyttri og mælingarnar hafnar með sömu aðferð og þann 6. ágúst. Í fyrstu mælingunni vottaði varla fyrir æðum í þeim kafla holunnar sem hafði verið steyptur síðast, en á um 144 m tapaðist út vatn við um 13 bar toppþrýsting. Einnig mátti greina æðar á um 146 m og 148 m. Ádæling var þá stöðvuð og holan látin hitna

Tafla 4. Borholumælingar í 1. áfanga.

Dags.	Tími	Mæling	Dýptarbil	Tilgangur	Skrá	Athugasemdir
6-8-2000	21:00-21:07	Hiti	0-140	Æðar	H200006082059	$Q=3 \text{ l/s}, P_0=7,7 \text{ bar}$. E. upptekt
6-8-2000	21:15-21:18	Hiti	140-90	Æðar	H200006082111	$Q=0 \text{ l/s}, P_0=5,4 \text{ bar}$. E. upptekt
6-8-2000	21:19-21:20	Hiti	90-130	Æðar	H200006082111	$Q=0 \text{ l/s}, P_0=5,4 \text{ bar}$. E. upptekt
6-8-2000	21:32-21:33	Hiti	130-140	Æðar	H200006082111	$Q=0 \text{ l/s}, P_0=1,4 \text{ bar}$. E. upptekt
6-8-2000	21:34-21:36	Hiti	140-90	Æðar	H200006082111	$Q=0 \text{ l/s}, P_0=1,4 \text{ bar}$. E. upptekt
6-8-2000	21:39-21:41	Hiti	90-140	Æðar	H200006082139	$Q=0 \text{ l/s}, P_0=1,4 \text{ bar}$. E. upptekt
6-8-2000	21:55-22:01	Hiti	140-10	Æðar	H200006082139	$Q=3 \text{ l/s}, P_0=6,7 \text{ bar}$. E. upptekt
8-8-2000	11:36-11:44	Hiti	20-150	Æðar	H200008081136	$Q=-4,5 \text{ l/s}, P_0=13,2 \text{ bar}$. E. upptekt
8-8-2000	11:58-12:01	Hiti	150-90	Æðar	H200008081148	$Q=0 \text{ l/s}, P_0=6,5 \text{ bar}$. E. upptekt
8-8-2000	12:05-12:09	Hiti	90-150	Æðar	H200008081148	$Q=0 \text{ l/s}, P_0=6,5 \text{ bar}$. E. upptekt
8-8-2000	12:20-12:23	Hiti	150-90	Æðar	H200008081148	$Q=-3 \text{ l/s}, P_0=11,4 \text{ bar}$. E. upptekt
8-8-2000	12:40-12:44	Hiti	90-150	Æðar	H200008081148	$Q=-5 \text{ l/s}, P_0=13,1 \text{ bar}$. E. upptekt
8-8-2000	12:55-13:01	Hiti	150-10	Æðar	H200008081148	$Q=-4,5 \text{ l/s}, P_0=13,1 \text{ bar}$. E. upptekt
13-8-2000	19:57-20:10	Hiti	3-278	Æðar, upphit.	H200008131957	$Q=0 \text{ l/s}, P_0=? \text{ bar}$. Í stöngum
13-8-2000	20:10-20:21	Hiti	277	Upphitun	T200008132010	$Q=0 \text{ l/s}, P_0=? \text{ bar}$. Í stöngum
13-8-2000	20:21-20:28	Hiti	277-89	Æðar, upphit.	H200008132021	$Q=0 \text{ l/s}, P_0=? \text{ bar}$. Í stöngum
13-8-2000	20:28-20:56	Hiti	89	Upphitun	T200008132028	$Q=-7,2 \text{ l/s}, P_0=12,4 \text{ bar}$. Í stöngum
13-8-2000	20:56-21:04	Hiti	89-278	Æðar, upphit.	H200008132056	$Q=-7,2 \text{ l/s}, P_0=12,4 \text{ bar}$. Í stöngum
13-8-2000	21:04-21:25	Hiti	278	Upphitun	T20000813202104	$Q=-7,2 \text{ l/s}, P_0=12,4 \text{ bar}$. Í stöngum
13-8-2000	21:25-21:35	Hiti	279-10	Æðar, upphit.	H20000813202125	$Q=-7,2 \text{ l/s}, P_0=12,4 \text{ bar}$. Í stöngum
14-8-2000	2:00-2:12	Hiti	3-288	Æðar, upphit.	H200008140200	$Q=-3,4 \text{ l/s}, P_0=11,7 \text{ bar}$. E. upptekt
14-8-2000	2:12-2:30	Hiti	288	Æðar, upphit.	T200008140213	$Q=-2,7 \text{ l/s}, P_0=11,7 \text{ bar}$. E. upptekt
14-8-2000	2:37-2:49	Hiti	288-10	Æðar, upphit.	H200008140237	$Q=-2,7 \text{ l/s}, P_0=11,7 \text{ bar}$. E. upptekt
14-8-2000	3:24-3:35	Nifteindir	20-291	Jarðlög	N200008140324	$Q=-2,7 \text{ l/s}, P_0=11,7 \text{ bar}$. E. upptekt
14-8-2000	3:24-3:35	Gamma	20-291	Jarðlög	G200008140324	$Q=-2,7 \text{ l/s}, P_0=11,7 \text{ bar}$. E. upptekt
14-8-2000	3:35-4:06	Nifteindir	291-7	Jarðlög	N200008140335	$Q=-2,7 \text{ l/s}, P_0=11,7 \text{ bar}$. E. upptekt
14-8-2000	3:35-4:06	Gamma	291-7	Jarðlög	G200008140335	$Q=-2,7 \text{ l/s}, P_0=11,7 \text{ bar}$. E. upptekt
14-8-2000	4:53-5:06	X-vídd	288-20	Jarðlög	X200008140453	$Q=-2,7 \text{ l/s}, P_0=11,7 \text{ bar}$. E. upptekt
14-8-2000	4:53-5:06	Y-vídd	288-20	Jarðlög	Y200008140453	$Q=-2,7 \text{ l/s}, P_0=11,7 \text{ bar}$. E. upptekt
14-8-2000	6:17-6:27	16" viðnám	105-292	Jarðlög	S200008140617	$Q=-2,7 \text{ l/s}, P_0=11,7 \text{ bar}$. E. upptekt
14-8-2000	6:17-6:27	64" viðnám	105-292	Jarðlög	L200008140617	$Q=-2,7 \text{ l/s}, P_0=11,7 \text{ bar}$. E. upptekt
14-8-2000	6:17-6:27	Sjálfspenna	105-292	Jarðlög	A200008140617	$Q=-2,7 \text{ l/s}, P_0=11,7 \text{ bar}$. E. upptekt
14-8-2000	6:27-6:36	16" viðnám	292-91	Jarðlög	S200008140617	$Q=-2,7 \text{ l/s}, P_0=11,7 \text{ bar}$. E. upptekt
14-8-2000	6:27-6:36	64" viðnám	292-91	Jarðlög	L200008140617	$Q=-2,7 \text{ l/s}, P_0=11,7 \text{ bar}$. E. upptekt
14-8-2000	6:27-6:36	Sjálfspenna	292-91	Jarðlög	A200008140617	$Q=-2,7 \text{ l/s}, P_0=11,7 \text{ bar}$. E. upptekt
15-8-2000	13:52-14:05	Hiti	13-258	Steyping	H200008151352	$Q=0 \text{ l/s}, P_0=0 \text{ bar}$. Í fóðringu
16-8-2000	13:52-14:05	Hiti	13-258	Steyping	H200008161520	$Q=0 \text{ l/s}, P_0=0 \text{ bar}$. Í fóðringu



Mynd 5. Hitamælingar eftir upptekt borstrengs þann 6. ágúst. Mælingarnar voru gerðar til þessi að meta árangur briggja steypinga í yfirþrýstar æðar. Æðar á 130-131 m og 138 m dýpi gefa enn inn í holuna.



Mynd 6. Hitamælingar eftir upptekt borstrengs þann 8. ágúst. Mælingarnar voru gerðar til þessi að afla upplýsinga um æðar eftir að steypt hafði verið í annað sinn á 144 m dýpi og borað áfram niður á 153 m dýpi. Ferlarnir sýna að steypst hafði í æðar á 130-131 m og 138 m dýpi, en æðar í 144 m, 146 m og 148 m dýpi gefa inn í holuna.

Til að hraða upphituninni var vatni hleypt út á byssu. Síðan var hitamælt nokkrum sinnum milli 90-150 m dýpis. Við þessar aðstæður kom æðin á 148 m sterkast fram, en æðin á 144 m dýpi gaf lika inn í holuna. Þegar hiti við botn var kominn yfir 100°C var skrúfað fyrir byssuna og fór þrýstingur á holutoppi þá í 9 bar. Ádæling var síðan sett á aftur, fyrst 3 l/s, en var síðan aukin í tæpa 5 l/s til að ná fyrri þrýstingi á holutoppi. Kældist þá holan fjólega niður í 139 m, en mest streymdi út í 144 m æðina og eitthvað í 146 m. Frekari ádæling kældi holuna í 144 m, en auk þess var greinilegt að kælingin náði til botns, þannig að æð hlaut að vera nálægt 150 m.

Að þessum athugunum loknum gáfu æðarnar um 15 l/s inn í holuna með um 10 bar yfirþrýstingi á holutoppi og var þá ákveðið að steypa í fimmta sinn. Árangurinn af þeirri steypingu var góður og reyndist unnt að halda borun áfram niður á 172 m dýpi. Þá var steyppt í sjötta og síðasta sinn í þessum áfanga vegna æða sem fram höfðu komið í borun á 153 m og 159 m dýpi. Eftir þetta gekk borun í þessum áfanga með ágætum. Í boruninni varð einungis vart við eina nýja æð á um 208 m dýpi.

4.2 Hitamælingar í borlok


Komið var í fóðringardýpi á 290 m þann 12. ágúst. Ljóst var að holan var fljót að hitna og var holan því kæld með dælingu gegnum borstrenginn fram á næsta dag. Var þá tekið til við hefðbundnar mælingar í borlok. Byrjað var á hitamælingum í stöngum til að staðsetja æðarnar og fá mat á upphitunarhraða, þá tekinn upp borstrengurinn og jarðlagamælt í opinni holu áður en fóðringu var komið fyrir og hún steyppt föst.

Mælingamenn voru kallaðir út sunnudaginn 13. ágúst kl. 18 og hafði holan þá verið í kælingu með 55 l/s ádælingu síðan kl. 15 þegar borun lauk. Borkrónan var á um 280 m dýpi og einstreymislokinn í 278 m. Hitamælingar í stöngum hófust kl. 19 og stóðu fram til kl. 21:40. Var notaður sami búnaður á stangarendann og í fyrri mælingum. Hitaferlarnir eru sýndir á mynd 7. Lokað var að stöngum, slökkt á ádælingunni og hitamælt í stöngunum. Mælt var bæði niður og upp og fylgst með upphitun í botni. Í niðurmælingunni komu í ljós æðar á 135 m, 208 m, 217 m og 227 m dýpi sem gáfu inn í holuna. Þar að auki virtist vera æð rétt neðan við stangarendann á rúmlega 280 m dýpi. Í botni hitnaði holan um 13 °C á 10 mínútum. Uppmælingin sýndi hitatoppa við æðina í 135 m og við æðakaflann á dýptarbilninu 208-226 m og hafði holan á þessum stöðum hitnað í 90-100 °C á hálftíma. Sams konar mælingar voru endurteknar með 7,2 l/s ádælingu utan með borstrengnum við 12,4 bar toppþrýsting. Þessar mælingar sýndu að holan kældi sig niður fyrir stangarendann með þessari ádælingu og sáust hitatopparnir úr fyrri mælingum ganga niður svo langt sem mælingarnar náðu. Þar sem botnhiti við þessar aðstæður var einungis um 80 °C leit vel út með að tækist að jarðlagamæla holuna í botn.

Að loknum hitamælingum í stöngum var holan kæld með 5-6 l/s dælingu gegnum borstrenginn við 14 bar toppþrýsting frá kl. 22 þar til hafist var handa við upptekt um kl. 23. Upptekt var lokið um kl. 1:30 mánuðaginn 14. ágúst og hófust þá mælingar í opinni holu sem stóðu frá kl. 2:00-6:40. Við mælingarnar var ein stöng höfð í drifborði, lokað

að henni og reynt að halda um 11,7 bar toppþrýstingi (við hærri þrýsting lak of mikið í toppi með mælikaplinum). Þessi þrýstingur reyndist í byrjun svara til um 3,4 l/s en var undir lok mælinganna kominn niður í um 2,0 l/s.

Fyrst var hitamælt niður í botn, mæld upphitun í botni og mælt aftur upp (sjá mynd 7). Mælirinn komst í 288 m og var því aðeins um 2 m svarffylla í botni. Mælingarnar sýndu að 3,4 l/s ádæling kældi hitatoppana og rak þá niður eftir holunni í neðstu æðina sem virtist vera á 284 m dýpi. Var holan rétt rúmlega 100°C ofan við botnæðina í uppmælingunni.



Mynd 7. Hitamælingar 13. og 14. ágúst, eftir að borun lauk.

4.3 Jarðlagamælingar

Að hitamælingunni lokinni var holan jarðlagamæld. Voru fyrst mældar nifteindir og gammageislun, þá víddarmælt og loks viðnámsmælt. Jarðlagamælingarnar tókust vel og eru sýndar á mynd 8.

Víddarmælingin sýnir mikinn skáp á dýptarbilinu frá 158-188 m, og er hann allt að 28" í miðunni (167-174 m) þar sem þunnt lag virðist hafa skolast út. Minni skápur er á 143 m dýpi. Vegna fyrirhugaðrar steypingar var rúmmál milli holuveggjar og 13 3/8" fóðringar reiknað sem fall af steypuhæð frá botni og er það sýnt á mynd 9.

Nifteinda-, gamma- og viðnámsmælingarnar gefa ágæta mynd af jarðlögunum og virðist hún við fyrstu sýn vera í góðu samræmi við jarðlagasniðið á mynd 4, t.d. sjást þóleítlögin vel sem toppar í viðnáms- og nifteindamælingunum og jafnir ferlar koma heim og saman við fremur einsleita túffmyndun þar fyrir neðan, sem þó er vatnsríkust efst. Rétt er að geta þess að viðnámsmælingarnar voru kvarðar á staðnum en eru hér eru birtar óleiðréttar. Súr jarðlög mældust ekki í þessum áfanga holunnar.

4.4 Hitamælingar eftir steypingu fóðringar


Tvær hitamælingar voru gerðar eftir að lokið var við að steypa fóðringuna fasta. Mæliferlnir eru sýndir á mynd 10. og afleiddir mismunahitaferlar á mynd 11. Fyrri mælingin var gerð um 4 klst. eftir steypinguna og sýnir að holan er innan við 40°C heit. Síðari mælingin var gerð 29 klst eftir steypingu og sýnir hún hægt vaxandi hita frá um 30° upp í rúma 130 °C á um 258 m dýpi. Einnig koma í ljós áberandi kælipunktar á 102-106 m og 136-137 m dýpi, sem bendir til bergkælingar í kringum æðar, sem voru virkar fyrir steypingu. Þessir kælipunktar benda einnig til að heitt gas hafi ekki náð að þrengja sér í námunda við holuna eftir að steypingu lauk. Sterkar vísbindingar eru því um að steyping fóðringar hafi tekist vel. "Hitatoppar" komu fram á um 134 m í þessari mælingu og er ekki hægt að útiloka að hann geti verið vísbinding um æð nærrí holuvegg. Taka verður fram að vísbindingu um er ekki að finna á þessu dýpi í öðrum hitamælingum.

Tvær tilraunir voru gerðar til að steypumæla holuna, sú fyrri um 5 klst. eftir steypingu, sú síðari um 30 klst. eftir steypingu. Hvorug mælingin tókst. Notaður var mælir sem fenginn hafði verið til landsins í stað þess sem ROS á og var í viðgerð. Ekki er ljóst nákvæmlega af hverju mælirinn virkaði ekki sem skyldi. Er bagalegt að fá ekki fullvissu um gæði steypunnar. Hitamælingin sýndi þó að ólíklegt væri að æðarnar og gasið hefðu gert neinn óskunda við steypinguna.


Orkustofnun
Borholummælingar

Nesjavellir NV-22


14. ágúst 2000
KB/SBG




Mynd 8. Jarðlagamælingar í 1. áfanga.



Mynd 9. Rúmmál milli holuveggjar og 13 3/8" fóðringar reiknað sem fall af steypuhæð frá botni. Lágmarksrúmmál til þess að steypa fóðringuna fasta er um $25 m^3$.



Mynd 10. Hitamælingar eftir steypingu fóðringar



Mynd 11. Mismunahiti eftir steypingu fóðringar

5. HEIMILDIR

Ásgrímur Guðmundsson og Hjalti Franzson, 2000. Forborun holu NJ-22 á Nesjavöllum. Orkustofnun, greinargerð ÁsG-HF-00/03, 5 s.

Benedikt Steingrímsson, Hjalti Franzson, Kristján Sæmundsson og Sverrir Þórhallsson, 2000. Holar NJ-21 og NJ-22. Forsendur fyrir staðsetningu og hönnun holnanna. Orkustofnun, greinargerð BS/HF/KS/Sþ-00/01, 16 s.

VIÐAUKI 1

Greinargerð um forborun holu NJ-22 niður í 90 m

ORKUSTOFNUN

Rannsóknasvið

25-07-2000

Greinargerð

ÁsG-HF-00/03

nn

FORBORUN HOLU NJ-22 Á NESJAVÖLLUM

Inngangur

Ákveðið var að bora tvær vinnsluholar á Nesjavöllum sumarið 2000. Þær voru staðsettar í nágrenni holu NG-8 og verða skáboraðar undir hengilinn í stefnu 180° og 225° , báðar með 15° vikmörkum. Í holu NG-8 leiddi yfirþrýstingurinn til vandræða. Vatns- og gufuæðar á 115-125 m dýpi í þeirri holu voru með um 22 bar þrýsting og æðin þess vegna ókæfanleg með köldu vatni og einnig með baríþyngdarefnini. Lauk þeirri viðureign með því að verkinu var hætt. Talið er að æðin í holu NG-8 hafi verið í, eða nærrí, opinni sprungu. Nálægð NJ-21 og 22 við holu NG-8 þýðir að búast verður við svipuðum yfirþrýstingi og þar kom fram á um 120 m dýpi. Verði stungið á opinni sprungu grunnt líkt og gerðist í holu NG-8 er viðbúið að erfitt reynist að hemja sílika æð og ljóst að steypa verði í æðina.

Við hönnun holna NJ-21 og 22 var horft til þess hve búast má við háum þrýstingi grunnt, jafnvel strax á 100 m dýpi. Vegna þessa var ákveðið að víkja frá hefðbundinni hönnun hvað varðar forborun og fyrstu fóðringar. Við forborunina verður beitt forkönnun með 7 7/8"-borkrónu til að kanna vatnsæðar og þrýsting þeirra og verður verkinu skipt í tvo áfanganum. Í fyrri áfanganum verður borað með 7 7/8" í 40 m og holan síðan rýmd (boruð) með 26" og fóðruð með 22 1/2" yfirborðfóðringu. Í seinni áfanganum verður borað með 7 7/8" í 90 m, rýmt (boruð) með 21" og fóðrað með 18 5/8". Eftir forborunina er hönnun holnanna hefðbundin, en yfirlit um síddir fóðringanna er eftirfarandi:

1. Yfirborðsfóðring I 22 1/2" 40 m dýpi.
2. Yfirborðsfóðring II 18 5/8" 90 m dýpi.

Hola NJ-22 er um 69 m norð-norðaustur frá NJ-21 og eru hnit hennar sem hér segir:

X=659863,51

Y=403432,50


Z= um það bil 305 m y.s.

Holan hefur fengið staðarnúmer 95022 í gagnagrunni Orkustofnunar.

Borun NJ-22 niður á 40 m dýpi.

Fyrsti verkdagur er skráður 3. maí 2000, en þá var gengið frá borkjallara og mokað að honum. Annar verkdagur var svo fimm dögum síðar eða 8. maí og var þá hafist handa við flutning á öllum borbúnaðinum frá holu NG-6, þar sem hann var geymdur, yfir á plan NJ-22. Aldrei þessu vant voru fyrstu þétingatilraunir við sjálfan kjallarann, en vatn fossaði inn í hann til að byrja með. Ekki dugði að dæla upp úr honum og var því ekki um annað að ræða en að þetta lekann með steypu. Síðan var gengið frá öryggislokum og frárennslisröri. Borinn var gerður klár yfir holunni undir kvöld á 5. verkdegi miðvikudaginn 10. maí og var byrjað að bora á 2,5 m dýpi. Notaður var 7 7/8" lofthamar

og gekk borunin hratt og vel niður. Borað var niður á 40 m dýpi frá kl. 01:30 – 4 aðfaranótt 11. maí eða 2,5 klst. Áætlað rennsli úr holunni var þá um 5 l/s. Að lokinni borun var holan hitamæld og eru niðurstöður sýndar á mynd 1 samhliða jarðlagasniði. Beðið var í 25 mínútur í botni þannig að tíminn á milli mælinganna er á botni 25 mínútur og við toppinn rúmlega klukkustund. Hallamælt var á 34 m dýpi og var hallinn 05°.




Mynd 1. Myndin sýnir jarðlagsnið og hitamælingar strax eftir könnunarborun niður á 40 m dýpi.

Fylgst var með jarðögum og ummyndun samhliða boruninni og eru niðurstöður á mynd 1. Svarfsýni voru tekin á 3 m fresti. Skýringar með jarðlagsniðinu eru sýndar á myndinni. Finkoma basalthraunlög með þykkum karga eru ráðandi niður í 27 m en þar tekur við móberg. Bergið er nokkuð ferskt niður að neðsta hraunlaginu á 24 m en þar verður greinilega breyting er ummyndun eykst.

Meðan á borun stóð var sískráning í gangi á svonefndum data-logger. Merki voru skráð af forriti, sem tengt var skráningartæki, á 30 sek. fresti. Nemar voru tengdir við borinn og voru skráðir allmargir þættir eins og hiti á skoli upp og niður, færsla toppdrifi, áatak á snúningi og vigt. Hér að neðan er sýnt á mynd 2 færsla á toppdrifi og mismunahiti í holu þá 2,5 tíma sem sjálf borunin stóð yfir.

Ljóst er samkvæmt myndinni að hiti fór að hækka í holunni á bilinu 25-30 m, sennilega á um 27 m dýpi. Meta varð útfrá færslu toppdrifins dýpkun holunnar en ekki var bein skráning á dýpi.



Mynd 2. Myndin sýnir færslu á toppdrifinu með tíma ásamt mismunahita yfir sama tímabil meðan á borun könnunarholu stóð.


Fimmtudaginn 11. maí voru öryggislokar teknir af og reynt að dæla úr holunni til að lækka vatnsborðið í þeim tilgangi að skera af flansinn. Að lokum vavr holan þétt meða netabelg. Flans var síðan skorin af og 28" rörbútur soðinn á. Undir kvöld var byrjað að stilla bornum yfri holuna og sett undir 26" hjólkáróna til að rýma eða bora niður sömu vegalengd og gert var með 7 7/8" krónunni. Eftir að krónan var komin undir var Washingtonöryggislokanum komið fyrir og síðan byrjað að bora klukkan 9 föstudaginn 12. maí. Undir morgun laugardagsins var komið niður á 40 m dýpi. Holan var hallamæld á 34 m dýpi og var hallinn tæp 1°. Blandað var gel og skolað en 4 m botnfall mældist.

Borstrengurinn var skilinn eftir í holunni meðan flans var skorinn af og öryggislokar fjarlægðir, síðan var tekið upp. Eftir það var főðrað með 22 ½" fóðurrörum niður á 40 m og var því lokið undir kvöld á laugardeginum. Holan var því næst skoluð fram á sunnudagsmorguninn í gegnum fóðringuna og síðan steyp特 úr 1,5 m³ í botninn og síðar um daginn eftir steypa hafði náð að stirðna var steyp特 ofan frá utan fóðringar úr 4 m³. Síðar var steyp特 úr 4 segmentspokum og þá mælt niður á steypu sem reyndist vera á 32 m dýpi innan fóðringar. Á mánudeginum 15. maí á 9. verkdegi var unnið við holutopp. Jafnframt var sett niður 7 7/8" hjólkáróna og miðjuborað í steypu frá 32-36 m fyrir næsta áfanga. Síðan var tekið upp.

Borun NJ-22 niður á 80 m dýpi.

Mánudagskvöldið kl. 22 var sett niður til borunar 7 7/8" hjólkáróna og boruð steypa niður í 40 m en síðan í berg þar til endanlegu dýpi var náð á 89,35 m. Það tók alls 3,5 tíma að ljúka boruninni. Eftir það var holan hreinsuð, hitamæld og hallamæld. Niðurstöður er að sjá á mynd 3. Smá æð kom fram við borun á 45 m dýpi og endurspeglast hún í hitamælingunni. Hallamælt var á um 70 m og var hallinn um 1°.

Á 10 verkdegi var 7 7/8" krónan tekin upp og sett niður 21" króna (Huges N11HP) og stýring. Loftborað var með hjálp sápu og blautgels. Fyrst var var boruð út steypa niður á 40 m og síðan haldið fram undir miðnætti niður á 89,6 m. Eftir það var hallamælt og hitamælt fram á nött og sjást niðurstöður hitamælinga á mynd 3. Aðeins vottar fyrir æðinni í 45 m og greinilegt að mundi valda neinum vandræðum. Botnfall reyndist vera 2,5 m eftior skolun og var blandað gel og því dælt niður á botn. Síðan voru teknar úr fjórar álagsstengur og skolað í génum streng.



Mynd 3. Eins og sést á jarðlagasniði þá heldur móbergið áfram niður í botn en nokkur breksiu aukning er í neðri hlutanum.

Sett var niður 18 5/8" fóðring alveg niður á botn. Eftir að holan hafði verið skoluð þá var steypt úr 13 m³ og dugði það var borverkinu þar með lokið á 12 verkdegi fimmtudaginn 18. maí.

VIÐAUKI 2

Dagskýrslur úr 1. áfanga borunar holu NJ-22.

01.08.2000

BORVAKT Á NESJAVÖLLUM,
NJ-22 DAGSKÝRSLA # 01

Verkáupi:	Orkuveita Reykjavíkur	Verktaki:	Jardbörnir hf.
Hola:	NJ-22	Bortæki:	Jóunní HF/BR
Síðarúmer:	95022	Jarfjr.-mælingameinun	
Holaváði:	17 ½"		
Dýpi síðastu fjarðringar:	97 m (frá driftfordi)	10. verðdagur	
Skoláviki:	Ván		
Dýpi á miðnætti:	118m	Borun síðasta solarhring	21 m
Dýpi kl. 08:	118 m	Meðalborhráði	2,44 m/kst
Skolaukning kl. 08:	> c.0,6 l/s		

Lýsing á borverki.

Borun í berg hófst klukkan um 8:30 31. júlí. Borað var niður í 118 m. Vart hefur orðið við kvars og nokkuð af þýrti sem eru einkenmisstendir yfirþrysta kerfinsins. Kvarsið var fremur algengt á 106-108 m dýpi.

Á stangarskiptum í 109 m runnu um 0,5-0,8 l/s upp úr holu.


Borað var í 118 m, og reynist leki úr hou vera svipadur og fyrir síðustu stangarskiptingu.

Ákveðið var að kanna eðli æðarinnar. Lokað var að stöngum og dælt rúnum 5 l/s á holuna. Við það jökkst þrystingur upp í um 10 bör. Dæling var stöðuvuð og fylgst með þrystingi. Virtist sem þrystingur jarfnist út við um 3,5 bör. Þetta var endurtekið og það einnig fylgst með þrystingi á mæli sem tengdur var við "killine". Þar mædist þrystingur adeins númer 2 bör. Niðurstaðan er su að yfirþrystingarinn er um 2-3 bör á holuuppi.

Aukin ummyndun kom fram á milli 116-118 m dýpi, og er mögulegt að holan sé að nálgast aðra lekasónu.

Menn eru orðnið ásáttir að steypa í þá að sem komin er í holuna, til að eiga ekki á hættu að fá millirensli ef komið er í aðra að með mun hærri þrystingi neðar.

Um kl. 04:00 var hafist handa um að taka stengjum úr holunni, og var staðið þannig að verki að tekinn var upp eimn standur og síðan dælt með 5-10 bara þrystingi í nokkrum stund til að halda æðinni niðri. Þessu var lokið um kl. 07:00. Síðan á að sejla stengjum niður í 50-60 metra og steypa í æðina. Þessu ætti að vera lokð um 14:15 í dag.





ORKUSTOFNUN
Rannsóknasvið

02.08.2000

BORVAKT Á NESJAVÖLLUM,

NJ-22 DAGSKÝRSLA # 02

Verkhanpi:	Orkuveita Reykjavíkur	Verktaki:	Jardboranir hf.
Hola:	NJ-22	Borrtaki:	Jötunn HF/BR
Sæðarnúmer:	95022	Jarðfr.-mælingamenn	
Holunúmer:			
Dýpi síðustu fóðuringar: 97 m (frá drifborði)			
Vatn			
Skolivöldri:			
Dýpi á mið nættum: 118 m			
Dýpi kl. 08: 118 m			
Skolaukning kl. 08: > 0 Vs			
11. verklagur			
Borun síðasta sólahring 0 m			
Medallborhráði 0 m/kist			

Lýsing á borverki.


Eins og sagt var frá í síðustu dagskýrslu reyndist vera vatnsæð í um 108 m dýpi sem hafði um 2,6 bar yfirþysting, og hafði verið tekin ákvörðun um að í hana skytti steypt. Ekkí var við hæfi að steypa í hana með sementni sem inniheldt perlustein og tafeini, svo panta þurfji portland sem í var blandað kísilsalla, og á sú blanda að hafa styttri hördunartíma en sí fyrmefnad. Aðstaða við steypingu var eftirfarandi:

Stangir voru settar í holu niður í um 50 m dýpi. Lokað var að stöngum. Við steypublöndun var notaður sementmixari sem skammtaði í steypuðaþuna, og var unnt að stilla dæelingu þannig að þystingur hefti viðunandi. Talið er að steypt hafi verið úr um 9 rúmmetrum, sem var nokkrum minna en upphaflega var áætlað, en þystingur í lok steypingar fór í um 21 bar á mæli á "killine". Við þann þysting er hægt að bæta um 3 bar vegna þynget steypuðum í holunum. Á að giska er zellað að um 1 rúmmetri hafi farið inn í æðina. Í lok steypingar var opnað fyrir holuna og borstandar teknar úr holu, henni lokað á ný og sett á um 8 bar yfirþystingur sem ætlað var að reka steypuna enn frekar inn í æðina. Var það gert í nokkur skipti á um 2 klst tímabili, en þá lokað að holunni. Reyndist þystingur á mæli á killine vera enginn um 1 klst eftir að eftirdælingu lauk.

Þystingur var aukið upp í um 10 bar um kl 21:00 og lækkad í fljótega um 1,5 bar. Það bendir til að steypan hafi ekki verið örðin nægilega hörð. Þetta var gerit nokkrum sínum er leid á nótina enda virist sem hördunin væri vel á veg komin. Um kl. 03:00 var hafist handa við að finna yfirborð steypunar. Það fannst á 47 m dýpi. Kl. 04:00 hófist svo borun. Kl. 07:00 var það að bora niður á 80 m dýpi og virðist steypan vera örðin nægilega hörð þannig að ef heldur fram sem horfir ætti að vera farið að bora í berg fyrir hádegi í dag.

Þystingur í holu NJ-21

Unnið var við holutopp á holu NJ-21. Þrystimæli var tengdur við holutoppinn og reyndist þystingur vera kominn í um 69 bar. Það er heldur hár þystingur og var opnað örlitissíð fyrir holuna til að freista þess að tækka gasþystinginn. Fylgst var með




Á myndunum hér á eftir má síðastóru jarðfræðinga á staðnum og blíðandí holutopp NJ-21 frá í gær.

02.08.2000

BORVAKT Á NESJAVÖLLUM.**NJ-22 DAGSKÝRSLA # 03**

Verkkaupi:	Orkuveita Reykjavíkur	Verktaki:	Jardboranir hf.
Hola:	NJ-22	Borðak:	Jötunn
Síðurnúmer:	95022	Jarðfr.-mælingamenn:	HF/BR
Holurídd:		17 ½"	
Dýpi síðustu fóðringar:		97 m (frá driftordó)	
Skolivöki:		Vann	
Dýpi á mið nætti:		123m	
Dýpi kl. 08:		123 m	5 m
Skolauking kl. 08:		34 l/s	
			2,5 m/klst


**Lýsing á borverki.**

Borun steypingar hófst um klukkan 04 í nótt, og var komið í 118 m um klukkan 08 í morgun. Í stangarhætingu á um 109 m kom í ljós að enn rann úr holu um 0,5 l/s, og ljóst að æða var enn virk við botninn. Þryst var um 10 boraum á æðina en hún virtist ekki taka við.

Ákvæðið var að halda áfram borun. Ummyndun jókst í sýnum af 120 og 122 m dýpi og er í 123 m dýpi kom hækkaði skollvatnshittin í holumi. mjög snöggt upp í um 60°C og holan tök að þíslu kröftuglega. Lokað var fyrir holuna og dæla á hana í gegnum strenginn. Við bað hækkaði þrystingurinn, þrátt fyrir að dæling var minnkuð. Ljóst var að æðin var nedan við svartboufall og ádælingum þrysti því saman og stiftlaði ádælingu. Tekið var það ráð að opna fyrir holuna og hringsæla og athuga negðun æðarinnar. Við bað fór hitinn á skolyvanninu sem upp kom upp í rúmar 70°C en lækkaði síðan í um 50°C, eins og sést vel á meðfylgjandi mynd. Sest einnig að hitinn var mjög breytilegur og flæðið púlsaði ur engu upp í ca. 80 l/s. Tílkun á þúserringunni var su að gufa og gas réð í neðstu 15 m holunnar neðan krónumnar, byggði upp þrysting og óð svo upp í vatnsúluna og oli þúsunum. Ljóst var að ná þyrti svartfimur í botni holunnar til að ná sambandi við æðina með ádælingu. Var króna látin síga niður í botn og dæling aukin á öllum bremur dælunum. Var dælingu haldið þannig í um 3 klst, og stöðvaðist þúlsastreymið við það auk þess að hiti lækkadí úr rúnum 50°C niður í um 40°C.

Klukkan rúmlega 18 var strengur hífur upp um 20 m, lokað að holu og drælt um 20 l/s í gegnum streng, og inn í æðina. Dæling var síðan minnkuð niður í um 12 l/s og hélist þrystingur nokkum vegin í jafnvægi. Gerð var mæling á þrystingu á æðinni, með því að athuga þrysting við 19 l/s, 10 l/s, 6 l/s og síðan engrí ádælingu. Svo virðist sem æðin sé með um 10 bar þrysting, sem er svipað og reynst hefur í holum 8 og 21. Þrystimælingin verður svo endurtekin vegar borstengurinn er tekinn úr holu, og einnig hvad æðin gefur mikil vatn ("gufú") inn í holuna.

Um kl. 23:00 var hafist handa við að miðóka strenginn upp úr holunni og gekk það bærilega. Óft varð þó að stoppa og dæla á holuna, þar sem hún hitnaði mjög hratt. Út



Á þessari mynd má sjá aðdragandan að því þegar borað var í æðinu í 123 metrum og hvernig reynt var að tjónka við hana eftir á.


3

Kl. 02:40 var upptek lokið og var ákvæðið að mæla gefni æðarinnar með því að mæla rúmmáli þess er upp kom er dælingin var tekn af. Adeins var hægt að gera þetta í tærar tíu minuttur, þar sem holan snarhitaði og var við það að fara í gos. Niðurstafaða mejlinganna gaf til kynna að æðin gefi um 34 l/s inn í holuna.

Næst voru tvær stangir settar niður og hefur verið dælt á holuna með um 17 bar þrýstingi síðan um kl. 03:00.

Af holu NJ-21 er það að fréttar að hún er farin að blæða af sér grifu og hefur þrýstingurinn fallið niður í um 55 bar.

HF/BR



Hola NJ-21 létti nokkuð á séri við að blæða og er þrýstingur nú um 55 bar. Gasið blæddi af og kemur nú guða upp um toppinn.



ORKUSTOFNUN
Rannsóknasvið

04.08.2000

BORVAKT Á NESJAVÖLLUM.

NJ-22 DAGSKÝRSLA # 04

Verkaupi:	Orkuveita Reykjavíkur	Verktaki:	Jardboranir hf.
Hola:	NJ-22	Bortaki:	Jötunn
Síðarnúmer:	97022	Jarðf.-mælingamenn:	HF/BR
Skoðvökti:		Síðurnúmer:	95022
Holuvídd:	17 1/2"	Holuvídd:	17 1/2"
Dýpi síðustu főbringar:	97 m (frá driftboði)	Dýpi síðustu főbringar:	97 m (frá driftboði)
Vatn		Vatn	
Dýpi á mið nætti:	144m	Borun síðasta sólarhring	21 m
Dýpi kl. 08:	123m	Medalborhraði	3 m/klist
Skolaukning kl. 08:	123 m		
	0 m/klist		
	0 l/s		

13. verdagur

Lýsing á borverki.

Steyping / æð á 123 m dýpi hófst klukkan 9:30 að morgni 3. ágúst. Steypit var úr um 20 rúmmetrum af sementi og var eðlisþyngd steypunnar rúmlega 1,7 samkvæmt mælingum. Í lok steypingar fór þrystingur á délum og "killine" upp í um 25 bör, og var effirdeilingu hætt nema að því leyti að áfram var þryst á steypubord með um 20 bar þrystingi til að mjaka steypuni með lempni og hægð inn í æðina. Um kl. 23:00 var steypubordið kannað og reynist það í 45 metrum. Því hefur farið tæpir 6 rúmmetrar inn í æðina, en ekki 8 eins og giskið var á. Var þá farinð að setja strenginn niður og byrjað að bora um kl. 01:00.

Klukkan 8:1 morgun var dýpi holunar 116 m og ekki hefur orðið vart við neina æð, enn sem komið er. Vönum að það halldist.

HF/BR

05.08.2000

BORVAKT Á NESJAVÖLLUM.

NJ-22 DAGSKÝRSLA # 05

Verkaupi:	Orkuveita Reykjavíkur	Verktaki:	Jardboranir hf.
Hola:	NJ-22	Bortaki:	Jötunn
Síðarnúmer:	95022	Jarðf.-mælingamenn:	HF/BR
Skoðvökti:		Síðurnúmer:	95022
Holuvídd:	17 1/2"	Holuvídd:	17 1/2"
Dýpi síðustu főbringar:	97 m (frá driftboði)	Dýpi síðustu főbringar:	97 m (frá driftboði)
Vatn		Vatn	
Dýpi á mið nætti:	144m	Borun síðasta sólarhring	21 m
Dýpi kl. 08:	144 m	Medalborhraði	3 m/klist
Skolaukning kl. 08:	0 l/s		

13. verdagur

Lýsing á borverki.

Í gær morgun var boruð út steypa eins og frá var sagt í síðustu bortföldindum. Missagt var þar að engan leika hafi verið að sjá í 116 m, því sjá mati að úr holu lak 0,5-1 l/s þegar búið var að bora steypu niður í um 107 m. Í 116 m var leikinn meittin án ný og reynist um 1 l/s, og í 117 m var ákvæðið að athuga þrysting þeirrar æðar sem gaf þann leika inn í holuna. Mældist hann vera um 5 bör, sem túlkad var að um væri að ræða tvær æðar, sú eftir í "2,5 bar" kerfinu en sí síðari í "10 bar" kerfinu. Þrist var á holuna með um 0,6 l/s við um 10 bar þrysting og var það talð með að leikinn í lagþrystararkerfinu væri afar lístil og lítt fallim í um 124 m dýpi. Var talið tilhýðilegt að þær æðar teknað með í næstu steypingu.



Ákvæðið var að halda borun áfram niður í 144 m dýpi, og var suð ákvörðun byggð á að í holu NJ-21 höfðu æðar komið fram allt iður í um 136 m dýpi. Var talið tilhýðilegt að þær æðar yruðu teknar með í næstu steypingu.

Borun niður í 144 m gekk vel. Tékkar var á leka og þrystingar á 134 m dýpi. Þá lakk upp 1,5-2 l/s og reyndist þrystingur við 3,6 l/s dælingu vera um 200 psi. Þegar dæling var tekin af virnist þrystingur ná jafn rági við 110 psi (7,5 bar). Í 144 m var frankvændin endureikin. Leikinn úr holu hafði aukist í rúma 5 l/s og var það mælt í karinu, og varð vart við að flæðið úr holunni ykist eftir um 5 minúta stoppi. Þrystingur við enga dælingu var um 107 psi (um 7,3 bør). Við um 200 psi þrysting var unnt að dæla tæpum 10 l/s á holuna sem var rúmlega 6 l/s aukning frá mælingunni í 134 m.

Vart var við nýjar æðar í holunni við hækkun á skolvatnshita úr holu. 1-2°C hitastökk kom fram í 129,5 m dýpi, en öllu meira stökk upp á um 5°C kom fram þegar holan var 137 m dýpi. Óverleg hækkun kom svo fram á um 140 m dýpi, sem áhöld eru um að



ORKUSTOFFNUN
Rannsóknasvið

túlka megi sem æð.

Jardfræði holunnar er keimlisk því sem greindist í holu NJ-21, neðan 123 m dýpis hét miðg ummynndad túff áfram, nema að í 128-130 m var farið í gegnum hart, þétt og fersklegt basalt, og svo einnig neðan 142 m dýpi.

06.08.2000

BORVAKT Á NESJAVÖLLUM,

NJ-22 DAGSKÝRSLA # 06

Verkkaupi:	Orkuveita Reykjavíkur	Verkaki:	<input type="text"/>
Hola:	NJ-22	Bortaki:	<input type="text"/>
Síðanúmer:	95022	Jarfð.-melingamenn	<input type="text"/> HF
Skolvökti:			
Dýpi á mið nætti:	144m	Borun síðasta sólarhring	0 m
Dýpi kl. 08:	144 m	Mædalborðaði	0 m/klist
Skolauking kl. 08:			

Eftri að borun lauk var holan skoluð vel, og sett í lok þeirrar aðgerðar svonefnt blauteg sem átti að ná til restarinnar af boinfallinu. Fyrir upptekti borstrengs var dælt á holuna 7,8 l/s í um 2,5 klst. Upptekti var lokð um krukkan 03 í nótt og ók þá við um 7 l/s áðæling á holuna. Í upphafi var þróustingur um 18 bör við dælingu, en hann lækkodi smá saman niður í um 15 bör klukkan 8:30 þegar dælingu lauk. Líklegast meikur minnkandi þróustingur aukningu í lekt.

Steyping hófst klukkan um 9 í morgun og var lokð 9:30. Steypur var úr um 15 tonnum af kisiblönduðu portlandsementi. Í eftirdælingu náðist að koma steypubordini niður í um 60 m (8 cm í kari). Það bendir til að 3-4 rúmmetrar hafi farð inn í æðarnar. Í steypuna var blandað 6 pokum af gjimmer til að flýja fyrir stíflum æðanna. Haldíð var 20 bar þróustingi á holutoppi í um 3 klst eftir að steypingu lauk með því að dæla vatni á toppinn. Því var hætt taplega klukkan 12 og hefur þróustingur verið að lækka smá saman og virðist ætla að jafnast út í um 10 bar, en það verður staðfest síðar.

HF

Lýsing á borverki.

Holunni var thaldið lokðaði til klukkan 21 í gærkveldi. Þróustingur seig hægt í tveimur þrepum, fyrst niður í tæp 12 bör en síðan niður í um 7,5 bör en hækkaði aftur í um 8 bör síðuslu 3 klst e.t.v. vegna hitnumar í holunni. Borstrengur var settur í holu og borun steypu frá 70 m hófst um miðnætti. Þegar þetta er ritð er steypuborun komin í um 130 m. Upp úr holunni ók að leka um 1 l/s í um 120 m. Þróustingur var mældur og reyndist vera um 5 bör á holutoppi.

Planað er að er borun steypu er lokð verður tekið upp og hitamælt í holunni til að fá nánari upplýsingar um æðakerfi holunnar og þróusting mismunandi æða í henni.

HF

Mælingar

Verkkaupi: Orkuveita Reykjavíkur
Höld: NJ-22
Stadarnúmer: 95022
Skalðkví:

BORVAKT Á NESJAVÖLLUM,

NJ-22 DAGSKÝRSLA # 07

Verktaki:	Jardboranir hf.
Borðki:	Jóunn
Varðf.-mælingamenn:	HF/OS/STHOR

Holavíði:	17 ½"
Dýpi síðustu fððringar:	97 m (frá driftborði)
Vinnu:	

HF/Sthor/OSig

16. verðdagur

Borun síðasta sólarhring	0 m
Metalborhráði	0 m/kist

Dýpi á miðnætti:	144m
Dýpi kl. 08:	144 m
Skolaukning kl. 08:	

Lýsing á borverki.


Lokið var við að bora út steypu um klukkunum rúmlega 17 í gær sunnudag, og var þá gerð hallamæling í 128 m dýpi. Hallar holunni þar um 0,7° frá löðréttu, en það er 0,3° minni halli en mælt var á um 90 m dýpi í "thöggborsholunni". Liklegt er að borast hafi út úr holunni að einhverju leyti, sem síða má að í 130 m hínökkráði borklónan nokkuð, en á þeim stað var hart fersklegt basaltlag. Þegar komið var í um 140 m dýpi tók að koma upp fersklegt basalt blandað steypunni, sem bendir til hins sama.

Leka varð vart upp úr holu (ca. 1 l/s) í stangaribætingu í 126 m dýpi, og jökkst það í næstu stangaribætingu. Er komið var í 144 m dýpi flæddu upp um eða yfir 5 l/s úr holunni.

Eftir upptekt borstrengs var kallað á borholumælingamenn, og hitamældu þeir holuna eins og frá er sagt her fyrir neðan. Þar kemur fram að æðar koma aðallega inn í holuna á 131 og 138 m dýpi. Órsíma hitarabba má sjá á um 118 og 125 m, sem væntanlega eru einu númeri ummerki æða sem steypur hefur verið upp í.

Ákveðið var að blása enn til steypingar, og freista þess að loka fyrir virkar æðar. Steypingin var framkvæmd um miðnættibil. Steypur var úr um 14 tonnum af sementi. Glímmur (3 pokum) var bætt í er búið var að senda um 4 rúmmetra sements niðuri. Í effirdælingu var miðað við að þrysustingar fari ekki yfir um 25 bör. Haldið var um 20 bar þrysustingar á holunni til klukkan 6:30 eða í um 6 klst. Eftir þa hélt þrysustingur sjálfvlyjugur í teðum 20 börum. Stangir voru settar niður um 8:30 til að kæla og til að athuga efri mörk steypunnar. Reyndust þau vera í 68 m, nokkru ofar en meiri höfðu ætlað. Nú er verið að nefja borun steypu.

Hitamælingar voru gerðar í holunni milli kl. 21-22 að kvöldi sunnudags. Þegar komið var að holunni var dælt á hana um 3 l/s við um 13 bar þrysting. Niðri var ein stöng og var byggt ofan á hana til að halda þrystingi áfram á holunni meðan hún var mæld. Byrðið var á að mæla niður við sömu áðæringu en vegna blaðeingar með tappa félí þrysustingur í 7.6 bar. Hiti við æðar var um 40 °C. Áðæling var tekin af og mælt nokkrum sinnum milli 90-140 m meðan holan hinnaði og athugað hvar æðar gæfi inn í holuna. Svo virnist sem æðar á um 127 m, 131 m, og um 138 m gæfu aðallega inn. Til að fáta fyrir upphituin var þrystingur tekin af töppi með því að opna stangaríoka. Að lokum var sett aftur á 3 l/s dæling og stuttu seinna hitamælt upp og mælingum hætt. Mælingarnar má sjá á mynd sem fylgir hér á eftir.



Orkustofnun
Borholumælingar
Nesjavellir NV-22



BORVAKT Á NESJAVÖLLUM, NJ-22 DAGSKÝRSLA # 08

08.08.2000

Verkkaupi: Orkuveita Reykjavíkur	Verktaki: Jarðboranir hf.
Hola: NJ-22	Bortak: Jötunn
Staðarnúmer: 95022	Jarðfr.-mælingarmenn
	<i>HF/SThor/Osig</i>
Holuvíði: 17 ½"	Holuvíði: 17 ¼"
Dýpi síðustu fótþringar: 97 m (frá driftborði)	Dýpi síðustu fótþringar: 97 m (frá driftborði)
Skoðvöki: Vatn	Skoðvöki: Vatn
Dýpi á miðnætti: 144m	Borun síðasta sólarhring 0 m
Dýpi kl. 08: 153 m	Meðalborhráði 0 m/klist
Skolaukning kl. 08: c. 6l/s	

17. verðdagur

Lýsing á borverki.

Borun steypu niður í 144 m lauk klukkan 03 í nótt. Fylgst var með leka við hverja stangarþætingu. Í ljós kom að í 108 og 118 m runnu upp um 1/3 l/s. Í 134 m hafði það auksist í um 0,5 l/s. Í 144 m jókst það enn og var orðið 2 l/s. Í 144 m var prýst á holuna með 200 psi og tökst að bræla um 1 l/s í “æðarnar”. Ákvæðið var að bora eina stöng niður í 153 m dýpi, og tak að steypinga til athugunar.

Á ca 146 m dýpi jókst innrennslí holuna og hitastökk var í skolvatnini sem merkti að ný að hefði líklega verið skorin. Athuganir á henni nú í morgunsarið benda til eftirfarandi:

- Hún tekur við 3,8 l/s við 204 psi prýsting.
- Við 250 psi prýsting (17,2 bör) sem hefur verið max. prýstingur í steypingu tekur hún við um 7 l/s.
- Lokunarprýstingur er 137 psi (9,4 bör).

Talið er að eam á ný þurfí að steypa. Bormenn eru þessa stundina að taka strenginn úr holunni. Þar á eftir er í bigerð að hitamæla holuna til að kanna nákvæmar hvaða aðrar eru virkar, og verður sú vitneskja notuð á ákvárdanátuðu í steypingum.

Aðrar fréttir af Nesjavöllum eru þær að prýstingur á holutoppi NJ-21 hefur verið að smáhækka. Í fyrra dag var hann um 62 bör en mældist í mórgun vera tæp 63 bör. Enn stremmir gas og e.t.v. gufa upp á milli fótþringa á holunni frá æðinni á um 122-137 m. Hú er misberandi og háð rakastigi í lofti, og í dag er suddi og logn.

HF

BORVAKT Á NESJAVÖLLUM, NJ-22 DAGSKÝRSLA # 09

09.08.2000

Verkkaupi: Orkuveita Reykjavíkur	Verktaki: Jarðboranir hf.
Hola: NJ-22	Bortak: Jötunn
Staðarnúmer: 95022	Jarðfr.-mælingamenn
	<i>HF/SThor/Osig</i>
Holuvíði: 17 ½"	Holuvíði: 17 ¼"
Dýpi síðustu fótþringar: 97 m (frá driftborði)	Dýpi síðustu fótþringar: 97 m (frá driftborði)
Skoðvöki: Vatn	Skoðvöki: Vatn
Dýpi á miðnætti: 144m	Borun síðasta sólarhring 0 m
Dýpi kl. 08: 153 m	Meðalborhráði 0 m/klist
Skolaukning kl. 08: c. 6l/s	Dýpi kl. 08: c. 6l/s

17. verðdagur

18. verðdagur

Lýsing á borverki.

Mælingar

Eftir að strengur var kominn úr holu var hitamælt. Komið að holu um kl 11, þá dælt á holuna um 4 l/s með um 13 bar prýsting. Hitamælingundirbunar og mælt i 150 m. Aðeins votaði fyrir æðum í þeim hafli holunar sem hafði verið steypur síðast, en á um 144 m tapaðist út vatn við um 13 bar topprýsting. Greina má fleiri smáar æðar á um 146 m. og 148 m. Áðæling var síðan stóðváð og holan látin hitna. Hleypt var vanni út á byssu til að hráða upphitun. Hitamælt var nokkrum sinnum milli 90-150 m dýpis (sjá mynd). Í upphituninni kemur æðin á um 148 m sterkest inn, en 144 m æðin er líka að gefa inn. Þegar hiti við botn var kominn yfir 100°C var skrifð fyrir byssu og fór prýstingur á holutoppi hér í 9 bar. Áðæling var sett á aftur, fyrst 3 l/s sem síðan var aukin í tæpa 5 l/s til að ná fyrri prýstingi á holutoppi. Fjórtæg kaflist holan niður í 139 m, en mest fer í 144 m æðina og eithvíði í 146 m. Frekari áðæling kaflir holuna í 144 m, en aust þess er greinilegt að kæling næri til bons þanning að að er nálegt 150 m.

Æðar gáfu um 15 l/s inn í holuna með um 10 bar yfirþrýstingi. Var þá farið í að steypa. Þetta er fimmsta steypa frá því að komið var niður úr yfirborðsþöringu. Steypir var úr um 15 tonnum af sementi (15 rúmmetrum) og var um portland sement og kísilsalla að ræða. Þremur pokum af mikilflögum var bætt í um 3 rúmmetra eftir að búið var að dæla um 4,5 rúmmetrum niður.

Steyping höfst kl. 18:40 og eftiráælding um 19:01. Haldið var um 20 bar prýstingur á holutoppi í nótt. Dætur voru teknar af í um klukkustund eftir það og hélt prýstingur eftir sem áður.



ORKUSTOFFNUN
Rannsóknasvið

Steypubord fannst á 90 metra dýpi, en það býðir að rúmir 5 rúmmetrar af steypu hafa farið út í æðarmar. Borun í steypu hófst síðan um 06:00 í morgun og er dýpi nū kl 10:00 105 m.

10.08.2000

BORVAKT Á NESJAYÖLLUM,

NJ-22 DAGSKÝRSLA # 10

Verktaupi:	Olkuveita Reykjavíkur	Verktaki:	Jardboranir hf.	
Hola:	NJ-22	Borntaki:	Jötunn	
Síðarnúmer:	95022	Jarðfr.-mælingamenn:	BR	
Höluvöldi:	17 1/2"			
Dýpi síðastu fðörlingar:	97 m (frá drifborði)			
Skolivöldi:	Vattn	19. verkdagur		
Dýpi á mið nætti:	155 m	Borun síðasta sólarhring	1 m	
Dýpi kl. 08:	172 m	Mædalborbraði	1 m/klist	
Skolaukning kl. 08:	ca. 3 l/s			

Lýsing á borverki.

Borað var í steypu allan gærdaginn, og skolaukningin örflituð á því tímabili. Á um 134 m mældist skolaukningin um 0.35 l/s, á 143 m dýpi var skolaukningin um 1.42 l/s. EKKI þótt ástæða til að steypa í petta sérstaklega.

Um kl. 23:30 var síðan byrjað að bora aftur í berg á 153 m dýpi. Greinilegt var að skolaukningi varð fijoðlega eftir að komið var niður úr steyppuni og var það metið um 2-3 l/s, en ekki var hægt að mæla það nákvæmlega. Var ákefnið að hæda borun áfram. Á 158 m dýpi var greinilega komið niður í fersku basaltumskoti og inn í mjög ummyndað settuff (móberg). Túffid var atfer leirkent og línt og mikil af þýrti. Á 159 m varð síðan skyndilegur hitapúls, er að var skorin og hækkar skolaukningin um 10°C. Á 163 m dýpi var síðan skolaukning tekin og var hún metin á um 3 l/s og því greinilegt að aukningin hefur ekki verið mikil við þessa að. Ákefnið var í framhaldi af þessu að bora allt að eina stöng í vildbóti.

Greinilegt var að æðin sem kom síðast inn þílsar svoltið, enda er hitinn á vatnini nærrí suðumarki. Einung sesti þetta á því að dæluprýstingurinn verður óreglulegri (sjá mynd). Hugsanlegt er að æðin í 158 m sé ekki vel opin, byggji upp smá þýrsting og skjóti við og við inn heiti vatni og/eða gufu. Spurningin er hvort hún verði til vandræða ef ekki verður steypt í hana.

Nauðsynlegt reyndist að bora og skola með allt að 80 l/s dælengu þannig að vel er hugsanlegt að hið lína móberg, sem er ráðandi neðan 157 metra hafi vaskast út og skapur myndast. Bonfall var tekið og reyndist það vera 6 metrar. Blandaður var það gettappi og náðist við það um 2 metrar af bonfallinu.

EKKI hefur enn verið teklin ákvörðun um hvort steypa eigi í æðarnar.

I ORKUSTOFNUN
Rannsóknasvið

11.08.2000

BORVAKT Á NESJAVÖLLUM	
NJ-22-DAGSKÝRSLA # 11	
<i>Verkkaupi:</i>	Orkuveita Reykjavíkur
<i>Hola:</i>	NJ-22
<i>Stadarnúmer:</i>	95022
<i>Verktaki:</i>	Jardboranir hf.
<i>Boraták:</i>	Jötunn
<i>Jarðfr.-mælinganenn:</i>	BR
<i>Holunáði:</i>	17½'
<i>Dýpi síðustu fjarðringar:</i>	97 m (frá dritíð)
<i>Skohvökk:</i>	Vattn
Dýpi á miðnætti:	172 m
Dýpi Kl. 08:	172 m
Skolaukning Kl. 08:	ca. 1,1 Vs
20. verdagur	
Borun síðasta sólarhring 0 m Meðalborhræði 0 m/kst	

Lýsing á borverki.

Ákvörðun um steypingu var tekin skönnu fyrir hádegí í gær, og var ákveðið að steypa úr 14 rúmmetrum (14 tonn) af steypu. Steyping gekk ágætlega, höfst rétt fyrir kl 16:00 og eftirádælning lauk um kl 16:30. Eirthvað þótti mónum hlaut taka heildur betur við en búist var við, þannig að ekki var haldir eins háum prystingi á holunni eins og í fyri steypingum. Byrjað var með um 20 bar, en slegið var af þrysingj niður í allt að 12,5 bar.


Holan var síðan opnuð um kl. 01:30 í nött og stangir settar niður. Steypuborðið fannst í 123 metrum, og var leki um 0,2 l/s. Kælt var og síðan var borsstrengur settur niður. Um 100 metrum var steypuhrafli, en um kl 04:00 var farið að bora í steypu á 123 m dýpi.

Leki var mældur 0,45 l/s á 134 m, og 1,1 l/s á 143 m kl 08:00 í morgun.

Vonast er til að neðra steypuhraf finnist á um 160 m dýpi, þar sem holan virtist þeit þar neðan við. Hugsanlegt er þó að þrysingurinn við steypinguna og eftir á hafi opnað æðar þar fyrir neðan og steypan þá farið neðar í holuna og hugsanlega síður út í æðarnar. Það ætti að koma í ljós fljótega.

160 m markinu ætti að ná seinni partinn í dag.

BR



Hér má sjá það sem gerst hefur í nött

BR

vart rétt eftir að sýnið var tekið og má vera að tengsl seu á milli kvarsprungunnar og skolaukningatinnar.

Annað

12.08.2000

BORVAKT Á NESJAVÖLLUM NJ-22 DAGSKÝRSLA # 12

Verkkaupi:	Orkuveita Reykjavíkur	Verktaki:	Jardboranir hf.
Höld:	NL-22	Boratki:	Játtum
Staðarnúmer:	95022	Jarðfr.-meiningamenn	GOF
Holuvíði:	17 ½"		
Dýpi síðastu færðingar:	97 m (frá driftborði)	Vatt op geltappar	
Skolölvi:			
Dýpi á miðatti:	183 m	Borun síðasta sólarhring 9 m	21. verkeðagur
Dýpi kl. 08:	206 m		Medalborhraði 2,25 m/klist
Skolaukning kl. 08:	ca. 1 l/s		

Lýsing á borverki.


Borð var í steypu í gær fram til kl 20. Skolaukning mældist um 1 l/s milli stanga og virnist leiki því vera ofan steypuborðs.

Í nóttr var síðan borð í móbergsmündun og er svo enn. Bohraði er um 3 m/klist. Milli kl 8 og 9 varð vart við smá hitahækkan neðan 204 m og jókst bohraði á næstu 2 m. Skolaukning um 1,5 l/s mældist er næstu stöng var bett í. 3 m boinfall var með í kjölfarið. Yfirlit síðustu klukkutíma er sýnt meðtigjandi mynd.

Jardlögg og ummyndun.

Borð er í móbergsmündun. Hún er lagksipt. Í 182 m var farið niður úr mynduninni sem byrjaði í 150 m dýpi, og er hún úr finkornóttu ljós tuffi, stundum setkendu að sjá. Það er smásprungið og sprungufyllt þunnum ljósum sprungufyllingum sem stundum lita út fyrir að vera úr ummynduðum zeolitum. Í einu tilfelli sjást reyndar bæði heulandit (við sprunguvegg) og laumontit inn af ásamt ógreindri glærrí stend i miðju sprungufyllunum.

Móbergsset er frá 182 m niður í 190 m. Það er finkornótt og áberandi feldspadilít erfið, en grófikornóttara neðar með rannidum basaltvöltum og smásteinum. Sum basaltkornin eru feldspatítt, en önnur dul-finkornott og ódilit. Holufyllingar geyrna ummyndunarsögu, álittegar að sjá í til þunusneiðsagreininga. Neðan 190 m var svö borð niður í dílótt gjallkennt móberg sem er nokkuð einsleitt að sjá niður í 20 m a.m.k. Þó er slangur af finkornóttu settifí í nokkrum svartsýnum, og gætu þau bent til að setlinnur væru móbergini, neðan 202 m, þó skolkorn úr móbergini að ofan milli 150-182 komi líka til greina. Hvað um það, ein snytileg sprungufylling, margföld og hálfopinn, sást í sýni frá 204 m dýpi. Í henni standa kvarsnalar inn í opna sprunguna, en þyrt, túflegur leir og kvars í sprunguvegg. Skolaukningar varð



13.08.2000

BORVAKT Á NESJAVÖLLUM,
NJ-22 DAGSKÝRSLA # 13

Verkanaði:	Orkuveita Reykjavíkur	Verktaki:	Jarðboranair hf.
Hola:	NJ-22	Borðaeki:	Jötum
Síðadarúmer:	95022	Jardfr.-mælingamenn:	GÖF
Holuvíði:	17 ½"		
Dýpi síðustu fóðringar:	97 m (frá drifborði)		
Skoloviki:	Vatn og getappar		
Dýpi á miðnætti:	252m	Borun síðasta sólarhring	69 m
Dýpi kl. 08:	277 m	Medálborhraði	tæpir 3 m/klist
Skolaukning kl. 08:	ca. 1 l/s		

22. verklagur

Borun síðasta sólarhring 69 m
Medálborhraði tæpir 3 m/klist

Dýpi kl. 08: 252m
Skolaukning kl. 08: ca. 1 l/s

Lýsing á borverki.

Borun gekk með ígætum síðasta sólarhring. Losaðir voru 69 m á 24 tímum og var medálborhraði því nærrí 3 m/klist. Geitappar voru sendir niður eftir þófnum, stundum fjarri á borstöng. Klukkan 8 í morgun var holan orðin 277 m djup. Ákvörðun lá fyrir um að skoða astand bergs í 290 m dýpi og geyma fóðringarenda þar að óðru obreyttu. Því dýpi var náð kl 14:45 og var medálborhraði því tæpir 2 m/klist. Í ljósi NJ-21 er hugsanlegt að æð sé rétt neðan 300 m dýpis, og þótti við hóttum að glima við hana með steypu i upphafi næsta áfanga ef á þarf að halda.

Ástand skolavats var óbreytt. Um 1,5 l/s skolaukning mældist á við íbætingu stanga og í lok horuar. Er borun í 290 m var lokið var byrjað á skolun í um 1 kst. Svanf kom upp allan tímanum. Þá var mælit bornfall til eftir 10 min. og reyndist það vera 1,5 m. Bykkur geitappi var þá sendur niður og rennt í gegn, og síðan haldið áfram við skolun holunnar og kællingu. Klukkustund síðar var skolhiti rúmar 23°C. Hiti skolavats upp úr holu fór í 40,8°C eftir bornfallsmælingu, en eftir bornfallsmælingu mátti sjá hita yfir 30°C, en rokkandi nærrí 25°C í borun. Hiti skolavats niður holu var um 10°C.

Ljóst er að holan en fíjot að hita sig upp og kællingu verður haldið áfram einhverjar klukkustundir. Síðan verður byrjað á hitamælingu í ströngum til að stadsæta æðarnar og fá mat á upphituvarhrada, þá ekinn upp borstengur og jarðagamal i opinni holu eftir fóngum, aður en fóðrað verður.


GÖF

Jarðlögg og ummyndun.

Dilið móbergsmyndun nær frá 190 m dýpi allt niður í níverandi born holunnar á 290 m dýpi. Ofan á henni var 10 m þykkt setlag og er neðri hluti þess að hluta til ur fallega rúnuðum basaltvöulum og smásteinum. Greinilegt var á grófum svartkormum úr sama efninum sem komu í svartsýnin neðar úr holunni pegað mest gel var notað, að einhver skápur hefur myndast í holunni á umræddum lagmótum. Hins vegar bar lítið a setinu er leið á borunna. Ein setlinsa sest nærrí 240 m dýpi, en að óðru leyti er tuffið fremur einsleitt.

Neðst í holunni fór að bera nokkuð á sprungufyllingum og stórum holufyllingum. Sumar þeirra eru lokaðar en aðrar symilega háfopnar til miðju, sem gefur til kynna að um þær geti lekið inn í holuna, hvort sem sá leki er mælanlegur eða ekki. Kvars, pyrit, wairakit og kalsít eru helstu steindir í yngsta útfellingasamniðaginu, og benda til hita vel yfir 200°C. Slatti af sprungufyllingum var tindur af kristisíginu og þar á meðal nokkrir stórir kvarskristallar sem auðvelt er at nýta til mælinga á vökvarabóluhita, en í þeim sjást primerar vökvarabólu í svartfjá.

Samanburður á holum NJ-22 og NJ-21 sýnir að nær eru nánast eins á þessu dýptarbili, þó litilsháttar ásýndarmismun megi greina. Meðþiglandi mynd sýnir jarðlögg í holu NJ-22.






Að loknum hitamælingum í stöngum var holan kæld með S-6 l/s áður en við 14 bar toppþrysing frá kl. 22 bar til hafist var handa við upprett um kl. 23. Úpprekt var lok í um kl. 1:30 manudaginn 14. ágúst og höfust þá mælingar í opinni holu sem stoðu frá kl. 2:00-6:40. Við mælingarnar var ein stórg höfð í driftordi, lokað að henni og reynt að halda um 11.6 bar toppþrysingi (170 psi, við hærri þrysting lak of mikil í toppi með mælingavínum). Þessi þrysingar reyndist í byrjun svara til um 3.4 l/s en var undir lok mælinganna kominn niður í um 2.0 l/s.

Fyrst var hitamælt niður í botn, mæld upphitun í botni og mælt aftur upp (mynd 1). Mælinum komst í 288 m og er því einungis um 2 m svartfylla í botni. Mælingarnar sýndu að 3.4 l/s áðeining keild hitatoppana og rak þá niður eftir holunni í neðstu æðina sem virðist vera á 285-286 m dýpi. Var holan rétt rúmlega 100 °C ofan við botnæðina í uppmælingunni.

Að hitamælingunni lokinni var holan jardlagamæld. Voru fyrst mældar niftiindir og gammageislin, þá viddarmælt og lokt viðhámsmælit. Jardlagamælingarnar lökust vel (sjá mynd 2). Viðdarmælingin sýnir mikinn skáp á dýptarbilinu frá 158-188 m, og er hann allt að 28° í miðjunnini (167-174 m) þar sem þunn lag virðist hafa skolast út. Minni skápur er á 143 m dýpi. Vegna fyrirhugaðrar steypingar var reiknað rúmmál milli holuveggjar og 13 3/8" töðringar sem fall af steypuhæð frá botni og er það sýnt á mynd 3.

Niftiinda-, gamma- og viðhámsmælingarnar gefa ágæta mynd af jardlögunum og virðist hún við fyrstu sýn vera í góðu samræmi við jardlagasniðið sem birt var í síðstu dagskrýslu, t.d. sjást þóleittögin vel sem toppar í viðháms- og niftiindamælingunum og jafnir feriar passa við fremur einsleitt tuff þar fyrir neðan, vanskifast í eftir hlutanum. Síð jardlög malast ekki í þessum áfanga holunnar.





17.08.2000

BORVAKT Á NESJAVÖLLUM,

NJ-22 DAGSKÝRSLA # 15

Verkefni:	Orkuveta Reykjavíkur	Vertaki:	Jarfðorðan hf.
Hola:	NL-22	Borveki:	Jarfunn
Stadarmámer:	95022	Jarfðr.-maitingameinn:	H/F/SPG/KB
Höluvidd:	17 1/2"		
Dýpi síðastu föðringar:	287,84 m (frá driftordó)		
Skoðvöki:			
Dýpi á miðnætti:	290 m	Borun síðasta sólarhring	0 m
Dýpi kl. 08:	290 m	Medalborhráði	0 m/klst
Skoðaukning kl. 08:	0 l/s		

26. verðdagur

Lýsing á borverki.

Síðasta dagskýrsla (no.14) var send í loftið þann 14.08. Þar kom fram að holan var orðin 290 m djúp, upptekt borstrengs og hita- og jarðlagamælingum var einnig lokð þykir rétt að rekja hér áfram helztu atriði borsögu eftir þann tíma fram til dagsins í dag.

Föðringu holunnar lauk um kvöldinmarleyrið 14.08 og var þá strengur sendur niður, tengdur við stungustykkið og sett á hringdælning og dælt rúnum 30 l/s, en jafnframt haldið um 12 bar mótprysingi, þannig að vatni var prýst inn í æðarnar, sem í holunni voru, ásamt því að holunni var haldið káldri. Að morgni 15.08 var föðringin steypt fullum skammti af tafeini, en síðan var skipt yfir í segment þar sem adeins hálfum Steyping höfði um klukkan 8:50. Í fyrstu var steypt úr um 8 m³ af riðitassementi með fullum skammti af tafeini, en síðan var skipt yfir í segment þar sem adeins hálfum skammti af tafeini harfi venið blandað í. Prýstingi á killine var haldið í um 7-10 bar til þess að koma í veg fyrir að æðarnar kæmu inn í holuna meðan á steypingu stóð. Eftisþyngdarmæingar á steypanni sýndu gríði frá 1,56 – 1,68, en héldu sig yfirleitt ofan við 1,62, sem telst vel ásættanlegt. Steypa kom upp á yfirborð handan föðringar um klukkan 9:30 og klukkan 9:34 var sett á eftirdæling, þegar mæring syndi að steypan sem upp komin í ásættanlega eftisþyngd ($>1,57$) þá var lokað fyrir "killine" og prýstingur lækkáði niður í um 3 bør. Borstrengur var aftengdur föðringumni og teknin úr holu. A meðan það var gert var steypulögн breytt á þann hátt að umt var að brýsta steypu niður um killine. Var það gert í um 6,5 klst, þannig að 10 bar prýstingi var haldið á holupóppi allan þann tíma, og steypu dælt niður í smáskömmum. Steypingu lauk því um klukkan 16:45. Heildarmagn segments sem notað var reyndist, þegar upp var stœðið, 46,5 tonn, og er reiknað með að um 9 m³ hafi ratað inn æðar.

Fylgst var með prýstingi á holutoppi eftir að steypingu lauk og lækkáði hann smá saman frá um 7,2 bar niður í 3,9 bar á rúnum 16 klst. Prýstingur var tekim af holunni

klukkan 09 í mogen 16.08. Eru engin merki um að gas laumi sé til yfirborðs gegnum steypuna eins og gerðist í NJ-21.

Tvað hitamælingar hafa verið gerðar eftir að steypingu lauk og eru þær sýndar á mynd 1. Sú fyrri, sem gerð er um 4 klst eftir steypingu, sýnir að holan er innan við 40°C heit. Síðari mælingin var gerð 29 klst eftir steypingu, og sýnir hún hagt vaxandi hita frá um 30° upp í runum 130°C á tæpum 256 m dýpi. Einnig koma í ljós áberandi kælipunktar í runum 100 m, 137-ca. 170 m, og sem bendir til bergmælingar í kringum æðar, sem virkar voru fyrir steypingu. Þessir kælipunktar benda einnig til að heitt gas hafi ekki náð að prengja sér í nánuma við holuna eftir að steypingu lauk. Sterkar visibendingar eru því um að steyping föröngar hafi lúkkað með ágætum.

Tvað tilraunir voru gerðar til að steypumæla holuna, sú fyrri um 5 tímum eftir steypingu, sú síðari um 30 klst eftir steypingu. Hvorung mælingin tökst. Nonuð var þróða sem fengin hafi verið til landsins í stað heitar sem ROS á og var í viðgeð. Ekkí er ljóst rakkvermlega að hvørur mæliproban virkodi ekki sem skyldi. Er það dragalegt að fá ekki fullvissu um gæði steypunnar. Hitamælingin sýndi þó að óliklegt væri að æðanar og gasið hefðu gert neinn óskunda í steypuni, eins og áður var sagt.

HF

