



ORKUSTOFNUN
Jarðhitadeild

GLJÚFURÁRHOLT

Dæluprófun holu 3

Sæþór L. Jónsson, Guðni Axelsson
og Auður Ingimarsdóttir

Unnið fyrir Ölfushrepp

OS-88049/JHD-25 B Nóvember 1988



ORKUSTOFNUN
Jarðhitadeild

Verknr.:699231

GLJÚFURÁRHOLT

Dæluprófun holu 3

Sæþór L. Jónsson, Guðni Axelsson
og Auður Ingimarsdóttir

Unnið fyrir Ölfushrepp

OS-88049/JHD-25 B Nóvember 1988

EFNISYFIRLIT

1. INNGANGUR	3
2. DÆLUPRÓFUN HOLU 3	3
2.1 Prepaprófun	3
2.2 Reynsludæling	3
2.3 Jöfnun vatnsborðs	5
2.4 Niðurstöður dæluprófunar	5
3. EFNASAMSETNING JARÐHITAVATNSINS	5
4. SAMREKSTUR HOLA 2 OG 3 HEIMILDIR	7
	8

1. INNGANGUR

Hola 3 að Gljúfurárholti var boruð með Ísbor fyrir Ölfushrepp í maí 1987. Holan er um 328 m djúp, fóðruð með 9 5/8" fóðurröri í 158 m og boruð með 8 1/2" lofthamri neðan fóðringar. Í borun komu fram vatnsæðar á 213 - 228 m dýpi og einnig á 316 m dýpi, en þar er sennilega um aðalæð holunnar að ræða.

Fyrirhugað er að leiða 80°C heitt vatn í plastlögnum úr tveimur holum að Gljúfurárholti á um 35 bæi í Ölfusi. Dælt verður úr holu 2 ca 60°C heitu vatni og úr holu 3 ca 100°C vatni og því blandað í kjörhitastig framan og aftan við afloftunargeymi. Við afloftarann verða þrjár þrystidælur sem dæla út á kerfið. Nú er í holu 3 Grundfoss BP 45 dæla á 70 m dýpi, en eftir er að kaupa dælu í holu 2. Báðar holurnar hafa verið dæluprófaðar og efnagreindar af Orkustofnun. Hér að neðan verður fjallað um dæluprófun holu 3, efnainnihald jarðhitavatnsins og samrekstur hola 2 og 3 í vœtanlegrí hitaveitu.

2. DÆLUPRÓFUN HOLU 3

Hola 3 var dæluprófuð dagana 14. til 23. apríl 1988. Dæluprófunin var þrípætt: langtímareynsludæling sem stóð yfir í 9 sólarhringa, mæling á jöfnun vatnsborðs eftir langtímadælinguna og að lokum þrepaprófun. Holan var dæluprófuð með dælubúnaði Ölfushrepps. Í dæluprófuninni var notað sjálfvirk gagnasöfnunartæki Vinnslutækni-deildar Orkustofnunar sem skráði dælinguna, hitastig vatnsins, vatnsborð í holu 3 og vatnsborð í holu 2 í 13 m fjarlægð. Hér að neðan verður fjallað um niðurstöður úrvinnslu þessara gagna.

2.1 Prepaprófun

Prepaprófunin var framkvæmd í þeim tilgangi að meta afköst holunnar, þ.e. niðurdrátt við mismunandi dælingu, til skamms tíma. Gögnin úr þrepaprófuninni eru birt á mynd 1. Vatnsborð í holu 3, sem fall af dæl-

ingu, eftir að 20 mín voru liðnar af hverju þepi, er síðan sýnt á mynd 2. Þar hefur verið tekið tillit til þess að í þrepaprófuninni hafði vatnsborð ekki jafnað sig eftir langtímaprófunina og var því enn að hækka. Stöðu vatnsborðs eftir 20 mín dælingu má nálgaa með jöfnunni:

$$h = 7,98 + 0,405q + 0,207q^2$$

þar sem h er dýpi á vatnsborð í metrum og q er dæling í l/s. Annar liðurinn í jöfnunni lýsir þeirri vatnsborðslækkun sem verður vegna lagstreymisþrýstifalls í vatnskerfinu umhverfis holuna. Þessi liður er háður tíma og jafnan á því aðeins við um 20 mín dælingu. Þriðji liðurinn lýsir hins vegar þeirri vatnsborðslækkun sem verður vegna iðustreymisþrýstifalls í holunni og næst henni. Þetta iðustreymistap kemur yfirleitt fram strax og dæling er hafin eða henni breytt. Iðustreymistapið veldur því að niðurdrátturinn er ekki línulega háður dælingu, eins og sést á mynd 2.

Þar sem annar liðurinn í jöfnunni hér að ofan (þrýstifallið í vatnskerfinu) vex með tíma nægir slík þrepaprófun yfirleitt ekki til þess að meta langtímaafköst borhola. Því er nauðsynlegt að reynsludæla holar í lengri tíma.

2.2 Reynsludæling

Reynsludælingin var framkvæmd til þess að kanna hvernig niðurdráttur í holu 3 breyttist með tíma og jafnframt afla upplýsinga um vatnafræðilega eiginleika vatnskerfisins sem holan tengist, svo sem um vatnsleiðni þess, takmörk, tengsl við grunnvatnskerfi o.fl. Gögn úr langtímaprófuninni eru birt á mynd 3.

Dælingin var fyrst um 15 l/s, en minnkaði hratt og eftir um 6 klst. hafði hún minnkað í 8,6 l/s. Eftir það var dælingin stöðug. Í reynsludælingunni fór hitastig vatnsins upp í 103°C.

Gögnin úr langtímaprófuninni fela í sér mikilsverðar upplýsingar um viðbrögð vatnskerfisins við vinnslu. Það sem einkennir viðbrögð vatnskerfisins að Gljúfurárholti er að

fjótlega kemst á jafnvægi milli dælingar og vatnsborðs. Í holu 3 kemst á jafnvægi eftir um 15 klst., en í holu 2 er jafnvægi komið á eftir um 40 - 50 klst. Ástæðan fyrir þessu er sennilega sú að greitt samband er á milli heita vatnskerfisins neðan 200 m dýpis og vel leks vatnskerfis á minna dýpi (grunnvatnskerfið). Þar sem þrýstingur í grunnvatnskerfinu fellur lítið kemst því fljótt á jafnvægi.

Vatnsborðsgögn eins og hér um ræðir eru túkuð þannig að fræðileg viðbrögð viðeigandi líkans eru felld að gögnunum. Eiginleikar líkansins gefa þá ákveðið mat á eiginleikum hins raunverulega kerfis, t.d. vatnsleiðni þess. Það mat er þó líkanháð og ber aðeins að skoða í ljósi líkansins. Segja má að slíkt mat gefi sýndareiginleika kerfis.

Í flestum tilfellum má túlka vatnsborðsgögn á grundvelli líkans af óendenlegum láréttum vatnsleiðara, lokuðum að ofan og neðan. Það líkan er þó ekki viðeigandi hér vegna tengslanna við grunnvatnskerfið. Tvö önnur líkön má þó nota til þess að túlka gögnin sem hér um ræðir. Það er annars vegar hið venjulega líkan af óendenlegum láréttum vatnsleiðara með þeirri viðbót að inn í hann leki vatn að ofan úr öðru vatnskerfi. Og hins vegar líkan þar sem vatnskerfin eru ekki aðgreind, heldur sameinuð í lekt hálfrum með föstum þrýstingi (vatnsborði) við yfirborð og sömu láréttu og lóðréttir vatnsleiðni.

Gögnin úr holu 3 voru túkuð á grundvelli fyrrnefnda líkansins. Niðurstöður túlkunarinnar eru birtar á mynd 4, sem sýnir reiknaðan feril ásamt gögnunum. Frá niðurdrættinum á mynd 4 hefur verið dregið iðustreymistapið sem ákvarðað var útfrá þreppa-prófuninni. Mynd 4 er með lógaritmískum tímaskala. Eins og sést þá fellur reiknaði ferillinn vel að gögnunum. Samkvæmt líkaninu er leiðnistuðull vatnskerfisins á 200 - 330m dýpi metinn

$$\frac{khg}{\nu} = 2,6 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$$

þar sem k er lárétt lekt kerfisins, h þykkt þess, g þyngdarhröðunin og ν eðlisseigja jarðhitavökvans. Leiðnistuðull vatnsleiðara

er mælikvarði á hversu greiðlega vatn streymir eftir honum. Í þessu tilfelli er stuðullinn líttill. Fyrir jarðlögin milli heita vatnskerfisins og grunnvatnskerfisins fæst að

$$\frac{k_v}{\nu b} = 3,5 \times 10^{-8} \text{ s/m}$$

þar sem k_v er lóðrétt lekt jarðlaganna milli vatnskerfanna og b er þykkt þeirra. Ef gengið er útfrá því að h = 150 m og b = 100 m má áætla gróflega að

$$k = 4,9 \times 10^{-15} \text{ m}^2$$

$$k_v = 9,8 \times 10^{-13} \text{ m}^2$$

Lóðréttu lektin virðist vera mun meiri en sú láréttu, sem endurspeglar greið tengsl við grunnvatnskerfið. En hafa verður í huga að þessi gildi eru verulega háð líkaninu, sem hér er lagt til grundvallar. Ekki er víst að munurinn á lárétti og lóðrétti lekt sé í reynd svo mikill því raunveruleikinn er sennilega að einhverju leyti frábrugðinn líkaninu. T.d. má nefna það að ólíklegt er að vatnskerfið sé lokað neðan 330 m eins og gert er ráð fyrir í líkaninu. Útfrá k og k_v má að lokum áætla meðallekt vatnskerfisins í heild, þ.e. bæði heita hluta þess og grunnvatnskerfisins:

$$\bar{k} = (k k_v)^{1/3}$$

$$\bar{k} = 2,9 \times 10^{-14} \text{ m}^2$$

Gögnin úr holu 2 voru túkuð á grundvelli seinna líkansins sem nefnt var að hér að ofan. Það líkan er einfaldara en að sumu leyti í betra samræmi við raunveruleikann, t.d. er ekki gert ráð fyrir því að vatnskerfið sé lokað að neðan. Niðurstöðurnar eru birtar á mynd 5. Þannig var metið að

$$\frac{\bar{k}}{\nu} = 9,7 \times 10^{-8} \text{ s},$$

eða að

$$\bar{k} = 2,7 \times 10^{-14} \text{ m}^2,$$

sem er í mjög góðu samræmi við meðaltal lóðréttar og láréttar lektar samkvæmt gögnunum úr holu 3 og fyrrnefnda líkaninu. Þetta er þokkalega há lekt, en hafa verður í huga að hér er um meðaltal yfir meira en

heita hluta vatnskerfisins að ræða.

2.3 Jöfnun vatnsborðs

Jöfnun vatnsborðs í holunni var mæld þegar dæling var stöðvuð eftir reynsludælinguna og eru niðurstöðurnar sýndar á myndum 6 og 7. Þau gögn eru túlkuð hér til þess að fá annað mat á vatnsleiðni vatnskerfisins. Það mat, sem þannig fæst, á aðeins við um leiðina í heita hluta vatnskerfisins í næsta nágrenni holunnar, enda byggt á aðeins 80 mín. Jönunargöggnin eru túlkuð á grundvelli líkans af óendanlegum, láréttum vatnsleiðara, því sambandsins við efra vatnskerfið verður ekki vart á svo stuttum tíma. Við túlkun jöfnunargagnanna þurfti að gera ráð fyrir því að jarðlögin næst holunni væru þannig að vatnið streymdi bæði um einstakar sprungur og bergmassann sjálfan ("double porosity"). Þannig náðist einnig að fella viðbrögð líkansins að fyrstu 20 mínútum jöfnunarinnar. Niðurstöðurnar eru birtar á mynd 7. Leiðnistuðull vatnskerfisins er metinn

$$\frac{khg}{\nu} = 6,9 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$$

Leiðnistuðullinn skv. jöfnuninni er nokkuð hærri en stuðulinn skv. langtímaprófuninni.

2.4 Niðurstöður dæluprófunar

Lekt þess heita vatnskerfis sem hola 3 að Gljúfurárholti tengist er lítil, en heiti hluti kerfisins er í mjög góðum tengslum við grynnra vatnskerfi (grunnvatnskerfi) og er meðallekt vatnskerfanna beggja nokkuð há. Þetta veldur því að við langtímaprófunnslu úr holunni kemst fljótt (15 mín.) á jafnvægi milli dælingar og vatnsborðslækkunar. Þessar niðurstöður er hægt að nota til þess að spá fyrir um framtíðarviðbrögð holu 3. Niðurstöðurnar eru birtar á mynd 8, en þar er einnig tekið tillit til iðusreymistaps (skv. jöfnu í kafla 2.1). Á mynd 8 sést að við t.d. 10 l/s dælingu mun vatnsborð vera á um 60 m dýpi.

Hin greiðu tengsl við grynnra vatnskerfi, sem komu fram við dæluprófun holu 3, benda til þess að veruleg hætta sé á því að

vatn úr holunni muni kólna við langtímanotkun. Engin kólun kom fram við dæluprófunina og er því ómögulegt að spá því hvort eða hvenær slík kólun muni koma fram eða hve hratt hún muni gerast. Því er ákaflega mikilvægt að fylgjast vel með dælingu, vatnsborði, hitastigi vatnsins og efnainnihaldi þess við notkun holu 3 í framtíðinni. Á þann hátt einan er mögulegt að sjá óæskilegar breytingar fyrir og e.t.v. spá breytingum á hitastigi vatnsins.

3. EFNASAMSETNING JARÐHITAVATNSINS

Pann 20. apríl síðastliðinn var tekið vatns-sýni úr holu 3 í Gljúfurárholti. Sýnið var efnagreint á efnarannsóknarstofu Orkustofnunar og eru niðurstöður sýndar í meðfylgjandi töflu, ásamt eldri greiningum úr holum 2 og 3. Eldra sýnið úr holu 3 er frá því í ágúst 1987, tekið með djúpsýnataka á 220 m dýpi. Við sama tækifæri var tekið sýni á 320 m dýpi en það reyndist svo gruggugt að ekki var talið raunhæft að efnagreina það. Sýnið úr holu 2 var tekið í október 1985 þegar holan var dæluprófuð.

Efnainnihald í holum 2 og 3 er mjög svipað. Styrkur kísils er þó miklu hærri í holu 3 enda vex styrkurinn með hitastigi og stjórnest af jafnvægi við kísilsteindir. Efnainnihald jarðhitavatns getur gefið upplýsingar um hitastig dýpra í jörðu þar sem talið er að jafnvægi ríki milli vatnsins og bergsins sem það streymir um. Útreikningar miðað við kísilstyrk benda til þess að djúphitastig í holu 2 sé nálægt 100 °C og í holu 3 um 130 °C. Í holu 2 eru aðalvatnsæðar á bilinu 91 - 151 m og í holu 3 í 213 - 228 m og 316 m.

Styrkur flúoríðs er töluvert mikill og gerir vatnið óhæft til drykkjar sem einasta drykkjavarvatn, þ.e. ekki er heppilegt að kæla vatnið niður og nota það sem drykkjarvatn (neysluhæfnismörk eru 1,0 mg/kg). Magn járnars og mangans er vart mælanlegt í holu 3 en þau efni eru hættuleg í vatni til seiða- og fiskeldis. Járn og manga var ekki mælt í holu 2. Önnur efni eru innan þeirra marka sem

Tafla: Efnasamsetning vatns (mg/kg)

Staður Dagsetning Númer	Gljúfurárholt hola - 3 dæluprófun 880420 0051	Gljúfurárholt hola - 3 djúpsýni 870827 0094	Gljúfurárholt hola - 2 dæluprófun 851003 0257	Útreiknuð blanda af holum 2 og 3 í hlutfalli 1/1
Hiti (°C) Sýrustig (pH/°C)	102.0 8.80/20	- 8.73/22	59.0 8.69/22	80.0 -
Kísill (SiO_2)	150.3	153.3	99.5	124.9
Natríum (Na)	119.8	114.9	122.3	121.1
Kalíum (K)	5.5	8.4	9.2	7.4
Kalsíum (Ca)	3.6	3.3	1.8	2.7
Magnesíum (Mg)	0.039	0.020	0.255	0.147
Karbónat (CO_2)	70.4	92.8	154.1	112.3
Súlfat (SO_4)	41.3	30.8	24.5	32.9
Brennist.vetni (H_2S)	<0.03	<0.03	<0.05	<0.05
Klóríð (Cl)	92.0	72.3	53.9	73.0
Flúoríð (F)	1.47	2.06	1.66	1.57
Uppleyst efni	462	464	423	443
Súrefni (O_2)	-	-	0.090	-
Járn (Fe)	<0.025	-	-	-
Mangan (Mn)	<0.05	-	-	-
Ál (Al)	0.12	0.20	-	0.10
Brómið (Br)	-	-	0.21	-
$\delta^{18}\text{O}_2$ (o/oo)	-	-8.790	-8.434	-

- ekki mælt

krafist er vegna manneldis og fiskeldis. Ef nýta á vatnið til seiða- eða fiskeldis er rétt að bera niðurstöður efnagreininganna undir fiskeldisfræðing.

Styrkur súrefnis í holu 2 er nokkuð hár (0,09 mg/kg). Magn súrefnis í holu 3 var ekki mælt enda er ólíklegt að súrefni mælist í svo heitu vatni. Súrefnisstyrkur í blöndu úr holum 2 og 3 yrði því á milli 0,04 - 0,05 mg/kg. Sá styrkur er of hár fyrir ofnakerfi væntanlegrar hitaveitu frá Gljúfurárholti og veldur málmtæringu á skömmum tíma. Því er mælt með notkun varmaskipta fyrir húshitunarkerfið. Hvað kranavatnið varðar er talið óhætt að nota vatnið beint ef ekki verður súrefnisupptaka í dreifikerfi hitaveitunnar. Tæring í þykkum rörum yrði þá hæg og varla til verulegra óþæginda. Miðað við

áætlaðan frágang á plastlögnum ætti ekki að vera mikil hætta á súrefnisupptöku í dreifikerfinu en varðandi þetta atriði vísast til B-skýrslu Magnúsar Ólafssonar (1988).

Vatnið í holu 3 er kalkmettað eins og tit er um jarðhitavatn á Íslandi. Útreikningar á vatnsblöndu úr holunum í hlutfallinu 1/1 við 80 °C sýna að blandan er kalkmettuð en ekki er talin hætta á kalkútfellingum nema sýrustig hækki umtalsvert samfara loftun vatnsins. Í blöndu með pH-gildi yfir 9,0 er útfellingahætta orðin umtalsverð.

Vatnið í holu 2 og vatnsblandan er yfirmettað með tilliti til magnesíumsilikata. Mynd 9 sýnir virknimargfeldi blöndunnar miðað við steindina krísótil. Hækkun sýrustigs við loftun eykur yfirmettunina töluvert. Inn-

streymi kalds vatns í vatnsleiðara holanna veldur hækjun á styrk magnesíums og við það yrði yfirmettun meiri. Vatnsblandan er einnig svolitið sölt og getur það flýtt fyrir myndun útfellinga. Til samanburðar er sýnt virknimargfeldi fyrir vatn úr tveimur holum Hitaveitu Reykjavíkur, en þar hefur útfellinga ekki orðið vart (MG 17, RG 35). Einnig er sýnt nýlegt dæmi frá Hitaveitu Laugaráss (1988). Óblandað vatnið (870239) var mettað með tilliti til krísótils og voru engar útfellingar þar um langt árabil. Vegna framkvæmda við hverinn, sem nýttur er til hitunar, komst kalt magnesíumríkt lindavatn í hann sem leiddi til yfirmettunar og útfellinga (870142). Styrkur magnesíums í mengaða vatninu í Laugaráss var álíka hár (0.22 mg/kg) og magnesíumstyrkurinn í holu 2 (0.26 mg/kg). Hins vegar er sýrustig Laugarássvatnsins mjög hátt ($\text{pH}=9,7$) og yfirmettun því meiri.

Ekki er hægt að segja til um með fullri vissu hvort magnesíumsilikatútfellingar yrðu við núverandi aðstæður. En af framansögðu er ljóst að útfellingar gætu orðið í veitukerfinu, einkum ef aukning yrði á innstreymi kaldara vatns eða hækjun sýrustigs við afloftun. Bent skal á að kæling vatnsins í pípulögnum um vinnur á móti útfellingu þar sem uppleysanleiki steindanna eykst með lækkandi hitastigi. Magnesíumsilikatútfellingar eru fínkornóttar og lausar í sér og minni hætta á að að þær setjist til innan í rörum en kalkútfellingar.

Breytingar á efnainnihaldi vatns geta gefið vísbendingu um yfirvofandi hitastigsbreytingar í jarðhitakerfinu. Eins og fram kemur hér að framan er talsverð hætta á auknu innstreymi af kaldara vatni við dælingu úr holunum. Því er ráðlegt að hafa reglubundið eftirlit með efnainnihaldi vatnsins við nýtingu þess. Ráðlagt er að umsjónarmaður veitu taki sýni til seltugreiningar mánaðarlega. Að auki þyrti efnafraðingur að taka sýni til heildargreiningar árlega og oftar ef breytingar á efnastyrk koma fram.

4. SAMREKSTUR HOLA 2 OG 3

Holur 2 og 3 að Gljúfurárholti hafa báðar verið dæluprófaðar af Orkustofnun. Meginniðurstöður dæluprófananna voru:

- Hola 2 er nokkuð vatnsgæf, en hún gaf 19,5 l/s með vatnsborð á um 48 m dýpi.
- Hola 3 er ekki eins vatnsgæf, en hún gaf aðeins 8,5 l/s með vatnsborð á um 50 m dýpi.
- Vatn úr holu 2 kólnaði um 3 °C í prófuninni og vatnsborðsbreytingar í holunni bentu til þess að leki væri úr efri jarðlögum í aðalvatnsleiðara holunnar (æðar á c.a. 90 - 150 m).
- Vatnsborðsbreytingar í holu 3 bentu einnig til leka úr efri jarðlögum í aðalvatnsleiðara þeirrar holu (æðar á c.a. 210 - 230 m).
- Þegar dælt var úr holu 3, og vatnsborð í henni var á 50 m dýpi, þá fél vatnsborð í holu 2 um rúma 2 m. Ekki eru til gögn um vatnsborðsbreytingar í holu 3 vegna dælingar úr holu 2.

Í töflunni hér að neðan eru sýndar áætlunar um stöðu vatnsborðs (niðurdrátt) í holunum við langtímovinnslu, fyrir nokkur mismunandi vinnslutilfelli. Þar er gengið útfrá því að áhrif holu 2 á holu 3 séu minni en áhrif holu 3 á holu 2.

Búast má við því að vatn úr holu 2 muni kólna þegar farið verður að dæla úr henni. Hve mikið eða hve hratt er ekki hægt að segja að svo stöddu, en vatn úr holu 2 gæti kólnað um tugi gráða á nokkrum árum. Einnig er hugsanlegt að vatn úr holu 3 muni einnig kólna, vegna tengsla meginvatnsleiðarans við efri jarðlög, en þó væntanlega mun hægar.

Ef reiknað er með að ekki þurfi að dæla meiru en 10 l/s úr holu 3 þá sést í töflunni hér að ofan að núverandi dýpi dælu í holu 3 virðist fullnægandi. Ef hins vegar vatn úr holu 2 kólnar verulega, og af þeim sökum þarf að dæla meiru en 10 l/s úr holu 3, þá mun þurfa að síkka dæluna.

Dæling (l/s)	Vatnsborð holu 2 holu 3	
5 úr holu 3	4	28
10 úr holu 3	5	58
5 úr holu 2	12	< 10
10 úr holu 2	26	< 11
5 úr holu 2 og 5 úr holu 3	14	< 30
10 úr holu 2 og 10 úr holu 3	29	< 61

Ef reiknað er með að ekki þurfi að dæla meiru en 10 l/s úr holu 3 þá sést í töflunni hér að ofan að núverandi dýpi dælu í holu 3 virðist fullnægandi. Ef hins vegar vatn úr holu 2 kólnar verulega, og af þeim sökum þarf að dæla meiru en 10 l/s úr holu 3, þá mun þurfa að síkka dæluna.

Ef reiknað er með að ekki þurfi að dæla meiru úr holu 2 en 10 l/s þá virðist heppilegt að dæla sé höfð á 35 - 40 m dýpi í holunni. Ef hins vegar dæla í holu 3 bilaði þá gæti þurft að dæla meiru úr holu 2 til þess að fullnægja þörfum væntanlegrar hitaveitu. E.t.v. væri rétt að taka tillit til þess möguleika.


Vegna þeirrar hættu á kólnun vatns úr holum 2 og 3, sem virðist yfirvofandi, verður mikilvægt að vinnslueftirlit hjá væntanlegri hitaveitu frá Gljúfurárholti verði gott. Á þann hátt verður hægt að sjá með einhverjum fyrirvara óæskilegar breytingar eins og kólnun vatns, meiri niðurdrátt en spáð hefur verið o.s.frv. Mikilvægt verður því að fylgjast reglulega með vatnsborði í holunum, dælingu úr þeim, hitastigi vatns úr holunum og efnainnihaldi þess.

HEIMILDIR


Sæþór L. Jónsson OS, Verkfræðistofan Vatnaskil og Vigdís Hjaltadóttir OS, 1985: Gljúfurárholt Dæluprófun holu 2. Orkustofnun, 85108/JHD-62 B.

Hrefna Kristmannsdóttir, Magnús Ólafsson and Sverrir Thórhallsson, 1988: Magnesium silicate scaling in district heating systems in Iceland. Í gögnum frá ráðstefnu um útfellingar í jarðhitakerfum og hitaveitum, Reykjavík, ágúst 1988.


Magnús Ólafsson, 1988: Súrefnisupptaka í aðveituæðum úr plasti. Orkustofnun, OS-88032/JHD-16 B.




MYND 1 Prepadæling holu 3




MYND 2 Prepadæling holu 3




MYND 3 Langtímaprófun holu 3




MYND 4 Langtímaprófun holu 3




MYND 5 Viðbrögð holu 2 við dælingu úr holu 3




MYND 6 Jöfnun holu 3



MYND 7 Jöfnun vatnsborðs holu 3



MYND 8 Hola 3 - Niðurdráttarspá



MYND 9 Virknimargfeldi vatnsblöndu úr holum 2 og 3 miðað við steindina krísótil.