



ORKUSTOFNUN
Vatnsorkudeild


FLJÓTSDALSVIRKJUN

Byggingarefniskönnun 1983

Sigbjörn Guðjónsson

OS-84037/VOD-16 B

April 1984



ORKUSTOFNUN
Grensásvegi 9, 108 Reykjavík

FLJÓTSDALSVIRKJUN

Byggingarefniskönnun 1983

Sigbjörn Guðjónsson

OS-84037/VOD-16 B

April 1984

ORKUSTOFNUN

Dags.

1984-04-30

Dags.

Tilv. vor

VOD/330/760/70-84/

Tilv. yðar

Landsvirkjun
Háaleitisbraut 68
108 Reykjavík

Skýrsla þessi er unnin fyrir Landsvirkjun samkvæmt verksamningi um rannsóknir á Fljótsdalsheiði undirrituðum 31. maí 1983.

Í skýrslu þessari er gerð grein fyrir byggingarefniskönnun á utanverðri Fljótsdalsheiði. Þá er og fjallað um malarnámur í Klapparlækjarflóa. Líklegt er að leysingarruðningur sá sem fannst við ofanverða Bessastaðaá sé heppilegra stoðfyllingarefnni í stíflurnar við Gilsá- og Hólmalón, en jökulruðningurinn við Kristinarkíl. Magn hans þarf þó að ákvarða betur en nú var gert. Þá er ljóst að jökulruðningurinn við Kristinarkíl er einsleitur og auðunninn.

Mölinu í Klapparlækjarflóa má afskrifa sem fylliefni í veðrunarþolna steinsteypu.

Virðingarfyllst,

Haukur Tómasson

Haukur Tómasson

Oddur Sigurðsson

Oddur Sigurðsson

Sigbjörn Guðjónsson

Sigbjörn Guðjónsson

EFNISYFIRLIT

bls.

1	INNGANGUR	5
2	LEYSINGARRUÐNINGUR	7
3	KJARNAEFNI VIÐ KRISTÍNARKÍL	16
4	STEYPUEFNI Í KLAPPARLÆKJARFLÓA	18
	VIÐAUKİ	20

MYNDASKRÁ

Mynd 1	Yfirlitskort	6
Mynd 2	Útbreiðsla leysingarruðnings	9
Mynd 3	Gryfjusnið frá `83	12
Mynd 4	Gryfjusnið frá `75	15
Mynd 5	Kjarnanáma við Kristínarkíl	16
Mynd 6	Vinnslupróf á kjarnaefni	17
Mynd 7	Sýnataka úr ýtugryfju	17
Mynd 8	Malarefni í Klapparlækjarflóa	18


1 INNGANGUR

Sumarið 1983 var byggingarefnisrannsóknum á utanverðri Fljótsdalsheiði fram haldið. Megináhersla var lögð á að finna viðbótar síu- og/eða stoðfyllingarefni vegna fyrirhugaðra stíflumannvirkja við Hólma- og Gilsárvötn. Gerð var ýtarleg leit að efni norðan virkjunnarsvæðisins, en bar sú leit ekki árangur sem erfiði. Sem lokatilraun var ráðist í að kanna "leysingarruðning" (ablation till) norðan Hólmavatns og með Bessastaðaá, austan ármótanna við Kristínarkíl, ef vera mætti að um nothæft stoðfylllangarefni væri ræða. Þannig mætti e.t.v. komast af með það síuefni, sem vitað er um á svæðinu, með breyttum hönnunarforsendum stíflumannvirkja. Svæðið var kortlagt, gryfjur grafnar og sýni tekin til kornastærðargreiningar.

Úr malarásunum í Klapparlækjarflóa voru tekin þrjú 100-150 kg sýni, til að athuga hvort um nothæft fylliefni í veðrunarþolna steinsteypu væri að ræða, en berggreiningar úr eldri sýnum gáfu fyrirheit um að svo gæti verið (Sigbjörn Guðjónsson 1983).

Þá var prófað að vinna kjarnaefnispánumuna við Kristínarkíl með stórri jarðýtu og sýni tekin úr bakka á 7 m djúpri ýtugryfju og athugað hvort efnið breyttist með dýpi.

Mynd 1 sýnir staðsetningu þeirra rannsóknarsvæða á utanverðri Fljótsdalsheiði, sem hér er fjallað um.



2 LEYSINGARRUÐNINGUR

Hugtakið leysingarruðningur, er samheiti yfir þann jökulruðning, sem bundinn er í jöklinum og sest til þegar jökullinn bráðnar. Efnisgerð og -samsetning hans er háð tveimur megin þáttum. Í fyrsta lagi því efní, sem jökullinn hefur úr að spila og í öðru lagi stærð jöklusins. Þannig getur leysingarruðningur ýmist verið mjög finefnaríkur og upp í það að vera nánast eingöngu úr stórgrýti.

Eins og áður er getið, var ráðist í að kanna leysingarruðning á svæðinu utan Hólmavatns, með Kristínarkíl og austur með Bessastaðaá, ef vera mætti að um nothæft stoðfyllingarefni væri að ræða í fyrirhugaðar stíflur á svæðinu. Á þessu svæði er mjög mikið af jökulruðningi (miljónir ef ekki tugmiljónir rúmmetra). Hann skiptist mjög í tvö horn. Annars vegar er mjög finefnaríkur botnruðningur og er finefnishlutfallið (korn < 0,074 mm) um 40-60 % af heildarþunga efnisins (Birgir Jónsson 1975, Sigbjörn Guðjónsson 1983). Stæstu námur þessa ruðnings eru við Kristínarkíl sunnan undir Norðastafelli. Hins vegar er um að ræða leysingarruðning og er hann mun grófari en botnruðningurinn (korn < 0,074 mm um 15-25 %). Hann er að finna í mestu magni með Bessastaðaá austan ármótanna við Kristínarkíl.

Leysingarruðningurinn með Bessastaðaá myndar fjölmarga sveiglagu hryggi, sem ganga þvert á ána austan ármótanna við Kristínarkíl (sjá mynd 2) og er hávaði efnisins norðan árinnar. Nú í sumar var austurhluti þessa svæðis kannáður, en til eru upplýsingar um vesturhlutann frá árinu 1975 (Bjarni Ó. Pálsson 1975). Alls voru grafnar tuttugu könnunargryfjur nú, merktar BS-1 til -20 á mynd 2 og fimmtán sýni tekin til kornastærðargreiningar. 1975 voru grafnar 26 könnunargryfjur á þessu svæði, merktar I til X og B-1 til -16 (sjá sömu mynd) og 14 sýni tekin til kornastærðargreiningar (Bjarni Ó. Pálsson 1975). Gryfjusnið eru sýnd á myndum 3 og 4, og gryfjulýsingar eru í lok kaflans. Öll sýni voru kornastærðargreind (votsigtuð) hjá Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins (Rb.) og eru þau gögn birt í viðauka.

Efniskönnunin sýndi að leysingarruðningurinn með Bessastaðaá er mjög breytilegur frá einum stað til annars. Þó virðist mega ráða, af þeim gögnum sem nú liggja fyrir, að finefnaríkur ruðningur liggi víðast undir malarríkum leysingarruðningi. Hér gæti því verið um slitrótt lag leysingarruðnings að ræða, sem liggur ofan á allþykkum botnruðningi. Finefnið í leysingarruðningnum er bilinu 10 til 30 % og er það mun minna finefni en í jökulruðningnum við Kristínarkíl SV Norðasta-

fells. Þá voru fjögur BS sýnanna (BS-3,-6,-7 og 16) lektarmæld og er niðurstöður þeirra mælinga að finna í viðauka. Í ljós kemmur að þurr rúmpyngd (δ_d t/m³) er mest við mun lægra rakastig, en í jökulruðningnum við Krisínarkíl og að lektin er einni til tveimur stærðargráðum meiri en þar (Pálmi R. Pálsson 1976). Leysingarruðningurinn er því líklega mun betur fallin til notkunnar í stoðfyllingu en jökulruðningurinn við Kristínarkíl.

Um magn vinnanlegs malaríks leysingarruðnings er erfiðara að geta sér til, en ljóst er að um verulega massa er að ræða (tugir þúsunda rúmmetra). Til að ákvarða magn malaríks efnis á svæðinu, verður að kortleggja efnisdreifinguna mun nákvæmar en nú var gert, en kortmælikvarðinn (1:20 000) setur slíkri nákvæmniskortlagningu mjög þróngar skorður. Sennilega er því best að notast við stækkaða loftljósmynd af svæðinu.


Tveir malarásar eru á svæðinu (sjá mynd 2) og eru þeir gerðir úr jökulárseti, sem sennilega er hið ákjósanlegasta síuefni. Magnið er óverulegt eða einungis 4000 til 4500 rúmmetrar.

Kannað var magn og útbreiðsla malaríks leysingarruðnings við norðurenda Hólmavatns. Um óverulegt magn reyndist að ræða og voru engin sýni tekin.

VOD-JK-352-0079-SIG
84 01-0078-IS

LEYISINGARUÐNINGUR MED BESSASTAÐAÁ

Mynd 2



GRYF JUL ÝSINGAR
LEYSINGARRUÐNINGUR MED BESSASTAÐAÁ

BS-1 0,0-2,0 m jökulruðningur, nokkuð malarríkur og eru nær hreinar malarlinsur á stöku stað í honum. Steinar og hnnullungar nokkuð algengir. Klöpp eða stórgreyti í botni.

BS-2 0,0-2,0 m gróf og meðalgróf möl og vantar í hana alla fylld (sandsnauð). Völur mélusmurðar. 1,0-3,7 m grófur, meðalgrófur og finn sandur í lögum og lagþynnum. Stórgreyti í botni. Í heild er efnið dæmigert jökulárset.

BS-3 0,0-2,0 m jökulruðningur, malarríkur og ber mikið á hnnullungum. Undir er frosinn jökulruðningur.

BS-4 0,0-2,0 m malarríkur jökulruðningur og er nokkuð af stórgreyti í honum. Efst er þunnt moldarblandað lag og frosinn jökulruðningur í botni.

BS-5 0,0-0,7 m gróf hnnullungamöl með fínsandslögum efst. 0,7-2,3 m mjög malarríkur jökulruðningur og eru mörkin milli hanns og malar-efnisins enganvegin skýr. Neðst er síðan samskonar jökulruðningur, frosinn.

BS-6 0,0-0,3 m mold. 0,3-1,0 m malarskán gerð úr lagskiptri grófri, meðalgrófri og finni möl. 1,0-2,0 m malarríkur jökulruðningur og er hann frosinn í botni.

BS-7 0,0-0,4 m moldarblandin jökulruðningur. 0,4-4,2 m malarríkur jökulruðningur, engin lagskipting merkjanleg frekar en annarstaðar og líkast því sem um samanvöðlaða möl og botnruðning sé að ræða.

BS-8 0,0-2,0 m nokkuð finefnaríkur jökulruðningur og er hann frosinn í botni

BS-9 0,0-2,1 m Mjög gróf méluborin möl, gróf, meðalgróf og fin möl með miklu af hnnullungum.

BS-10 0,0-0,4 m moldarblandin jökulruðningur. 0,4-2,2 m malarríkur jökulruðningur. Undir er klöpp eða frosinn jökulruðningur.

BS-11 0,0-2,4 m jökulruðningur og ber nokkuð á finefni í honum. Frosinn jökulruðningur í botni.

BS-12 0,0-0,5 m blanda af mold, jökulruðningi og stórgreyti. 0,5-2,5

m jökulruðningur nokkuð malarríkur ofan til , en verður méluríkur er neðar dregur. Í botni var frosinn méluríkur jökulruðningur.

BS-13 0,0-4,3 m nokkuð malarríkur jökulruðningur og ber þar mest á finnmöl. Hnnullungar allt að 300 mm í miðás algengir, en stórgreyti ekki sjáanlegt. Smá frost var á u.p.b. 2. m dýpi um 0,3 m á þykkt.

BS-14 0,0-0,5 m blanda af mold, mélu, möl og stórgreyti (jökulruðningi). 0,5-2,4 m malarríkur jökulruðningur og er nær hrein möl í honum á víð og dreif. Neðst var síðan frosinn jökulruðningur.

BS-15 0,0-0,4 m blanda af mold og grýttum jökulruðningi. 0,4-2,1 m mjög malarríkur jökulruðningur og stendur efnið vel. Frosinn jökulruðningur í botni.


BS-16 0,0-0,6 m mold og stórgreyti. 0,6-1,2 m jökulruðningur nokkuð malarríkur. Neðst var komið á klöpp.

BS-17 0,0-0,5 m mold og grjót. 0,2-2,5 m mjög malarríkur jökulruðningur. Neðst var komið á klöpp.

BS-18 0,0-1,5 m mold, mó� og veðrað grjót. Neðst var komið á klöpp.

BS-19 0,0-0,4 m moldarjarðvegur. 0,4-2,5 m mjög malarríkur jökulruðningur og eru allþykkar óreglulaga linsur úr nánast hreinni möl í honum. Neðst var komið á klöpp eða stórgreyti.

BS-20 0,0-3,8 m mjög fínsandsríkur jökulruðningur, lítið af hnnullungum og steinum. Hreinar malarlinsur á stangli og ber þar mest á meðalgrófri og fínni möl.



GRYFJUR FRÁ 1975

- I 0,0-0,7 m gróf möl, blönduð mold og mýrarrauða. Klöpp í botni.
- II 0,0-2,0 m grófur árframburður, litaður af mýrarrauða. 2,0-2,3 m malarborinn jökulruðningur, mjög þéttur. Sama í botni.
- III 0,0-1,9 m árframburður, rauðlitaður (mýrarrauði). Móklöpp (jökulruðningur ?) í botni.
- IV 0,0-2,2 m árframburður. Grýttur jökulruðningur í botni.
- V 0,0-1,0 m gróf möl með vikur og moldarlögum. 1,0-1,6 m fínni möl, leirblönduð (méluborin).
- VI 0,0-2,0 m stórgreytt möl, blönduð mýrarrauða. Mölin verður fínni þegar neðar dregur.
- VII 0,0-2,0 m mold. 2,0-2,3 m mold og grjót, grjót í botni.
- VIII 0,0-2,0 m mold, klöpp í botni.
- IX 0,0-2,5 m mjög gróf möl, allt að 350 mm hnnullungar, blönduð mýrarrauða. 2,5-2,7 m malarborinn jökulruðningur.
- X 0,0-1,9 m mjög gróf grjóturð, blönduð mold.

B-1 og -2 Grafið í 6 m háann bakka. 0,0-0,1 m mold og grásrót. 0,1-2,9 m möl með stöku steinum allt að 350 mm í þvermál. Neðrihluti lagsins ill græfur. 2,9-3,5 m mjög þéttur jökulruðningur.

B-2A 0,0-1,3 m mold. 1,3-2,0 m malarborinn jökulruðningur, mjög þéttur.

B-3 0,0-2,1 m mold. 2,1-2,4 m malarkendur og grýttur jökulruðningur. 2,4-3,1 m malarborinn jökulruðningur.

B-4 0,0-0,5 m malarborinn jökulruðningur. 0,5-2,1 möl og einnig í botni.

B-5 Smá skurður grafinn neðst og vestan í jökulruðningshól, u.p.b. 7

m háan. 0,0-0,5 m jærðvegur og foksandur. 0,5-1,7 m malarborinn jökulruðningur.

B-6 0,0-0,9 m mold. 0,9-1,7 m jökulruðningur, blandaður "rauðamöl" (sennilega er hér um myrarrauða að ræða). 1,7- 2,6 m jökulruðningur.

B-7 0,0-2,6 m sama og í B-6.

B-8 Skurður grafinn vestan í jökulruðningshól. 0,0-0,2 m mold. 0,2-1,2 m rauðlituð malarlög. 1,2-2,5 m jökulruðningur með hnnullungum.

B-9 Grafið í koll á jökulruðningshól. 0,0-0,1 m mold. 0,1-2,1 m jökulruðningur með hnnullungum. Mjög föst fyrir og lítil sem engin lagskipting.

B-10 0,0-2,3 m jökulruðningur með stöku steinum.

B-11 0,0-0,4 m jökulruðningur blandaður mold. 0,4-2,3 m fíngerður jökulruðningur með stöku steinum. Líkist mjög B-10.

B-12 Grafið í grýttan hólkoll. 0,0-0,3 m jökulruðningur blandaður mold. 0,3-1,9 m jökulruðningur.

B-13 0,0-0,2 m jökulruðningur og mold. 0,2-2,0 m jökulruðningur, laus í sér fyrsta metrann en þéttist síðan. Frosinn jökulruðningur í botni.

B-14 0,0-0,5 m leirborin mold. 0,5-2,2 m þéttur jökulruðningur.



B-15 0,0-0,4 m mold. 0,4-0,7 m sendin "móhella". 0,7-1,8 m stórgrýtt möl. 1,8-2,1 m malarborinn jökulruðningur.
Önnur gryfja var grafin skammt frá í tjarnarbakka. 0,0-0,1 m vikur. 0,1-0,4 m mold og sandur. 0,4-1,2 m mjög finn sandur. 1,2-1,5 m möl lituð myrarrauða. 1,5-3,0 m sandur og möl.

B-16 Engin lýsing.


VOD-JK-760 - SIG
84.01.0078 - IS

LEYISINGARUÐNINGUR MED BESSASTADÁA

GRYFJUSNIB, GRYFJUR FRÁ 1975



SKÝRINGAR:





Mynd 4

3 KJARNAEFNI VIÐ KRISTÍNARKÍL


Eins og áður er getið var prófað að vinna jökulruðninginn við Krístínarkíl suðvestan undir Norðastafelli (mynd 5). Ýtt var upp úr gryfju, sem að lokum varð um 7 m djúp og var þá ekki enn komið niður úr efninu. Notuð var rúmlega 40 tonna jarðýta við verkið (International Harvester 25C) og reyndist henni auðvelt að vinna námuna, en niðurstöður vinnsluprófsins er að finna á mynd 6. Jarðklaki sá, sem ekki reyndist unnt að grafa niður úr árinu áður (Sigbjörn Guðjónsson 1983), reyndist einungis um 1 m á þykkt og vann jarðýtan auðveldlega á honum.

Þá voru tekin sjö sýni úr gryfjubakkanum (sjá mynd 7), til að kanna efnisdreifinguna eftir dýpi og er kornastærðaferla þessara sýna að finna í viðauka og voru öll sýnin greind á Rb. Ekki virðist vera um marktæka breytingu á efninu að ræða með dýpi og virðis náman raunar vera óvenju einsleit.





Mynd 7




Mynd 6

4 STEYPUEFNI Í KLAPPARLÆKJARFLÓA

Við berggreiningu sýna úr Klapparlækjarfló frá árinu 1982 (Sigbjörn Guðjónsson 1983), kom í ljós að efnið virtist uppfylla þau skilyrði, sem sett eru fyrir fylliefnum í veðrunarþolna steinsteypu. Tekin voru þrjú 100 til 150 kg sýni sumarið 1983 (sjá mynd 8 um staðsetningu sýnatökustaða) og voru þau send Rb. til rannsóknar. Kornastærðarferlar og berggreiningar sýnanna er að finna í viðauka, ásamt niðurstöðum prófsteypu.

Í ljós kemur að efnið í Klapparlækjarflóa er alls ónothæft í veðrunnarþolna steinsteypu. Þessu veldur að öllum líkindum hátt hlutfall móglers í minni kornastærðum, en um það var ekkert vitað áður. Prófsteypur sýna bæði lítið brotþol og að efnið er alkalívirkт (sjá viðauka).



Mynd 8

HEIMILDIR

Bjarni Ó. Pálsson 1975: Jarðvegskönnun með gröfu; staðsetningar og lýsingar, handrit: Verkfræðistofan Hönnun.

Birgir Jónsson 1975: Bessastaðaárvirkjun, byggingarefnisleit í okt. 1975. Orkustofnun, OS-ROD-7533 16s.

Pálmi R.Pálason 1976: Bessastaðaárvirkjun, byggingarefnisrannsóknir. Tækniránnsóknir h.f. 13s.

Sigbjörn Guðjónsson 1983: Fljótsdalsvirkjun, byggingarefniskönnun 1982. Orkustofnun, OS-8310/VOD-06 B 64s.

VIÐAUKI


Öll sýni, sem tekin voru á Fljótsdalsheiði sumarið 1983, voru kornastærðagreind (votsigtuð) hjá Rb. (Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins). Þá voru sýni BS-3, -6, -7 og -16 lektarprófuð og sýnin úr Klapparlækjarflóa berggreind og gerðar brotþols- og alkalíprófanir á steypuprufum af því efni. Hér er ekki farið út í að meta niðurstöður þessara rannsókna, en látið nægja að birta gögnin ótúlkuð.

RANNSOKN A KORNASTÆRDUM

Fyrir: Landsvirkjun
Vegna: Virkjun v/Fjölddalssvæðis
Námas: Sigurbjörn Guðjónsson Orkustofnun
Sendandit: Sigurbjörn Guðjónsson Orkustofnun

Dags: 1983-10-25
Framkv aft: S.I. S.p.

Syni: BS-1
Raki %: 9.5




RANNSOKN A KORNASTÆRDUM

Fyrir: Landsvirkjun
Vegna: Virkjun v/Fjölddalssvæðis
Námas: Sigurbjörn Guðjónsson Orkustofnun
Sendandit: Sigurbjörn Guðjónsson Orkustofnun

Dags: 1983-10-25
Framkv aft: S.I. S.p.

Syni: BS-2
Raki %: 9.3



ATHUGASEMDIR: Synið er votsíktæ. Steinur 1860g tekin ur syni.


ATHUGASEMDIR:

RANNSOKN A KORNASTÆRDUM

Fyrir: Landsvirkjun
Vegna: Virkjun v/Fjölddalssvæðis
Námas: Sigurbjörn Guðjónsson Orkustofnun
Sendandit: Sigurbjörn Guðjónsson Orkustofnun

Dags: 1983-10-25
Framkv aft: S.I. S.p.

Syni: BS-5
Raki %: 8.5




RANNSOKN A KORNASTÆRDUM

Fyrir: Landsvirkjun
Vegna: Virkjun v/Fjölddalssvæðis
Námas: Sigurbjörn Guðjónsson Orkustofnun
Sendandit: Sigurbjörn Guðjónsson Orkustofnun

Dags: 1983-10-25
Framkv aft: S.I. S.p.

Syni: BS-5
Raki %: 8.9



ATHUGASEMDIR: Synið er votsíktæ.

Rannsokn a kornastærðum

Fyrir: Landsvirkjun
Vegna: Virkjun v/Fjórtalssvæðis
Namn:
Sendandi: Sigurbjörn Guðjonsson



Dags: 1983-10-03
Frákv. af: TB

Sýni: BG-6 - Vestsíða Þingeyrar
Húsnæði:
Slæm %:
Raki %: 7,8

RANNSOKN A KORNASTÍÐRÚM

Fyrir: Landsvirkjun
Vegna: Virkjun v/Fjórtalssvæðis
Namn:
Sendandi: Sigurbjörn Guðjonsson Orkustofnun

Sýni: BG-7
Raki %: 6,4



ATHUGASEMDIR: Votsigtað

ATHUGASEMDIR: Sýnið er votsiktað. Steinur 3665g tekin ur sýni.

Rannsokn a kornastærðum

Fyrir: Landsvirkjun
Vegna: Virkjun v/Fjórtalssvæðis
Namn:
Sendandi: Sigurbjörn Guðjonsson



Dags: 1983-10-03
Frákv. af: TB

Sýni: BG-8 - Vestsíða Þingeyrar
Húsnæði:
Slæm %:
Raki %: 10,0

RANNSOKN A KORNASTÍÐRÚM

Fyrir: Landsvirkjun
Vegna: Virkjun v/Fjórtalssvæðis
Namn:
Sendandi: Sigurbjörn Guðjonsson Orkustofnun

Sýni: BG-9
Raki %: 6,6



RANNSOKN A KORNASTÆRDUM


Fyrir: Landsvirkjun
Vegna: Virkjun v/Fliotdalssveðis
Námas:
Sendandi: Sigurbjörn Guðjónsson Orkustofnun

Syni: BS-12

Reki % 7.0

SANDUR

HOL



ATHUGASEMDIR: Votsigtað Steininn 2630 g. tekinn ar syni

Rannsokn a kornastærðum

Fyrir: Landsvirkjun
Vegna: Virkjun v/Fliotdalssveðis
Námas:
Sendandi: Sigurbjörn Guðjónsson

Syni: BS-12 Þurastaða


Hónum:

Slam %

Reki % 7.2

SANDUR

HOL



ATHUGASEMDIR: Votsigtað Steininn 2630 g. tekinn ar syni

RANNSOKN A KORNASTÆRDUM


Fyrir: Landsvirkjun
Vegna: Virkjun v/Fliotdalssveðis
Námas:
Sendandi: Sigurbjörn Guðjónsson Orkustofnun

Syni: BS-12

Reki % 10.

SANDUR

HOL



ATHUGASEMDIR: Votsigtað Steininn 6135 g. tekinn ar syni.

RANNSOKN A KORNASTÆRDUM


Fyrir: Landsvirkjun
Vegna: Virkjun v/Fliotdalssveðis
Námas:
Sendandi: Sigurbjörn Guðjónsson Orkustofnun

Syni: BS-12

Reki % 6.1

SANDUR

HOL




ATHUGASEMDIR: Votsigtað Steininn 6135 g. tekinn ar syni.

Rannsókn á kornastærðum

Fyrir: Landsvirkjun
Vegna: Virkjun v/Fjötaldalssvæðis
Náma: Framkv af: S.I. S.P.
Sendandi: Sigurbjörn Guðjonsson

Sýnir: BS-19 (BS-1)
Raki %: 9,0




ATHUGASEMDIR: Votsigtað

Rannsókn á kornastærðum

Fyrir: Landsvirkjun
Vegna: Virkjun v/Fjötaldalssvæðis
Náma: Framkv af: TB

Sýnir: BS-19 Burastæða
Humus:
Slam %:
Raki %: 8,6




ATHUGASEMDIR: Votsigtað

Rannsókn á kornastærðum

Fyrir Tækni rannsóknir.
Vegna Bessastaðaárvirkjun.
Náma B. 1. *B. 1. og B. 2.*
Sendandi Sami.

Dags. Des. 1975.
Framkv. af G.S.

Efní	Kornarúmp. kg/dm³	Mettivatn %	Humus	Slam	Grófeldkatasta
Jökulleir (móréana).					



Bergfni: Raki: 12,4%.


E.M. B013 AV 77510000

Rannsókn á kornastærðum

Fyrir Tækni rannsóknir.
Vegna Bessastaðaárvirkjun.
Náma B. 2
Sendandi Sami.

Dags. Des. 1975.
Framkv. af G.S. og G.J.

Efní	Kornarúmp. kg/dm³	Mettivatn %	Humus	Slam	Grófeldkatasta
Jökulleir (móréana).					



Bergfni: Raki: 8,6%.


E.M. B013 AV 77510000

Rannsókn á kornastærðum

Fyrir Tækni rannsóknir.
Vegna Bessastaðaárvirkjunar.
Náma B. 4.
Sendandi Sami.

Daga. Des. 1975.
Framkv. af G.S. og

Efní	Kornardimb. kg/dm³	Mettivatn %	Humus	Slam	Grófleikata
Jökulleir (móran).					




Línurit nr. 18.

Rannsókn á kornastærðum

Fyrir Tækni rannsóknir.
Vegna Bessastaðaárvirkjunar.
Náma B. 7, tekið úr botni.
Sendandi Sami.

Daga. Des. 1975.
Framkv. af G. S.

Efní	Kornardimb. kg/dm³	Mettivatn %	Humus	Slam	Grófleikata
Jökulleir (móran).					




Línurit nr. 21.

Rannsókn á kornastærðum

Fyrir Tækni rannsóknir.
Vegna Bessastaðaárvirkjunar.
Náma B. 5.
Sendandi Sami.

Daga. Des. 1975.
Framkv. af G.S..

Efní	Kornardimb. kg/dm³	Mettivatn %	Humus	Slam	Grófleikata
Jökulleir (móran).					




Rannsókn á kornastærðum

Fyrir Tækni rannsóknir.
Vegna Bessastaðaárvirkjunar.
Náma B. 7, sýni tekið úr efrit lögum.
Sendandi Sami.

Daga. Nóv. 1975.
Framkv. af G.S. og G.O.

Efní	Kornardimb. kg/dm³	Mettivatn %	Humus	Slam	Grófleikata
Jökulleir (móran).					




Línurit nr. 20.

Rannsókn á kornastærðum

Fyrir Tækniðannsóknir.
Vegna Bessastaðaárvirkjunar.
Náma B. 8.
Sendandi Sami.

Dags. Des. 1975.
Framkv. af G.S.

Efní	Kornardimp. kg/dm³	Mettivata %	Humus	Slam	Gróðurkatala
Jökulleir (móréna).					




Rannsókn á kornastærðum

Fyrir Tækniðannsóknir.
Vegna Bessastaðaárvirkjunar.
Náma B. 10.
Sendandi Sami.

Dags. Des. 1975.
Framkv. af G. S.

Efní	Kornardimp. kg/dm³	Mettivata %	Humus	Slam	Gróðurkatala
Jökulleir (móréna)					




Rannsókn á kornastærðum

Fyrir Tækniðannsóknir.
Vegna Bessastaðaárvirkjunar,
B. 12.
Sendandi Sami.

Dags. Des. 1975.
Framkv. af G.S.


Efní	Kornardimp. kg/dm³	Mettivata %	Humus	Slam	Gróðurkatala
Jökulleir (móréna)					



Fyrir Tækniðannsóknir.
Vegna Bessastaðaárvirkjunar.
Náma B. 13.
Sendandi Sami.

Dags. Des. 1975.
Framkv. af G. S.

Efní	Kornardimp. kg/dm³	Mettivata %	Humus	Slam	Gróðurkatala
Jökulleir (móréna)					




Rannsókn á kornasterðum

Fyrir Teknirannsóknir.
Vegna Bessastaðaárvirkjunar.
Náma B. 14.
Sendandi Sami.

Dags. Des. 1975.
Frakv. af G.S.

Efn	Kornarinnip. kg/dm³	Mettivatn %	Humus	Síam	Græðileikata
Jökulleir (móréna).					



Bergfai: Raki: 10,4%.


Línurit nr. 26.

Rannsókn á kornasterðum

Fyrir Teknirannsóknir.
Vegna Bessastaðaárvirkjunar.
Náma B. 14.

Dags. Des. 1975.
Frakv. af G.S.

Efn	Kornarinnip. kg/dm³	Mettivatn %	Humus	Síam	Græðileikata
Jökulleir (móréna).					




Bergfai: Raki: 10,4%.

Línurit nr. 27.

SÝNI BS-3,-6,-7 og -16

Proctor Standard



SÝNI NR.	BS-3	BS-6	BS-7	BS-16
W opt. %	10,5	8,5	10,0	10,7
δ_d hæsta gildi t/m^3	2,208	2,285	2,292	2,232
k lægsta gildi cm/sec	$6,8 \cdot 10^{-7}$	$5,0 \cdot 10^{-6}$	$2,7 \cdot 10^{-6}$	$2,1 \cdot 10^{-6}$
Kornarúmpyngd t/m^3	3,02	3,05	3,04	3,06

RANNSÓKNASTOFNUN BYGGINGARHÁÐARINS
KELDNUHOLT - REYKJAVÍK

Rannsókn á hornastærðum
Rannsókn nr. HS4 - 15.....

Dagur: 1984-03-04
Fyrir: Landsvirkjun,
Vegna Vírkjunar á Fljótsdalssæði,
Náma: Náma


RANNSÓKNASTOFNUN BYGGINGARHÁÐARINS
KELDNUHOLT - REYKJAVÍK

Fyrir:

Landsvirkjun,
Vegna Vírkjunar á Fljótsdalssæði,
Náma: Náma

Rannsókn á hornastærðum

Rannsókn nr. HS4 - 15.....



Sigt	Raki %	γ_s	t_m^*	C_u	U.S.C.S.	F.I.B.S.C.
BS-6	3.09	< 0.074	~ 0.02	~ 13.5%	-	-

Ela. BOSS Averaging

Bi. BOSS Averaging

Bi. BOSS Averaging

RANNSÓKNASTOFNUN BYGGINGARHÁÐARINS
KELDNUHOLT - REYKJAVÍK

Fyrir:

Landsvirkjun,
Vegna Vírkjunar á Fljótsdalssæði,
Náma: Náma

Rannsókn á hornastærðum

Rannsókn nr. HS4 - 15.....

Dagur: 1984-03-04
Fyrir: Landsvirkjun,
Vegna Vírkjunar á Fljótsdalssæði,
Náma: Náma

Rannsókn á hornastærðum

Rannsókn nr. HS4 - 15.....

Dagur: 1984-03-04
Fyrir: Landsvirkjun,
Vegna Vírkjunar á Fljótsdalssæði,
Náma: Náma


Rannsókn á hornastærðum

Rannsókn nr. HS4 - 15.....

Dagur: 1984-03-04
Fyrir: Landsvirkjun,
Vegna Vírkjunar á Fljótsdalssæði,
Náma: Náma

Rannsókn á hornastærðum

Rannsókn nr. HS4 - 15.....



Sigt	Raki %	γ_s	t_m^*	C_u	U.S.C.S.	F.I.B.S.C.
BS-6	3.09	< 0.074	~ 0.02	~ 7.5%	-	-

Bi. BOSS Averaging

Bi. BOSS Averaging

Ela. BOSS Averaging

Bi. BOSS Averaging

Bi. BOSS Averaging

RANNOSOKNASTOFNUN BYGGINGARNAÐARINS
HELDNAHOTT - REYKJAVÍK

Rannsóknar nr.
HB3/883

Rannsóknar nr.
HB3/683


Rannsókn á kornastörfum

Fyrir Landsvirkjun
Vegna
Virkjun v. Fljótsdalssveðis
Náma

Dagur
1983-10-11
Frankv. af T.B.

Dagur
1983-10-11
Frankv. af T.B.

Rannsókn á kornastörfum



Sýni	Raki	γ_{sat}	γ_{d}	C_e	U.S.C.S.	E.D.S.A.
m.	%	t/m ³	t/m ³	—	—	—

Kornastörf

Sýni | Raki | γ_{sat} | γ_{d} | C_e | U.S.C.S. | E.D.S.A. |
m. | % | t/m³ | t/m³ | — | — | — |
KY1-1.3 | 0.002 | 0.006 | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.02 | 0.074 | < 0.02 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm.

Rannsókn á kornastörfum

RANNOSOKNASTOFNUN BYGGINGARNAÐARINS
HELDNAHOTT - REYKJAVÍK

Rannsóknar nr.
HB3/883

Rannsókn á kornastörfum

Fyrir Landsvirkjun
Vegna
Virkjun v. Fljótsdalssveðis
Náma

Dagur
1983-10-13
Frankv. af T.B.

Rannsókn á kornastörfum

Rannsóknar nr.
HB3/883

Rannsókn á kornastörfum

Fyrir Landsvirkjun
Vegna
Virkjun v. Fljótsdalssveðis
Náma

Dagur
1983-10-14
Frankv. af T.B.

Rannsókn á kornastörfum

Rannsóknar nr.
HB3/883

Rannsókn á kornastörfum

Fyrir Landsvirkjun
Vegna
Virkjun v. Fljótsdalssveðis
Náma

Dagur
1983-10-15
Frankv. af T.B.

Rannsókn á kornastörfum

Rannsóknar nr.
HB3/883

Rannsókn á kornastörfum

Fyrir Landsvirkjun
Vegna
Virkjun v. Fljótsdalssveðis
Náma

Dagur
1983-10-16
Frankv. af T.B.

Rannsókn á kornastörfum

Rannsóknar nr.
HB3/883

Rannsókn á kornastörfum

Fyrir Landsvirkjun
Vegna
Virkjun v. Fljótsdalssveðis
Náma

Dagur
1983-10-17
Frankv. af T.B.

Rannsókn á kornastörfum

Rannsóknar nr.
HB3/883

Rannsókn á kornastörfum

Fyrir Landsvirkjun
Vegna
Virkjun v. Fljótsdalssveðis
Náma

Dagur
1983-10-18
Frankv. af T.B.

Rannsókn á kornastörfum

Rannsóknar nr.
HB3/883

Rannsókn á kornastörfum

RANNOSOKNASTOFNUN BYGGINGARNAÐARINS
HELDNAHOTT - REYKJAVÍK

Rannsóknar nr.
HB3/683

Rannsókn á kornastörfum


RANNSOKNASTOFUN BYGGINGARNAÐARINS
KLEÐNUHETI - ÆVGRÁVIK

Rannsóknar nr. BB3/883
Dags. 1983-10-13
Frankv. af T.B.

Rannsókn á kornastöðnum

Fyrir Landarvirkið
Vegna Víðjun v. Fljótsdalssveðsins
Náma

Flokkuverfi: U.S.C.S.



Sýni ar.	Haki %	γ_s min.	< 0.074 mm	< 0.02 mm	C_{60}	C_{30}	U.S.C.S.	F.I.U.S.C.S.					
Kyl - 1.5	0.002	0.006 0.01	0.72	0.25	0.23	1	2	4	6	16	32	64	100


5. Stórh. sigi ar. 5. Stórh. sigi ar.

BB3/883


Rannsókn á kornastöðnum

Fyrir Landarvirkið
Vegna Víðjun v. Fljótsdalssveðsins
Náma

Flokkuverfi: U.S.C.S.



Sýni ar.	Haki %	γ_s min.	< 0.074 mm	< 0.02 mm	C_{60}	C_{30}	U.S.C.S.	F.I.U.S.C.S.					
Kyl - 1.6	0.002	0.006 0.01	0.72	0.25	0.23	1	2	4	6	16	32	64	100




5. Stórh. sigi ar. 5. Stórh. sigi ar.

RANNSKN A KORNASTÆRDUM

Fyrir: Landsvirkjun
Vegna: virkjun v/Fljotsdalssveðis
Namn:
Sendandi: Sigurbjörn Guðjonsson Orkustofnun

Dagur: 83-10-25
Fraskv. af: S.I. S.B.
Syni: KF-1
Humus: 0-1
Slam %: 12.9%
Raki %: 7.0




ATHUGASEMDIR: Votsigtað. Stæypusefn.

RANNSKN A KORNASTÆRDUM

Fyrir: Landsvirkjun
Vegna: virkjun v/Fljotsdalssveðis
Namn:
Sendandi: Sigurbjörn Guðjonsson Orkustofnun

Dagur: 83-10-25
Fraskv. af: S.I. S.B.
Syni: KF-2
Humus: 0
Slam %: 1.9%
Raki %: 4.3%



ATHUGASEMDIR: Votsigtað. Stæypusefn.

BERGGREINING

ALMENNAR UPPLYSINGAR

Greiðandi: Landsvirkjun
Sendandi: Sigurbjörn Guðjonsson
Verkefni/mannvirki: Virkjun/Fljotsdalssveði

Rannsokn nr. HB3/0883
Síða nr. 01
Dags. ranns. 83/10/29
Fraskv. af: SG

NAMA

Nafn: Sýnaflokki
Síðararfelag: 7505 : FLJOTSDALSHREPPUR
VR - Númer:

STNI

Sýnissíður: 1 Set
Kornastárd: 4.75-9.5 mm (Muli)

BERGERD

Gfl	Lukkili	Fjoldi	Kornra	%	Berg/Steintedund-Umavndun-Pétteleiki-Annad
1.1	011100	0.7	17.2	Basalt-ferskt-pett	
1.1	011200	0.1	2.2	Basalt-ferskt-blodrött	
1.2	012100	0.15	3.4	Basalt-umavndad-pett	
1.2	012200	0.9	14.9	Basalt-umavndad-blodrött	
2.1	040100	0.17	4.2	Höbers	
3.3	000000	0.01	0.2	Oflokkað	

Alls: 402 100.0

GARDAFLOKKUN

	v/bundins slitladds	v/steinsteyru
1. flokkur	17.2	27.6
2. flokkur	78.4	67.9
3. flokkur	4.5	4.5

LÖÐUN

Kynni	: Kubisk korn í meirihluta
Avalun	: Brúnædd korn í meirihluta
Aferð	:

TAKNILEG ATRIDI

Hreinleiki	: Litilllesa finefnasmárd
Styrkur korna	:

ATHUGASEMDIR

Höbers vex í minnstu kornastárdum.

BERGGREINING

ALMENNAR UPPLYSINGAR

Greiðandi: Landsvirkjun
Sendandi: Sigurbjörn Guðjonsson
Verkefni/mannvirki: Virkjun/Fljotsdalssveði

Rannsokn nr. HB3/0883
Síða nr. 01
Dags. ranns. 83/10/29
Fraskv. af: SG

NAMA

Nafn: Sýnaflokki
Síðararfelag: 7505 : FLJOTSDALSHREPPUR
VR - Númer:

STNI

Sýnissíður: 1 Set
Kornastárd: 4.75-9.5 mm (Muli)

BERGERD

Gfl	Lukkili	Fjoldi	Kornra	%	Berg/Steintedund-Umavndun-Pétteleiki-Annad
1.1	011100	0.58	22.7	Basalt-ferskt-pett	
1.1	011200	0.28	10.9	Basalt-ferskt-blodrött	
1.2	012100	0.14	5.5	Basalt-umavndad-pett	
1.2	012200	0.17	7.5	Basalt-umavndad-blodrött	
2.1	040100	0.12	4.7	Höbers	

Alls: 256 100.0

GARDAFLOKKUN

	v/bundins slitladds	v/steinsteyru
1. flokkur	22.7	33.6
2. flokkur	72.7	61.7
3. flokkur	4.7	4.7

LÖÐUN

Kynni	: Kubisk korn í meirihluta
Avalun	: Brúnædd korn í meirihluta
Aferð	:

TAKNILEG ATRIDI

Hreinleiki	: Litilllesa finefnasmárd
Styrkur korna	:

ATHUGASEMDIR


Höbers vex í minnstu kornastárdum.

RANNSOKN Á KORNASTÆÐUM

Fyrir: Landsvirkjun
Vegna: Virkjun v/Fljótsdalssvæðis
Náma: Frankv af: S.I. S.p.
Sendandi: Sigurbjörn Guðjónsson Orkustofnun

Sýni: KF-3

Humus: 0-1
Slam % 6.5%
Raki % 5.5%



ATHUGASEMDIR: Votsigtað. Steypuefni.

RANNSOKNASTOFNUN BYGGINGARÍONADARINS
Keldnaholti 110 Reykjavík sif 8 32 00

Dags. 31-OCT-83

BERGGREINING

ALHENMAR UPPLYSINGAR

Breiddandi Landsvirkjun
Síðanum Sigurbjörn Guðjónsson
Verkefni/annenvirk Orkjun/Fljótsdalssvæði

NÁMA

Nafn Sónatökustadur
Sveitarfélags 7503 : FLJÓTSDALSHREPPUR
VR - númer LI - hnít y-
 09 - hnít y- x-

SYNI

Önnursíður : Set
Kornastæði : 4.75-9.5 m (Mol)

BERGSEÐI

Gf1	Lskill	Fjöldi	Z	Berg/Stoinesund-Umsundun-Féttleiki-Anned
1.1	01100	004	31.6	Dasalt-ferskt-bett
1.2	01100	029	10.5	Basalt-ferskt-bludrott
2.1	01200	11	49.5	Basalt-umsundad-bett
2.2	01200	012	4.5	Basalt-umsundad-blodrott
3.3	04000	031	7.9	Höberd

Allt: 255 100.0

GRÆDAFLÖKNIR

v/bundið slitlað	v/steinstevpu
1. flokkur	31.6
2. flokkur	69.5
3. flokkur	7.9

LÖGUN

Kálvi: Kúðisk korn i meirihluta
Ávalun: Brúnssáð korn i meirihluta
Aferð:

TAKNILEGIÐ ATRIDI

Hreinleiki: Litilleysa/finnglassverp

Styrkur korna:

ATHUGASEMDIR

Höbers vax í minnstu kornastæðu.

Eyðublað 1


RANNSOKNASTOFNUN BYGGINGARÍONADARINS
KELDNAHOLTI

Rannsokn. nr. H83/1172

Rannsókn á kornastæðum

Fyrir Landsvirkjun
Vegna Virkjunar v/Fljótsdalssvæðis
Náma Sýni, meirk KF-1, KF-2, KF-3,
Sendandi Sigurbjörn Guðjónsson, Orkustofnun

Eini	Kornarömp. kg/dm³	Mettivatn %	Humus	Slam	Grófleikatala



Bragðinn

+ (1) KF1 + KF2 blandað saman og sigtað á 2" sigti

X (2) Kúrfa (1) < 3/8"

X (3) Kúrfa (1) > 3/8"

O (4) KP3

• (3) 25% af (2) notúð í próf-

20% af (3) steypu

55% af (4) steypu

Ebl. 8013 ÁVIH10.000

