



ORKUSTOFNUN
Vatnsorkudeild


BLÖNDUVIRKJUN

**Fallgöng og strengjagöng
Bergtækni**

Björn A. Harðarson

OS-83009/VOD-05 B

Febrúar 1983



ORKUSTOFNUN
GRENSÁSVEGI 9, 108 REYKJAVÍK

SKILAGREIN

BLÖNDUVIRKJUN

**Fallgöng og strengjagöng
Bergtækni**

Björn A. Harðarson

OS-83009/VOD-05 B

Febrúar 1983

Dags.
1983-03-20
Dags.

Tilv. vor
VOD/330/631/23-83
Tilv. yðar

Landsvirkjun
Hr. Ólafur Jensson, verkefnisstjóri,
Háaleitisbraut 68
108 Reykjavík.

Skilagrein þessi er unnin fyrir Rafmagnsveitur Ríkisins og Landsvirkjun samkvæmt verksamningi undirskrifuðum 17. ágúst 1982. Verksamningurinn var gerður við Rafmagnsveitur Ríkisins, en Landsvirkjun tók við sem verkkaupi í október 1982, er samningur þar að lútandi milli Ríkisstjórnar Íslands og Landsvirkjunar tók gildi.

Í skilagrein þessari er gerð grein fyrir berggerðum og berggæðamati á vantanlegum fall- og strengjagangaleiðum Blönduvirkjunar og stuttlega fjallað um áætlaða vinnslueiginleika bergsins. Mikilvægt er að fylgjast vel með vinnslu bergsins meðan á framkvæmdum stendur til þess að bera berggæðamat saman við raunverulega vinnslueiginleika og styrkingar.

Virðingarfyllst,

Haukur Tómasson
Haukur Tómasson

Birgir Jónsson
Birgir Jónsson

Björn A. Harðarson
Björn A. Harðarson

Ágúst Guðmundsson
Ágúst Guðmundsson

EFNISYFIRLIT

bls.

INNGANGUR	3
1. FALLGÖNG	3
1.1 Þykktir og hlutföll bergerða	3
1.2 Berggæðamat og vinnsluhæfni	4
2. STRENGJAGÖNG	8
2.1 Þykktir og hlutföll berggerða	8
2.2 Berggæðamat og vinnsluhæfni	9
HEIMILDASKRÁ	12

TÖFLUR

1 Þykktir og hlutföll bergerða á fallgangaleið (BV-20)	4
2 Niðurstöður Q-mælinga (BV-20)	5
3 Þykktir og hlutföll bergerða á strengjagangaleið (BV-27)	8
4 Niðurstöður Q-mælinga (BV-27)	10

MYNDIR

1 Staðsetninga- og jarðfræðikort	13
2 Langsnið jarðlaga X2'-X2''	15
3 Fallgöng, snið X5-X5'	16
4 Styrkingaspá - Fallgöng	17
5 Strengjagöng, snið X6-X6'	18
6 Styrkingaspá - Strengjagöng	19

INNGANGUR

Skilagrein þessi er unnin fyrir Landsvirkjun og er framhald af skilagreinum Orkustofnunar OS82122/VOD 56B og OS82127/VOD 57B. Hér er gerð grein fyrir beim berggerðum sem verða á leið fall- og strengjaganga. Birtar eru niðurstöður berggæðamats og stuttlega fjallað um vinnslueiginleika bergs á gangaleiðunum.

1 FALLGÖNG

Ráðgert er að fallgöng Blönduvirkjunar verði 160rétt, 235 m löng og um 4,5 m í bvermál (sjá staðsetningu á mynd 1). Á mynd 2 er sýnt langsnið jarðlaga á jarðgangasvæðinu sem byggt er á kjarnaborholum BV-20 og BV-27. Ekki reyndist unnt að tengja jarðög nákvæmlega milli borholanna vegna misgengja sem eru á milli þeirra. Fjöldi, staðsetning og stærð misgengjanna er ekki þekkt með vissu. Fyrirhuguð fallgöng verða um 80 m frá borholu BV-20 og á mynd 3 eru sýndar bær jarðfræðilegu aðstæður sem þykja líklegastar á fallgangaleiðinni. Þó ber að hafa hugfast að á þessari mynd er ekki gert ráð fyrir misgengjum sem kynnu að vera á milli BV-20 og gangaleiðarinnar.

Mestur hluti fallganganna (3/4) liggur í gegnum jarðlagasyrpu sem kölluð hefur verið Blandsyrpa II en neðsti hlutinn (1/4) í gegnum svokallaða Þóleiftsyrpu II. Almennar lýsingar á bessum syrpum er að finna í skýrslu Orkustofnunar OS82090/VOD14 og skilagrein Orkustofnunar OS82121/VOD 55B.

1.1 Þykktir og hlutföll berggerða

Þykktir og hlutföll berggerða á fallgangaleiðinni má áætla út frá upplýsingum úr borholu BV-20 (sjá mynd 3) og eru niðurstöður dregnar saman í töflu 1. Þar kemur m.a. fram að fallgöngin munu sennilega fara í gegnum a.m.k. 66 "lageiningar" sem eru frá 0,5 til 17,5 m á þykkt. Basaltið í Blandsyrpu II er tölувert fjölbreytt að gerð b.e. dílabasalt, þóleiftbasalt og ólivínbasalt en enginn stórvægilegur munur er á bergtæknilegum eiginleikum bessara basaltgerða. Helst má nefna að þóleiftbasaltið er að jafnaði mest sprungið. Basaltið í Blandsyrpu II er almennt í þykkari lögum (meðalþykkt 5,3m) en í Þóleiftsyrpu II

(meðalþykkt 3,6). Kargabergið er svipað í báðum syrpum en hlutur þess er mun meiri í Þóleiftsyrpunni (37%) en í Blandsyrpunni (22%). Veiqamesti munurinn á syrpunum er sá að í Blandsyrpu er setberg um 28% en aðeins um 3% í Þóleiftsyrpunni. Út frá bessum upplýsingum úr borholu BV-20 er áætlað að á fallgangaleiðinni verði hlutur basalts um 52%, kargaberg um 25% og setberg nálægt 23%.

Tafla 1 Þykktir og hlutföll bergerða á fallgangaleið(BV-20)

Bergrærð	Basalt	Kargaberg	Setberg
Fjöldi laqa	28	25	13*
Þykktarsvið	Bland II Þól II	1,6-10,8 2,4- 5,5	0,5-4,8 0,5-4,9
Meðalþykkt (m)	Bland II Þól II	5,3 3,6	2,2 2,5
Þykktar- hlutfall	Bland II Þól II	50% 60%	22% 37%
Hlutur bergerða á fallgangaleið	52%	25%	23%

* Hér eru ekki tekin með fimm setberglög sem eru bynnri en 0,1 m.

1.2 Berggæðamat og vinnsluhæfni

Borkjarninn úr borholu BV-20 var greindur samkvæmt norska berggæðamatskerfinu og hverju berglagi gefið svokallað Q-gildi sem á að vera mælikvarði á gæði bergsins til jarðgangagerðar. Niðurstöður Q-mælinganna eru sýndar á mynd 3 og dregnar saman í töflu 2. Þar kemur m.a. fram að veqið meðaltal basaltsins er um 3,7 og meðaltal kargabergsins 3,9. Til samanburðar skal þess getið að basaltið á leið aðkomuganga fékk Q-qildi 3,7 að meðaltali og kargabergið

þar 3,9. Mörk gæðaflokkanna "lélegt" og "þokkalegt" berg er 4,0. Setbergið fær hins vegar töluvert lægri einkunn eða um 1,3 að meðaltali sem er þó tiltölulega góð einkunn fyrir setberg ef miðað er við niðurstöður Q-mælinga á seti úr öðrum borholum á virkjunar svæðinu.

Tafla 2 Niðurstöður Q-mælinga (BV-20)

		Blandsyrpa II	Dóleítsyrpa II	Heild
Basalt	Q-svið	0,5-9,4	2,3-4,9	0,5-9,4
	Meðal Q	3,6	3,8	3,7
Kargaberg	Q-svið	0,4-6,3	2,9-5,7	0,4-6,3
	Meðal Q	3,7	4,4	3,9
Setberg	O-svið	0,2-3,0	1,4	0,2-3,0
	Meðal Q	1,3	1,4	1,3

Gert er ráð fyrir í hönnun að fallgöngin verði steypufðruð og með stálfóðingu í a.m.k. neðri hluta þeirra, þannig að ekki þarf að spá hér sérstaklega um endanlega styrkingu þeirra. Mynd 4 sýnir hvernig bergerðirnar þrjár dreifast á styrkingaspárlínurit fyrir fallgöngin. Langflest berglögin lenda á því svæði þar sem styrking er talin óþörf nema nokkur setlög sem þarf að styrkja samkvæmt þessu norska línuriti. Líta má á þessa spá sem spá um styrkingu á bygggingartíma en sú styrking fer nokkuð eftir þeirri aðferð sem notuð verður við vinnslu ganganna.

Ein hugsanleg vinnsluaðferð er að bora fyrst um 2m við göng með "raise boring" aðferð og síðan yrðu þau víkkuð út í endanlegt bvermál með sprengivinnu ofanfrá. Í þessu tilviki verða menn að vinna inni í göngunum bæði við sprengivinnu og síðan aftur þegar steypumót eru sett upp og við steypuvinnu neðanfrá og þ.a.l. þarf sennilega einhverja öryggisstyrkingu. Þá kæmi til greina að ásprauta (3-7sm bykkt lag) þau berglög sem valda mestri hrunhættu (þau lög

sem hafa Q-gildi <1-1.5). Þrenns konar ásprautun kemur til greina. í fyrsta lagi sementsblandan ein sér, í öðru lagi ásprautun styrkt með vírneti í miðju og í briðja lagi ásprautun styrkt með stálnálum. Ef vírnet er notað til að auka styrk ásprautunarinnar þá er, að öllu jöfnu, heppilegra að nota lóðað net (weldmesh) heldur en keðjunet (chainlink mesh). Notkun stálnála í sprautusteypu í stað vírnets hefur aukist mjög að undanförnu erlendis. Þessi aðferð er í heild svipuð í verði eða jafnvel ódýrari heldur en vírnetsaðferðin. Fer það nokkuð eftir aðstæðum á hverjum stað og umfangi verksins. Styrkur góðrar nálablöndu er að jafnaði meiri en styrkur steypablöndu með neti. Sprautusteypa styrkt með stálnálum kemur sterklega til greina sem styrking í stöðvarhelli, frárennslis-, og aðkomugöngum.

Önnur styrkingaraðferð sem til greina kemur er að hengja sterkt keðjuvírnet yfir þá kafla þar sem hrunhætta er mest. Bergboltun kemur til greina þar sem hætta er á að stór bergstykki falli úr veggjunum.

Ef göngin verða "raise boruð" í einu lagi verða menn að vinnu inni í göngunum begar fóðrað verður neðan frá (stálfóðring flutt niður um göngin). í því tilviki má hugsa sér að nota færnanlegan stálhjálm yfir vinnusvæðinu til öryggis gagnvart steinafluqi.

Priðji möguleikinn er að nota svokallaða "búr og streng" aðferð og vinna göngin í einu lagi. í þessu tilviki eru menn tiltölulega vel varðir við borun og hleðslu en óvarðir meðan á fóðringu stendur eins og áður. Hér gæti stálhjálmur einnig komið til greina sem vörn gegn hruni smásteina.

Fjórða möguleiga vinnsluaðferðin er hin sænskættaða Alimak aðferð þar sem teinar eru festir í gangavegginn sem mannabúrið gengur upp og niður í. Einn ókostur við þessa aðferð er sá að búast má við að set, laust kargaberg og mölbrotið basalt gæti veitt litla haldfestu við uppsetningu teinanna.

Að sjálfsögðu er gert ráð fyrir í öllum vinnsluaðferðum að bergveggir séu vel hreinsaðir eftir sprengingar. Eftir hreinsun er ekki talin mikil hætta á meiriháttar hruni en alltaf má reikna með stöku steinafluqi.

Vatnsrennsli inn í göngin gæti orðið töluvert á afmörkuðum

svæðum (s.s. í meiriháttar sprunqum, misgengjum, við bergganga og á neðra borði basaltlaga) og þá barf að gera viðeigandi ráðstafanir. Við borun BV-20 reyndust tvö dýptarbil sérstakleqa erfið. Hið efra er á milli 347 og 354 m y.s. (13-20 m dýpi) og bar varð töluvert kjarnatap og ennfremur tapaðist barna allt vatn sem bordælur orkuðu að dæla í holuna. Neðra bilið er milli 292 og 308 m y.s. (59-75 m dýpi). Þarna varð mikið kjarnatap (sjá mynd 3) og lekt mældist nokkrir tugir LU. Á bessum dýptarbilum er berg sennilega mikið brotið og losaralegt og ekki útilokað að misgengi skeri holuna á bessum stöðum. Ef barna er um misgengi (eða staðbundin brotabelti) að ræða er ekki líklegt að berg verði eins brotið í fallgöngunum á þessum dýptarbilum bar sem borholan er í um 80m fjarlægð. Líklegt er talið að bar sem kjarni tapast algerlega í holunni sé um veikt setberg að ræða. Að öðru leyti boraðist holan allvel og lekt mældist lítil. Samt sem áður er basaltið í holunni víða mikið sprungið og þá sérstaklega bóleiftbasaltið.

Þótt basaltið sé mikið sprungið þá barf það ekki að hafa neikvæð áhrif á vinnslu bess í fallgöngunum nema síður sé. "Mátuleqa sprungið" basalt er yfirleitt betra jarðganqaberg en lítið sprungið og stórstuðlað basalt. Út frá brotbolsmælingum á basalti úr öðrum borholum má áætla að brotstyrkur basaltsins á fallgangaleið sé á bilinu 60-260 MPa eftir því hversu blöðrött og ummyndað það er. Meðalbrotstyrkur bess er lausleqa áætlaður um 140 MPa.

Kargabergið er víðast allvel samlímt og engin sérstök ástæða er til að ætla að það verði til vandræða í vinnslu. Þó gæti farið svo að það springi verr og byrfti meiri hleðslu en basaltið. Brotstyrkur kargabergsins er áætlaður 10-60 MPa.

Hlutur setbergs á fallgangaleiðinni er mjög verulegur eða um 23%. Brotstyrkur setbergsins er áætlaður 8-60 MPa út frá prófunum á kjörnum úr öðrum borholum. Um gerð og eiginleika setbergsins er vísað í skilagrein Orkustofnunar OS83008/VOD04B. Um vinnslueiginleika bessa setbergs er lítið vitað en litlar líkur eru taldar á því að það valdi verulegum vandræðum við gröft fallganganna.

Ef svo ólíkleqa vildi til að fallgöngin lento í berggangi(göngum) þá gæti hann (þeir) orðið til mikilla vandræða í vinnslu því gangar á svæðinu eru sennilega flestir nær 160réttir.

2 STRENGJAGÖNG

Ráðgert er að strengja- og lyftuqöng Blönduvirkjunar verði 16örétt, um 210 m löng og um 4 m í þvermál (sjá staðsetninu á myndum 1 og 2). Strengjagöngin verða um 85 m frá borholu BV-27 og á mynd 5 eru sýndar bær jarðfræðilegu aðstæður sem bykja líkleqastar á gangaleiðinni út frá beirri vitneskju sem liqqur fyrir í dag. Þó ber að hafa í huga að á bessari mynd er ekki gert ráð fyrir misqenqjum sem kynnu að vera á milli borholu BV-27 og gangaleiðarinnar. Mestur hluti strengjaqanganna (4/5) liqqur í gegnum Blandsyru II en neðsti hluti beirra (1/5) er í Þóleiftsyru II.

2.1 Þykktir og hlutföll berggerða

Þykktir og hlutföll berggerða má áætla út frá upplýsingum úr borholu BV-27 (sjá mynd 5) og eru niðurstöður dregnar saman í töflu 3. Í bessari töflu er ekki greint sérstaklega á milli hinna tveggja jarðlaqasyrpa eins og gert var í töflu 1 fyrir fallgöngin. Í töflu 3 kemur m.a. fram að strengjaqöngin fara sennilega í gegnum u.b.b. 50 lageiningar

Tafla 3 Þykktir og hlutföll berggerða á strengjagangaleið (BV-27)

Bergerð	Basalt	Kargaberg	Setberg	Misqenqisbreksía
Fjöldi laqa	20	20	11	?
Þykktarsvið (m)	1,1-14,4	0,2-4,3	0,1-17,2	?
Meðalþykkt (m)	5,8	1,9	4,0	?
Hlutur berggerða á gangaleið	57%	20%	22%	<1%

sem eru frá 0,1 til 17m á þykkt. Hlutur basalts er um 57%, kargaberg um 20% og setberg er nálægt 22% af gangaleiðinni. Um hlut misgengisbreksíu er lítið vitað en talið ósennilegt að hann verði meiri en 1%.

2.2 Berggæðamat og vinnsluhæfni

Efstu 60-70 m f borholu BV-27 reyndust erfiðir f borun veqna hruns og skoltaps og er berg þar mjög mikið sprungið. Töluvert kjarnatap varð einniq á bessu bili. Ef barna er um að ræða staðbundið brotabelti þá er ekki ástæða til að ætla að berg í strengjaqöngunum verði eins brotið á bessu bili. Mjög mikið kjarnatap varð í set lagi á 82-89 m dýpi (263-271 m y.s.). Lítið er vitað um vatnslekt í efri hluta BV-27 en á u.b.b. 177 m dýpi (175 m y.s.) mældist mjög mikill leki (100 LU) og varð bar nokkurt hrún inn í holuna. Að öðru leyti mældist lekt lítil í holunni (<3 LU) en bess ber að geta að mælingar voru ekki nægilega margar.

Almennt séð er basaltið í BV-27 mjög mikið sprungið, sérstakleqa í efri hluta holunnar. ROD í borkjarna mældist frá 0 upp í 90% og veqið meðaltal um 33% sem er óvenju lágt. Brotstyrkur briggja basaltlaqa var mældur (point load) og eru niðurstöður sýndar á mynd 5. Meðaltal mælinga er um 185 MPa. Eins og getið var um í kaflanum um fallgöngin er áætlað út frá prófunum úr öðrum borholmum að brotstyrkur basaltsins geti verið á bilinu 60-260 MPa eftir ummyndun. Þrátt fyrir að basaltið sé mikið sprungið í BV-27 þá er ekki víst að bað sé eins mikið sprungið á gangaleiðinni en bó svo færi þá barf bað ekki endilega að hafa neikvæð áhrif á vinnslu þess nema síður sé. Fer það töluvert eftir hví hvaða aðferð verður notuð við vinnslu qanganna.

Kargabergið (20% af qangaleið) er víðast vel samlímt og er yfirleitt með mun herra ROD en basaltið (veqið meðaltal um 60%). Ekki er ástæða til að óttast vandræði af völdum þess.

Hlutur setbergs á gangaleiðinni er um 22% (svipað og í fallgöngum) og er borkjarninn yfirleitt heillekur begar hann kemur úr holunni en brotnar og molnar fliótt niður við bornun og hnjas. Fjöqur setlöq voru brotbolsprófuð og eru niðurstöður skráðar á mynd 5. Áætlað er að brotstyrkur setbergsins liggi á bilinu 8-60 MPa. Um vinnslueiginleika setbergsins er lítið vitað en vísað í skilagrein OS83008/VOD04B.

Þó borhola BV-27 hafi sennilega farið í gegnum misgengisbreksíu á einum stað (sjá mynd 5) er ekkert hægt að fullyrða um misgengi á sjálfri gangaleiðinni. Berg sem er mölbrotið veqna misgengjá eða brotabelta getur komið fram á gangaleiðinni og þá á öðrum dýptarbilum en í borholu BV-27.

Um möguleqa bergganga gildir bað sama og sagt var í kaflanum um fallgöngin.

Borkjarninn úr borholu BV-27 var greindur samkvæmt norska berggæðamatskerfinu og hverju berglagi gefin einkunn (0). Niðurstöður Q-mælinganna eru sýndar á mynd 5 og dregnar saman í töflu 4. Þar kemur m.a. fram að meðaltal basalts er 2,4 sem er tölувert lægra en meðaltal basalts í borholu BV-20 sem er 3,6. Kargabergið fær meðaltal um 4,3 (3,9 í BV-20) og meðaltal setbergsins er 0,8 (1,3 í BV-20). Í heild má hví seqja að Q-qildin séu lægri í borholu BV-27 en í BV-20. Skýringin á bessu er fyrst og fremst sú að basaltið er almennt meira sprungið í holu BV-27 en í BV-20 og setbergið í BV-27 er að meðaltali veikara og sennilega leirkendara en setbergið í borholu BV-20. Þetta bendir til bess að berggæði á strengjaqangaleið séu fvið lakari en á fallgangaleið. Þó verður að hafa í huga að staðbundin brotabelti í borholunum burfa ekki endilega að koma fram á sjálfum gangaleiðunum. Þannig er varasamt að bera saman berggæði á gangaleiðunum út frá borholunum.

Tafla 4 Niðurstöður Q-mælinga (BV-27)

	Q-svið	Meðal Q
Basalt	0,6-7,8	2,4
Kargaberg	0,2-6,8	4,3
Setberg	0,2-1,5	0,8

Mynd 6 sýnir nánar hvernig berggerðirnar úr borholu BV-27 dreifast á styrkingaspárlínurit fyrir strengjagöngin. Langflest berglöggin lenda á hví svæði bar sem styrking er talin óbörf nema 2-3 setlöq og eitt basaltlag sem barf að styrkja samkvæmt línuritinu. Í hönnun er ekki gert ráð fyrir sérstakri fastri styrkingu í strengjaqönqunum heldur er reiknað með að styrkja þau eftir börfum. Þrátt fyrir að norska styrkingarspáin qeri ekki ráð fyrir að burfi almenna styrkingu þá er talið sennilegt að einhver styrking sé nauðsynleg til að tryggja öryggi vinnandi manna í gönqunum. Slík styrking er áætluð eftirfarandi;

Styrkingaflokkur	Q-gildi	Styrking
1 Lítið sprungið basalt Vel samlímt kargaberg	>1 "	Enqin
2 Mikið sprungið basalt Illa samlímt kargaberg Allt setberg	<1 "	3-7sm Áspr.

Bergboltun qæti komið til qreina á stöðum bar sem talin er hætta á að stór bergstykki hrynnji inn í göngin. Samkvæmt mynd 5 má áætla að hlutur styrkingaflokks 2 verði um 35% en 65% af qöngunum burfi ekki að styrkja eftir hreinsun. Undantekningatilfelli svo sem mölbrotið berg eða misgengisbreksía geta orðið á veqi ganganna. Þar byrfti ásprautunin sennilega að vera bykkari eða allt upp í 10-20 sm eftir því hvort hún yrði styrkt (net eða nálar) eða ekki. Efstu 5-10 m ganganna þarf sennilega að sprauta með þykkri ásprautun (kannski 20-30 sm) eða setja upp mótt og steypa.

Til þess að auka frekar öryggi vinnufólks má hugsa sér að hengja sterkt vírnet yfir þá hluta gangaveggjanna sem eru óstyrktir. Annað sjónarmið sem kynni að verða ofan á er að ásprauta öll göngin til að auka öryggið enn meira.

Að lokum skal þess getið að bar sem ekki er vitað hvaða vinnsluaðferð verður notuð við gangagerðina verður umsögn um vinnsluhæfni bergsins og styrkingaspá alltaf eilítið ómarkviss.

Mikilvægt er að kortleqqja göngin jafnöðum og þau eru querð og fylgjast vel með vinnslu bergsins meðan á framkvæmdum stendur. Á bann hátt er hægt að bera berggæðamat saman við raunverulega vinnslueiginleika og styrkinqar.

HEIMILDASKRÁ


Ágúst Guðmundsson, Birgir Jónsson og Björn A. Harðarson 1982;
Blönduvirkjun. Jarðfræðirannsóknir I. Almenn jarðfræði
og Mannvirkjajarðfræði. Orkustofnun OS82090/VOD14, 249 s.

Ágúst Guðmundsson og Snorri Zóphóníasson 1982; Blönduvirkjun.
Berqgrunnsrannsóknir 1982. Aðkomuqöng, Inntak, Fallqöng,
Stöðvarhús, Frárennslisgöng og Frárennslisskurður.
Orkustofnun OS82121/VOD55B, 30 s.

Bjarni Bjarnason 1983; Blönduvirkjun. Rannsóknir á setbergi á
jarðgangaleiðum. Orkustofnun OS83008/VOD04B, 36 s.

Björn A. Harðarson 1982; Blönduvirkjun. Aðkomuqöng. Bergtækni.
Orkustofnun OS82122/VOD56B, 28 s.

Björn A. Harðarson 1982; Blönduvirkjun. Frárennslisgöng og Stöðvarhús.
Bergtækni. Orkustofnun OS82127/VOD57B, 35 s.



BLÖNDUVIRKJUN

Mynd 2

FALLGÖNG - STRENGJAGÖNG

PRESSURE SHAFT - CABLE SHAFT

Langsnið jarðlaga

GEOLOGICAL SECTION

XII

XI

IN THIS AREA THERE ARE PROBABLY MORE FAULTS THAN SHOWN
Á þessu svæði hefur vafalauft verið meiri brotavirkni en
hér er sýnd, þ.e. líkl misg., fleygar og sig.

BV-20 er 40m sunnan við snið / 40 m south of section

BV-20 RGD og kjarnefnið

Dýpi m 361 / 3m 5 10 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350

PKT 3

BV-27 er 40m norðan við snið / 40 m north of section

BV-27 RGD og kjarnefnið

Dýpi m 352 / 1 2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

350 300 250 200 150 100

Fallgöng Pressure shaft

Strengjagöng Cable shaft

Blandsyra II Mixed series

Possible fault ETV misgengi ~ 10 m

STÖÐVARHÚS Powerhouse

Póleititsyra II Tholeiitic series

ETV misg.

Possible fault

? 10m

Sjá staðsetningu sniðs á mynd 1
Sjá skýringar á mynd 3

15 m?

0 50 100 150 200

50



(í grendi við stöðvarhús er búist við ~10° jarðlagahalla í stefnu ~240°)

IN THE VICINITY OF THE POWERHOUSE THE DIP IS ASSUMED ~10° AND DIRECTION ~240°

DIRECTION ~240°

Mynd 3

BLÖNDUVIRKJUN
FALLGÖNG
Snið X₅-X_{5'}



Sjá staðsetningu sniðs á mynd 1

Jarðlagahalli
áætlaður 3° í stefnu sniðs
Ekki er útlokað að eitt eða fleiri
misgengi skeri þetta snið

SKÝRINGAR:


LEGENDA:

- Póleit - basalt (THOLEIITIC BASALT)
- ≥ 5% plagioklas-basalt (PHORPHYRIC BASALT)
- Ólivin-basalt (OLIVINE THOL. BAS.)
- Gjallkorgi (Korgaberg) (CEMENTED SCORIA)
- Sír tufflag, fingerd (TUFFACEOUS SEDIMENTS)
- Sandstenn og gróf tufflag (SANDSTONE)
- Vollberg (CONGLOMERATE)
- Misgengisbreccia (FAULT BRECCIA)

**VOD-MJ-631-
83.03.-0339.-'0.D**

STYRKINGARSPÁ JARDGANGA

Linuritið sýnir 38 styrkingsarfloka sem ákvárdast af berggæðum og jafnvíddar-qildum jarðganga (úr Barton et al. 1974)




$$BERGGEDDI, Q = \left(\frac{RQD}{Jn} \right) \times \left(\frac{Jr}{Ja} \right) \times \left(\frac{Jw}{SRF} \right)$$

X6

X6'


Mynd 5



BLÖNDUVIRKJUN

STRENGJAGÖNG

Snið X6-X6'



Sjá stadtsetningu sníðs ó mynd 1
Sjá skýringar ó mynd 3


- (N) Redt segulmagnad berg
- (R) Öflugl
- (A) Óviss sequistefna

Jordtagahalli er dælladur um
3° í stefnu sníðs
Ekki er útlokað ad eitt eda
fleiri misgengi skeri þetta sníð

VOD-MJ-631 BAH
83.03. 0296.-'0D

STYRKINGARS PÁ JARDGANGA
Linuritíð sýnir 38 styrkingarflokkar
sem ókvæðast af berggæðum og jafnvíddar-
gildum jarðganga (úr Barton et al. 1974)

Gildisína fyrir Stroengjagöng
 Borholg BV-27, basalt
 " " kargaberg
 " " setberg



MYND 6

