

Bjarni Kristinss.
BK-PHH-BB-81/03



ORKUSTOFNUN
Vatnsorkudeild

DE GREINAFORSÍÐASAFN

KVÍSLAVEITA 2

Berggæðamat

Bjarni Kristinsson
Þórólfur H. Hafstað
Bjarni Bjarnason



BK-PHH-BB-81/03

Desember 1981



ORKUSTOFNUN
GRENSÁSVEGI 9, 108 REYKJAVÍK

GREINARGERÐ

KVÍSLAVEITA 2

Berggæðamat

Bjarni Kristinsson
Þórólfur H. Hafstað
Bjarni Bjarnason

BK-PHH-BB-81/03

Desember 1981

KVÍSLAVEITA - BERGGÆÐAMAT

- 1 Inngangur
- 2 Jarðlög á gangaleiðum
- 3 Grunnvatn
- 4 Jarðhnik
- 5 Berggæðamat
- 6 Framhaldsrannsóknir

MYNDIR

1. mynd Yfirlitsmynd
2. mynd Þversnið af veituleið með hugsanlegum jarðgöngum
3. mynd Borholusnið, KV-4, 7 og 8
4. mynd Stefna sprungna og misgengja
5. mynd Q-gildi VS De í KV-4
6. mynd Q-gildi VS De í KV-7
7. mynd Q-gildi VS De í KV-8

TÖFLUR

Tafla 1 Skrá yfir kjarnaholur á hugsanlegum gangaleiðum

Tafla 2 Mælingar grunnvatnsborðs í m.y.s. í sept. 1981

Tafla 3 Berggæðamat í KV-4, 7 og 8

VIÐAUKAR

A Sprungugreining í KV-4, 7 og 8

B Samræmt Berggæðamat, Bjarni Bjarnason

C Ljósmyndir af kjarna á gangaleiðum (aðeins í hluta upplags)

1 INNGANGUR

Frá miðjum júlí til fyrri hluta september 1981 var unnið að rannsóknum á efri hluta vatnsviðs Þjórsár. Rannsakað var svæðið austan Þjórsár, frá Svartá í suðri til efstu kvíslar Þjórsár í norðri (sjá mynd 1). Etlunin er að beina Svartá, Þúfuverskvísl, báðum Eyvindarkvíslum, Hreysiskvísl og e.t.v. efstu kvísl Þjórsár í Koldukvísl, sem rennur í Þórisvatn. Við þar eykst rennsli til Þórisvatnsmiðlunar um nálega 1300 Gl/a. Kallast það Kvíslaveita. Rannsökuð voru hugsanleg stíflustæði jarðganga- og skurðleiðir ásamt grunnvatni og lausum jarðefnum. Á tveimur stöðum er val um skurð eða göng á veituleiðinni. Syðri göngin yrðu í gegnum hálsinn á milli Eyvindarkvíslanna, tæpur kílómetri að lengd, en nyrðri göngin á milli Hreysiskvíslar og nyrðri Eyvindarkvíslar, nærri 1,5 km löng.

Í þessari greinargerð er gerð grein fyrir þeim upplýsingum, sem fengust við kjarnaborun á þessum hugsanlegu jarðgangaleiðum og reynt er að gera grein fyrir hversu hagstætt bergið er til jarðgangagerðar.

2 JARBLÖG Á GANGALEIDUM

Af þeim fimmtán kjarnaholum, sem boraðar voru í Kvíslaveitu sumarið 1981, voru þrjár nærri hugsanlegum jarðgöngum. Það voru KV-4, nærri syðri göngunum, og KV-7 og 8, nærri nyrðri göngunum, (sjá töflu 1 og myndir 2 og 3).

TAFLA 1

Skrá yfir kjarnaholur á hugsanlegum gangaleiðum í Kvíslaveitu.

Hola	H nit X Y	Holuhæð í m y.s.	Dýpi í m	Holubotn í m y.s.
KV-4	524.310 456.550	634	45,3	588,7
KV-7	523.210 459.640	635	50,3	585,7
KV-8	522.950 460.350	621	40,5	582,5

H nit og hæð holanna er ómæld, en ákvörðuð eftir korti, 1.5000.


VOD·MJ·856·BK
81·11·1452·H


KVÍSLAVEITA

Yfirlitsmynd

SKÝRINGAR:

- KV-I ● Kjarnahola
A — B Þversnið á veituleið með
hugsanlegum jarðgöngum









KVÍSLAVEITA

PVERSNIÐ Á VEITULEID MED HUGSANLEGUM JARDGÖNGU
Útbreiðsla jardlaga áætluð út frá kjarnabolum

MUND 2

I/10 Q/RQD borggæðamat á
hugsanlegum jarðgangaleiðum
Grunnvatnsborð 810916



KVÍSLAVEITA
Snið af
Kjarnaborholum KV-4, 7

Þær botna allar þrjár í þóleiítbasalthrauni, rétt segulmögnuðu. Í öllum holunum þremur er þetta hraun gert úr fleiri en einni flæðieiningu og er svo líkt á milli hola, séð í handsýni, að þetta hlýtur að vera sama hraunið. Þetta lag eða a.m.k. rofflötinn á efra borði þess, er að finna í KV-4, 5, 7, 8, 10 og 12.

Hæðarmismunurinn á milli yfirborðs þess í KV-4 og 7 er 3,3 m og á milli KV-7 og 8 4,4 m, hækkandi til hærra holunúmer.

Á mynd 2 er sýnt þversnið á veituleið þar sem hugsanlega verða gerð jarðgöng. Eins og sjá má á mynd 1 þá er sniðið í gegnum KV-8 en KV-4 og 7 eru færðar inn í planið. Mynd 2 er gerð út frá kjarnaholunum þremur og einni sæmilegri opnu í Eyvindarkvísl nyrðri, 200-300 m neðar í ánni en sniðið nær neðst og sýnir líklega skipan jarðlaga. Það virðist því ljóst, að göng, gerð ekki fjarri þeim stað, sem merktur er inn á mynd 1, verði öll í þóleiíthraunlaginu og skeri aldrei venjuleg lagamót. Á það skal bent, að lagið er margar flæðieiningar og því með mörgum og óreglulegum kargalögum. Á mynd 2 er merkt inn berggæðamatið á kjarna holanna KV-4, 7 og 8, og er það byggt á svokölluðu Q-kerfi (Barton o.fl. 1974).

3 GRUNNVATN

Grunnvatnsmælingar sýna, að göng nærri KV-7 og 8 yrðu öll neðan grunnvatnsborðs, en göng nærri KV-4 lentu a.m.k. að hluta til neðan þess, sbr. töflu 2 og mynd 2.


TAFLA 2

Mælingar grunnvatnsborðs í september 1981, í m y.s.

	KV-4	KV-7	KV-8
5. sept.		619,5	610,5
16. sept.	596,8	613,8	612,5

4 JARÐHNIK

Ágúst Guðmundsson hefur merkt inn á kort, eftir loftmyndum, sprungur og misgengi á kvíslaveitusvæðinu, (Árni Hjartarson, 1981). Norðan Eyvindarkvíslar syðri voru tvær NA-lægar stefnur ríkjandi. Sáust u.p.b. 30 sprungur og misgengi. Nærri 2/3 þeirra hafa stefnuna N25-43°A og 1/3 N60-73°A. Eins og göngin eru teiknuð á mynd 1, þá snúa þau N0-3°A. Mynd 4 er birt til glöggvunar á afstöðu sprungna og misgengja til líklegrar gangastefnu.



MYND 4

Stefnur sprungna og misgengja norðan Eyvindarkvíslar syðri.

Ef af jarðgangagerð verðu þá munu göngin stefna nærri N-S, en í þá stefnu er halli yfirborðs nefnds þóleiíthrauns í ofangreindum holum nærri 1°.

5 BERGGÆÐAMAT

Árið 1980 var byrjað hér á landi að meta gæði bergs með tilliti til jarðgangagerðar, skv. gæðamatskerfi Bartons, Lien og Lunde (sjá Barton o.fl. 1974, einnig Sveinn Þorgrímsson 1981 og Davíð Egilson 1980). Kerfið byggir á nokkuð á annað hundrað reynsludæmum. Það er ýmsum annmörkum háð, t.d. er aðeins eitt reynsludæmi úr basalti og miðað er við sprungugreiningu í opnu en ekki í kjarna eins og hér er gert. Reynt hefur verið að aðlaga kerfið íslenskum aðstæðum, sbr. viðauka B og (Kjarnagreining og sýnataka - vinnulýsing, Björn Harðarson 1981), en engin reynsla er komin á slíkt enn, hvorki með tilliti til kjarna né basalts.

Hér verður reynt að meta hversu mikilla styrkinga er þörf samkvæmt ofangreindu kerfi í þeim göngum, sem hugsanleg eru fyrir Kvíslaveitu. Bergið er metið út frá þeim kjarna, sem fékkst úr holunum KV-4, 7 og 8, og er matið strangt til tekið takmarkað við þær. Kjarninn var boraður með BQ og er því 36,5 mm í þvermál.

Á mynd 2 sést þversnið hugsanlegra jarðgangaleiða eins og þær eru settar út á mynd 1. Á myndinni er jafnframt grunnvatnshæð í holunum ásamt Q-gildi og RQD hinna ýmsu holubila. Í töflu 3 er sundurliðun berggæðamatsins á sömu bilum, og í viðauka A eru sprungugreiniga-blöðin, þar sem m.a. er gerð nákvæm grein fyri hverri sprungu.

Samkvæmt Barton o.fl. '74, þá væri hér þörf á miklum styrkingum, t.d. væri nær alls staðar a.m.k. járbent ásprautulag, allt að 15 cm þykkt, og viðast yrði jafnframt kerfisbundin boltun ásamt stöku forsteyptum bogum. Hér þarfvisast að víkja verulega frá kerfinu, því reynslan hérlendis hefur sýnt að stuðlað basalt og einkum kuþbaberg stendur mun betur en búast mætti við að lítt athuguðu máli (dæmi Búrfellsgöng). Það er því mjög líklegt að styrkingarhugmyndir þeirra Bartons og félaga séu í flestum tilfellum of varkárar fyrir íslenskar aðstæður (sjá Björn A. Harðarson, 1981, óbirt gögn). Til þess að hafa einhverja vinnuhugmynd sem hægt er að nota við hönnun ganganna, þá má gera ráð fyrir að nægilegt sé að þekja bæði göngin enda á milli með 5-15 cm ásprautulagi, með 50-75% ganganna járbent, en nota bergbolta sparlega og enga forsteypta boga. Hér hefur enginn munur verið gerður á styrkingaþörf veggja og lofts enda ekki ástæða til við þessar aðstæður. Það skal áréttar ^þþessar hugmyndir eru einungis ályktanir dregnar af kjarnagreiningu en ekki endanlegar hönnunarhugmyndir. Slikt verður að bíða uns fleiri gögn liggja fyrir. Hafa skal í huga að styrkinga-þörf fer nokkuð eftir vinnubrögðum við gerð ganganna. Við miklar yfirsprengingar getur „Q-ið“ t.d. lækkað allt að fimmfalt (Barton o.fl. '74). Hafa ^{skal} m.a. í huga að skv. Q-greiningarkerfinu skal margfalda Jn með tveimur við gangamunna og mun því einkunnin lækka þar um helming.

Myndir 4, 5 og 6 sýna gæði bergsins og styrkingarflokka í holunum þremur miðað við Q-kerfið, en þetta er líklega varfærið mat. Miðað við að göngin verði 6 m í þvermál, deilt með vatnsgangastyrktarstuðli fæst „equivalent dimension“ = 3,75.

TAFLA 3


KVÍSALAVEITA

Berggæðamat í kjarnaholum á gangaleiðum

m y.s.	Dýpi	RQD:Jn	Jr:Ja	Jw:SFR	Q
<u>KV-4</u>					
~614,0- ~612,6	20,0-21,4	10:6	2,0:1	1:2,5	1
- ~611,6	-22,4	10:6	2,0:1	1:2,5	1
- ~609,0	-25,0	10:15	1,9:3	1:2,5	0,2
- ~608,3	-25,7	20:15	2,0:3	1:2,5	0,4
- ~606,8	-27,2	88:9	2,0:3	1:2,5	3
- ~604,2	-29,8	36:15	2,0:1	1:2,5	2
- ~603,9	-30,1	10:15	2,0:1	1:2,5	0,5
- ~601,2	-32,8	60:12	2,0:3	1:2,5	1
- ~598,0	-36,0	88:9	1,7:3	1:2,5	2
- ~595,9	-38,1	19:15	2,0:1	1:2,5	1
- ~594,7	-39,3	96:9	2,0:3	1:2,5	3
- ~591,5	-42,5	73:9	2,5:3	1:2,5	3
- ~588,7	-45,3	10:15	2,0:3	1:2,5	0,2
<u>KV-7</u>					
~615,5- ~612,8	19,5-22,2	38:15	2,1:3	1:2,5	0,7
- ~609,8	-25,2	68:12	2,3:1	1:2,5	5
- ~607,4	-27,6	19:15	2,3:1	1:2,5	1
- ~604,1	-30,9	30:15	2,1:1	1:2,5	2
- ~601,4	-33,6	59:12	2,0:3	1:2,5	1
- ~598,6	-36,4	19:15	2,0:1	1:2,5	1
- ~596,3	-38,7	10:15	2,0:1	1:2,5	0,5
- ~591,5	-43,5	28:15	2,0:1	1:2,5	1
- ~588,4	-46,6	68:12	2,0:1	1:2,5	5
- ~584,7	-50,3	10:15	2,8:1	1:2,5	0,7
<u>KV-8</u>					
~618,9- ~617,1	2,6- 4,4	10:15	2,0:1	1:2,5	0,5
- ~613,9	- 7,6	31:15	2,0:1	1:2,5	2
- ~612,2	- 9,3	22:15	2,7:1	1:2,5	2
- ~608,7	-12,8	56:12	2,0:1	1:2,5	4
- ~605,5	-16,0	55:12	2,0:1	1:2,5	4
- ~602,4	-19,1	67:12	2,0:1	1:2,5	4
- ~599,4	-22,1	73:9	2,0:1	1:2,5	6
- ~598,0	-23,5	10:15	2,0:1	1:2,5	0,5
- ~596,3	-25,2	88:9	2,0:1	1:2,5	8


A panel support chart showing 38 categories of support which are determined by the tunnelling quality (Q) and the equivalent dimension (D_e) of the excavation.

KV-4



A tunnel support chart showing 38 categories of support which are determined by the tunneling quality (Q) and the equivalent dimension (D_e) of the excavation.

KV - 7




$$\text{EQUIVALENT DIMENSION} = \frac{\text{SPAN, DIAMETER, OR HEIGHT (m)}}{\text{ESR}} = \frac{16}{3.75} = 4.32$$

$$\text{TUNNELING QUALITY } Q = \left(\frac{\text{RQD}}{J_n} \right) \times \left(\frac{J_r}{J_n} \right) \times \left(\frac{J_w}{\text{SRF}} \right)$$

MIXND 6

Tunnel support chart showing 38 categories of support which are determined by the tunneling quality (Q) and the equivalent dimension (D_e) of the excavation.

KV-8



6 FRAMHALDSRANNSÓKNIR

Ef ákveðið verður að fylgja gangahugmyndinni frekar eftir, þá er ljóst, að ferkari borana er þörf. Ef miðað er við þá gangaleið sem merkt er á mynd 1, þá er þörf a.m.k. tveggja kjarnahola til viðbótar, m.a. vegna sprungurannsókna. Önnur yrði norðan KV-4 og hin sunnan KV-7. Auk þess þyrfti a.m.k. tvær loftborsholur á hvorri gangaleið. Einnig væri mjög æskilegt að fá jarðýtu til að gera opnur utan í ásunum, sem göngin færu í gegnum, til sprungurannsókna. Verði gangaleiðunum hliðrað verulega frá því sem gengið er út frá á mynd 1, verður að endurskoða málið í ljósi þess.

HEIMILDASKRÁ

Árni Hjartarson 1981: Kvíslaveita, 5, Vatnafarsathuganir.
Orkustofnun, VOD, greinargerð, ÁH-81/03, desember 1981.

Barton, N., Lien, R. og Lunde, J. 1974: Engineering classifications
of rock masses for design of tunnel report. Rock Mechanics,
Vol. 6, No. 4, p.p. 189-236.

Bjarni Bjarnason 1981: Samræmt berggæðamat. Orkustofnun, VOD,
greinargerð, BB-81/01, desember 1981.

Björn A. Harðarson, 1981: Óbirt gögn um berggæðamat í jarðgöngum
á Íslandi.

Björn A. Harðarson, 1981: Kjarnagreining og sýnataka. Vinnulýsing.
Orkustofnun, VOD, greinargerð BAH-81/06, júní 1981.

Davíð Egilson 1980: Q-mat á bergi í Sandafelli og Búðarhálsi.
Orkustofnun VOD, greinargerð, DE-80/08, desember 1980.

Sveinn Þorgrímsson 1981: Sandafell - Jarðgöng. Bergtæknileg
greining. Orkustofnun, VOD, greinargerð, SvP-81/01, janúar 1981.

VIÐAUKI A

SPRUNGUGREINING

STADUR Kyrlaveitur

HOLA-KV-4

BORKRÓNA B&Q

DAGS. Sept. '81
Date

STEFNA HOLU *l'obdžéit*

DYPI FRA Depth interval
BLAD NR. 1 AF 3

GREINT AF $\rho H + \beta K$

SPRUNGUGREINING

STADUR *Kvíslaveitun* HOLA KV-4 BORKRÓNA BQ DAGS. 5 Sept. 81.
 Location Borehole Drill Bit Date
 BOR *Graellius IV* DÝPI FRÁ 40 TIL 45.3 M
 Drill rig Depth interval to m
 BLAÐ NR. 3 AF 3 GREINT AF P.H. + B.K.
 Sheet no. of Logged by

STEFNA HOLU *Lodresti*
Orientation of boreh.

BLAD NR. 3 AF 3
Sheet no. of

BORKRÖNA - B.Q.

DAGS. Sept. '81.
Date

VOD-MJ-900-BAH
81.06.0745-EBF

STADUR KVÍSLAVEITA HOLA KV-7 BORKRÓNA BQ DAGS. 81.10.13
 Location Borehole Drill Bit Date
 BOR SULLIVAN IV DÝPI FRÁ 1913 TIL 503 M
 Drill rig Depth interval to m
 STEFNA HOLU LÓDRETTI BLAÐ NR. 1 AF 4 GREINT AF BK 8 BHG
 Orientation of boreh. Sheet no. 09 Logged by

STADUR KVÍSLAVEITA HOLA KV-7 BORKRÓNA BK DAGS. 81.10.13
 Location Borehole Drill Bit Date
 SPRUNGUGREINING BOR SULLIVAN IV DÝPI FRA 19.3 TIL 50.3 M
 Drill rig Depth interval to m
 STEFNA HOLU LÖDESTT BLAÐ NR. 2 AF 4 GREINT AF BK & BH
 Orientation of boreh. Sheet no. of Logged by

SPRUNGUGREINING STADUR KVÍSLAVEITA HOLÁ KV-7 BORKRÓNA BQ DAGS. 81/1013
 Location Borehole Drill Bit Date
 BOR SULLIVAN IV DÝPI FRÁ 193 TIL 503 M
 Drill rig Depth interval to m
 STEFNA HOLU LÓÐRÉTT BLÁÐ NR. 3 AF 4 GREINT AF BK & PHH
 Orientation of boreh. Sheet no. of Logged by

VOD-MJ-900-BAH
81.06.0745-EBF

SPRUNGUGREINING STADUR KVÍSLAVEITA HOLÁ KV-7 BORKRÓNA BQ DAGS. 8/10/13
 Location Location Borehole Drill Bit Date
 BOR SULLIVAN IV DÝPI FRÁ 19.3 TIL 50.3 m
 Drill rig Depth interval to m
 STEFNA HOLU LÖDRETT BLAÐ NR. 4 AF 4 GREINT AF BK & PHH
 Orientation of boreh. Sheet no. of Logged by

VOD-MJ-900-BAH
81.06.0745-EBF

STADUR KVÍSLAVEITUR
 Location BOR CRAELIUS IV
 Drill rig STEFNA HOLU LÖDRETTI
 Orientation of boreh.

HOLA KV-8
 Borehole DÝPI FRÁ 0
 Depth interval

BORKRÓNA BQ
 Drill Bit TIL 10
 m

DAGS Sept. '81
 Date

BLAD NR. 1 AF 3
 Sheet no. of

GREINT AF. BH + BK
 Logged by

VOD-MJ-900-BAH
81.06.0745-EBF

STADUR KVÍSLAVEITUR..... HOLA KV-8..... BORKRÓNA B.Q..... DAGSSÁLT '81
 Location..... Borehole..... Drill Bit..... Date
 SPRUNGUGREINING..... BOR. CRAELIUS IV..... DÝPI FRÁ 20..... TIL 252.....
 Drill rig..... Depth interval..... to m.
 STEFNA HOLU 10DRETT..... BLAÐ NR. 3..... AF 3..... GREINT AF KH+B.K.
 Orientation of boreh. Sheet no. of Logged by

VIÐAUKI B

BERGGREININGARKERFIÐ +)

Kerfið byggist á svokölluðu "rock mass quality", Q, sem mætti kalla berggæði. Q er fall sex þátta, þ.e. RQD (rock quality designation), fjölda sprunga Jn, áferð veikustu sprungnanna Jr, myndbreytingu sprungufyllinga í veikustu sprungunum Ja, SRF (stress reduction factor), og vatni í sprungunum Jw.

Hér er um að ræða marga sömu þætti og notaðir eru við brotflatamælingarnar. Töflur 2 til 4 sýna hvernig á að meta bergið og gefa þessum þáttum tölulegt gildi. Síðan er Q reiknað samkvæmt:

$$Q = (RQD/Jn) \cdot (Jr / Ja) \cdot (Jw/SRF)$$

RQD /Jn túlkar heildarstrúktúr bergsins og er gróft mat á stærð bergblokksanna.

Jr /Ja túlkar áferð eða grófleika og ummyndun sprunguveggjanna eða sprungufyllingarinnar. Tang⁻¹ (Jr /Ja) er sæmileg nálgun raunverulegs skerstyrkleika fyrir mismunandi áferð á brotfleti og ummyndun fyllingarinnar. Við útreikninga á Q skal nota lægsta gildið á Jr /Ja.

Jw/SRF, Jw túlkar vatnsþrýstinginn í bergen, en hefur ekki sama tölugildi og póruþrýstingurinn. SRF er skammstöfun á "stress reduction factor" og túlkar spennur og spennubreytingar sem má vænta við röskun bergsins.

Venjulega er RQD ákvarðað með mælingu á borkjörnum sem prósenta af samanlagðri lengd kjarnabúta ≥ 10 cm á viðkomandi bili borholunnar. Þetta er þó ekki ávallt mögulegt og má þá notast við góðar bergopnur. Við slíkar aðstæður er RQD fundið samkvæmt líkningunni:

$$RQD = 115 - 3,3 Jv, \text{ þar sem}$$

$$Jv = \text{heildar sprungufjöldi á } m^3, \text{ en}$$

$$RQD = 100, \text{ ef } Jv \leq 4,5$$

+) Kerfi þetta er tekið lítið breytt úr : Barton, N. et al., 1974.

"Engineering Classification of Rock Masses for the Design of Tunnel Support," Rock Mechanics, 6. hefti, bls. 189-236.

BERGGÆÐAMAT

Reglur þær sem hér birtast, eru settar fram til samræmingar einkunna við gæðamat á íslensku bergi. Mikið hefur verið greint af borkjarna undanfarin tvö ár og má Margir menn fengist við það verk. Hætt er því við að einkunnir séu nokkuð persónubundnar. Taflan sem hér fylgir er samin af Birni A. Harðarsyni eftir að hann hafði skoðað jarðgöng á ýmsum stöðum á landinu sumarið 1981. Smávægilegar breytingar gerði Bjarni Bjarnason.

KJARNAGREININGIN

Sprungugreiningarblaðið er sá grunnur sem berggæðamatið byggir á og verða því allir, sem kjarna greina, að viðhafa sömu vinnubrögð. Borkjarnanum er lýst á blaðinu eins og hann kemur fyrir og reynt að fylgja gefnum einkunnum svo sem kostur er. Lítið rúm er til að víkja frá settum leikreglum vegna persónulegra skoðana þess er greinir.

ALMENNT UM EINKUNNAGJÖFINA

Hverju lagi skal gefa einkunn í heild sinni ef það hefur svipaða eiginleika niður úr. Ef lag er mjög breytilegt þarf að gefa sérstaka einkunn fyrir hvern kafla. Gildir þetta sérstaklega um hraunlög, en þau eru oft lagskipt m.t.t. bergtæknilegra eiginleika. Á þetta sérstaklega við um lög með þykkan gjallkarga að ofan/eða neðan. Smámunasemi ber þó að varast. Tvær einkunnir eru gefnar í hverju tilfelli, verra mat og betra mat, en með því má að nokkru sjá við óvissu sem ríkir í einkunnagjöfinni.

Berggæðamatið er sjálfstætt mat, sem tekur eingöngu mið af bergtækni-legum eiginleikum jarðlaganna. Einkunnir má því ekki á nokkurn hátt miða við tilgang þess mannvirkis sem gera á í bergið. Q-einkunn fyrir berg er því nákvæmlega sú sama hvort sem sprengja á í það stöðvarhúshvelfingu eða frárennslisgöng svo dæmi séu tekin.

TaflaAlmennar reglur við Q-mat á bergi.BAH 1981

Berggerð	RQD	Jn	Jr	Ja	Jw	SRF
Básalt stórstuðlað millistuðlað	x	9	2,5	yfirl. 1	yfirl. 1	yfirl. 1
Basalt smástuðlað kubbað <40% RQD	x	15	3	yfirl. 1	yfirl. 1	yfirl. 1
Basalt brotið (40%-70% RQD)	40-70%	12	2,5	yfirl. 1	yfirl. 1	yfirl. 1
Pétt gjall (RQD >60%)	>60%	12	2	2-4	br.	br.
Laust gjall (RQD <60%)	<60%	15	2	2-4	br.	br.
Sitlsteinn sandsteinn	x	yfirl. 9	2	yfirl. 3	1 eða 0,66	br.
Völuberg (jökulberg)	x	yfirl. 6	2,5	2-4	yfirl. 1	yfirl. 1

Skýringar við töflu

RQD: Þarf nást ekki skýringar

Jn: Aðalvandinn er að flokka basalt eftir töflunni. Við Q-mat í opnum er yfirleitt einfalt að átta sig á byggingu laganna en í kjarna gegnir öðru málí. Erfitt er að gefa reglur um hvað skuli kalla stórstuðlað, smástuðlað etc. í kjarna. Hér verður að treysta fyrst og fremst á persónulegt mat þess er greinir kjarnann. Það er mjög æskilegt að menn reyni að átta sig á þessu á meðan að kassarnir standa opnir fyrir framan þá. Q-greiningareyðublaðið gefur aldrei sömu tilfinningu og kjarninn sjálfur. Ljósmyndir af kjarnanum eru líka mjög hjálplegar. Það má reyna að styðjast nokkuð við uppgefnar RQD. tölur í töflunni, með varúð þó.

Jr: Jr. tölurnar, sem sjást á sprungugreiningarblöðunum lýsa áferð sprungna eins og þær koma fyrir í kjarna. Líklegt er að margar sprungur séu í raun ósamfelldar þótt það sjáist ekki í kjarnanum. Ef tekið er meðaltal úr Jr-dálkinum (gerð/type) og borið saman við Jr í töflunni, þá sést að taflan er yfirleitt u.p.b. 0,5 hærri í einkunn, sem teljast má eðlilegt út frá því sem ofan greinir. Ekki er rétt að ganga algerlega framhjá einkunnunum í Jr dálkinum vegna þess að sprungufletir geta verið mishrjúfir í hraunum sem lenda í sama stuðlaflokki. Mælt er því með því að finna meðaltalið úr Jr-dálkinum en leggja 0,5 við einkunnina í öllum tilfellum. Fyrir annað berg en basalthraun skal Jr meðaltalið af greinigarblöðunum standa óbreytt.

Ja: Á greiningarblaðinu eru tveir dálkar sem lýsa sprungufyllingum. Í dálkinum (Fylling/fill) er eingöngu gefin einkunn eftir þykkt fyllinganna, frá 1-4. Í öðrum dálki (Teg.Fill/type of fill) er reynt að ráða í tegundir fyllinga. Báðir þessir þættir eru jafn réttháir þegar Ja er ákveðið. Þess vegna má alls ekki líta á meðaltalið úr þykktardálkinum sem brúkanlega Ja einkunn. Hér skal enn fjallað um basalt sérstaklega, enda er ísland basalt, eða hvað? Í töflunni er gefin einkunnin "yfirleitt 1" fyrir allt basalt. Sprungufyllingar í basalti eru yfirleitt þunnar og stundum nær engar. Á sprunguflötunum eru yfirleitt frekar skaðlaus efni s.s. silt, ýmis konar kísilútfellingar eða seolitar. Þegar svona háttar til er 1 eina rétta einkunnin. Hafi berg hins vegar legið djúpt í jörðu og/eða orðið fyrir hitaummyndun er algengt að svört eða dökk, gljáandi leirskán sitji á sprunguflötunum. Leir þessi er nær alltaf smektit, þenjanlegur leir, hinn mesti skaðvaldur, sem virkar eins og koppafeiti þegar hann blotnar. Þegar slíkur leir finnst þarf því að hækka Ja, gefa 1-4 eftir þykkt og tíðleika slíkra fyllingar.

Ef vafi leikur á um gerð leirfyllinga í kjarna ætti skilyrðislaust að taka sýni til röntgengreiningar. Á þetta sérstaklega við þegar byrjað er að bora á nýjum svæðum þar sem ummyndun er ekki þekkt. Röntgengreiningin er ódýr og fljótleg og vaða menn ekki í villu og svima að henni lokinni.

Jw: Í norska kerfinu eru annars vegar látin fylgja skrifleg lýsing með Jw einkunnunum en hins vegar tekið tillit til vatnsþrýstings á vikomandi dýpi.

Flestur kjarnaholur eru lektaðar í borun eða strax að henni lokinni og gefur það góða vísbendingu um lekt bergsins. Sá galli er þó á að yfirleitt er stór hluti holunnar lektaður í einu og segja slíkar mælingar því ekki til um lekt einstakra laga en ætla má að hún sé all misjöfn. Út frá dýpi frá grunnvatnsborði niður á fyrirhugað mannvirki má sjá vatnsþrýstinginn í berGINU. Hann gefur okkur strax lágmarksgildi fyrir Jw. Berg tertíert að aldri og frá fyrri hluta kvarter er yfir allþétt hér á landi og má því búast við hærri Jw einkunn en. þrýstingurinn einn segir til um.

SRF: SRF einkunnum í kerfinu er skipt í two flokka. Fyrri flokkurinn gildir fyrir berg, sem er skorið af veikleikasvæðum þar sem hætta er á miklu hruni. Síðari flokkurinn á við um berg reglulegt að uppbyggingu, þar sem slíkra vandamála er ekki að vænta.

Kjarnaboranir eru dýrar. Það er því haft eins langt á milli hola og kostur er. Við túlkun gagna úr borholum er gengið út frá því að jarðlöög séu reglulegar linsulaga einingar, sem haldi striki, halla og þykkt um nokkra vegalengd. Slíkar dreifðar boranir gefa ekki möguleika á að meta staðbundna óreglu í jarðlagastaflanum og verður því að fylgja einkunnum í seinni floknum ef ekki er annað að byggja á.

Spennuástand í bergi er sjaldnast þekkt. Spennumælingar eru gerðar þar sem meiriháttar mannvirki skulu grafast. Annars verður að meta einkunnina, einkum eftir dýpi á vætanlegt mannvirki.

VIDAUKE C

KVÍSLAVEITA KV-4 K-10G2AE4



KVÍSLAVEITA KV-4 K-30G4AE4





