



ORKUSTOFNUN

Kalt vatn í landi Hæðarenda í Grímsnesi,
Árnessýslu

Magnús Ólafsson

Greinargerð MÓ-85-06

KALT VATN Í LANDI HÆÐARENDÁ Í GRÍMSNESI, ÁRNESSÝSLU

Þann 18. febrúar var farið að Hæðarenda í Grímsnesi og tekin tvö sýni af köldu vatni. Sýni var tekið úr svokölluðum Gvendarbrunni, en það er lind skammt vestan við bæinn. Einnig var tekið sýni af neysluvatni úr krana í íbúðarhúsi.

Sýnin hafa nú verið efnagreind á efnarannsóknarstofu Orkustofnunar og niðurstöður eru birtar í töflu 1.

TAFLA 1. Hæðarendi, kalt vatn (mg/kg).

Staður	Gvendarbrunnur	Kranavatn
Dags.	85-02-18	85-02-18
Númer	31	32
Hiti (°C)	5.1	6.1
pH/°C	7.68/21.5	7.20/21.5
SiO ₂	19.16	14.14
Na	7.86	6.36
K	1.02	0.59
Ca	5.17	4.69
Mg	5.26	4.01
CO ₂	33.30	27.60
SO ₄	2.24	1.93
H ₂ S	0.0	0.0
Cl	7.36	7.62
F	0.06	0.05
Uppl. efni	60.8	49.7
NO ₃	0.33	0.12
Fe	0.0	0.0

Með tilliti til þeirra efna, sem voru mæld, þá stenst vatnið allar kröfur sem gott neysluvatn.

Magnús Ólafsson

KALT VATN Í LANDI HÆÐARENDÁ Í GRÍMSNESI, ÁRNESSÝSLU

Þann 18. febrúar var farið að Hæðarenda í Grímsnesi og tekin tvö sýni af köldu vatni. Sýni var tekið úr svokölluðum Gvendarbrunni, en það er lind skammt vestan við bæinn. Einnig var tekið sýni af neysluvatni úr krana í íbúðarhúsi.

Sýnin hafa nú verið efnagreind á efnarannsóknarstofu Orkustofnunar og niðurstöður eru birtar í töflu 1.

TAFLA 1. Hæðarendi, kalt vatn (mg/kg).

Staður	Gvendarbrunnur	Kranavatn
Dags.	85-02-18	85-02-18
Númer	31	32
Hiti ($^{\circ}$ C)	5.1	6.1
pH/ $^{\circ}$ C	7.68/21.5	7.20/21.5
SiO_2	19.16	14.14
Na	7.86	6.36
K	1.02	0.59
Ca	5.17	4.69
Mg	5.26	4.01
CO_2	33.30	27.60
SO_4	2.24	1.93
H_2S	0.0	0.0
Cl	7.36	7.62
F	0.06	0.05
Uppl. efni	60.8	49.7
NO_3	0.33	0.12
Fe	0.0	0.0

Með tilliti til þeirra efna, sem voru mæld, þá stenst vatnið allar kröfur sem gott neysluvatn.

Magnús Ólafsson