



ORKUSTOFNUN

Cobraboranir við Oddagötu. Athugun á þykkt
lausra jarðlaga

Þórólfur H. Hafstað

Greinargerð PHH-89-11

Cobraboranir við Oddagötu Athugun á þykkt lausra jarðlaga

Verkfræðistofan Ferill óskaði eftir að borað yrði með cobra-bor á svæðinu sunnan og austan við Oddagötu í Reykjavík til að kanna þykkt á lausu jarðlagi. Þetta var gert þann 10. nóvember 1989. Borað var í gróið land á fyrirfram útsettum stöðum, sem ekki eru allir sýndir á meðfylgjandi mynd, en þeir eru í höfuðdráttum á þrem línum; A, B, og C. Holurnar eru níu og eru merktar A-2, A-3, A-4, B-2, B-3, B-4, C-2, C-3 og C-4. Parna er mestanpart um að ræða moldarfyllingu, en nokkuð grjót og annað drasl er þó innan um og samanvið. Þurfti því oftast nokkrar tilraunir til að komast niður fram hjá því. Eru hér aðeins teiknaðir borferlar þeirra holna sem dýpstar urðu á hverjum stað.

Við cobraborun er mældur reksturshraði borstanga á 20 cm bili. Hraðaferlarnir eru sýndir á meðfylgjandi blöðum. Í borlok þýðir fullyrðingin "stopp" að borinn hafi nánast stöðvast en að fyrirstaðan sé ekki mjög afmörkuð. "fast" er notað þegar fyrirstaðan er tölувert ákveðin; borinn heggur og jafnvel glamrar. Þýðir það þá annað hvort að komið sé í fasta klöpp eða á stóran Stein. Regla er að hætta borun ef ekki rekast 20 cm á mínuðu, ellegar 10 cm á hálfri.


Eins og fram kemur á meðfylgjandi ferlum eru skil milli fasts jarðlags og lauss ágætlega glögg. Samt sem áður er líklegt að undir moldarfyllunni sé að minnsta kosti sums staðar nokkuð svo ísmeygileg, hálfharðnað set, sem tilheyrir svokölluðu Fossvogsseti. Borinn getur gengið ofurlítið ofan í það að því virðist, þó að hægt fari.

Meðfylgjandi eru borhraðaferlar á þrem blöðum svo og afstöðumynd.

Þórólfur H. Hafstað

GREINARGERD

#HH-89-10-




498 - M3


ODDAGATA I REYKJAVIK
COBRABORUN

PHH/HS (phh)
PHH-89-11
blad 1 af 3.


A-2



A-3



A-4




JOD-MJ


ODDAGATA I REYKJAVIK
COBREABORUN

PHH/HS/phh
PHH-89-11
blad 2 af 3.


B-2



B-3



B-4




100-MJ


ODDAGATA I REYKJAVÍK
COBRABORUN

pHH/H5/pH
pHH - 89-11
blad 3 af 3

C-2



C-3



C-4

