



**ORKUSTOFNUN**

Dýpkun holu KJ-27

**Ásgrímur Guðmundsson**

**Greinargerð ÁsG-97-07**



## Dýpkun holu KJ-27

### Inngangur

Hola KJ-27 í Kröflu var boruð í ágúst 1996 niður á 1104 m dýpi. Hún er í Leirbotnum og var valinn staður sem er nokkurn veginn á línu milli holu KJ-11 og KJ-3A, um það bil 30 m vestan við gufulögningina í 486,4 m h.y.s. Staðsetning holunnar er sýnd á mynd 1 og hnit hennar eru:

$$X = 443.303,55$$

$$Y = 579.580,18$$

Tvær skýrslur voru gefnar út um borun holunnar ásamt verklýsingu:

**Verklýsing fyrir holur KJ-27 og KJ-28 (OS-96039/JHD-24 B), Sverrir Þórhallsson o.fl.**

**Krafla, borun holu KJ-27 - 1. Áfangi (70-395 m) (OS-96058/JHD-36 B), Ásgrímur Guðmundsson o.fl.**

**Krafla - Borun vinnsluhluta holu KJ-27 (OS-96061/JHD-37 B), Hjalti Franzson o.fl.**

Í skýrslunum er gerð grein fyrir undirbúningi og gangi borverksins og þeim upplýsingum er félus til meðan á því stóð. Upphaflega var gert ráð fyrir að holan ynni vökva úr efra kerfi Leirbotna og var hönnuð sem slík. Vegna lélegrar gæfni hefur verið ákveðið að föðra af efra kerfið með 9 5/8" föðringu og steypa hana. Síðan að dýpka holuna niður með það að markmiði að skera tvær sprungur sem liggja austan holunnar en halla í áttina til hennar. Ákveðið er að nota til verksins stefnuborunartæki.

### Lýsing á staðháttum

Staðsetning holunar tók mið af því að sprunga liggur austan hennar, sem líklega veitir vökva út í lárétt velleiðandi lög. Meðan á borun vinnsluhlutans stóð töpuðust þegar mest var um 10 l/s af skolvatni út í jarðhitageyminn. Í örjunaraðgerðum eftir borun fór skoltapið vel yfir 40 l/s og í þrepadaelingu í borlok var talið að allt að 60 l/s töpuðust. Holan olli vonbrigðum þegar henni var hleypt upp vegna aflleysis og var því brugðið á það ráð í tvígang að kæla holuna niður eftir upphitun í þeirri von að æðarnar í henni opnuðust betur, en árangur var ekki sýnilegur. Sennilega er velleiðandi lag eða sprunga í næsta nágrenni holunnar og helst samgangur þar á milli þegar holan er köld, en við hitnun þá þenst bergið nægilega mikið til að draga verulega úr rennsli inn í holuna.

Sprunga sem talið er að fæði holur KJ-9 og KJ-28 er talin liggja upp til yfirborðs um 120 m austan við holu KJ-27. Áætlaður halli hennar er um 3°. Með því að halda áfram að bora beint niður þá ætti holan að skera sprunguna en það er ekki gefið, þar sem lítilsháttar halli á holunni til vesturs getur auðveldlega valdið því að hún hitti ekki á sprunguna. Þá er miðað við 2.100 m holudýpi. Því var tekin sú ákvörðun að nota stefnuborunartæki við áframhaldandi borun. Eftirsandi forsendar voru lagðar til grundvallar:

- *Leirbotnasprunga er talin vera um 120 m austan við KJ-27 með 3° halla til vesturs.*
- *Hveragilssprungan er um 400 m austan við holu KJ-27 með 3° halla til vesturs.*
- *Hallauppbygging hefst á 1.200 m dýpi.*
- *Stefna sem næst því að vera hornrétt á sprungurnar en i góðri fjarlægð frá œðum í öðrum holum.*

Áætlaður halli á meintum sprungum og holu KJ-27 er sýndur á mynd 2 og töluleg gögn þar að lítandi eru í töflu 1. Lagt er til að bora beint niður úr vinnsluföðringunni í um 1.200 m dýpi og

þaðan 2° uppbygging á hverja 30 m þar til 30° halla er náð. Stefnan verður  $100^\circ \pm 10^\circ$ , þ.e.  $10^\circ$  sunnan við austur. Að því gefnu að forsendur standist þá verður Leirbotnasprungan skorin á 1300 - 1400 m dýpi og Hvergilssprungan á 1800 - 2000 m dýpi. Endanlegar dýptartölur verða ákveðnar á staðnum af staðarjarðfræðingi í samráði við boreftirlit.

Búast má við að hiti í neðri hluta holu KJ-27 fylgi suðumarksferli. Yfirþrýstingur umfram kalda vatnssúlu hefur ekki komið fram við borun hola þarna í nágrenninu, en þær eru all margar. Samt er full ástaða til að vera á varðbergi þar sem enginn merkjanlegur niðurdráttur hefur sést í neðri hluta Leirbotna.

### Upplýsingar frá borun og upphitun holu KJ-13

Holum KJ-13 og KJ-13B voru gerð góð skil í skýrslum Orkustofnunar:

**Krafla - hola KJ-13. Borun rannsóknir og vinnslueiginleikar** (OS82046/JHD07), tekið saman af *Valgarði Stefánssyni o.fl. 1982.*

**Krafla, Hola KJ-13 - Endurborun í júlí og ágúst 1983,** (OS-83077/JHD-23 B), tekið saman af *Ásgrimi Guðmundssyni o.fl. 1983.*

Í fyrri skýrslunni er ítarlega fjallað um úrvinnslu gagna úr holu KJ-13, en hin eins og nafnið gefur til kynna fjallar um endurvinnslu KJ-13 þegar skáborað var út úr henni á tæplega 900 m dýpi og holunni stefnt þvert á Hveragilið.

Hola KJ-13 skar hvorki Leirbotna- né Hvergilssprunguna þegar hún var boruð 1980. Hún var staðsett á milli þeirra og boraðist með vægum halla svipuðum og sprungurnar og hélt þar af leiðandi nokkurn veginn sömu fjarlægð við þær alveg til botns. Á mynd 3 eru sýndir hitaferlar úr holu KJ-13 þegar borun var að ljúka sumarið 1980. Fyrstu tveir ferlarnir eru af mælingum í stöngum, en seinni þrír eru mældir í 22- 24 l/s ádælingu. Lítið sem ekkert er um æðar neðan 1.700 m dýpis, en vísbending var um æð niður við botn sem skilaði sér ekki inn í holuna. Mynd 4 sýnir upphitunarmælingar eftir borun og kemur þar fram hitastökk á 1.000 til 1.100 m dýpi, sem er hitabreytingin þegar borað er úr efra kerfinu í það neðra. Mynd 5 sýnir þrýsting í holu KJ-13 hálfum mánuði eftir borun.

Á mynd 6 er yfirlit yfir skoltapsmælingar neðan 1.100 m dýpis. Þar kemur fram að mesta skoltap í borun var um 14 l/s og var það að smáaukast niður undir 1.700 m dýpi.

Hola KJ-13 var að mestu boruð í innskot neðan 1.100 m dýpis og er jarðlagastaflinn sýndur á mynd 7. Þar er tekið fram hvers konar berg er til staðar og dreifing ummyndunarsteinda. Hér á eftir er stutt lýsing á jarðlögunum:

**1.000 - 1.520 m dýpi.** Innskotsberg er hér ráðandi. Mest ber á grófkorna dóleriti, en finkorna basalt sést öðru hvoru. Breksíur sjást af og til milli innskotanna. Neðst í þessum kafla sést finkorna fersklegt innskot.

**1.520 - 1.720 m dýpi.** Hér ægir saman móbergi basalthraunlögum og innskotum. Bergið er allt mjög ummyndað. Lagskipting er ör og borhraði mjög breytilegur.

**1.720 - 2.050 m dýpi.** Innskot eru hér ráðandi eins langt niður og séð verðu. Þunn grófkorna dólerít innskot eru einkennandi niður 1830 m dýpi stundum með 5 - 10 m þykkum breksíum á milli. Þar neðan við cru innskotin þykkari, bæði fin- og grófkorna. Á 1.900 - 2.000 m dýpi er komið í súr innskot og ekki var ljóst hvort æðar tengdust þeim.

Rétt er að benda á að erfitt er að tengja milli hola þegar innskot eru ráðandi berggerðir, en aftur á móti gefur það til kynna við hverju má búast. Til frekari glöggvunar þá fylgir hér með einfaldað jarðlagsnīða af holu KJ-13B ásamt mælingum á skoli. Þar kemur glöggt í ljós breytingin sem á sér stað þegar borað er í Hveragilssprunguna á um 1400 m dýpi. Jarðlögin eru sambærileg holu KJ-13.

## Öryggislokar við borun

Til þess að loka holunni meðan borstengur eru í henni eru svonefndir öryggislokar "blow-out preventers" og eru þeir af fjórum gerðum

- Belggosvarar (Shafer og Hydril) loka að borstöngum, álagsstöngum og fóðringum. Er þá gúmmiþéttingu þryst saman og lokar hún þá holunni. Hitabel þessara loka er takmarkað.
- Öryggisloki sem lokar að stöngum er með stáltungu og gúmmiþéttingu (Cameron). Lokinn getur aðeins þétt við borstengur og takmarkar það notkunarsvið hans.
- Pakkdós (Grant) er höfð efst á öryggisventlunum til að beina því sem úr holunni kemur út um hliðarstút og vernda þar með starfsmenn borsins gegn gufugosi. Í pakkdósinni er gúmmiþéttung sem snýst með stöngunum.
- Holulokar sem geta fullokað þegar tæki eru ekki í holunni verða hafðir og er endanlegur aðalloki holunnar reyndar hafður á henni við dýpkun.
- Kæfingarlokar eru hafðir til að hægt sé að dæla vatni eða þungri leðju í holuna eftir að öryggislokum hefur verið lokað til að "kæfa" holuna. Dæla borsins er fasttengd kæfingarlokanum.


## Niðurlag

Greinargerð þessi kemur sem viðbót við verksamning, KRA-08, milli Landsvirkjunar og Jarðborana hf. Hér er kveðið nánar á um áframhaldandi borun holu KJ-27 auk þess sem lagðar eru til upplýsingar frá nærliggjandi holum, sem gætu reynst gagnlegar við framkvæmd verksins. Jafnframt fylgir með í viðauka 1 föðrunarskýrsla um leiðarann í KJ-27.

Dýpi (m)	Halli	Sin af halla	Frávik	Heildarfrávik	Cos af halla	Frávik	Heildarfrávik	Halli	Sin	Frávik	Heildarfrávik	Halli	Sin	Frávik	Heildarfrávik
(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
0	1	0,01745241	20,94	0,9998477	1199,82	1199,82	0,052336	62,80	57,20	3	0,052336	62,80	337,20	337,20	337,20
1200	1200	2	0,0348995	1,05	21,99	0,99939083	29,98	1229,80	55,63	3	0,052336	-1,57	333,63	333,63	333,63
1230	30	4	0,06975647	2,09	24,08	0,99756405	29,93	1259,73	54,06	3	0,052336	-1,57	334,06	334,06	334,06
1260	30	6	0,10452846	3,14	27,22	0,9945219	29,84	1289,56	52,49	3	0,052336	-1,57	332,49	332,49	332,49
1290	30	8	0,1391731	4,18	31,39	0,99026807	29,71	1319,27	50,92	3	0,052336	-1,57	330,92	330,92	330,92
1320	30	10	0,17364818	5,21	36,60	0,98480775	29,54	1348,81	49,35	3	0,052336	-1,57	329,35	329,35	329,35
1350	30	12	0,20791169	6,24	42,84	0,9781476	29,34	1378,16	47,78	3	0,052336	-1,57	327,78	327,78	327,78
1380	30	14	0,2419219	7,26	50,10	0,97029573	29,11	1407,27	46,21	3	0,052336	-1,57	326,21	326,21	326,21
1410	30	16	0,27563736	8,27	58,37	0,9612617	28,84	1436,10	44,64	3	0,052336	-1,57	324,64	324,64	324,64
1440	30	18	0,30901699	9,27	67,64	0,95105652	28,53	1464,64	43,07	3	0,052336	-1,57	323,07	323,07	323,07
1470	30	20	0,34202014	10,26	77,90	0,93969262	28,19	1492,83	41,50	3	0,052336	-1,57	321,50	321,50	321,50
1500	30	22	0,37460659	11,24	89,14	0,92718385	27,82	1520,64	39,93	3	0,052336	-1,57	319,93	319,93	319,93
1530	30	24	0,40673664	12,20	101,34	0,91354546	27,41	1548,05	38,36	3	0,052336	-1,57	318,36	318,36	318,36
1560	30	26	0,43837115	13,15	114,49	0,89879405	26,96	1575,91	36,79	3	0,052336	-1,57	316,79	316,79	316,79
1590	30	28	0,46947156	14,08	128,57	0,88294759	26,49	1601,50	35,22	3	0,052336	-1,57	315,22	315,22	315,22
1620	30	30	0,5	15,00	143,57	0,86660254	25,98	1627,48	33,65	3	0,052336	-1,57	313,65	313,65	313,65
1650	30	30	0,5	15,00	158,57	0,86660254	25,98	1653,46	32,08	3	0,052336	-1,57	312,08	312,08	312,08
1680	30	30	0,5	15,00	173,57	0,86660254	25,98	1679,44	30,51	3	0,052336	-1,57	310,51	310,51	310,51
1710	30	30	0,5	15,00	188,57	0,86660254	25,98	1705,42	28,94	3	0,052336	-1,57	308,94	308,94	308,94
1740	30	30	0,5	15,00	203,57	0,86660254	25,98	1731,41	27,37	3	0,052336	-1,57	307,37	307,37	307,37
1770	30	30	0,5	15,00	218,57	0,86660254	25,98	1757,39	25,80	3	0,052336	-1,57	305,80	305,80	305,80
1800	30	30	0,5	15,00	233,57	0,86660254	25,98	1783,37	24,23	3	0,052336	-1,57	304,23	304,23	304,23
1830	30	30	0,5	15,00	248,57	0,86660254	25,98	1809,35	22,66	3	0,052336	-1,57	302,66	302,66	302,66
1860	30	30	0,5	15,00	263,57	0,86660254	25,98	1835,33	20,09	3	0,052336	-1,57	301,09	301,09	301,09
1890	30	30	0,5	15,00	278,57	0,86660254	25,98	1861,31	19,51	3	0,052336	-1,57	299,51	299,51	299,51
1920	30	30	0,5	15,00	293,57	0,86660254	25,98	1887,29	17,94	3	0,052336	-1,57	297,94	297,94	297,94
1950	30	30	0,5	15,00	308,57	0,86660254	25,98	1913,27	16,37	3	0,052336	-1,57	296,37	296,37	296,37
1980	30	30	0,5	15,00	323,57	0,86660254	25,98	1939,25	14,80	3	0,052336	-1,57	294,80	294,80	294,80
2010	30	30	0,5	15,00	338,57	0,86660254	25,98	1965,23	13,23	3	0,052336	-1,57	293,23	293,23	293,23
2040	30	30	0,5	15,00	353,57	0,86660254	25,98	1991,21	11,66	3	0,052336	-1,57	291,66	291,66	291,66
2070	30	30	0,5	15,00	368,57	0,86660254	25,98	2017,19	10,09	3	0,052336	-1,57	290,09	290,09	290,09
2100	30	30	0,5	15,00	443,57	0,86660254	25,98	2043,17	8,52	3	0,052336	-1,57	288,52	288,52	288,52
2130	30	30	0,5	15,00	458,57	0,86660254	25,98	2069,16	6,95	3	0,052336	-1,57	286,95	286,95	286,95
2160	30	30	0,5	15,00	413,57	0,86660254	25,98	2095,14	5,38	3	0,052336	-1,57	285,38	285,38	285,38
2190	30	30	0,5	15,00	428,57	0,86660254	25,98	2121,12	3,81	3	0,052336	-1,57	283,81	283,81	283,81
2220	30	30	0,5	15,00	443,57	0,86660254	25,98	2147,10	2,24	3	0,052336	-1,57	282,24	282,24	282,24
2250	30	30	0,5	15,00	383,57	0,86660254	25,98	2173,08	0,67	3	0,052336	-1,57	280,67	280,67	280,67
2280	30	30	0,5	15,00	398,57	0,86660254	25,98	2199,06	-0,90	3	0,052336	-1,57	279,10	279,10	279,10
2310	30	30	0,5	15,00	473,57	0,86660254	25,98	2225,04	-2,47	3	0,052336	-1,57	277,53	277,53	277,53
2340	30	30	0,5	15,00	488,57	0,86660254	25,98	2251,02	-4,04	3	0,052336	-1,57	275,96	275,96	275,96
2370	30	30	0,5	15,00	303,57	0,86660254	25,98			3	0,052336	-1,57			


# Krafla 30+30 MW

Staðsetning holu KJ-31




Mynd 2

Áætlaður halli holu KJ-27 og nærliggjandi sprungur




5 Oct 1987 asg  
L= 58013 Oracle

Krafla hola KJ-13  
Hitamælingar  
í vinnsluhluta í loki borunar




5 Oct 1997 asg  
L= 58013 Oracle

Krafla hola KJ-13  
Hítamælingar  
Upphítun eftir boun



5 Oct 1997 asg  
L= 58013 Oracle

Krafla hola KJ-13  
þrýstingur





ORKUSTOFNUN

KRAFLA HOLA KJ-13

Skoltap í borun neðan 1060m dýpis


BS / AA

JHD - BM


6607

81.03.0326

Mynd 9



Mynd 6



#### SKÝRINGAR

- + XRD greining
- x Greint í þunnseid
- Greint í svarfí
- ; Greint samfellt í svarfí
- Föðring frá holutoppi


- Fersklegt basalt
- Ummynndö basalt
- Dolerit innskot
- Glerjöð basalt
- Möberg
- Basalt breksia
- Isúrt og súrt berg

**KRAFLA S-ÞING.**  
Einfaldad jarðlagasnið og dreifing  
ummyndunarsteinda í KJ-13

Mynd 7

KRAFLA KJ-13 b

## Einfaldað jarðlagasnið og mælingar í borun



## SKÝRINGAR:

	Ferskt fínkornótt basalt		Grófkornótt basalt eða dólerít
	Fínkornótt ummyndað basalt		Fínkornótt súrt berg
	Fínkornótt ummyndað glerjað basalt		Medalgróft súrt berg
	Basaltbreksía		

## **Viðauki 1**

Tafla 5. Fóðrunarskýrsla.



Verk nr.	Hola nr.	Borstaður	Bor	Verkkaupi
420-653	KJ-27	Krafla	Jötunn	Landsvirkjun
Vidd holu	Dýpt holu mv. drifborð	Fóðring nr.	Fóðrun framkv. dags.	Útfyllt af
12 1/4"	1.103,84	3	1996.09.04-05	D.Sig.

Holudýpt frá flangsi 1.096,98 m. Fóðringardýpt f. fl. 1.078,20 m					RÖRATALNING			
FÓÐRING	Gerð K-55 og N-80				LENGD	NR	MS	ALLS m
	Pýngd 47 lbs/ft Pöntun nr. Samtíningur				Efri endi upp-hengis er í			346,00
	Utanmál 9 5/8" Innanmál 20,5 mm Veggþykkt 12 mm				1,21	Upp hengi		347,21
	Tengi Skrúfuð Buttress				12,01	1		359,22
	Flangs Upphengi 346,00 m. frá flansi				12,09	2		372,21
	Stungutengi				13,19	3	R	385,40
	Skór Steypufylltur leiðiskór				13,18	4	R	398,58
STEYPING	Miðjustíllar	stk.	Steyputappar	stk.	13,18	5	R	411,76
	Steypa 1, þurrefni	kg			13,34	6	R	425,10
	Talefni	kg	Eðlisþ. steypu	Steypingartími	13,60	7	R	438,70
	Steyputæki				13,06	8	R	451,76
	Steypa kom upp	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei	Eðlisþ. steypu upp		13,22	9	R	464,98
FRAGANGUR	Eftirdæling:	magn	lítar	tími	13,09	10	R	478,07
	Steypa 2, þurrefni	kg			13,47	11	R	491,54
	Dýpi á steypu utan röra	m			13,15	12	R	504,69
	Steypa utan með eftir	kist.	Skorð ofan af eftir	kist.	13,15	13	R	517,84
ATHUGASEMOIR					13,16	14	R	531,00
R í MS reit bíðir að rörið er raufað.					13,70	15		544,70
Rör nr. 1 2 og 15 eru af gerðinni N-80					13,06	16	R	557,76
öll önnur eru af gerðinni K-55 að bví er					13,05	17	R	570,81
best verður vitað.					13,19	18		584,00
					13,34	19	R	597,34
					13,38	20		610,72
					13,31	21	R	624,07
					13,33	22		637,12

Tafla 5. Fóðrunarskýrsla (frh).

JARÐBORANIR HF				FÓÐRUNARSKÝRSLA		
				FRAMHALDSBLAD		
				Eyðublað nr. 68-051		
Verk nr.	Hola nr.	Borstaður	Fóðring nr.	Blaðsiða		
420-653	KJ-27	Krafla	3	2		
RÓRATALNING						
LENGD	NR	MS	ALLS m			
13,23	23	R	650,35			
13,16	24	R	663,35			
13,11	25		676,62			
13,41	26		690,03			
13,00	27		703,03			
13,20	28	R	716,23			
13,27	29	R	729,50			
13,33	30	R	742,83			
12,94	31	R	755,77			
12,88	32	R	768,65			
13,35	33		782,00			
13,19	34		795,19			
13,28	35	R	808,47			
13,08	36	R	821,55			
11,93	37	R	833,48			
12,47	38	R	845,95			
12,18	39	R	858,13			
12,20	40	R	870,33			
12,67	41	R	883,00			
12,48	42	R	895,48			
11,35	43	R	906,83			
11,62	44	R	918,45			
11,65	45	R	930,10			
13,32	46		943,42			
13,01	47		956,43			
RÓRATALNING						
LENGD	NR	MS	ALLS m			
12,49	48		968,92			
12,26	49	R	981,18			
11,78	50	R	992,96			
12,48	51	R	1005,44			
11,99	52	R	1017,43			
12,39	53	R	1029,82			
12,48	54	R	1042,30			
11,46	55	R	1053,76			
11,18	56	R	1064,94			
12,96	57		1077,90			
0,30	Skór		1078,20			
RÓRATALNING						
LENGD	NR	MS	ALLS m			