

i hillu

4

Raforkumálastjóri
Vatnamælingar

03 Skilagrein 157
0333

MÁLAGAÐN

422

S O G I Ð

Stíflustæði neðan Þingvallavatns
- Dýpi og botnrannsókn -

5. júní 1958
S. Rist

SOGID

Stíflustaði neðan Þingvallavatns
- Dypi og botnrannsókn -

Efnisyfirlit:

Inngangur
Áhöld og útbúnaður
Niðurstöður
Hvað gera þarf

Fylgiskjöl:

1. Dýptarkort, heðartölur vatnsbotns Fn. 4007
 2. Þversnið, A₁-B₁, A₂-B₂ - 4008
 3. - A₃-B₃, A₄-B₄ - 4009
 4. - A₅-B₅, A₆-B₆, A₇-B₇ - 4010
 5. - A₈-B₇, A₉-B₈, A₁₀-B₉ - 4011
 6. - A₁₁-B₈, A₁₂-B₉, A₁₃-B₁₀ - 4012
 7. Straumhraði, A₈-B₇ - 4021
 8. Efsta botnlag og heðartölur fasts botns - 4022
 9. Ljósmynd borað með loftbor
 10. Afrit mælibóka, lína 1 til 13
 11. Aukablöð fyrir athugasemdir og viðbæti
- Skilagreininni fylgja sýnishorn nr. 1-3.

Inngangur.

Hinn 21. maí s.l. hringdi Ingólfur Ágðstsson verkfremmingur hjá Raf-sagnsveitu Reykjavíkur til undirritaðs og óskar að vatnsmælingar meildu stiflustmáið neðan Þingvallavatns, og þá samkvæmt nánari fyrir-melum verkfremminganna Erlings Guðmundssonar og Arna Snævarrs. Í fjar-veru Jakobs Gíslasonar raforkumálaastjóra gegndi Eiríkur Briem störfum hans. E.Briem sagði að sjálfsagt veri að bregða strax við. Næsta dag fór ég austur að Sogi. Verkfremmingarnir A.Snævarr og Sören Langvad segðust teija dýptarmælingu og þó sérstaklega betnrannsólin á stiflu-stöbinu nauðsyniega, og skyldu þeir veite alla þá fyrirgreiðslu í því samb. er ég teldi þarf að, og þeir gátu í té látið, en ég varu engu að síður við þessar rannsóknir á vegum Sogsvirkjunarinnar. Eftirlits-máurina Erlingur Guðmundsson var fjarstaddir. Afstöðu við Sogin að hugaði ég undir leiðsögn Gests Stefáns. verkfremmingur og Axel Pihl teiknara; úkveðið var að leggja kort Sogsvirkjunarinnar "Efra-Sog kraftanleg opmaaling ved Þingvallavatn" nr.2120, til grundvallar.

Mælingin hófst kl.7 að morgni 27.maí og stóð yfir þessa daga ; 27., 28., 29., 30.maí og 2. og 3.Júní. Unnar voru 12 tímar á dag. Við unnum tveir að mælingunni; Eberg Elefson og ég, auk tveggja aðstodar-máanna hlut úr þrem síðuatu dögunum. Æi stod á fyrirgreiðslu þeiri, sem A.Snævarr baði í upphafi. Fljótt var brugðið við, er leitað var til eldsmiðju Magnúsar Jónunnssonar, eða til verkstjórans, Guðmundar Hermannssonar, sem borði með loftbor, svo sem síðar verður getið. Hann léði aðstodar manna tvo, togardasjómannina Jón og Birgi.

Snöld og útbúnaður

Mælingin fór þannig fram, að róði var yfir með silkistálvís 3/8(ummál), og hann strongdur það ofan við línuuna A₁-B₁. Festur voru akkeri í grjótnrégu að austan og bíl að vestan. Vor bíllinn jafnframt notaður til að strengja með. Batur var síðan festur við línuuna, og fíkrad sig eftir henni, milli mælipunktanna. Merki voru á vírnum við hverja 5 metra, og var mæling gerð það neðan hvers merkis þ.e. á línuuni A₁-B₁.

Botn var kannádur þaði við stjórn- og bakborða og eins aftan bátsins, og allt talið einn og sami mælipunktur, nema annars sé sérstaklega getið. Dípi var mælt með centrimetríkvarða. Botnlög voru könnuð með grönnum teini úr meitlastál, 3m löngum. Var hann svo lengdur með grönnum kelsýrvörum í ailt að 10m.

Stálvírum var færður í hveró sinn, er nýja línu skyldi mala, línumnar A₂-B₂, A₃-B₃ A_n-B_n. Í milli línuanna voru sem næst 10m.

Neðstu tvar línumnar voru mældar með 160i, sem rennt var á kláf eftir burðar línu, 1/2" (ummál).

Við enda hverrar línu voru sett niður merki, og þau síðan mæld inn á koðið 2120, sem ðóur er getið. Þegar borði var með loftbor í sinni línumi, voru notaðir tvær bátar. Voru þeir festir saman með 2x5 plönnum, 4m löngum, er lagðir voru þvert yfir bátna, og reyrðir niður í það, bæti að framan og aftan. Kilið voru sansíða en til milli bátna fyrir loftborinn.

Til frekara öryggis var akkeri lagt fram af bátunum 60m uppi f vatn-inu, fyrir miðjum Sogskjaftinum.

Niðurstöður:

Niðurstöður athugananna sást bezt á þversniðum þeim, sem fylgja hér með. Auk þeirra fylgja her einnig vélritað afrit af malibókum, en það verður að teljast nauðsynlegt, því hér er í mörgum tilfellum um mats og vafa atriði að meða. Afritið þarf ekki skyringa við, en þó er rétt að taka það fram, að þegar talað er um klapparsvörum, þá er það byggt á því hljóði, sem í bornum virðist og á þeirri snöggju fyrirstöðu, sem honum metti. Þegar skilagrein þessi er athuguð, kemur það í ljós, að nokkurs misramni gatir í orðavalí, ekki hvað síst þegar talað er um botnlög og bergtegundir. Stundum er t.d. talað um jökulruðning, morenu, mohelli, jökulurð o.s.frv. án þess slíkt orðaval skuli tákna nokkurn mismun. Vænta vatnamingarnar þess, að jarðfræðingur virkjunariðar, Tómas Tryggvason, fari slíkt til betri vegar.

Auk þversniðanna, sem áður voru nefnd, fylgja hér tvö kort af svæðinu. Annað er dýptarkort, sem sýnir hæðartölur vatnsbotns Fnr. 4007, og eru allar frekari skýringar við það óþarf.

Hitt kortið sýnir hæðartölur fastsbotns, eins og hann virðist vera, eftir þessum athugunum að dæma. Það ber númerið 4021. Það kort á jafnframt að sýna, hvað ofaná er í botni.

I stuttu máli má segja, að útfyrir vesturlandi (neðst) virðist vera grjótfylltur gamall farvegur. Þar utan við óneilleg klöpp, sem könnuð hefir verið með loftborum. Nálagt 25m austan húð virðiat liggja grunn grjót- og sandfyllt renna, milli Sogs og Þingvallavatns. Þar austan við, nálagt miðju vatni er samilega heilateyptur klappargeiri, sem virðist svo halda áfram til suðurs í botni Sogsins. Enn austar, nái 1.2/3 breiddar, frá vesturlandi, kemur renna á ný, og er hún einnig grjót- og sandfyllt. Síðan tekur við sléttur og sorfinn jökulruðningur sem hverfur inn undir grýttan bakkan að austan.

Þegar straumhraðateikningin, Fnr. 4021, er athuguð kemur það óyggjandi í ljóðe, að jökulruðningurinn stendur sig, þótt straumpunginn meði á horum. Einmitt við ruðninginn er straumhraðinn mestur, og liggur það meðal annars í því, hvé móttæðan er lítil frá hinum stétttheflaða botni sem er þarna á nokkrum svæði.

EKKI ER ÓLIKLEGT, að rennan framan við jökulruðninginn sé þannig til orðin, að hann hafi sorfist þar niður, og steinarnir í rennunni hafi verið hnúlilingar inni í ruðningnum.

Sýnissorn voru tekin úr botni á þrem stöðum.

Sýnish. nr.1.: tekin úr berghlein á þversniði A, e. B.

Sýnish. nr.2.: tekin úr jökulurð við austurland, á nokkrum misunandi stöðum. Þarf B, 2g og B).

Sýnish. nr.3.: tekin á svæðinu út af 4g, A10 og A11.

Hvað gerz þarf.

Márg atriði, sem varða botnlugin, eru óljós, eins og fram kemur í skilagreininni. Þó er það svöldið meðfram austurbakkanum, sem mest óvissa ríkjur um, þ.e. hve þykkur Jökulruðningurinn er. Þar virðist ástæða til að bora með loftbor. Í því sambandi er rétt að benda á, að auðvelt er að koma loftslöngu austur yfir. Þeim Jóni og Birgi, sem dóur eru nefndir yrði ekki mikil fyrir því, að kasta mjorri línu austuryfir og draga síðan stálvir á henni. Hann yrði festur að vestan við A13, en að austan framan undir klöppunum nálgagt Bg. Síðan yrði slangan dregin austur um á þessum streng.

Þeim sem boranirnar framkvama, mundi nægja að vera í háum búsaum, eða vögum. Þáttur er óþarfur. Rétt er að hafa "liflinu" til lands, um þá, sem þarna vænn út, því að botn er skreipur og straumur verður fljótt nokkuð þungur, þótt vatnsdýpi sé ekki mikil.

Aftan við skilagreina þessa eru heft nokkur auð blöð, og er etlast til, að síðari upplýsingum verði bætt á þau.


Reykjavík, 5. júní 1958



Roforkumálastjóri
Vatnsmælingar.


Stifflustæði nedan þingvallavatns.

Hæðatölur vatnsbotns.


M.K.V. 1:500











Breidd 1:500
Dyp 1:100






Breidd 1:500
Dýpi 1:100







Hámarksstrumhraði 1.4 m/s
Meðalstrumhraði 0.84 m/s




Hámarksstraumhraði: 2.0 m/s
Meðalstraumhraði: 1.2 m/s




— Sjá mynd til hægri




Hámarksstraumhraði 2.1 m/s
Meðalstraumhraði 1.24 m/s



Hámarksstraumhraði 2.4 m/s
Meðalstraumhraði 1.44 m/s



Hámarksstraumhraði 3.0 m/s
Meðalstraumhraði 1.92 m/s



Hámarksstraumhraði 4 m/s
Meðalstraumhraði 2.42 m/s

RAFORKUMÁLASTJÓRI

VATNAMÆLINGAR

SOGÍD - DUERSHÍD

STRUMHRAÐI.


10-6-'58 S.RIST/E.V.

UHM-2 B-3CE

TNR-7

FNR-HOR:

AUSTUR



VESTRUR

Raforkumálastjóri
Volnamælingur
i júni 1958

S.R.M./G.G.

Stiflustæði neðan
pingvallavatns

Hæðarlöfur fests bōtns

Mkv 1:500

Erlsta batnlag



Möl. Störgrýtt. Hnullungar




Sandur. Leir. Eðja.



Jökulruðningur



Klappir



Tnr. 8 B305 Fnr. 4022

Lagt út á kart Sogsv. 2120

LÍNA I.
Al-Bl

Breidd	Dyp	
m	cm	
0	0	A, við 0
5	45	Möl ofan á í botni, þá sandur og leir. Teinn gekk 165 cm u.y.b.v. b.e. 120 cm í botninn.
10	65	Möl ofan á í botni. Teinn gengur ekki niður.
15	100	Grof möl og hnallungar á yfirborði botna. Teinn gengur 130 cm u.y.bv, b.e. 30 cm í botninn, milli hnallunganna.
20	240	Framan í marbakka. Hnallungar í botni. Teinn gengur ekki niður.
25	360	Efst í botni er mjúkt sand- eða leirlag. Einstaka sma steinvölur innanum. Sand- eða leirlag 80 cm þykkt. Þá kemur harðara lag, 20 cm þykkt. Síðan er mjúkt lag, 30 cm þykkt. 140 cm u.y.b. botna b.e. 500 u.y.b. fannst klöpp.
30	390	Ofan á í botni er mjúkur sandur. Teinn gengur niður á 588 u.y.bv, b.e. 198 í botninn. Rétt hjá gekk hann 201 í botninn, Svörum lík og í klöpp. Allavega mjög hart lag.
35	405	Teinn komst 566 u.y.b.v eða 161 í botninn. Efst í botni er sandur. Skammt frá (ca. 1 m) austar gekk teinninn 645 u.y.bv. eða 241 í botn. Eitthvað líkt brunaklöpp virðist þá taka við.
40	415	Sandur á botni. Teinn gekk 660 u.y.bv. eða 245 niður í botninn. Sandlagið á botninum er 15 cm þykkt. Þá tekur við nokkuð hart lag, ca. 20 cm Hörd og lin 18g skiptast á þangað sem teinn komst lengst, en þá tekur við fast lag (klöpp ?). Ca 1 m austar: alit það sama, þó ca. 10 cm styttra í klöppina.
45	420	
50	405	Efst er leðja, þá sandur. Teinn gekk 590 u.y.b.v. eða 185 í botninn. Þá synist koma klöpp. 1 m austar gekk teinn 191 cm í botninn og þá í fast.
55	400	Sandur
60	400	Leir í botni. Teinn gekk 600 u.y.b.v. eða 200 í botninn. Leirlagið er 160 cm þykkt, og tekur þá við harðara. 1 m frá: alveg það sama.
65	390	
70	385	Sandur (gáraður). Teinn gekk 660 u.y.b.v. eða 275 cm í botninn. Þá svörum um klöpp.

Breidd	Dýpi
m	cm

		Þegar komið er niður á 200 í botni koma mjög hörð lög. Rétt hjá gekk teinn 255 cm í botninn, en þar fékkst ekki eins greinileg svörun klappar.
75	390	
80	400	Sandur í botni. Teinn gekk auðveldlega 860 cm u.y.bv. þ.e. 460 niður í botninn. Þákkst þá svörun sem frá klöpp. 1 m austar, allt þáð sama.
85	410	
90	430	Teinn gengur vandkvæðalitið 816 cm u.y.b.v. eða 386 cm í botninn. Þá tekur við hart lag, en þáð er ekki líkt klöpp heldur móhelli. Borinn festist í því. Þáð tekst að koma teini niður á 840 u.y.bv. eða 410 í botninn.
95	480	
100	540	Mjúkur sandur niður á 800 u.y.bv. eða 260 cm u.y.b. botns. Þá tekur við hart lag sem bor festist í.
105	565	
110	565	Sandur í botni. Teinn gengur auðveldlega niður. Komat 910 u.y.bv. eða 345 í botninn. Þá virðist koma klöpp. Þetta harða seiga lag, sem fannst á br. 90 og 100 er nú ekki. Bor festist ekki þótt rekið se á hann með slaghamri.
115	570	
120	565	Sardag niður á 770 cm u.y.bv. :205 niður í botninn. Þá tekur við grófara, en þó lint. Síðan er hart lag líkt og á br. 90 og 100. Svo virðist sem hinn oddmyndaði bor fari nokkuð niður í þáð áður en hann festist. Bor gekk mest 840 cm u.y.bv. eða 275 cm í botninn.
125	565	
130	555	Sandur efst. Bor gengur vel í 680 u.y.bv. þ.e. 125 í botninn. Þá virðist koma klöpp. Rétt hjá, alveg þáð sama.
135	500	Marbakki hefst.
140	175	Hnullungagrjét í botni. Teinn gengur ekki niður.
145	60	Hnullungar. Teinn gengur ekki niður.
150	40	Hnullungar í botni.
153	0	

Breidd	Dýpi
m	cm

155 B_1 stöng 2 m uppi á landi.

það athugist, að A_1 , A_2 , A_3 eru alltaf á vesturbakka og B_1 , B_2 , B_3 eru á austurbakka.

LÍNA 2
A2 - B2

Breidd	Dýpi
m	cm

0 0 A_2 v.Br. 0
5 45

10 60

15 80

20 160 Framan í marbakka

25 330 Grjót í botni. Bor gengur lítið niður.
Lendir ávallt í grjóti.

30 385 Staksteinóttur leirbotn. Bor gengur 500 u.y.bv.
þ.e. 115 í botninn. Rétt hjá gekk hann 480 cm
u.y.bv. þ.e. 95 í botn. Virðist vera fast undir
(klöpp). Getur þó eins verið ruðningur (marbakkinn).

35 395 Sandur með stöku steinvölum.

40 415 Staksteinóttur sandbotn. Bor gengur 530 cm u.y.bv.
þ.e. 115 cm í botninn, og hafðist ómögulega neðar.
Botn virðist þá harður. 1 m austar hafðist bor
540 u.y.bv. þ.e. 125 cm í botninn. Annars allt
eins.

45 420

50 415 Teinn gengur hér 510 u.y.bv. þ.e. 95 cm í botninn.
Klöpp eða steinar undir. Rétt hjá 530 u.y.bv.
þ.e. 115 í botn. Heldur linara undir nál. hér,
í fyrra skiptið var háð og syngjandi tónn er nálin
rakst í fast, en nú er líkt því og hún sé í möl
eða þ.h.

55 410 Linur botn.

60 405 Bor gengur 620 cm u.y.bv., þ.e. 215 cm í botninn.
Virðist þá vera móhella undir og ekki klöpp.
Leðja ekki ósvipuð þeirri úr Mývatni kom upp á
bornum, er hann var dreginn úr vatni.

Breidd m	Dýpi cm	
65	395	
70	390	Bor gekk 675 cm u.y.bv. p.e. 285 í botninn. Þar fíkkst svörun sem líktist því, að klöpp væri undir. 1 m austar, alveg það sama. Efstu löggin eru sandur.
75	395	
80	410	675 cm u.y.bv., p.e. 265 ofan í botni kemur hart lag. Farið var gegnum það og niður á 720 cm u.y.bv., p.e. 310 í botn. Þar snöggharðnar jarðvegurinn en þó virðist þar ekki vera um klöpp að ræða.
85	425	
90	450	Bor gekk 670 cm u.y.bv. p.e. 220 í botninn. Þar er eins og hraungrýti taki við. 1 m austar (Br. 91): Hart lag, líkt gjalli, 600 u.y.bv. p.e. 150 cm í botni. Bor komst hér meist 680 cm u.y.bv. p.e. 230 í botninn. Var þá líkt því, sem hann væri í hrauni, eða brunagjalli.
95	500	
100	530	Laus sandur niður á 720 u.y.bv. p.e. 190 ofan í botn. Þá kemur grófara gjall?. Bor gekk niður á 770 u.y.bv. p.e. 240 í botn. Þá virtist koma klöpp, eftir móttstöðu við tein og hljóði í honum að duma.
105	540	
110	545	Teinn gengur auðveldlega niður á 790 u.y.bv. eða 245 í botn. Síðan kemur harðara. Á 850 u.y.bv. p.e. 305 ofan í botni kemur lag, sem borhálin bítur sig fasta í. (móhella?).
115	545	
120	545	Sandur og síðan leðja niður á 680 u.y.bv., p.e. 135 ofan í botninn. Þá kemur líktog leðjublandið gjall. 850 u.y.bv. p.e. 305 undir y.b. botns kemur hart lag. Ekki varð bor komið dýpra, hann vill festast í þessu lagi.
125	550	
130	500	Marbakki, grjót. Bor gengur 640 u.y.bv. milli steina p.e. 140 í botninn. Leðja og sandur innanum störgrytið.
135	110	Grjót.
140	70	

Breidd m	Dýpi cm
-------------	------------

145	50
-----	----

150	0
-----	---

154	B_2 (stöng 4 m á landi uppi)
-----	--------------------------------

LÍNA 3

A₃-B₃

Breidd m	Dýpi cm
-------------	------------

1,5	0
-----	---

A_3 er við 0

10	50
----	----

Jarðyturuðningur

15	65
----	----

Jarðyturuðningur

20	100
----	-----

Möl stórgrytt

25	155
----	-----

Möl og stórgryti. Teinn gengur ekki niður

30	290
----	-----

Framan í marbakka. Teinn gekk 4 m u.y.bv. þ.e. 110 cm í botninn. Líkt móhellulegi eða linri klöpp. Þar undir sandur, stórgrytt og leðja ofan á því.

35	390
----	-----

Sandur í botni. Teinn gekk 480 u.y.bv. þ.e. 90 cm í botn, greinileg klapparsvörður, klöpp sennil. ósiétt að ofan.

36	
----	--

1 m austar, klöpp, gjallkennd. Þor komst 560 u.y.bv. þ.e. 170 í botninn.

40	420
----	-----

Bunn leðja niður á 580 u.y.bv. þ.e. 160 í botn. Þá kemur sandur. Þor gekk 640 u.y.bv., þ.e. 220 cm í botninn. Þá tók við hart seigt lag, sem ekki var komið gegnum.

45	440
----	-----

50	435
----	-----

Fín þunn leðja niður á 550 u.y.bv. : 115 á þykkt. Þá kemur sandur og límkennnd leðja. Þor gekk 590 u.y.bv., þ.e. 455 í botn. Festist þa í linri móhellu en ekki harðri klöpp. Leðja lík Mývatnsl. kom á oddi.

55	415
----	-----

Leðja niður á 550 u.y.bv. þ.e. 130 í botn. Þá sandur. Teinn fór 640 niður þ.e. 220 í botn. Þá kom sama eða svipað lag og á br. 50. Ath. borinn fór ca. 10 cm ofan í þetta lagi. Það er líkt móhellu (jökulurð).

65	415
----	-----

70	415
----	-----

Sandur efst, mjög laus með hvítum gárum. Þor komst 700 u.y.bv. þ.e. 285 í vatnsbotninn. Festist þa í hérðulag, þó svarar ekki eins og klöpp, þetta seiga lag hofst 265 cm undir yfirb. botna.

Breidd m	Dýpi cm	
75	410	
80	415	Sandur við 650 u.y.bv., þ.e. 235 niður í botni kemur péttrara lag. Þor komst aðeins 5 cm niður í þetta lag: 240 ofan í botn. Gefur svörun líkt og klöpp.
85	425	
90	440	Efst er höró skán, þá sandlag og síðan skán á ný eða hart lag. Í þessu lagi stanzaði þor 530 m.y.v. eða 90 cm niður í botni. Sennilega vart klöpp.
95	450	Þor gekk 520 niður f. y.bv. þ.e. 70 cm í botn. Líkt því að hér séu brunagjallaklappir alveg efst í botni, en í sprungum hefir verið borað 70 cm (óheilleg klöpp).
100	470	Þor gekk 560 cm u.y.bv., þ.e. 90 cm niður í botn. Þar fæst samil. klapparsvörun.
105	485	Þor gengur mjög treglega niður á 655 cm u.y.bv. þ.e. 170. Hann hefir farið gegnum eins og brunagjallaklöpp síðast. Hefst ekki lengra.
110	495	Efst er sandlag, þá leir með stóku steinum í. Það lag er frá 500-620 u.y.bv.: frá 5 cm undir botni og niður á 125 u.y.b. botns. 640 u.y.bv. þ.e. 145 í botni: Svörun eins og frá klöpp. Rétt hjá fór þor 640, þ.e. í 45. Greinileg klapparsvörun.
115	500	Þor fór 690 u.y.bv., 190 niður fyrir yb. botns. Þangað fór hann mjög greiðlega. Þar virðist klöpp undir.
120	495	Þor rann auðveldlega gegnum sand og leir niður á 670, þ.e. 175 u.y.b. botns. Þar fekkst klapparsvörun. Rétt hjá fór þor 730: 235 þar steinn, en á öðrum stað fór þor 790, þ.e. 300 u.y.b. botns. Klöpp eða steinn.
125	490	Leðja með gyðti úr marbakka. Þor gekk 630 u.y.b.v. þ.e. 140 u.y.b. botns. Stövvast þa á steinum, en ekki heilsteyptri klöpp.
130	300	Framan: grýttar marbakkar.
135	85	
140	30	
145	0	
147		Merki B ₃ 2 m uppi á landi

LÍNA 4

A₄-B₄

Breidd m	Dypt cm	A ₄
0	0	
1,5	25	
10	45	
15	80	
20	120	
25	230	Gryttur botn, þang á steinum
30	300	Grjót
35	400	Harður leir
40	410	Hart leirlag staksteinalag efst. Bor gekk 485 u.y.bv. : 75 cm í botninn. Þar kemur klöpp.
45	435	
50	435	Harður leir? Bor gekk 485 u.y.bv., 30 cm ofan í botn þá fæst klapparsvörðun. Rétt hjá tokst að koma bornum 500 p.e. 65 ofan í gegnum leirlagið og dálítið niður í klöppina, sem virtist vera lin.
55	435	
60	440	Bor komst 580 u.y.bv., p.e. 140 ofan í vatn. Virðist þar lenda á föstu (klöpp?). Rétt hjá: Sama, en bor fór 10 cm skemmta, p.e. 130 í botninn.
65	435	
70	440	Sandur og leir. Bor gekk 610 u.y.bv. : 170 ofan í botn. Þar virðist vera klöpp skv. svörðun í teini.
75	440	
80	400	Harður botn. Bor gekk lengst 430 u.y.bv., p.e. 30 cm ofan í botn (klöppina?). Enginn sandur eða þ.h. ofan á hinum harða botni (klöpp?).
85	355	Klöpp í botni skv. teini.
90	340	Klöpp í botni, en lausir steinar liggja ofan á Bor gekk 370 u.y.bv. : 30 niður í milli lausu steinanna, en festist svo í klöppinni.
95	350	
100	370	Leirlag örþunnt ofan á þéttum botni. Bor gengur erfiðlega 5-10 cm ofan í hinn þetta botn.

Breidd m	Dýpi cm	
105	380	Grytt klöpp. Bor gengur orfáa cm í hana. Klöpp ber.
110	405	Grót í botni. Funnt leirlag. Bor gengur 420 u.y.bv., þ.e. 15 í botninn. Klöpp.
115	400	Alveg sama og síðast (br. 110).
120	230	Stórgreyti framan í marbakka. Bor gengur ekki niður í botninn hér.
125	80	Grjót í botni.
130	35	Hnullungar
134	0	
135		B ₁₄

LÍNA 5

A₅-B₅

Breidd m	Dýpi cm	
0	0	A ₅ við 0
5	20	Járþyttruöningur
10	50	"
15	20	"
20	100	Stórgreyti
25	190	Stórgreyti. Bor kemst milli smásteina og gjallis, sem er efst, niður á 205 cm, u.y.bv, þ.e. 15 cm ofan í botninn.
30	230	Bor gengur ca. 5 cm í yfirborð nokkuð sléttar klappar.
35	230	Harður botn. Heilleg klöpp. Bor gengur ekki í hana.
40	340	Harður botn. Bor gengur ekkert í. Sennilega jökulruöningur með stöku steinum í.
45	385	Móhella eða mjög hörð skán á yfirborði botns. Síðan greinileg klapparsvörður. Bor fór 520 u.y.bv. : 35 ofan í botninn, þetta 35 cm lag er mjög seigt og hart.
50	405	Seigt og hart lag efst. Bor gengur erfistlega niður á 560 u.y.b.v. : 155 niður í botn. Þá tekur við miklu harðara lag og virðist það klöpp skv. svörur í nálinni.
55	420	Efst hart og seigt lag. Nál gengur mjög treglega

Breidd	Dýpi	
m	cm	
		níður á 440 m.y.bv. : 20 cm í botninn. Þar virðist koma klöpp.
60	415	10 cm lag, sem bor gengur samilega létt í gegnum. Síðan virðist koma klöpp.
65	415	
70	350	Steinar og linara á milli. Nál gengur 390 cm u.y.bv: 40 í botn. Þá tekur við klöpp, að því er virðist. Síðast, eður en að henni kom líktist jarðv. gjalli.
75	250	
80	235	Hörð klöpp. Bor gengur hvergi í.
85	210	
90	215	Hörð klöpp. Nál hefst hvergi í.
95	225	
100	260	Hörð klöpp, en í henni finnast feirur. Bornál gekk á einum stað 300 u.y.bv., þ.e. 40 cm ofan í klöpp. Þar fékkst greinileg klapparsavrun.
105	220	
110	120	Stórgryti ofan á klöpp, eða hörðum jökulruðningi
115	170	Grjót ofan á klöpp eða hörðum jökulruðningi.
120	30	
125	0	B ₅ við 125

LÍNA 6

A₆-B₆

Breidd	Dýpi	
m	cm	
0	25	
5	35	
10	40	Jarðyturuðningur
15	40	" stórgryti
20	55	" endar
25	145	Bor gengur haigt og haigt gegnum klöpp frá yfirborði botns og niður á 200 u.y.bv., þ.e. 55 u.y.b. botns. Þar svarar hörð klöpp.
30	170	Bor gengur niður á 160 u.y.bv, þ.e. 10 cm í botn Þar svarar klöpp.

Breidd Dýpi
m cm

35	200	Nál gengur 220 u.y.bv., þ.e. 20 cm í botn, þar svarar klöpp.
40	270	Örbunnt leirlag í botni. Innan um það nokkuð stórir steinar. Nál gengur niður á 310 u.y.bv. eða 40 cm í botninn. Þar svarar klöpp.
45	320	Mishörð klöpp í botni. Leir og lausara á milli. Með miklum erfiðismunum tókst að komast niður á 380 u.y.bv., þ.e. 60 cm í botninn. Þar virðist klöpp.
50	340	Bor gekk 380 u.y.bv., þ.e. 40 cm ofan í botninn. Þar var greinileg svörun um harða klöpp.
55	330	Bor gekk 375 cm u.y.bv. : 45 ofan í botn. Sand- og grjóttag ofan a í botni, en 45 cm niðri kemur eitilhörð klöpp.
60	300	Bor fór 320 u.y.bv. : 20 cm ofan í botninn. Líktist malarlagi, sem hann fór gegn um fyrst. Síðan svaraði hörð klöpp.
65	215	Bor gengur mjög lítið í botninn, ca. 225: 10 cm í botn. Botninn er her síéttur. Klöpp eða harður jökulruðningur.
70	235	Nál hefst mislangt niður á smásvæði hér. Gekk lengst 300 cm u.y.bv. : 65 cm í botninn, þar svarar klöpp greinilega. Misharðar blettir í botninum her í kring.
75	150	Í botni er hnnullungagrjót, og milli steina er fullt af sandi og leir. Nál gekk 330 cm u.y.bv. : 180 cm í botninn. Gæti verið renna, sem síðar hefir fyllst upi.
80	125	Heillegur botn hér. Bor gengur svo til ekkert í hann. Í vatnskíki sýnist her vera um móhellu að rúða. Úrsmáar steinvölur standa upp úr gul- eða gráleitum jökulruðningi
85	125	Heillegur botn. Bor gengur hvergi í hann.
90	135	Bor gekk 190 u.y.bv. : 55 ofan í botn. Klöpp er í botni, en sprungin og skorin. Glufurnar í milli eru sandfylitar og var það í slíkar glufur, er bor var rennt niður.
95	110	Stórgryti liggur hér ofan á hörðum botni. Bor gekk 150 u.y.bv. : 40 cm í botn. Gekk hann betta milli steina en lenti þá mjög greinilega í harðri klöpp.
100	80	Sama og síðast (95 br.)

Breidd m	Dýpi cm	
105	210	Smátt grjót ofan á hörðum botni
110	0	E ₆ við 110

LÍNA 7

A₇-B₇

Breidd m	Dýpi cm	
0	0	A ₇
5	20	Jarðyturuðningur
10	20	
15	40	"
20	120	Hnúllungar í botni og finn möl á milli. Teinn gengur ca. 15 cm ofan í botni. Malarlagið virðist örþunnt.
25	175	Eins og hraunboltar í botni hér (kúlur). Annars líkt og síðast. Misdýpi er hér nokkuð. Munur mestur í kringum 20 cm. Teinn gengur ekkert f. Þvegið úr skorunum:
30	200	Dýpi frá 200-220. Botn harður. Hrein klöpp. Þó er hér þang eins og allsstaðar, þar sem klöpp er hér.
35	305	Örþunnt sandlag, og botn aðeins linari, en verður þó að teljast klöpp. Þor gengur 325 u.y.bv., þ.e. 20 cm í botninn
40	215	Laus sandur í lagðum, en klöpp upp úr á milli. Þor gengur 280 u.y.bv.: 30-80 ofan í lausan sand aður en klöpp tekur við. Þor gekk mest 10 cm í klöpp, það er á 290 u.y.bv.: 60-90 í botn
45	200	A klapparhrygg, sem gengur frá austri til vesturs. 1 m neðar í skjóli við hann er dýpt 270. Þor gekk þar á 310 í sand, þ.e. 40 cm niður í botninn.
50	200	Heilleg klöpp. Eins og hryggur, hafi breikkað og nái hann nú upp fyrir festilínu bátsins. Þor gengur ekkert í klöppina.
55	190	Klöpp, en hún virðist ekki vera mjög hörð. Teinn gekk þó hvergi nema niður á 195 cm u.y.bv. þ.e. 5 cm í klöppina.
60	190	Teinn gengur 280 u.y.bv. þ.e. 90 cm í botninn. Sandur og móhella niður á þetta dýpi (280 u.y.bv.).

Breidd m	Dýpi cm
-------------	------------

- | | | |
|----|-----|---|
| 65 | 180 | Klöpp, sem bor vill festast í. Hann gangur ekkert að ráði í hana. |
| 70 | 95 | Ber, harður og sléttur jökulruðningur í botni. |
| 75 | 105 | Sléttur jökulruðn. Ber gengur hvergi í hann. |
| 80 | 85 | Sléttur jökulruðningur. |
| 85 | 80 | Sléttur, harður botn. Stöku steinar liggja ofan á honum. |
| 90 | 50 | Jökulruðningur harður og gráleitur. 2 m ofar stóð berghleinn upp úr ruðningnum. Dýpi ofan á hann var minnst 20 cm. Sýnish. tekið þar. |
| 95 | 30 | Hnullungagrjót |
| 97 | 0 | B ₇ |

LÍNA 8
A₈ - B₇

Breidd m	Dýpi cm	
0	0	A ₈
5		Ruðningur eftir jarðytu
10	60	" " "
15	115	Möl og stórir steinar ofan á. Bor gekk 135 u.y.bv. : 20 cm í botn. Þar fóst klöpp.
20	105	Ofan á stóran stein er dýpi aðeins 60. Möl á botni og síðan klöpp, malarlag er örþunnt.
25	175	Fastur betn. Bor komst þó á 250 u.y.bv. : 60 í botn. Sennilega sprungu eða kvos í botni klapparinnar.
30	250	Sennilega hörð klöpp og nokkuð slétt. Bor gengur ca. 5 cm í hana, 255.
35	250-270	Klappuhryggir, sem liggja þvert á ána. Sand- fylltar skorur niður á milli. Klöpp er mishörð bor gengur í 220 u.y.bv. : 10 cm ofan í botn. Svöltið af lausum steinum liggur ofan á.
40	180-190	Harður botn og sennilega sléttur. Klöpp.
45	200	Sléttur botn. Bor gengur niður á 210-215 cm u.y.bv. : 10-15 cm gegnum sand og grjóttag, sem liggur hér á klöppinni.
50	170	Samil. sléttur klapparbotn. Bor gengur hvergi í.
55	180-200	Bor gengur niður á 300 u.y.bv., þ.e. 80-100 í botn Virðist fara gegum sand og steina og lenda þá á klöpp.
60	160	Bor gengur ekki niður að ráði, þrátt fyrir ftrekaðar tilraunir. Engin greinileg klapparsvörðun.
65	95	Sléttur botn. Bor gengur ekkert í hann að ráði.
70	80	Bor gengur treglega í, en kemst þó aðeins niður í þéttann, seigan, fremur linan botn. Heggst sundur undan bor. Bor festist stöðugt í holunni þegar hun dýpkar að ráði, 5 til 15 cm. Er hér á nokkuð stóru svæði við austurlandið. Mórena.
75	85	Sama og síðast um botn að segja.
80	80	Sama og síðast " "
85	45	
0		B ₇

LÍNA 9
A₉ - E₈

Breidd m	Dýpi cm	Br. O = A ₉
5	30	Klöpp, skafin af jarðytu
10	40	Klöpp, 1 m neðar er borthola og er hún 160 u.y.bv. : 120 cm djúp.
15	70	Klöpp, skröpuð af jarðytu
20	115	Klöpp, frekar óslétt
25 140-185		Hörð klöpp, en örlitíð af lausum steinum í lagðum milli klapparhnúðanna
30	175	Slétt og hörð klöpp
35	160	Slétt klöpp, en ekki mjög hörð, heillega.
40	125	Hér endar sléttan klöppin frá vestri að telja. Klöpp er hér heilleg.
45 180-210		Ósléttur botn. Teinn gengur niður gegum hraunmylsnu í lagðum. For næst á 200 u.y.bv. : 70 cm í botn þar sem dýpst var þar svarar klöpp.
50	205	Semmil. sléttur botn. Á einum stað gekk teinn niður á 300 u.y.bv. á 95 cm. Virðist vera renna sem hraungjall og fl. hefir komist í.
55	135	Við austurbarm rennu. Gráleitur, seigur fínpússaður veggur nær hér niður rennuna. Sorfin í hvasshyrnda röð langs eftir ánni.
57	60	Niður á hvössu brúninni. Linur en seigur botn líkt og annars staðar við austurbakkann. Mórena.
58	125	Sama um botn að segja.
60	80	Heillegur botn, en frekar linur.
65	60	Sama um botn að segja. Sléttur og linur.
70	60	Sléttur botn, linur. Stöku lausasteinar ofan á honum. Hrunið fram.
75	30	
77	0	E ₈

LÍNA 10
A₁₀ - B₈

Breidd	Dýpi	
m	cm	
0	0	
5	25	
15	65	Klöpp skafin með jarðytu
20	80	" " " "
25	150-170	Klapparbotn með smágjótum í. Eru þær fylltar möl. Þær gekk lengst 270 u.y.bv. : 100 cm undir dypatan botn.
30	160	Slétt klöpp. Þor gengur hvergi í hana neitt að gagni Á einum stað komst hann þó 18 cm í botninn. Örlitid sandlag í smáholum. Klöpp heilleg.
35	150	Neðan við þetta er stallur og neðan hans er dýpi 180. Stallurinn liggur frá austri til vesturs. 40 cm sandur virðist vera meðan við stall, þannig
		150 180
		40 cm
		sandur
25	160-140	Klöpp óheillegri. Með miklum erfðisnumunum hafðist teinn niður á 280 cm u.y.bv., : 110-120 í botn. Það var í sprungu, sem teinn gekk þetta.
45	205	Botn er sléttur. Þor gekk 245 u.y.bv. : 40 cm í botn, ofan í lausara lag, sem er búið að jafna botninn.
50	195	Sléttur botn. Aðeins laust lag ofan á klöpp (245) hægt er að komast niður sama og síðast (30 cm).
55	140	Botn sama og við br. 55 í síðusgu línu (í línu 9 A ₉ -B ₈)
56	60	Botn sama og við br. 57, síðustu línu (bríkin).
60	80	Sjá línu 9. 60 m br.
65	50	" " " " "
70	50	" " " " "
75	30	Sama allt og í tilsvarandi líð í næstu línu á undan (9)
77	0	B _G

LÍNA 11A₁₁ - B₈Breidd Dýpi
m cm

0	0	A ₁₃
5	25	
10	40	Klöpp í botni.
15	55	Grjót í botni. Hér á þessu svæði hefur verið borað.
20	110	Grjót í botni.
23	130	
24	30	Berggangur sem liggur eftir farvegi. Vestan við er dýpi 130 og austan 120- ca. 1 m á breidd.
25	110	Klettastallur
30	220	Klöpp
35	200	Harður botn, klöpp.
40	160	Klapparsvörun
45	200	Virðist klöpp. Óljós svörun vegna straumofsa.
50	90	Erlíkin rétt austan við, dýpi á henni: 70 cm.
55	60	Sjá næstu línu ofar
60	60	" " " " Vatnssorfin mórena, öldur sorfnar í hana í stíl við straumgárur á yfirborði.
65	50	" " " "
72	0	B ₈

LÍNA 12A₁₂-B₉Breidd Dýpi
m cm

10	20	
15	40	Möl í botni
20	80	Grjót í botni
25	90	Við endann á klapparhrygnum sem nær frá línu 10.
30	200	
35	210	Mjög nálagt miðri sléttu tungunni í straumnum.
40	205	

Breidd m	Dýpi cm
-------------	------------

45	160
50	85
52 1/2	30
55	0

Mælt með upphengdu lóði

LÍNA 13
A₁₃ - B₁₀

Breidd m	Dýpi cm
-------------	------------

0	0	
1	20	
1 + Δ B	70	
5	110	Stórgryttur malarbotn
10	190	
15	220	í sléttu straumtungunni miðri
20	160	
25	95	Stórgr. urð
30	20	
31	0	Stórgr. urð

BORANIR MED LOFTBOR

Borað í línu 10, A₁₀₀-B₈
Fyrsta hola:

V16 m br. frá vestri að telja.

Efst var steinn 30-50 cm þykkur. Þá var sandur niður á 250 u.y.bv. Þá klöpp, en frekar lin, og þar að var í 315 u.y.bv. Þá vildi bor festast, en neðsti hluti holunnar "stóð" þó, en festan var ofar um borinn.

Önnur hola:

V16 m br.

Hart niður á 260 u.y.bv. Síðan kom 5-10 cm leirlag eða því um líkt. Síðan kemur hart lag aftur, sem nær niður á 400 u.y.bv. Þar niðri virtist laust, sennil. leirfyllt sprunga. Bor festist þar, og náiðist ekki upp og situr þar nú.